



Gebrauchsanweisung

Geomax X-PAD ULTIMATE



Deutsch Version 1.0

Einleitung Erwerb Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Geomax X-PAD ULTIMATE. Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sicherstellen, 1 dass das Produkt gemäß der neuesten Fassung dieses Dokuments verwendet wird. Aktualisierte Fassungen stehen unter der folgenden Internetadresse zum Download bereit: http://www.geomax-positioning.com Symbole Das in diesem Handbuch verwendete Symbol hat folgende Bedeutung: Тур Beschreibung Nutzungsinformation, die dem Benutzer hilft, das Produkt technisch richtig F und effizient einzusetzen. Warenzeichen (Trade-Bluetooth® ist ein registriertes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. marks) Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Verfügbare Dokumenta-Name **Beschreibung / Format** tion X-PAD Office Fusion Vollständiges Handbuch über das Produkt und die Anwendungsprogramme. Eingeschlossen Gebrauchsanweisung sind ausführliche Beschreibungen von speziellen Software-/Hardware-Einstellungen und Software-/Hardware-Funktionen, die für technische Spezialisten bestimmt sind. Die gesamte Dokumentation/Software ist in den folgenden Ressourcen zu finden: auf der GeoMax-USB-Dokumentationskarte http://www.geomax-positioning.com Die gesamte GeoMax X-PAD Ultimate-Dokumentation/Software finden Sie auf der https://por-GeoMax https://portal.hexagon.com/ tal.hexagon.com/-Webseite: https://portal.hexagon.com/ GeoMax https://portal.hexagon.com/ bietet umfassende Serviceangebote und Informationen. Mit einem direkten Zugriff auf GeoMax https://portal.hexagon.com/ ist es möglich, zu jeder Zeit alle wichtigen Serviceangebote zu nutzen.

B

Die Verfügbarkeit der Serviceangebote hängt vom Instrumentenmodell ab.

Inhaltsverzeichnis

1	Übers	sicht	6
2	Insta	llation	7
3	Der A	rbeitsbildschirm	11
	3.1	Der Hauptbildschirm	11
	3.2	Informationen zum Empfänger/zur Totalstationen	15
	3.3	Virtuelle Tastatur	15
	3.4	Einfügen der geografischen Breiten- und Längenwerte	16
	3.5	Einfügen von Fuß als Bruchzahl	16
4	Job-V	/erwaltung	17
	4.1	Standortverwaltung	17
	4.2	Job-Verwaltung	18
5	Einst	ellungen	25
	5.1	Einheiten	25
	5.2	Dezimalstellen	25
	5.3	Koordinaten	26
	5.4	GNSS	26
	5.5	TPS	32
	5.6	Controller	36
	5.7	CAD	36
	5.8	Laserscanner	38
	5.9	Sonstiges	38
	5.10	Automatischer Export	39
	5.11	Sprachbefehle	39
	5.12	Befehlsmanager	39
	5.13	X-Do!	40
	5.14	Berichte	40
6	Verw	altung von Punkten, Messungen, Vermessungscodes und GIS-Merkmalen	41
	6.1	Topographische Punkte	41
	6.2	Vermessungsfeldbuch	47
	6.3	Referenzpunkte	51
	6.4	Vermessungscodes	51
	6.5	GIS-Merkmale	57
7	Koord	linatensystem	60
	7.1	Kartographisches System	61
	7.2	GNSS-Lokalisierung	62
	7.3	TPS-Koeffizienten	66
	7.4	Anpassung der Position der Basisstation	67
8	CAD		68
	8.1	Steuerung der Visualisierung	69
	8.2	Anzeigemodus	71
	8.3	Projektverwaltung	74
	8.4	CAD-Einstellungen	77
	8.5	Import und Export	80
	8.6	Objektfang	80
	8.7	Zeichenfunktionen	81
	8.8	Zeichenwerkzeuge für BIM	85
	8.9	Erstellen und Bearbeiten von Punkten	86
	8.10	Informationsbefehle	89
	8.11	Symbolleiste	91
9	Instr	umenteneinstellungen	93
	9.1	Erstellung eines Profils für den GPS-Empfänger	95
	9.2	Erstellung eines Profils zur Verwendung von GNSS auf dem Controller	100
	9.3	Erstellung eines Profils für die Totalstation	100
	9.4	Erstellung eines Profils für Laserdistanzmessgeräte	101
	9.5	Erstellung eines Profils für Echolote	102

	9.6 Erstellung eines Profils für Kabelortungsgeräte	102
10	GPS	104
	10.1 Status	104
	10.2 Starten einer Basisstation	110
11	Vermessung von Punkten – Allgemeine GPS- und TPS-Funktione	en 113
	11.1 Anzeigemodus	113
	11.2 Kompasskalibrierung am Controller	116
	11.3 Elektronische Libelle	116
	11.4 Zuweisung von Vermessungscodes	117
	11.5 Quick Codes	118
	11.6 GIS-Merkmale	119
	11.7 Smarte Zeichnungslinien – Zeichnen während der Vermessung	120
	11.8 Durchschnittliche Koordinaten	124
	11.9 Werkzeuge und Hilfsprogramme	124
12	X-Pole – Ein Lotstab, zwei Systeme	126
13	GPS – Vermessung von Punkten	129
	13.1 Vermessung von Punkten	129
	13.2 Indirekt messbare Punkte	136
	13.3 Automatische Vermessung von Punkten	140
	13.4 Statische Vermessung von Punkten	141
	13.5 Bathymetrische Vermessung	142
	13.6 Vermessung mit Ortungsgeräten (Kabelortungsgeräte)	145
14	GPS-Absteckung	146
	14.1 Absteck-Information	146
	14.2 Typische Vorgänge beim Abstecken	149
	14.3 Absteckung	150
15	TPS – Steuerung der Totalstation	159
16	TPS – Grundlegendes	168
17	TPS – Stationierungsarten	170
	17.1 Orientierung setzen	172
18	TPS – Vermessung von Punkten	183
19	TPS-Absteckung	192
	19.1 Absteck-Information	192
	19.2 Typische Vorgänge beim Abstecken	195
	19.3 Absteckung	196
20	TPS – Automatische Messung	205
	20.1 Einstellungen	205
	20.2 Arbeitsschritte	207
	20.3 Berichte	210
21	Berechnungen	213
22	Volumen und Oberflächen	
	22 1 Oberfläche	230
	22.2 Volumen	234
23	Trassierung	239
	23.1 Straßen-Manager	240
	23.2 Absteckung	244
	23.3 Seitenböschungen	245
	23.4 Aktuelle Position	246
	23.5 Querschnittvorlagen	247
	23.6 Bericht	248
24	X-PAD 365	250
25	Externe Referenzen	254
26	Datenimport	257
		257

27	Datenexport	261
28	MEP	267

Übersicht

Module und Funktionen

Dieses Handbuch enthält alle Informationen, die für die schnelle und effiziente Verwendung von X-PAD in allen Situationen erforderlich sind.

Modul	Beschreibung	X-PAD Ulti- mate Survey	X-PAD Ulti- mate Build
GNSS	Hauptmodul, in welchem alle grundlegenden Funktionen für die Vermessung und das Abste- cken mit GPS enthalten sind	1	1
TPS	Hauptmodul, in welchem alle grundlegenden Funktionen für die Vermessung und das Abste- cken mit einer Totalstation enthalten sind	1	1
TPS Robotik	Erweiterungsmodul, das die Verwendung auto- matisierter und motorisierter Totalstationen ermöglicht. Erfordert das Vorhandensein eines TPS-Moduls	1	1
X-Pole	Erweiterungsmodul, das die gleichzeitige Ver- wendung eines GPS-Empfängers und der Total- station ermöglicht	1	1
GIS	Erweiterungsmodul für GIS-Datenerfassung; die Software ermöglicht neben der Erfassung der Punktposition auch die Erfassung anderer, vom Benutzer frei zu definierender Eigenschaften.	1	-
Volumen	Erweiterungsmodul für die Oberflächenabste- ckung und Volumen- und Oberflächenberech- nungen	1	1
Straße	Ermöglicht den Import von Straßenplanungsda- ten unterschiedlicher Formate und die Abste- ckung jedes Elements der Strecke entsprechend den unterschiedlichen Modi	1	-
Automessung	Erweiterungsmodul für die automatische Mes- sung mit einer motorisierten Totalstation	1	-
Bathymetrie	Ermöglicht die Verwaltung bathymetrischer Ver- messungen durch die Erfassung von Tiefendaten eines Echolots und GPS- oder TPS-Positionsda- ten. Beinhaltet eine Routenkontrolle	1	-
Locator	Ermöglicht die Verbindung zu Leitungsortungs- geräten und die Erfassung der Tiefe in Überein- stimmung mit den GPS-Positionen	1	-
Build-Erweite- rung	Zusätzliches Modul, das die X-PAD Ulti- mate Build-Funktionen enthält	1	-
X-PERT	Zusätzliches Modul, das X-PERT vollständig unterstützt Details werden auf der Lizenzstatus-Seite ange- zeigt. Vor Auslaufen der Lizenz erscheint eine Warnmeldung. Die in den Service-Packs enthalte- nen neuen Funktionen sind nur für Kunden mit einem X-PERT-Abonne- ment verfügbar.	<i>J</i>	_

Installation

Anforderungen

2

Zum Installieren der Software auf dem Gerät sind die aufgelisteten Dateien erforderlich.

Datei

Beschreibung it.geomax.xpadsurveyultimate.apk Installationsdatei (Setup-Datei)

n	Schrit t	Beschreibung				
-	1.	Die X-PAD Ultimate-Soft	ware von dieser	Links herunterladen:		
		• Für X-PAD Ultim	ate Survey:	<u>http://www.lse-online.it/Download/X-</u> PAD-Ultimate/it.geomax.xpadsurveyulti mate.apk		
		• Für X-PAD Ultim	ate Build:	http://www.lse-online.it/Download/X- PAD-Ultimate/it.geomax.xpadbuildulti- mate.apk		
		• Für X-PAD Ultim	ate GO:	http://www.lse-online.it/Download/X- PAD-Ultimate/it.geomax.xpadsurvey- goultimate.apk		
		Für Versionshinv	veise:	Versionshinweise sind auf der X-PAD 365-Plattform verfügbar.		
-	2.	Die X-PAD Ultimate-Soft Die Installationsdateien Controller aus installiere	ware installierer vom Computer a en.	n. auf den Controller kopieren und direkt vom		
		Für X-PAD Ultim	ate Survey:	it.geomax.xpadsurveyultimate.apk		
		Für X-PAD Ultim	ate Build:	it.geomax.xpadbuildultimate.apk		
		Für X-PAD Ultim	ate GO:	it.geomax.xpadgoultimate.apk		
-	3.	X-PAD Ultimate ausführen. Die Elemente der Anwendungsprogramme auf dem Controller auswählen.				
		Für X-PAD Ultim	ate Survey:	SURVEY		
		Für X-PAD Ultim	ate Build:			
		• Für X-PAD Ultim	ate GO:			
-	4	X-PAD Illtimate startet				

Schritt für Schritt: Aktivierung

Beim erstmaligen Ausführen der Software ist deren Aktivierung erforderlich. Die Aktivierung erfolgt online. Hierfür ist eine Internetverbindung erforderlich.

Online-Aktivierung

license uata	
Enter license data and p	ress Activate button to perform on-line activation.
EquipmentID	
Serial number	
Device S/N	81BA6A57
Device model	SAMSUNG-SM-T719

Schrit t	Beschreibung
1.	Das Gerät mit dem Internet verbinden.
2.	Das Lizenzsystem auswählen: EquipmentID oder EntitlementID.
3.	Abhängig von der Lizenz entweder die EquipmentID und Seriennummer oder die EntitlementID eingeben.
4.	Die Aktivierung wird automatisch ausgeführt und die Software ist anschließend für die Verwendung bereit.

Schritt für Schritt: Hinzufügen von Modulen

Es ist möglich, weitere Module zur aktuellen Konfiguration hinzuzufügen.

Module online hinzufügen

Schrit t	Beschreibung
1.	X-PAD 🔀 starten.
2.	Auf 🔀 oben links klicken.
3.	Die Seite Lizenz & Module auswählen.
4.	Auf Lizenz aktualisieren klicken.
5.	Die entsprechende Lizenz wird mit den neu erstandenen Modulen aktualisiert.

Schritt für Schritt: Über-
tragung einer X-PAD-
Lizenz von einem Control-
ler auf einen anderen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf der Seite Lizenz auf Tools klicken.
2.	Lizenz entfernen auswählen.
3.	X-PAD Ultimate auf dem neuen Controller installieren.
4.	Die Lizenz mithilfe der gleichen Lizenzinformationen aktivieren.

Schritt für Schritt: Information

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🔀 oben links klicken.
2.	Die Seite Über auswählen.
3.	Auf der Seite stehen verschiedene Informationen zur Verfügung. Zum Beispiel die Lizenznummer und der Lizenztyp oder die aktiven Module.
4.	Im Falle von Demo-Lizenzen kann eine spezifische Konfiguration durch Aktivieren nur der benötigten Module erstellt werden. Die Modulaktivierung für Demo-Lizenzen wird nachfolgend gezeigt.



Schritt für Schritt: Lokalisierungspakete

Lokalisierungspakete ermöglichen die Installation von Systemdateien, die für die Verwendung des Produkts in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Sprachversion erforderlich sind. Lokalisierungspakete können bei Ihrem GeoMax-Ansprechpartner angefordert werden.

Lokalisierungspakete können Folgendes enthalten:

- Sprachmeldungen in der entsprechenden Sprache
- Koordinatenkorrekturmodelle
- Geoid-Modelle
- Andere Einstellungen

Download direkt im Programm

Schrit t	Beschreibung
1.	X-PAD 🔀 starten.
2.	Auf Einstellungen klicken.
3.	Sonstiges auswählen.
4.	Neben der entsprechenden Sprache auf Installation klicken.
5.	Auf Download unten rechts klicken. Eine Liste aller auf dem Controller verfügbaren Lokalisierungspakete wird angezeigt.
6.	Die zu installierenden Pakete auswählen.
7.	Die entsprechenden Dateien nach Beendigung des Installationsvorgangs löschen, um Speicherplatz auf dem Datenträger freizugeben.

Download über Links

Schrit	Beschreibung
t	
1.	Ein Lokalisierungspaket über einen der in der folgenden Tabelle aufgelisteten Links herunterladen.
2.	Die Lokalisierungspaketdatei in den Ordner "X-PAD" kopieren.
3.	X-PAD 🔀 starten.
4.	Auf Einstellungen klicken.
5.	Sonstiges auswählen.
6.	Neben der entsprechenden Sprache auf Installation klicken. Download auswählen. Eine Liste aller auf dem Controller verfügbaren Lokalisierungspakete wird angezeigt.
7.	Die zu installierenden Pakete auswählen.
8.	Die entsprechenden Dateien nach Beendigung des Installationsvorgangs löschen, um Speicherplatz auf dem Datenträger freizugeben.

Schritt für Schritt: Automatische Updates

Für die Aktualisierung von X-PAD ist ein kostenloses X-PAD 365-Konto erforderlich.

Wenn X-PAD gestartet wird, sucht die Software automatisch nach Updates. Wenn ein Update verfügbar ist, erscheint das Symbol $\underline{\mathbf{L}}$ in der oberen Leiste des Hauptbildschirms.

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf 🛃 klicken, um eine Liste der für die Aktualisierung verfügbaren Elemente anzu- zeigen.	
2.	Auf Installation klicken, um das Update herunterzuladen und zu installieren.	
	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	
	News X-PAD Survey release 2.7.608 October 2016	
	General	
	Geoid: fixed an error that didn't allow the calculation of the elevations for some countries only.	
	News X-PAD Survey release 2.7.605 October 2016	
	General	
	Fixed bugs: some small bugs has been fixed.	
	Geold fixed an error that didn't allow the calculation of the elevations for some countries	

Schritt für Schritt: Wiederherstellen der vorherigen Version Alle Aktualisierungen, die auf das Gerät heruntergeladen und darauf installiert werden, werden gespeichert, um eine vorherige Version bei Bedarf wiederherstellen zu können.

Schrit t	Beschrei	bung		
1.	Auf 🔀 oben links klicken.			
2.	Die Seite Version auswählen.			
3.	Die wiederherzustellende Version auswählen.			
	🔀 X-PAD info			
	ABOUT	LICENSE &	RELEASES	DEVICE
	Downloaded	alaaaaa		

ABOUT	LICENSE &	RELEASES	DEVICE
Downloaded i	eleases		
X-PAD Re 127799 Kbyt	I.4.0.800		30-03-19 18:33
X-PAD Re 127767 Kbyt	I.4.0.703		20-03-19 10:25
X-PAD Re 127763 Kbyt	I.4.0.701 res		14-03-19 15:32
X-PAD Re 127633 Kbyt	I.4.0.601		28-02-19 19:51
X-PAD Re	1.4.0.550		
\triangleleft		🖹 Net	ws

Der Arbeitsbildschirm

Beschreibung

Um die Software schnell und effizient anwenden zu können, ist es wichtig, die Regeln für die Verwendung des Arbeitsbereichs zu verstehen.

3.1

3

Der Hauptbildschirm



JOB SURVEY STAKEOUT COGO MONITORING SURFAC Points/Measures/Co... > iob New/Open job > 🜐 Coordinate System 🛃 Import data > > < Export & Share > 🔀 Job utilities >

Das Hauptfenster ist durch das Menü gekennzeichnet, in dem die unterschiedlichen Befehle basierend auf ihren Funktionen organisiert sind.

CAD		Settings	Quit	
CAD	TPS	C Settings	Quit	

Im unteren Bereich des Fensters sind allgemeine Befehle zu finden.

Sym- bol	Beschreibung	
	Auf graphische CAD zugreifen.	

Auf das Fenster zugreifen, in dem der allgemeine Status des verbundenen Empfängers gesteuert und das aktuelle Profil geändert werden kann. Das Symbol stellt den tatsächlich verbundenen Instrumententyp dar.



S

GPS-Rover







_	
围	

GPS-Basisstation



Auf das Fenster zugreifen, in dem einfache Messungen mit der Totalstation vorgenommen sowie alle Mess-Einstellungen überprüft werden können.



Auf das Fenster zugreifen, in dem die Parameter des Empfängers und der Software eingestellt werden können.



Software beenden.





Dialogfelder sind durch eine obere Leiste gekennzeichnet, die verschiedene hilfreiche Informationen enthält.

Objekt	Sym- bol	Beschreibung		
X-PAD-Symbol	X	Durch Klicken auf dieses Symbol werden allgemeine Infor- mationen zu Software, Lizenzen, aktiven Modulen und zuvor installierten Versionen bereitgestellt.		
Job-Name oder Bildschirmtitel		Der Name des Jobs wird im Hauptbildschirm angezeigt. Der Titel des Felds wird im Dialogfeld angezeigt.		
Update verfüg- bar	<u>+</u>	Dieses Symbol zeigt an, wenn ein X-PAD-Update verfügbar ist. Auf das Symbol klicken, um die in dem Update enthalte- nen neuen Elemente anzuzeigen und mit dem Download und der Installation fortzufahren.		
Wetter	- Ò -	Das Symbol zeigt das aktuelle Wetter an. Durch Klicken auf das Symbol wird ein Fenster mit der Wettervorhersage der nächsten Stunden und Tage geöffnet.		
Geräteakku		Ladezustand des Geräteakkus. Durch Klicken auf das Symbol wird ein Fenster mit Informationen zum Gerät geöffnet.		
GPS-Akku	GS	Ladezustand des GPS-Empfängerakkus. Durch Klicken auf das Symbol wird ein Fenster mit Informationen zum Empfänger oder der Totalstation geöffnet.		
		Wenn der Akkuladestand unter 20 %, 10 % und 5 % fällt, erscheint jeweils eine Meldung unten auf dem Bildschirm, die den Benutzer auffordert, den Akku zu tauschen.		
X-Pole		Messung mit X-Pole-Modus. Ermöglicht das Umschalten zu einem anderen Instrumententyp. Bei Verwendung des GNSS- Empfängers kann zur Verwendung der Totalstation umge- schaltet werden und umgekehrt.		
TPS-Akku	Т	Ladezustand des Akkus der Totalstation. Durch Klicken auf das Symbol wird ein Fenster mit Informationen zum Empfän- ger oder der Totalstation geöffnet.		
		Wenn der Akkuladestand unter 20 %, 10 % und 5 % fällt, erscheint jeweils eine Meldung unten auf dem Bildschirm, die den Benutzer auffordert, den Akku zu tauschen.		
Sprachbefehl	1/2	Aktiviert/Deaktiviert die Verwendung von Sprachbefehlen während des Betriebs		
X-PERT		Zeigt den Status des X-PERT-Abonnements an		
QR-Code scan- nen		Teilt und druckt ein QR-Code-Etikett, das die Bluetooth- Adresse jedes Geräts enthält. Dies wird verwendet, um ein Gerät schnell zu verbinden, das bereits konfiguriert ist und für das eine eigene Konfiguration gespeichert ist.		
⊲	pols	+ Add Die meisten Dialogfelder enthalten im unte- ren Bereich eine Leiste mit Befehlen, die im jeweiligen Feld verwendet werden können.		

Taste	Beschreibung
\bigtriangledown	Schließt das Fenster Kurz antippen, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren. Symbol länger antippen, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
\checkmark	Speichert den Inhalt der Felder und schließt das Fenster
	Speichert die erhaltenen Ergebnisse und fährt mit dem Vorgang fort



Hilfsprogramme zur Verwaltung von Fensterdaten





Fügt ein neues Element zu den im Fenster angezeigten Daten hinzu



Entfernt ausgewählte Objekte im Fenster



Lädt die nächste Seite in einem Schritt-für-Schritt-Vorgang



Zugriff auf Jobs, die auf Cloud-Plattformen wie X-PAD 365 Cloud, Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive, SkyDrive oder Novatron X-Site verfügbar sind. Novatron ist ein Hersteller von Maschinensteuerungssystemen und X-Site ist die unternehmenseigene Cloud-Plattform, mit der die Konnektivität und Kollaboration zwischen Maschinen, Bürostandorten und allen Teams sichergestellt werden. Benutzer können sich innerhalb von X-PAD Ultimate in diesem System

anmelden und auf die verschiedenen Projekte zugreifen. Aus X-PAD Ultimate exportierte Daten können auf die Plattform hochgeladen werden und sind dann umgehend für die Maschine verfügbar. Auch der Download von Daten von X-



Aktiviert den Vorgang zum Abstecken des Punkts

Site nach X-PAD Ultimate ist möglich.

Wettervorhersage

🔀 Weather	
Oderzo broken clouds	14°C
Saturday 13 April few clouds	14°C >
Aunday 14 April Iight rain	11°C >
Monday 15 April clear sky	16°C >
Tuesday 16 April few clouds	15°C >
\bigtriangledown	

In diesem Fenster wird die Wettervorhersage der nächsten Stunden und Tage angezeigt.

Durch Klicken auf einen Tag wird die Wettervorhersage für die Stunden dieses Tages angezeigt.

Hierfür ist eine Internetverbindung erforderlich.



Taste Beschreibung

Wettervorhersage aktualisieren



Geräteinformation und Support

Teilen und Drucken eines QR-Code-Etiketts mit Bluetooth-Adresse



Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🔀 oben links klicken.
2.	Auf die Seite Gerät tippen. Diese Registerkarte zeigt allgemeine Informationen über das Gerät an.
3.	Auf die Seite Support tippen. Ermöglicht das Senden einer E-Mail an das Support-Team oder die Herstellung einer Teamviewer- oder AnyDesk-Verbindung in X-PAD Ultimate.

3. Den QR-Code scannen.



4.	Das QR-Code-Etikett enthält die Bluetooth-Adresse jedes Geräts.
5.	Die Abbildung zeigt ein QR-Code-Etikett auf dem Gerät, das die Verbindung zum Gerät ermöglicht.

Informationen zum Empfänger/zur Totalstationen

3.2

3.3

Beschreibung

Dieses Fenster enthält allgemeine Informationen über den verbundenen GPS-Empfänger oder die verbundene Totalstation.

Virtuelle Tastatur

Virtuelle Tastatur

Job nar	me								0 🧐	PZ 🖬 14:29
Job nar										
Ð		1	23		С			\oslash		
Q	w	E	R	т	Y	U	1	0	Р	•*
А	S	D	F	G	н	J	К	L		Fine
•	z	х	С	v	В	N	м	,	?	•
?123	پ	/ *			Italiano			•		
	F1	F2								

Die virtuelle Tastatur ermöglicht das Einfügen von Buchstaben, Zahlen und Symbolen.

Um auf die virtuelle Tastatur zuzugreifen, in das Feld klicken.

Taste	Beschreibung
\bigtriangledown	Schließt das Fenster
abc	Aktiviert die alphabetische Tastatur
123	Aktiviert die Zahlentastatur
C	Stellt den Startwert wieder her
~	Speichert den Inhalt der Felder und schließt das Fenster

Taste	Beschreibung
sw	Den Quadrant für eine Richtung auswählen. Den Wert für eine Richtung einge- ben, jedoch ohne die erste Ziffer, die üblicherweise den Quadranten angibt. Beispiel: Anstelle von 323.4549 die Werte 23°45'49" eingeben und Iso SW drücken. Angezeigt wird S23°45'49"W.
h	Die Längeneinheit "Chain" (1 Chain = 20,1168 Meter) für Distanzen auswählen. Wird hauptsächlich in den USA verwendet.

Einfügen der geografischen Breiten- und Längenwerte

Beschreibung

3.4

In den Eingabefeldern für geografische Breiten- und Längenwerte müssen die Werte gemäß folgender Regel eingegeben werden:

<Vorzeichen>GG.MMSSssss

Beschreibung der Felder

Feld	Beschreibung
<vorzeichen></vorzeichen>	 + für Breite Nord und Länge Ost - für Breite Süd und Länge West
GG	Dezimalgrad
	Trennzeichen
MM	Zwei Zeichen für Minuten
SS	Zwei Zeichen für Sekunden
SSSS	Zehntelsekunde

Beispiele

Syntax

Feld	Beschreibung
12°34′56.7890 N	12.34567890
12°34′56.7890 S	-12.34567890
123°45′56.7890 E	123.45567890
123°45′56.7890 W	-123.45567890

3.5

Einfügen von Fuß als Bruchzahl

Beschreibung

Syntax

Distanz- und Koordinatenwerte können in Fuß als Bruchzahl eingegeben werden. Das akzeptierte Format ist wie folgt:

<Fuß>' <Zoll> <Bruchteil eines Zolls>"

Beispiel

Feld	Beschreibung
5 Fuß, 6 Zoll und ein Viertel	5' 6 1/4"

4	Job-Verwaltung Jobs werden nach Standorten organisiert. Es können neue Standorte erstellt und bestehende Standorte verwaltet werden. Jeder neue Job wird für den aktuellen Standort erstellt. Jeder Standort kann mehrere Jobs enthalten.				
Beschreibung					
4.1	Standortverwaltung				
Zugriff	Schrit t	Beschreibung			
	1.	Auf JOB tippen.			
	2.	Auf Job neu/öffnen tippen.			
	3.	Auf 🖬 klicken.			
	Taste	Beschreibung			
	Liste.	Alphabetische Liste der Standorte			
	Karte.	Standorte werden in Google Maps angezeigt.			
	-1-	Zur Erstellung eines neuen Standorts			
	▲Ż	auf- zu absteigend oder umgekehrt.			
len eines Standorts	Schrit t	Beschreibung			
	1.	Auf JOB tippen.			
	2.	Auf Job neu/öffnen tippen.			
	3.	Auf 📊 klicken.			
	4.	Einen Standortnamen eingeben.			
	5.	Eine Zeile auswählen, die zum Standort gehört, um diesen als aktuellen Standort festzulegen.			
	6.	Zum Fenster mit der Liste der Jobs zurückkehren. Es werden nur Jobs des ausge- wählten Standorts angezeigt.			
 Schritt für Schritt: Erstel- len eines Standorts	Schrit t	Beschreibung			
	1.	Auf JOB tippen.			
	2.	Auf Job neu/öffnen tippen.			
	3.	Auf 🖬 klicken.			
	4.	Auf 🖪 klicken.			

Feld	Beschreibung
Kollaborative Bau- stelle (X-PAD 365)	Diese Option aktivieren, um die Kollaboration für den Standort zu ermöglichen, damit Jobs in X-PAD 365 geteilt werden können. Erfordert eine X-PAD 365-Lizenz
Baustellenname	Name des zu erstellenden Standorts

Feld	Beschreibung
Position	Adresse und Position des Standorts Wenn das Gerät über eine gültige GPS-Position verfügt, wird es auto- matisch verwendet. Alternativ den Ort auf der Karte durch langes Anklicken der gewünschten Position auf der Karte auswählen. Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, wird außerdem die zugehörige Adresse angezeigt.

Schritt für Schritt: Löschen eines Standorts

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Job Dienstprogramme tippen.
3.	Auf Baustelle löschen tippen.
4.	Den zu löschenden Standort auswählen.
ß	Alternativ das Kontextmenü verwenden, das beim Antippen eines Standorts in der Liste verfügbar wird.
ß	Die in dem Standort enthaltenen Jobs werden gelöscht und können nicht wiederher- gestellt werden.

Job-Verwaltung

Beschreibung

4.2

Die Liste der auf dem Gerät verfügbaren Jobs wird entsprechend den unterschiedlichen Modi angezeigt.

Visualisierungsmodi

Modus	Beschreibung
Galerie	Job-Galerie Jobs werden in einer Karussellansicht mit dem mit dem Job verknüpf- ten Bild oder mit einem Vorschaubild der Zeichnung visualisiert. Infor- mationen zum Bearbeitungsdatum der Datei und die Dateigröße sind enthalten. Auf ein Bild klicken, um den Job zu öffnen.
Liste	Job-Liste Jobs werden in einer Liste zusammen mit dem Bearbeitungsdatum und der Dateigröße aufgelistet. Auf die Zeile des entsprechenden Jobs klicken, um diesen zu öffnen.
Karte	Visualisierung der Jobs in Google Maps Die Position jedes Jobs wird in Google Maps angezeigt: Auf das Sym- bol klicken, um Informationen über einen Job zu erhalten und diesen zu öffnen. Wenn sich mehrere Jobs in diesem Bereich befinden, wird eine Liste angezeigt.
Kalender	Visualisierung der Jobs im Kalender Jobs werden in einem Kalender basierend auf deren Erstellungsdatum visualisiert. Um einen Job zu öffnen, auf den entsprechenden Tag klicken. Wenn mehrere Jobs das gleiche Erstellungsdatum besitzen, werden die erstellten Jobs nach Datum sortiert aufgelistet.

Beschreibung der Tasten

Taste	Beschreibung
\bigcirc	Standortverwaltung

Karussellansicht

Taste	Beschreibung
≣	Listenansicht
	Kartenansicht
	Kalenderansicht
	Zugriff auf Jobs, die auf Cloud-Plattformen wie X-PAD 365 Cloud, Micro- soft OneDrive, Dropbox, Google Drive, SkyDrive oder Novatron X-Site verfügbar sind. Novatron ist ein Hersteller von Maschinensteuerungssystemen und X-Site ist die unternehmenseigene Cloud-Plattform, mit der die Konnektivität und Kolla- boration zwischen Maschinen, Bürostandorten und allen Teams sichergestellt werden. Benutzer können sich innerhalb von X-PAD Ultimate in diesem System anmelden und auf die verschiedenen Projekte zugreifen. Aus X-PAD Ultimate exportierte Daten können auf die Plattform hochgeladen werden und sind dann umgehend für die Maschine verfügbar. Auch der Download von Daten von X- Site nach X-PAD Ultimate ist möglich.
▲ <mark>A</mark> Z	Die alphabetische Reihenfolge der Jobs und deren Bearbeitungsdatum von auf- zu absteigend oder umgekehrt umkehren. Daten auf dem OneDrive Cloud-Server speichern und abrufen.
+	Einen Job erstellen.

Schritt für Schritt: Erstellung eines Jobs

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Job neu/öffnen tippen.
3.	Auf 🕂 klicken.

Feld	Beschreibung
Baustelle	Standort, für den der Job erstellt wird
Kollaborativer Job (X- PAD 365).	Diese Option aktivieren, um die Kollaboration für den Job zu ermögli- chen, damit dieser in X-PAD 365 synchronisiert wird. Erfordert eine X-PAD 365-Lizenz
Jobname	Name des zu erstellenden Jobs
Referenzjob	Eine Verknüpfung zwischen einem neuen und einem bestehenden Job erstellen. Wenn ein neuer Job geöffnet wird, dann werden die Punkte aus dem Referenz-Job als Referenzpunkte in den neuen Job geladen. Die Refe- renzpunkte können für alle Betriebsvorgänge, z. B. die Orientierung der Totalstation oder die Kalibrierung des GPS-Standorts, verwendet werden.
Codebibliothek	Eine Bibliothek mit Vermessungscodes mit dem Job verknüpfen. Die Bibliothek enthält eine Liste von Codes, Beschreibungen und Symbolen, die zur Beschreibung der gemessenen Punkte verwendet werden können.
GIS-Feature	Bibliothek mit GIS-Merkmalen zur Verknüpfung mit dem Job Die Bibliothek enthält Definitionen von GIS-Merkmalen und -Eigen- schaften, die mit den Vermessungscodes verknüpft werden können. Wenn ein Punkt gespeichert wird, dann wird zusätzlich das verknüpfte GIS-Merkmal gespeichert.
Kommentar	Beschreibende Anmerkungen zum Job

Feld	Beschreibung
Koordinatensystem	Das dem neuen Job zugewiesene Koordinatensystem ist als Standard- system festgelegt.
Position	Adresse und Position des Jobs Wenn das Gerät über eine gültige GPS-Position verfügt, wird es auto- matisch verwendet. Alternativ den Ort auf der Karte durch langes Anklicken der gewünschten Position auf der Karte auswählen. Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, wird außerdem die zugehörige Adresse angezeigt.
Foto	Das ausgewählte Foto wird verwendet, um den Job in der Galerie darzustellen. Das auf dem Controller verfügbare Bild oder neue Fotos können hierzu verwendet werden.

Schritt für Schritt: Öffnen eines Jobs

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Job neu/öffnen tippen.
3.	Den Standort auswählen, der den zu öffnenden Job enthält.
4.	Den Job aus der Liste, in Google Maps oder im Kalender auswählen.

Schritt für Schritt: Öffnen eines auf einem Cloud-Server gespeicherten Jobs

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Job neu/öffnen tippen.
3.	Den Cloud-Server auswählen, auf dem der Job gespeichert ist.
4.	Falls erforderlich, am Server anmelden.
5.	Den zu öffnenden Job auswählen. Der Job wird in den aktuellen Standort kopiert und kann geöffnet werden.

Schritt für Schritt: Job-Eigenschaften

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Job Dienstprogramme tippen.
3.	Auf Jobeigenschaften tippen.

Feld	Beschreibung
Baustelle	Standort, für den der Job erstellt wird
Jobname	Name des zu erstellenden Jobs
Referenzjob	Eine Verknüpfung zwischen einem neuen und einem bestehenden Job erstellen. Wenn ein neuer Job geöffnet wird, dann werden die Punkte aus dem Referenz-Job als Referenzpunkte in den neuen Job geladen. Die Refe- renzpunkte können für alle Betriebsvorgänge, z. B. die Orientierung der Totalstation oder die Kalibrierung des GPS-Standorts, verwendet werden.
Codebibliothek	Eine Bibliothek mit Vermessungscodes mit dem Job verknüpfen. Die Bibliothek enthält eine Liste von Codes, Beschreibungen und Symbolen, die zur Beschreibung der gemessenen Punkte verwendet werden können.

Feld	Beschreibung
GIS-Feature	Bibliothek mit GIS-Merkmalen zur Verknüpfung mit dem Job Die Bibliothek enthält Definitionen von GIS-Merkmalen und -Eigen- schaften, die mit den Vermessungscodes verknüpft werden können. Wenn ein Punkt gespeichert wird, dann wird zusätzlich das verknüpfte GIS-Merkmal gespeichert.
Kommentar	Beschreibende Anmerkungen zum Job
Koordinatensystem	Das dem neuen Job zugewiesene Koordinatensystem ist als Standard- system festgelegt.
Position	Adresse und Position des Jobs Wenn das Gerät über eine gültige GPS-Position verfügt, wird es auto- matisch verwendet. Alternativ den Ort auf der Karte durch langes Anklicken der gewünschten Position auf der Karte auswählen. Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, wird außerdem die zugehörige Adresse angezeigt.
Foto	Das ausgewählte Foto wird verwendet, um den Job in der Galerie darzustellen. Das auf dem Controller verfügbare Bild oder neue Fotos können hierzu verwendet werden.

Schritt für Schritt: Kopieren oder Senden einer Kopie des aktuellen Jobs

Kopieren eines Jobs

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Job Dienstprogramme tippen.
3.	Auf Kopie des Jobs speichern tippen.
4.	Den geöffneten Job und alle verknüpften Dateien speichern.
3	Auf In andere Baustelle kopieren tippen, um den Job in einen anderen Standort zu kopieren.
ß	Auf In andere Baustelle verschieben tippen, um den Job in einen anderen Stand- ort zu verschieben.

Beschreibung der Felder

Feld	Beschreibung
Dateiname	Name, der dem kopierten Job zugewiesen wird
Gerät/Cloud	Die Kopie des Jobs auf dem Gerät oder einem Cloud-Server spei- chern.
Teilen-Datei	Auf Android-Geräten verfügbare Dienste wie Senden von Dateien über E-Mail, WLAN, Bluetooth, X-PAD 365, Google Drive, DropBox oder OneDrive verwenden.

Speichern eines Jobs

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Liste tippen.
2.	Auf Jobname tippen und halten.
3.	Auf Speichern als tippen.
4.	Den geöffneten Job und alle verknüpften Dateien speichern.
5.	Der soeben gespeicherte Job kann direkt geöffnet werden.

Feld	Beschreibung
Dateiname	Name, der dem kopierten Job zugewiesen wird



Beschreibung



Taste

Eine Kopie des Jobs auf einer mit dem Gerät verbundenen Speichereinheit speichern.

Diese Option wird durch Tippen und Halten des Job-Namens und Auswahl von **Speichern als** verfügbar.



Eine Kopie des Jobs in einem Geräteordner speichern. Diese Option wird durch Tippen und Halten des Job-Namens und Auswahl von **Speichern als** verfügbar.

Löschen ausgewählter Jobs

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf JOB tippen.	
2.	Auf Job Dienstprogramme tippen.	
3.	Auf Job löschen tippen.	
4.	Die zu löschenden Jobs auswählen. Die ausgewählten Job-Dateien und alle verknüpften Dateien werden gelöscht.	

Löschen eines Jobs

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Liste tippen.

Schritt für Schritt: Löschen eines Jobs

Schrit t	Beschreibung
2.	Den Job-Namen getippt halten.
3.	Auf Löschen tippen.
4.	Die ausgewählte Job-Datei und alle verknüpften Dateien werden gelöscht.

Schritt für Schritt: Umbenennen eines Jobs

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Liste tippen.
2.	Den Job-Namen getippt halten.
3.	Auf Umbenennen tippen.
4.	Die ausgewählte Job-Datei und alle verknüpften Dateien werden umbenannt.

Schritt für Schritt: Reparieren und Komprimieren eines Jobs

Mit dieser Option wird ein bestehender Job komprimiert und bei Bedarf wiederhergestellt, falls viele Daten gelöscht wurden oder eine Job-Datei beschädigt ist.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Job Dienstprogramme tippen.
3.	Auf Job komprimieren und wiederherstellen tippen.
4.	Einen Job auswählen. Es wird eine Kopie des ursprünglichen Jobs erstellt.

Schritt für Schritt: Wiederherstellen eines Jobs Diese Option ermöglicht den Import der RAW-Datei eines anderen Jobs in einen Job, der beschädigt ist und nicht mehr geöffnet werden kann.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Job Dienstprogramme tippen.
3.	Auf Job wiederherstellen tippen.
4.	Die RAW-Datei des wiederherzustellenden Jobs auswählen.
5.	Dem neuen Job, der die wiederhergestellten Daten enthalten wird, einen Namen zuweisen.

Dateierweiterungen und Ordnername

Erweiterung oder Ordner	Beschreibung
*.GFD4	Jeder Job wird in einer Datei mit der Dateierweiterung *.GFD4 gespei- chert.
*.GFD4_BAK	Beim Öffnen eines Jobs wird automatisch eine Kopie mit der Dateier- weiterung *.GFD4_BAK erstellt.
*.RAW	Beim Schließen eines Jobs wird die RAW-Datei mit der Dateierweite- rung *. RAW erstellt. Die RAW-Datei ist eine Textdatei, in der alle wesentlichen Daten des Jobs enthalten sind: topographische Punkte und Messungen. Die RAW-Datei kann in Softwareprodukten von Drittanbietern für den Import von Daten verwendet werden.
<name des<br="">Jobs>_IMG</name>	Mit Punkten oder dem Vermessungsfeldbuch verknüpfte Zeichnungen werden in einem Unterordner des Job-Ordners gespeichert. Der Name des Unterordners lautet <name des="" jobs="">_IMG>.</name>

Jobs, die mit X-PAD Survey 3 (der Vorgängerversion von X-PAD) erstellt wurden, werden in der Arbeitsliste mit dem Symbol \mathbb{M} angezeigt.

Mit X-PAD Survey 3 erstellt Jobs müssen vor dem Öffnen konvertiert werden.

Bei der Konvertierung bleibt der ursprüngliche Job erhalten und es wird eine Kopie des Jobs im neuen Format erstellt.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Job neu/öffnen tippen.
3.	Die zu konvertierende Job-Datei auswählen.
4.	Ja drücken, um die Konvertierung auszuführen.

5	Einstellungen	
Beschreibung	Die Softwarevorgänge unterliegen einer Reihe von Parametern und Optionen, die vollständig anpassbar sind.	
Schritt für Schritt: Spei- chern und Laden von Ein- stellungen	 Alle Einstellungen können folgendermaßen gespeichert werden: Als Standardeinstellungen für jeden neuen Job Mit einem Namen zum Laden, wenn diese für einen Job erforderlich sind Einstellungen als Standard speichern	
	Schrit Beschreibung	

t	
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf 🎛 klicken.
3.	Einstellungen als Standard speichern auswählen.
4.	Die aktuellen Einstellungen werden als Standardeinstellungen gespeichert. Bei jedem neuen Job werden diese Einstellungen automatisch verwendet.

Einstellungen speichern als

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf 🎛 klicken.
3.	Auf Einstellungen mit Namen speichern tippen.
4.	Einen Namen eingeben, unter dem die aktuellen Einstellungen gespeichert werden sollen.

Laden von Einstellungen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf 🎛 klicken.
3.	Auf Einstellungen laden tippen.
4.	Eine Datei auswählen, die in den aktuellen Job geladen werden soll.

5.1	Einhei	ten
Beschreibung	Auf diese verwende	r Seite können die Einheiten für Messungen festgelegt werden, die für alle Datentypen et werden sollen.
	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf Einstellungen tippen.
	2.	Auf Einheiten tippen.
5.2	Dezim	alstellen

Beschreibung

Auf dieser Seite kann die Anzahl der Dezimalstellen festgelegt werden, die für alle Datentypen angezeigt werden sollen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf Dezimalzahlen tippen.

5.3	Koordinaten
Beschreibung	Auf dieser Seite ist Folgendes möglich:
	 Einstellung der Symbole, die Abszisse, Ordinaten und Höhen kennzeichnen Einstellung der Visualisierungs- und Einfügereihenfolge von Abszisse und Ordinaten Einstellung der Richtung der Ordinaten Die Standardrichtung der Ordinaten ist nordwärts, in einigen Ländern ist dies jedoch umgekehrt.
	Schrit Beschreibung t
	1. Auf Einstellungen tippen.
	2. Auf Koordinaten tippen.
5.4	GNSS
Beschreibung	Auf dieser Registerkarte ist Folgendes möglich:
	 Einstellung verschiedener Parameter zur Steuerung der Erfassung von den Positionen des GPS-Empfängers

• Einstellung der Funktionsmodi

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS tippen.

Registerkarte GNSS

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS tippen.
3.	Auf GNSS tippen.

Genauigkeitsprüfung

Feld	Beschreibung
Speichern nur bei Fix-Lösung	Die Epochenaufzeichnung erfolgt nur, wenn sich der Empfänger im Fixed-Modus befindet.
Genauigkeitsprü- fung	Aktiviert die Genauigkeitsprüfung Eine GPS-Epoche wird akzeptiert, wenn die aktuelle Genauigkeit die voreingestellten Genauigkeitsbedingungen erfüllt.
RTK-Altersprüfung	Ermöglicht die Steuerung für den Empfang von Korrekturen Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Korrekturen innerhalb der eingestellten Zeit empfangen werden, in welcher der Punkt zu spei- chern ist.
Max. Alter (Sek)	Legt die maximale Zeit fest, in der die neue RTK-Korrektur empfan- gen werden muss
Н	Maximale horizontale Genauigkeit für eine akzeptable GPS-Epoche
v	Maximale vertikale Genauigkeit (Höhe) für eine akzeptable GPS-Epo- che

1	6
z	0

Feld	Beschreibung
DOP Check	Aktiviert die Überprüfung von DOP-Werten Die GPS-Epoche wird akzeptiert, wenn der DOP-Wert kleiner als der voreingestellte Wert ist.
Max. DOP	Maximaler DOP-Wert für eine akzeptable GPS-Epoche
Satelliten Check	Aktiviert die Anzahl der überprüften Satelliten Die GPS-Epoche wird akzeptiert, wenn die Anzahl der empfangenen Satelliten größer als der voreingestellte Mindestwert ist.
Min. Satelliten	Minimale Anzahl an Satelliten, die für eine akzeptable GPS-Epoche erforderlich ist
Sensormodus	 Die Verwendung verschiedener Sensortypen in den Phasen Vermessung und Abstecken kann eingestellt werden: Keines: Kein Sensor E-Libelle Aktiviert die Verwendung der elektronischen Libelle des Controllers. Die GPS-Epoche wird akzeptiert, wenn sich die elektronische Libelle innerhalb des Toleranzbereichs befindet. E-Libelle (GNSS-Empfänger) Verfügbar für Zenith 35. Aktiviert die Verwendung der elektronischen Libelle des GPS-Empfängers (falls vorhanden). Die GPS-Epoche wird akzeptiert, wenn sich die elektronische Libelle innerhalb des Toleranzbereichs befindet. Tilt-Pole (GNSS-Empfänger) Verfügbar für Zenith 35. Aktiviert die Verwendung des Kompassund Neigungssensors des GPS-Empfängers (falls vorhanden). Sensoren ermöglichen die Berechnung der Position eines Punkts auch dann, wenn sich der Lotstab nicht in der Senkrechten befindet. Um die elektronische Libelle während des Vermessens vorübergehend auszuschalten, einmal in das Vermessungsfeld tippen und Deaktivieren auswählen. Die Position wird ohne Überprüfung gespeichert.
Max. Fehler (2- Meter-Stab)	Maximal zulässiger Neigungsfehler bei einem zwei Meter langen Lot- stab
Überp. Lokalisie- rungsbereich	Aktiviert die Überprüfung der GPS-Lokalisierungszone Wenn ein Koordinatensystem eingestellt ist, das durch eine Lokali- sierung an mehr als zwei Punkten definiert ist, dann überprüft die Software, ob die Empfängerposition innerhalb der Lokalisierungszone liegt. Liegt die aktuelle Position außerhalb der Lokalisierungszone, dann wird in den Vermessungs- und Absteckfenstern ein Symbol im Koordi- natenfeld angezeigt.
Mittlere Koord.	Aktiviert die Berechnung der durchschnittlichen Punktkoordinaten, wenn mehrmals gemessen wird
Horizontal	Toleranzen für Distanzen und Höhen
Vertikal	Wenn eine Messung über die definierte Toleranz hinaus vom Durch- schnittswert abweicht, wird sie in der Liste der Messungen hervorge- hoben.

Sonstiges

Feld	Beschreibung
GNSS Positions- symbol	Symbol auswählen, das die Position des GNSS-Empfängers bei der Vermessung darstellt.
GNSS 3D-Symbol	Aktiviert die Anzeige eines 3D-Symbols für das Instrument, wenn die 3D-Ansicht im Grafikfenster "Vermessen und Abstecken" aktiv ist
GNSS-Empfänger immer konfigurie- ren	Aktiviert die vollständige Neukonfiguration des Empfängers mit dem aktuellen Profil jedes Mal, wenn eine Verbindung zum Controller her- gestellt wird

Feld	Beschreibung
Fotospeichermo- dus	 Entscheiden, welche Bilder gespeichert werden, wenn während der Vermessung Bilder aufgenommen werden. Alle Fotos: Nur niedrigauflösende Fotos Nur hochauflösende Fotos Nur geotagged Fotos

Registerkarte Vermessung

Auf dieser Registerkarte können die Parameter der Hauptfunktionen für die verschiedenen GPS-Vermessungsmodi eingestellt werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS tippen.
3.	Registerkarte Vermessung.

GPS-Vermessung

Feld	Beschreibung
Messmodus	Automatik Die Messung endet automatisch nach der voreingestellten Anzahl an Sekunden.
Zeit auf Punkt (Sek.)	Sekunden der Positionserfassung des Punkts Für jede Sekunde wird eine Anzahl an Epochen, die der Frequenz entspricht, im GPS-Profil gespeichert. Beispiel: Frequenz 1 Hz = eine Position (Epoche) pro Sekunde, 5 Hz = fünf Positionen (Epochen) pro Sekunde
	Zur Verringerung der Messzeit auf eine einzelne Epoche folgen- dermaßen vorgehen: Auf das entsprechende Symbol klicken, um die Messzeit auf unter eine Sekunde zu verringern.
Zeit auf Master- punkt (Sek)	Legt die Sekunden der Positionserfassung eines Punkts des Typs "Master" fest.

Automatische Vermessung

Feld	Beschreibung
Messmodus	 Modus für die automatische Punktvermessung: Zeit Position wird in Zeitintervallen erfasst. Distanz 2D Position wird in horizontalen Distanzintervallen erfasst. Distanz 3D Position wird in dreidimensionalen Distanzintervallen erfasst. Distanz 2D Plus Position wird in Intervallen der horizontalen Distanz und der Höhendifferenz gemäß den Einstellungen erfasst. Stop & Go Position wird gemäß dem Stop & Go-Modus erfasst. Sobald sich die Antenne nicht mehr bewegt, beginnt die Software, die Posi- tion zu erfassen.
Messen jede (Sek.)	Im Fall des Zeit -Modus: Definiert das Zeitintervall zwischen der automatischen Erfassung von Positionen.
Distanz 2D	Im Fall des Distanz 2D -Modus: Definiert das Intervall der horizontalen Distanz, die zwischen der zu erfassenden Position und der zuvor erfassten Position liegen muss
Distanz 3D	Im Fall des Distanz 3D -Modus: Definiert das Intervall der dreidimensionalen Distanz, die zwischen der zu erfassenden Position und der zuvor erfassten Position liegen muss

Feld	Beschreibung
Distanz 2D Plus	Im Fall des Distanz 2D Plus -Modus: Definiert das Intervall der horizontalen Distanz und der Höhendiffe- renz, die zwischen der zu erfassenden Position und der zuvor erfass- ten Position liegen müssen. Der Punkt wird erfasst, wenn einer der beiden Werte überschritten wird.
Messzeit (Sek.)	Im Fall des Stop & Go -Modus: Definiert die Zeit, welche die Antenne auf dem Punkt verharren muss, damit die Position erfasst werden kann.
Max. Antennenbe- wegung	Im Fall des Stop & Go -Modus: Stellt die zulässige maximale Bewegung dar, bis zu der eine Antenne als statisch betrachtet wird. Sobald die Software erkennt, dass sich die Antenne statisch an einer Position befindet und sich mit weniger als dem maximalen Bewegungswert bewegt, dann startet die Positi- onserfassung für die definierte Zeit.

Nachbearbeitung der Vermessung

Feld	Beschreibung
Messmodus	Automatik Die Messung endet automatisch nach der voreingestellten Anzahl an Sekunden.

Vermessungscodes

Feld	Beschreibung
Numerische Codes	Aktiviert die bevorzugte Verwendung von numerischen Codes für Ver- messungscodes. Die virtuelle Tastatur erscheint als Zahlentastatur.
Messung nach Quick Code	Wenn diese Option aktiviert ist, starten die Messungen automatisch nach Auswahl eines Quick Codes.
Neue Codes zur Bibliothek hinzufü- gen	Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Code, der bei der Vermes- sung verwendet wurde und noch nicht in der Bibliothek gespeichert ist, automatisch hinzugefügt.
GIS-Linienattribute für alle Punkte	Wenn diese Option aktiviert ist, sind GIS-Attribute für jeden Punkt der Linie erforderlich. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, sind GIS-Attribute nur für den ersten Punkt der Linie erforderlich.

Durchschnittliche Koordinaten

Feld	Beschreibung
Mittlere Koord.	Aktiviert die Berechnung der durchschnittlichen Punktkoordinaten, wenn mehrmals gemessen wird
Max H	Toleranzen für Distanzen und Höhen Wenn eine Messung über die definierte Toleranz hinaus vom Durch- schnittswert abweicht, wird sie in der Liste der Messungen hervorge- hoben.
Max V	

Sonstiges

Feld	Beschreibung
Vermessungs- Anzeigemodus	 Legt den standardmäßigen Anzeigemodus des Grafikfensters "Vermessen mit GNSS" fest 2D (Laufrichtung) Zeigt Zeichnungs- und Vermessungselemente im 2D-Modus in Übereinstimmung mit der Richtung der Antenne an 2D (Nord) Zeigt Zeichnungs- und Vermessungselemente im 2D-Modus nordwärts ausgerichtet an 3D (Laufrichtung) Zeigt Zeichnungs- und Vermessungselemente im 3D-Modus in Übereinstimmung mit der Richtung des Rovers an Karte (Google oder andere) Zeigt eine Referenzkarte während des Vermessungsvorgangs an Erweiterte Realität Zeigt Zeichnungs- und Vermessungselemente in der aktuellen Ansicht der Gerätekamera an

Registerkarte Absteckung

Auf dieser Registerkarte können die Funktions- und Steuerungsparameter für das Abstecken mit GPS eingestellt werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS tippen.
3.	Registerkarte Absteckung.

Toleranz

Feld	Beschreibung
Entfernungstole- ranz	Maximale horizontale Distanz zwischen der aktuellen Position und der Absteckposition Wenn die Distanz zwischen der aktuellen Position und der zu errei- chenden Position kleiner oder gleich der Toleranz ist, dann meldet die Software das Erreichen der Absteckposition.
Höhentoleranz	Maximale akzeptable Differenz zwischen der aktuellen Höhe und der Absteckhöhe Wenn die Höhendifferenz kleiner oder gleich der Toleranz ist, dann meldet die Software das Erreichen der Position in der Höhe.

Sonstiges

Feld	Beschreibung
Audioinfo	Aktiviert Sprachinformationen während des Absteckvorgangs
Bestätigen vor Speichern	Ermöglicht das Überprüfen der Absteckposition, bevor mit dem Spei- chern des neuen Punkts an der abzusteckenden Position fortgefahren wird Wenn diese Option deaktiviert ist, dann wird der Absteckpunkt ohne weitere Abfrage gespeichert.

Feld	Beschreibung
Referenz GNSS	 Definiert die Referenz, für welche die Information über das Erreichen der Absteckposition mit GPS bereitgestellt wird. Folgende Referenzen sind möglich: Nord Die Informationen werden in Bezug auf Norden bereitgestellt. Den Controller nach Norden drehen und die Anweisungen befolgen. Sonne Die Informationen werden in Bezug auf die Sonne bereitgestellt. Den Controller zur Sonne drehen und die Anweisungen befolgen. Punkt Die Informationen werden in Bezug auf einen zuvor definierten Referenzpunkt bereitgestellt. Den Controller zur Sonne drehen und die Anweisungen befolgen.
Kompassbereich	Distanz, welche die automatische Änderung der Visualisierung von Absteckinformationen bestimmt Wenn die Distanz zwischen dem Empfänger und dem abzusteckenden Punkt über dem voreingestellten Wert liegt, erscheint ein Pfeil, der die Richtung anzeigt. Wenn die Distanz zwischen dem Empfänger und dem abzusteckenden Punkt unter dem voreingestellten Wert liegt, erscheint eine Absteck- skizze, die nach Norden, zur Sonne oder auf einen Punkt ausgerichtet ist.
Absteck-Anzeige- modus	 Legt den standardmäßigen Anzeigemodus des Grafikfensters "Abstecken mit GNSS" fest 2D (Laufrichtung) Zeigt Zeichnungs- und Absteckelemente im 2D-Modus in Übereinstimmung mit der Richtung der Antenne an 2D (Nord) Zeigt Zeichnungs- und Absteckelemente im 2D-Modus nordwärts ausgerichtet an 3D (Laufrichtung) Zeigt Zeichnungs- und Absteckelemente im 3D-Modus in Übereinstimmung mit der Richtung des Rovers an Karte (Google oder andere) Zeigt eine Referenzkarte während des Absteckvorgangs an Erweiterte Realität Zeigt Zeichnungs- und Absteckelemente in der aktuellen Ansicht der Gerätekamera an
Absteckung aus CAD	Die Absteckelemente aus dem CAD-Tool auswählen: Keines Objekt abstecken Referenzlinie

Registerkarte Punktname

In diesem Fenster können Punktnamen gemäß dem Punkttyp angepasst werden. Wenn der Punktname aus Buchstaben und Zahlen besteht, erhöht das Programm während des Vorgangs nur den numerischen Teil des Namens.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS tippen.
3.	Registerkarte Punktname .

Beispiel

Vermessung P1 Die Namen aller Vermessungspunkte beginnen mit einem "P" und die Zahl beginnt bei 1 und wird jeweils erhöht (P1, P2, P3, P4,).	Feld	Beschreibung
	Vermessung	P1 Die Namen aller Vermessungspunkte beginnen mit einem "P" und die Zahl beginnt bei 1 und wird jeweils erhöht (P1, P2, P3, P4,).

TPS

Beschreibung

Auf dieser Registerkarte können die Funktions- und Steuerungsparameter der Totalstation eingestellt werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf TPS tippen.
-	

Registerkarte TPS

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf TPS tippen.
3.	Registerkarte TPS .

Genauigkeitsprüfung

Feld	Beschreibung
Horiz.Winkel (Sek.)	Toleranzen für Distanzen und Höhen Wenn eine Messung über die definierte Toleranz hinaus vom Durch- schnittswert abweicht, wird sie in der Liste der Messungen hervorge- hoben.
Vert.Winkel (Sek.)	
Distanz	Maximaler akzeptabler Distanzfehler bei mehrmaligen Messungen in Lage 1 und Lage 2
Geländehöhe	Maximaler akzeptabler Höhenfehler bei mehrmaligen Messungen in Lage 1 und Lage 2
E-Libelle Check (X- TILT)	Aktiviert die Verwendung der elektronischen Libelle Die elektronische Libelle wird in den Vermessungs- und Absteckfens- tern angezeigt.
Max. Fehler (2- Meter-Stab)	Maximal zulässiger Neigungsfehler bei einem zwei Meter langen Lot- stab

Suchstrategie bei verlorenem Prisma

Feld	Beschreibung
Suche nach Verlust	Aktiviert die automatische Suche nach dem Prisma, nachdem die Totalstation das Prisma verloren hat Wenn das Prisma verloren geht, geht das TPS 3 Sekunden lang in den Prädiktionsmodus. Wenn das Prisma nach dieser Zeit noch nicht wieder gefunden wurde, dann startet die automatische Suche sofort. Suchmodi:
	Keines Keine Aktion 360° Suche
	Eine 360°-Suche nach dem Prisma wird gestartet. • Fenster + 360°
	Eine Fenstersuche in der Zone, in der das Prisma verloren ging, wird gestartet, gefolgt von einer 360°-Suche.
	 Zur letzten Pos. zurückk. Die Station kehrt an die Position zurück, an der das Prisma zuletzt erfasst wurde.
	 Verwende das Controller-GNSS Den GPS-Standort des Controllers verwenden, um das Prisma zu suchen.

Sonstiges

Feld	Beschreibung
TPS 3D-Symbol	Aktiviert die Anzeige eines 3D-Symbols für das Instrument, wenn die 3D-Ansicht im Grafikfenster "Vermessen und Abstecken" aktiv ist
Fotospeichermo- dus	 Das System kann Folgendes speichern: Alle Fotos Nur niedrigauflösende Fotos Nur hochauflösende Fotos Nur Fotos mit Geo-Tag
Soforttastatur für Zielhöhe	Wenn diese Option aktiviert ist und eine Zielhöhe ausgewählt wurde, wird eine Tastatur angezeigt, über die neue Werte eingegeben werden können. Anderenfalls muss der Wert für die Zielhöhe aus einer Tabelle ausge- wählt werden.
Freie Stationierung in L1/L2	Aktiviert die Messung des Referenzpunkts bei der freien Stations- stationierung in direkter und umgekehrter Lage, um die maximale Genauigkeit sicherzustellen

Registerkarte Vermessung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf TPS tippen.
3.	Registerkarte Vermessung.

Anzahl der Messungen

Feld	Beschreibung
Standard	Legt die Anzahl der Messungen fest, die das TPS vor dem Speichern eines Punkts durchführen muss
Masterpunkt	Legt die Anzahl der Messungen fest, die das TPS vor dem Speichern eines Punkts des Typs "Kontrollpunkt" durchführen muss

Automatische Vermessung

Feld	Beschreibung
Messmodus	 Modus für die automatische Punktvermessung: Zeit Position wird in Zeitintervallen erfasst. Distanz 2D Position wird in horizontalen Distanzintervallen erfasst. Distanz 3D Position wird in dreidimensionalen Distanzintervallen erfasst. Distanz 2D Plus Position wird in Intervallen der horizontalen Distanz und der Höhendifferenz gemäß den Einstellungen erfasst. Stop & Go Position wird gemäß dem Stop & Go-Modus erfasst. Sobald sich die Antenne nicht mehr bewegt, beginnt die Software, die Posi- tion zu erfassen.
Messen jede (Sek.)	Im Fall des Zeit -Modus: Definiert das Zeitintervall zwischen der automatischen Erfassung von Positionen
Distanz 2D	Im Fall des Distanz 2D -Modus: Definiert das Intervall der horizontalen Distanz, die zwischen der zu erfassenden Position und der zuvor erfassten Position liegen muss
Distanz 3D	Im Fall des Distanz 3D -Modus: Definiert das Intervall der dreidimensionalen Distanz, die zwischen der zu erfassenden Position und der zuvor erfassten Position liegen muss

Feld	Beschreibung
Distanz 2D Plus	Im Fall des Distanz 2D Plus -Modus: Definiert das Intervall der horizontalen Distanz und der Höhendiffe- renz, die zwischen der zu erfassenden Position und der zuvor erfass- ten Position liegen müssen. Der Punkt wird erfasst, wenn einer der beiden Werte überschritten wird.
Messzeit (Sek.)	Im Fall des Stop & Go -Modus: Definiert die Zeit, welche die Antenne auf dem Punkt verharren muss, damit die Position erfasst werden kann.

Vermessungscodes

Feld	Beschreibung	
Numerische Codes	Aktiviert die bevorzugte Verwendung von numerischen Codes für Ver- messungscodes. Die virtuelle Tastatur erscheint als Zahlentastatur.	
Messung nach Quick Code	Wenn diese Option aktiviert ist, starten die Messungen automatisch nach Auswahl eines Quick Codes.	
Neue Codes zur Bibliothek hinzufü- gen	Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Code, der bei der Vermes- sung verwendet wurde und noch nicht in der Bibliothek gespeichert ist, automatisch hinzugefügt.	

Durchschnittliche Koordinaten

Feld	Beschreibung
Mittlere Koord.	Aktiviert die Berechnung der durchschnittlichen Punktkoordinaten, wenn mehrmals gemessen wird
Max H	Toleranzen für Distanzen und Höhen
Max V	wenn eine Messung über die definierte Toleranz hinaus vom Durch- schnittswert abweicht, wird sie in der Liste der Messungen hervorge- hoben.

Sonstiges

_

Feld	Beschreibung
Vermessungs- Anzeigemodus	 Legt den standardmäßigen Anzeigemodus des Grafikfensters "Vermessen mit Totalstation" fest 2D (Laufrichtung) Zeigt Zeichnungs- und Vermessungselemente im 2D-Modus in Übereinstimmung mit der Richtung der Totalstation an 2D (Nord) Zeigt Zeichnungs- und Vermessungselemente im 2D-Modus nordwärts ausgerichtet an 3D (Laufrichtung) Zeigt Zeichnungs- und Vermessungselemente im 3D-Modus in Übereinstimmung mit der Richtung des TPS an. Das Programm zeigt die Richtung basierend auf der Position des Controllers an, der sich hinter dem TPS oder Lotstab befinden kann.

Registerkarte Absteckung

Auf dieser Registerkarte können die Funktions- und Steuerungsparameter für das Abstecken mit der Totalstation eingestellt werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf TPS tippen.
3.	Registerkarte Absteckung.

Toleranz

Feld	Beschreibung
Entfernungstole- ranz	Maximale horizontale Distanz zwischen der aktuellen Position und der Absteckposition Wenn die Distanz zwischen der aktuellen Position und der zu errei- chenden Position kleiner oder gleich der Toleranz ist, dann meldet die Software das Erreichen der Absteckposition.
Höhentoleranz	Maximale akzeptable Differenz zwischen der aktuellen Höhe und der Absteckhöhe Wenn die Höhendifferenz kleiner oder gleich der Toleranz ist, dann meldet die Software das Erreichen der Position in der Höhe.

Sonstiges

Feld	Beschreibung
Audioinfo	Aktiviert Sprachinformationen während des Absteckvorgangs
Bestätigen vor Speichern	Ermöglicht das Überprüfen der Absteckposition, bevor mit dem Spei- chern des neuen Punkts an der abzusteckenden Position fortgefahren wird Wenn diese Option deaktiviert ist, dann wird der Absteckpunkt ohne weitere Abfrage gespeichert.
Tracking Mode	Wenn diese Option aktiviert ist, dann ist der Nachverfolgungsmodus immer mit dem kontinuierlichen Vermessungsmodus eingestellt.
Referenz TPS	 Definiert die Referenz, für welche die Information über das Erreichen der Absteckposition mit der Totalstation bereitgestellt wird. Folgende Referenzen sind möglich: Ziel Die Informationen werden aus Sicht des Bedieners vom Ziel aus mit Blick Richtung Totalstation bereitgestellt. Totalstation Die Informationen werden aus Sicht des Bedieners an der TPS-Position bereitgestellt. Nord Die Informationen werden in Bezug auf Norden bereitgestellt.
Autom. Drehung zum Absteckpunkt	Wenn diese Option aktiviert ist, dreht sich die motorisierte Totalsta- tion automatisch in Richtung des Absteckpunkts, wenn dieser ausge- wählt ist.
Absteck-Anzeige- modus	 Legt den standardmäßigen Anzeigemodus des Grafikfensters "Abstecken mit Totalstation" fest 2D (TPS Richtung) Zeigt Zeichnungs- und Absteckelemente im 2D-Modus in Übereinstimmung mit der Richtung der Totalstation an 2D (Nord) Zeigt Zeichnungs- und Absteckelemente im 2D-Modus nordwärts ausgerichtet an 3D (Laufrichtung) Zeigt Zeichnungs- und Absteckelemente im 3D-Modus in Übereinstimmung mit der Richtung des TPS an. Das Programm zeigt die Richtung basierend auf der Position des Controllers an, der sich hinter dem TPS oder Lotstab befinden kann.
Absteckung aus CAD	Die Absteckelemente aus dem CAD-Tool auswählen: Keines Objekt abstecken Referenzlinie

Registerkarte Punktname

In diesem Fenster können Punktnamen gemäß dem Punkttyp angepasst werden. Wenn der Punktname aus Buchstaben und Zahlen besteht, erhöht das Programm während des Vorgangs nur den numerischen Teil des Namens.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.

Schrit t	Beschreibung
2.	Auf TPS tippen.
3.	Registerkarte Punktname .

Beispiel

Feld	Beschreibung
Vermessung	Beispiel: P1 Die Namen aller Vermessungspunkte beginnen mit einem "P" und die Zahl wird in Übereinstimmung mit dem Feld Inkrement erhöht.
Inkrement	Regel für den Namen des nächsten Punkts erstellen. Es ist möglich, eine andere Erhöhung als 1 festzulegen, auch negative Werte sind zulässig.

Controller

Beschreibung

5.6

Zenius 800-Controller

Auf dieser Registerkarte können die Hardware-Tasten F1 und F2 des Zenius 800-Controllers mit speziellen Funktionen belegt werden, um ein schnelleres und produktiveres Arbeiten im Feld zu erzielen.

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf Einstellungen tippen.	-
2.	Auf F1/F2 Tasten Einstellungen tippen.	
3.	 Tastenbelegung für Vermessen und Abstecken separat definieren: F1/F2 Tasten Auszuführende Funktion, wenn Hardware-Taste F1 gedrückt wird F1/F2 Tasten Auszuführende Funktion, wenn Hardware-Taste F2 gedrückt wird 	8 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Juniper Allegro3 Android-Controller

Der Juniper Allegro3 Android-Controller wird von X-PAD Ultimate unterstützt.

Viele der physischen Tasten können zur Steuerung der Software verwendet werden. Die sechs Funktionstasten können mit benutzerdefinierten Kurzbefehlen belegt werden, über die einige Befehle und Optionen aktiviert werden können.

Samsung Active Android-Controller

CAD

Der Samsung Active Android-Controller verfügt über eine aktive Taste, die für die Steuerung der Software angepasst werden kann.

5.7

Beschreibung

Auf dieser Registerkarte können verschiedene Anzeigeparameter des CAD-Arbeitsbereichs eingestellt werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
Schrit t	Beschreibung
-------------	------------------------
2.	Auf CAD tippen.

Registerkarte Vermessung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf CAD tippen.
3.	Registerkarte Vermessung.

Feld	Beschreibung
Topograph. Punkte	Schaltet die Anzeige von gespeicherten Punkten ein/aus
Referenzpunkte	Schaltet die Anzeige von Referenzpunkten ein/aus
Abgesteckte Punkte	Schaltet die Anzeige von Absteckpunkten ein/aus
Messungslinien	Schaltet die Anzeige von Messlinien ein/aus
Zeichnen per Code	Schaltet die Anzeige der Zeichnung nach Codes ein/aus
Grundstücke	Schaltet die Anzeige von Parzellen ein/aus

Registerkarte Punkte

Punkt-Anzeigefilter

Feld	Beschreibung
Punktname	Schaltet die Anzeige des Punktnamens ein/aus
Punkthöhe	Schaltet die Anzeige der Punkthöhe ein/aus
Punktcode	Schaltet die Anzeige des Punktcodes ein/aus
Punktbeschreibung	Schaltet die Anzeige der Punktbeschreibung ein/aus
Punktsymbol	Schaltet die Anzeige des Punktsymbols ein/aus

Punktsymbol und Beschriftungsgröße

Feld	Beschreibung
Beschriftung mit Hintergrund	Schaltet die Anzeige des des Beschriftungshintergrunds ein/aus
Punktgröße	Ermöglicht die Einstellung der Größe, in welcher der Beschriftungstext angezeigt wird
Autogrößenbe- schriftung in 3D	Schaltet die automatische Textgrößenverwaltung ein/aus, wenn die 3D-Anzeige aktiv ist. Wenn diese Option aktiv ist, ändert sich die Textgröße abhängig von der Distanz. Der nächste Text wird größer angezeigt als der weiter entfernte Text.

Registerkarte CAD

CAD-Anzeigefilter

Feld	Beschreibung
Hauptzeichnung	Schaltet die Anzeige von Zeichnungselementen ein/aus
Externe Referen- zen	Schaltet die Anzeige von auf externen Referenzen gespeicherten Ele- menten ein/aus
Linientyp verwen- den	Schaltet die Anzeige von den mit den Zeichnungselementen verknüpften Linientypen ein/aus
Doppelte Liniendi- cke	Schaltet die Anzeige von Zeichnungselementen mit doppelter Linien- stärke ein/aus
Einfarbige Zeich- nung	Schaltet die Anzeige der Farben für das Zeichnungselement ein/aus

Feld	Beschreibung
Autozentrierung in Zeichnung	Schaltet das automatische Zentrieren der Zeichnung ein/aus Während der Zeichenvorgänge wird die CAD-Position jedes Mal, wenn eine CAD-Position eingestellt wird, im Zentrum des Grafikfensters angezeigt.
Raster	Schaltet die Anzeige des Rasters im CAD-Fenster ein/aus
Rasterweite	Legt die Schrittweite des Rasters fest

AR-Einstellungen

Feld	Beschreibung
Höhe über Grund	Legt die Höhe des Blickpunkts fest, wenn der Augmented Reality- Anzeigemodus aktiv ist
Radar	Schaltet die Anzeige der Draufsicht unten rechts im Bereich ein

Laserscanner

Beschreibung

5.8

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf Laserscanner tippen.

Feld	Beschreibung
Scanbereich defi- nieren	Aktiviert die Zeichnung des Scanbereichs Die Zeichnung besteht aus einem Kreis, dessen Mitte die Scanpunkte darstellen.
Scanradius	Der für die Zeichnung des Scanbereichs zu verwendender Radius. Entspricht der durchschnittlichen Reichweite des Scanners
Präfix Scanzen- trum	Präfix, über das die Scanzentren zu identifizieren sind Die Scanbereiche werden im Verhältnis zu den Scanzentren darge- stellt.
Präfix Zieltafel	Präfix zur Kennzeichnung der Zielpunkte
Scanner Kontrolle	Aktiviert den Scannersteuerungsmodus direkt von X-PAD aus Im Menü "Vermessen" wird ein Element hinzugefügt, das den Zugriff auf eine Webseite zur Steuerung des Scanners (im Falle des GeoMax Zoom300-Scanners) ermöglicht.

5.9

Beschreibung

Sonstiges		
Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf Einstellungen tippen.	

Sonstiges

Auf **Sonstiges** tippen.

2.

Feld	Beschreibung
Soforttastatur	Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint die virtuelle Tastatur, sobald ein Eingabefeld durch Anklicken aktiviert wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, kann die Tastatur durch Klicken in ein Eingabefeld und anschließendes erneutes Klicken in dasselbe Feld aufgerufen werden.
Meteo Info	Durch Aktivieren dieser Option fragt die Software regelmäßig aktuali- sierte Wetterinformationen vom Server ab.
X-PAD Tipps & Tricks	Meldungen mit Tipps und Tricks zurücksetzen, die bei der ersten Ver- wendung eines Befehls erscheinen.

-	0
- 5	*

Lokalisierungseinstellungen

Feld	Beschreibung	
Sprache	Die von der Software verwendete Sprache Um das korrekte Funktionieren zu gewährleisten, muss die Software nach Änderungen an der Spracheinstellung neu gestartet werden.	
Lokalisierungspa- ket	Ermöglicht die Installation der für die verschiedenen Länder verfügba- ren Lokalisierungspakete	
Zeitformat	Ermöglicht die Einstellung des Zeitformats 24 h oder AM/PM	
Datenformat	Ermöglicht die Einstellung des Datumsformats	

5.10

Automatischer Export

Beschreibung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf Automat. Export tippen.

Feld	Beschreibung
Format	Ermöglicht die Einstellung der Formattypen von Daten, die beim Schließen eines Jobs automatisch exportiert werden sollen Durch Aktivieren dieser Option generiert die Software die angeforder- ten Formate automatisch jedes Mal, wenn der Job geschlossen wird, sodass dies nicht durch den Bediener erfolgen muss.

5.11 Sprachbefehle

Beschreibung

Die Registerkarte ermöglicht die Einstellung von Sprachbefehlen, die bei Ausführung und der Verwaltung von Vermessungen, Absteckungen sowie der Handhabung von TPS und GNSS verwendet werden können.

Die Befehle können durch Eingabe des bevorzugten Worts zum Starten einer Aktion benutzerdefiniert angepasst werden. Um die Zuverlässigkeit bei der Erkennung der Sprachbefehle zu verbessern, den Selbstlernvorgang ausführen, bei dem der Befehl zehn Mal wiederholt werden muss.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf Sprachbefehle tippen.

Standardbefehle wiederherstellen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 klicken.
2.	Auf Standard Sprachbefehle laden tippen.

Android-Einstellungen

Um Sprachbefehle zu verwenden, muss die Systemsprache in den Geräteeinstellungen im Spracherkennungsmenü korrekt eingestellt sein. Im Offline-Modus ist die Spracherkennung schneller.

5.12 Befehlsmanager

Beschreibung

Auf dieser Registerkarte kann jeder Befehl aus dem Softwaremenü ein- bzw. ausgeblendet werden.



Dies verhindert die versehentliche Änderung von Einstellungen und Parametern durch unerfahrenen Bediener.

Nachdem eingestellt wurde, welche Befehle verfügbar sein müssen, erfolgt eine Passwortabfrage. Um die Einstellungen zu bearbeiten, muss dieses Passwort ebenfalls eingegeben werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf Befehlsmanager tippen.

Х

Beschreibung

5.13

X-Do!

X-Do! (<u>https://flic.io/</u>) ist ein physisches Zubehörteil, das erworben und in Kombination mit X-PAD ULTIMATE verwendet werden kann. X-Do! verbindet sich mit dem Controller über Bluetooth und kann so verwendet werden, um einige Vorgänge zu starten.

Die verfügbaren Aktionen sind Folgende:

- Klicken
- Doppelklicken
- Halten

Jeder Aktion kann ein spezifischer Befehl zur Verwaltung der GNSS- und TPS-Vermessung und der Absteckung mit GNSS und TPS zugewiesen werden.

5.14 Berichte

Beschreibung

Auf dieser Registerkarte können ein Text und ein Bild (Logo) eingestellt werden, die in der Kopfzeile jedes generierten Berichts erscheinen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf Bericht tippen.
3.	 Optionen Berichts-Typ Auswahl:
4.	Auf 🗹 Übernehmen tippen.

6	Verwaltung v Vermessungs	on Punkten, Messungen, codes und GIS-Merkmalen
Beschreibung	Diese Reihe von Befehle	n ermöglicht den Zugriff auf Listen von in dem Job enthaltenen Daten:
	 Topographische Referenzpunkte Vermessungsco 	e Punkte e der Standortmessungen odes
6.1	Topographische Punkte	
Beschreibung	Bei allen topographische ein spezifisches zusätzlie	en Punkten handelt es sich um Positionen, die durch einen Namen und ches Merkmal gekennzeichnet sind.
	Topographische Punkte	können aus folgenden Quellen stammen:
	 Direkte Messur Manuelle Einga Import externe 	ig be ir Dateien
	Eine Tabelle zeigt die Lis werden abhängig von de fügten Punkte zu finden des Punkts dar. Für spez	ste aller im Job enthaltenen topographischen Punkte an. Die Punkte er Einfügereihenfolge aufgelistet, wobei an erster Stelle die zuletzt einge- sind. Ein Symbol stellt die Herkunft, Namen, Code sowie die Koordinater ifische Vorgänge einen Punkt auswählen.
	Schrit Beschreibur t	ng
	1. Auf JOB tipp	en.
	2. Auf Punkte /	Mess./Codes tippen.
	3. Auf die Seite	Punkte tippen.
Schritt für Schritt: Erstel-		
lung eines Punkts	Schrit Beschreibur t	ng
	1. Auf + klicker	۱.
	Die Daten des Punkts si Seite Koordinaten	nd in Seiten organisiert.
	Feld	Beschreibung
	Punkt	Name des Punkts
	0, N, Z	Ebene Koordinaten des Punkts
	Geodätische Koord.	Ermöglicht die Eingabe geografischer Koordinaten des Punkts durch Auswahl zwischen folgenden Optionen: • Breite, Länge und Höhe • Geozentrische XYZ-Koordinaten
	Brg.:, Läg.:, Höhe:	Geografische Koordinaten des Punkts
	Seite Eigenschaften	
	Feld	Beschreibung
	Code	Vermessungscode des Punkts Das Symbol ermöglicht den Zugriff auf die Codebibliothek und die Auswahl eines Codes aus der Liste.
	Beschreibung	Erweiterte Beschreibung des Punkts

Datum und Uhrzeit der Speicherung des Punkts

Datum

Feld	Beschreibung
GIS-Daten	Wenn das GIS-Modul aktiviert ist und ein oder mehrere Codes mit GIS-Informationen mit dem Punkt verbunden wurden, kann die Taste Editieren verwendet werden, um die entsprechenden GIS-Eigen- schaften einzufügen und zu ändern.

Seite Skizze

Taste	Beschreibung
Π	Löscht die Skizze und das Foto
C	Stellt die ursprünglichen Inhalte wieder her
PT01 令	Fügt eine Beschriftung mit den Hauptinformationen zum Punkt hinzu Die Beschriftung kann in jeder Position verschoben werden.
Τ	Fügt eine Beschriftung mit Freitexteingabe hinzu Die Beschriftung kann in jeder Position verschoben werden.
	Fügt ein Pfeilsymbol hinzu Der Pfeil kann verschoben und gedreht werden.
	Aktiviert den Modus "Freies Zeichnen"
Ō	Startet das Anwendungsprogramm und ermöglicht die Aufnahme und das Speichern eines Fotos

Seite MITTELWERT

Wenn ein Punkt mehrmals gemessen wurde und die Option Mittlere Koord. in den Vermessungseinstellungen aktiviert ist, erscheint auch die Seite MITTELWERT.

Auf dieser Seite werden die verschiedenen Messungen gemeldet, die für die Berechnung der Punktkoordinaten verwendet wurden. Für jede Messung werden die Differenzen in Bezug auf den Durchschnittswert visualisiert. Hier kann entschieden werden, welche Messung für die Berech-nung verwendet wird, und Messungen können hier direkt bearbeitet werden.

Schritt für Schritt: Bearbeiten eines Punkts

Schrit t	Beschreibung
1.	Einen Punkt aus der Tabelle auswählen.
2.	Im Menü, das nun erscheint, die Option Editieren auswählen.
3.	Der Inhalt des Fensters ist mit dem Fenster zur Erstellung eines Punkts identisch. Siehe Schritt für Schritt: Erstellung eines Punkts.

Schritt für Schritt: Löschen eines Punkts

Schrit t	Beschreibung
1.	Einen Punkt aus der Tabelle auswählen.

Schrit t	Beschreibung
2.	Im Menü, das nun erscheint, die Option Löschen auswählen.

Schritt für Schritt: Visualisierung von Punkten im CAD-Tool

Schrit t	Beschreibung
1.	Punkt aus der Tabelle auswählen.
2.	Im Menü, das nun erscheint, die Option CAD auswählen.
3.	Der Punkt wird im Zentrum des Grafikfensters visualisiert.

Schritt für Schritt: Punktabsteckung

Schrit t	Beschreibung
1.	Punkt aus der Tabelle auswählen.
2.	Im Menü, das nun erscheint, die Option Abstecken auswählen.
3.	Der Absteckvorgang beginnt. Weitere Informationen sind unter14 GPS-Absteckung zu finden.

Schritt für Schritt: Teilen von Punktdaten

Schrit t	Beschreibung
1.	Punkt aus der Tabelle auswählen.
2.	Im Menü, das nun erscheint, die Option Teilen auswählen.
3.	Die Methode zum Teilen der Daten auswählen und den Vorgang abschließen. Für den Punkt werden die Informationen bezüglich der Koordinaten (geografische und ebene), die Codes und die Beschreibung sowie etwaige zugehörige Fotos/Skiz- zen gesendet.

Schritt für Schritt: Erstellung von Auswahlregeln für Punkte

Eine Regel definieren, durch die automatisch alle passenden Punkte ausgewählt werden.

Beispiele:

- Alle Punkte auswählen, die mit einem bestimmten Buchstaben beginnen.
- Alle Punkte mit einem bestimmten Vermessungscode auswählen.
- Eine Reihe von Punkten nach Name auswählen.
- Eine Reihe von Punkten nach Datum auswählen.

Anwendungen:

- Export in ASCII-Datei
- Erstellen von Oberflächen
- Definieren der Absteckliste

Sc t	chrit	Beschreibung
1.		Punkt aus der Tabelle auswählen.
2.		Auf 🎛 tippen.
3.		Editieren auswählen.
4.		Eine der Auswahlmöglichkeiten auswählen.
5.		Auf 🎛 tippen.
6.		Auswahlregel auswählen.

Schrit t	Beschreibung
7.	Definieren: • Attribut Auswahl des Merkmals, auf dem die Regel basiert • Name • Code • Layer • Typ • Erstellungsdatum • Höhe:
	 Regel ? Steht für null oder ein Zeichen. Zum Beispiel werden für "a?c" sowohl "ac" als auch "abc" als Treffer angezeigt, jedoch nicht "abbc". * Steht für null oder mehrere Zeichen. Zum Beispiel werden für "a*c" "ac", "abc", "abbc" und so weiter als Treffer angezeigt. + Steht für ein oder mehrere Zeichen. Zum Beispiel werden für "a+c" "abc", "abbc", "abbc" und so weiter als Treffer angezeigt.
	Intervall Das Auswahlintervall hängt von der ausgewählten Regel ab.

Werkzeuge auf der Seite Punkt

Suche nach einem Punkt

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Punkt suchen tippen.
3.	Den Namen des Punkts eingeben, nach dem gesucht werden soll. Wenn der Punkt gefunden wird, steht er in der Tabelle an oberster Stelle.

Visualisierung von Breite, Länge und Höhe

Schrit t	Beschreibung		
1.	Auf 🎛 tippen.		
2.	Auf BLH anzeigen tippen.		
3.	Jeder Punkt wird mit geodätischen Koordinaten angezeigt, sofern verfügbar.		ern verfügbar.
	— 117	L	N 45°57'09.2289"
		L	E 12°29'39.6190"
		Н	52.727m

Visualisierung von Ost/X, Nord/Y und Höhe/Z

Schrit t	Beschreibung		
1.	Auf 🎛 tippen.		
2.	Auf ONH anzeigen tippen.		
3. Jeder Punkt wird mit ebenen Koordinaten angezeigt, sofern verfügbar.		fügbar.	
	a 117	Е	234188.135m
		Ν	78465.442m
		Н	-64.167m

Visualisierung von Distanz und Richtung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖽 tippen.
2.	Auf Strecke & Richtung anz. tippen.
3.	Jeder Punkt wird mit der Distanz und der Richtung von der aktuellen Position ange- zeigt. Für die Berechnung kann die Software den verbundenen GPS-Empfänger oder das GPS im TPS verwenden.

Einstellung der Höhe von Punkten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Editieren tippen.
3.	Auf Höhe auf Punkte setzen tippen.
4.	Einen Wert für die Höhe des ausgewählten Punkts einstellen.

Hinzufügen der Höhe zu Punkten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Editieren tippen.
3.	Auf Höhe zu Punkten hinzufügen tippen.
4.	Einen Wert für die Höhe des ausgewählten Punkts hinzufügen.

Umkehrung von Koordinaten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Editieren tippen.
3.	Auf Koordinaten vertauschen tippen.
4.	 Das Vorzeichen der Koordinaten aller Punkte umkehren. Eine der Tasten drücken. Koordinaten vertauschen Die Umkehrung der Ost-Koordinaten aktivieren. Koordinaten vertauschen Die Umkehrung der Nord-Koordinaten aktivieren.

Zurücksetzen des Absteckstatus

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Editieren tippen.
3.	Auf Absteckstatus zurücksetzen tippen.

Schrit t	Beschreibung
4.	Die Software speichert die abgesteckten Punkte mit dem Status "bereits abge- steckt", wodurch diese Punkte nicht mehr abgesteckt werden können. Der Befehl wird verwendet, um diesen Status zu löschen und das Abstecken erneut durchzuführen.

Löschen einer Gruppe von Punkten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Löschen tippen.
3.	Auf Topographische Punkte tippen.
4.	Die zu löschenden Punkte auswählen. Auf 🎛 klicken, um alle Punkte in der Liste auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuhe- ben.
5.	Auf 🛅 klicken, um mit dem Löschen der Punkte fortzufahren.

Löschen von übereinstimmenden Punkten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Löschen tippen.
3.	Auf Übereinst. Punkte löschen? tippen.
4.	Sucht nach Punkten, deren Position mit der eines anderen Punkts identisch ist, und löscht diese Punkte.

Distanz- und Höhendiagramm

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Diagramm Entfernung/Höhe tippen.
3.	Punkte werden in einem Diagramm dargestellt, wobei Distanzen auf der horizontalen Achse und die Höhe auf der Ordinatenachse liegen.

Kopieren und Verschieben ausgewählter Punkte in die Referenzpunkte-Tabelle

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Speichern/Laden tippen.
3.	Auf Punkte auf Referenzpunkte übertragen tippen.
4.	Die zu kopierenden oder zu verschiebenden Punkte auswählen. Auf 🎛 klicken, um alle Punkte in der Liste auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuhe- ben.
5.	Auf 🗸 tippen.
6.	Kopieren oder Verschieben auswählen.

Import von Punkten aus anderen Jobs

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Speichern/Laden tippen.
3.	Auf Punkte aus Job laden tippen.
4.	Den Job auswählen, aus dem Punkte geladen werden sollen.
5.	Die zu ladenden Punkte auswählen. Auf der Seite Karte die Punkte in Google Maps visualisieren. Auf ⊞ klicken, um alle Punkte in der Liste auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuhe- ben.
6.	Auf 🗹 tippen, um mit dem Importvorgang fortzufahren.

Export ausgewählter Punkte in einen anderen Job

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖽 tippen.
2.	Auf Speichern/Laden tippen.
3.	Auf Punkte in Job speichern tippen.
4.	Die zu speichernden Punkte auswählen. Auf ⊞ klicken, um alle Punkte in der Liste auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuhe- ben.
5.	Auf 🗹 klicken.
6.	Den Job auswählen, in den die ausgewählten Punkte exportiert werden sollen.

Ändern der Visualisierungsreihenfolge

Vermessungsfeldbuch

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Sortieren tippen.
3.	Sortieroptionen: • Punktname in auf- oder absteigender Reihenfolge • Name der Punkte • Erstellungsdatum • Codename in auf- oder absteigender Reihenfolge

6.2

Beschreibung

Das Vermessungsfeldbuch enthält die chronologisch sortierte Liste aller am Standort durchgeführten Messungen.

Die Messungen werden in der Reihenfolge der Messungen aufgelistet. Die letzte Messung steht zuoberst in der Liste.

Für jede Messung wird ein Symbol angezeigt, das den Typ der Messung, den Namen des gemessenen Punkts, Datum und Uhrzeit der Erfassung, den Code, die Beschreibung und weitere Informationen angibt.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Punkte/Mess./Codes tippen.
3.	Auf die Seite Messen tippen.

Schritt für Schritt: Bearbeiten einer Messung

Schrit t	Beschreibung
1.	Eine Messung aus der Tabelle auswählen.
2.	Im Menü, das nun erscheint, die Option Editieren auswählen.
3.	Die Daten der Messungen werden auf unterschiedlichen Seiten angezeigt. Nur einige davon können bearbeitet werden.

Seite Punkte

Feld	Beschreibung	
Punkte	Name des Punkts	
Höhe Roveran- tenne	Antennenhöhe (GPS) Wenn die Antennenhöhe geändert wird, dann werden die zugehörigen Punktkoordinaten neu berechnet.	
Zielhöhe	Zielhöhe (TPS) Wenn die Zielhöhe geändert wird, dann werden die zuge- hörigen Punktkoordinaten neu berechnet.	

Seite Code

Feld	Beschreibung
Code	Punktcode
Beschreibung	Erweiterte Beschreibung des Punkts
GIS-Daten	Ermöglicht die Bearbeitung der GIS-Attribute

Seite Skizze

Feld	Beschreibung
Skizze	Skizze oder Bild, das mit dem Punkt verknüpft ist

Schritt für Schritt: Ändern der Ziel- oder Lotstabhöhe

Schrit t	Beschreibung
1.	Eine Messung aus der Tabelle auswählen.
2.	Definieren, ob die Änderung auf eine oder alle Messungen der Sitzung angewendet werden.
3.	Den Wert für Ziel- oder Lotstabhöhe eingeben.
4.	Auf 🗸 klicken.
	Wenn die Ziel- oder Lotstabhöhe geändert wird, dann werden die zugehörigen Punktkoordinaten neu berechnet.

Schritt für Schritt: Löschen und Wiederherstellen von Messungen

Löschen

Schrit t	Beschreibung	
1.	Eine Messung aus der Tabelle auswählen.	
2.	Löschen auswählen.	
	Die Messung wird nicht vollständig gelöscht, sondern es wird ihr der Status "Gelöscht" zugewiesen. Die Messung kann jederzeit wiederhergestellt werden.	

Wiederherstellen

Schrit t	Beschreibung
1.	JOB auswählen.
2.	Punkte/Mess./Codes auswählen.
3.	Die Seite Messungen auswählen.
ß	Eine Messung aus der Tabelle auswählen, die den Status "Gelöscht" besitzt. Dies wird durch das Symbol 🖬 angezeigt.
4.	Auf Wiederherstellen klicken.

Löschen einer Gruppe von Messungen

Schrit t	Beschreibung
1.	JOB auswählen.
2.	Punkte/Mess./Codes auswählen.
3.	Die Seite Messungen auswählen.
4.	Auf 🎛 tippen.
5.	Messungen löschen auswählen.
6.	Eine Messung aus der Tabelle auswählen. Auf 🖽 klicken, um alle Messungen in der Liste auszuwählen bzw. die Auswahl aufzu- heben.
7.	Auf 🖬 klicken, um mit dem Löschen der Messungen fortzufahren.

Schritt für Schritt: Suche nach Messungen	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf 🎛 tippen.
	2.	Messung suchen auswählen.
	3.	Den Namen des Punkts eingeben, nach dem gesucht werden soll. Wenn ein Punkt mit einem übereinstimmenden Namen gefunden wird, steht er in der Tabelle an oberster Stelle.

Schritt für Schritt: Anmerkungen

Von der Liste der Messungen aus können Anmerkungen angezeigt, ausgeblendet oder hinzugefügt werden.

Zwei Arten von Anmerkungen stehen zur Verfügung:

Тур	Beschreibung
Automatische Anmerkun- gen	Anmerkungen, die von der Software als Rückmeldung zu bestimmten Ereignissen automatisch eingefügt werden Beispiel: • Verbindung zum Instrument • Unterbrechung der Verbindung zum Instrument • Start der Basisstation • Start der Rohdatenaufzeichnung • Unterbrechung der Rohdatenaufzeichnung
Benutzeranmerkungen	Vom Benutzer gespeicherte Texte, Skizzen und Fotos

Anzeigen und Ausblenden von Anmerkungen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.

Schrit t	Beschreibung
2.	Notizen anzeigen oder Notizen ausblenden auswählen.

Hinzufügen einer Anmerkung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🛃 tippen.
2.	Einen beschreibenden Text auf der ersten Seite hinzufügen.
3.	Eine Skizze oder ein Foto auf der zweiten Seite hinzufügen.

Schritt für Schritt: Verschieben der GNSS-Basisstation

Nach der Nachbearbeitung der Rohdaten von der Basisstation und dem Erhalt der korrigierten Koordinaten für die Basisstation können die Koordinaten der Basisstation geändert werden. Die Koordinaten aller Punkte im Job werden aktualisiert.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Editieren auswählen.
3.	GNSS Basisverschiebung auswählen.
4.	Entscheiden, ob neue Koordinaten hinzugefügt oder die bestehenden Werte verscho- ben werden sollen.
5.	Bestätigen, dass die Koordinaten der Basisstation geändert und die Koordinaten aller gemessenen Punkte aktualisiert werden sollen.

Feld	Beschreibung
Name der Basis	Liste der Basispunkte in dem Job Die Basisstation auswählen, für welche die neuen Koordinaten einge- fügt werden sollen.
Modus	 Entscheiden, ob neue Koordinaten hinzugefügt oder die bestehenden Werte verschoben werden sollen. Neue Koordinaten LLH Zur Eingabe neuer Werte für Länge, Breite und Höhe Verschiebungswerte LLH Zur Eingabe von Werten zur Verschiebung in Länge, Breite und Höhe Neue Koordinaten ENZ Zur Eingabe neuer Werte für Ost, Nord und Höhe Verschiebungswerte ENZ Zur Eingabe von Werten zur Verschiebung in Ost, Nord und Höhe
Breite, Länge, Höhe O, N, Z	Die neuen Koordinaten der Basisstation oder die Werte für die Ver- schiebung eingeben.

Schritt für Schritt: Bericht über Messungen

Generiert einen detaillierten Bericht über alle Messungen im Job

Verfügbare Ausgabeformate:

 ASCII 	
---------------------------	--

- CSV für Excel •
- . XML für Excel
- PDF
- HTML

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.

Schrit t	Beschreibung
2.	Messungsbericht auswählen.

Schritt für Schritt: Erstellen von Oberflächen aus bathymetrischen Daten

Zum Erstellen einer dreidimensionalen dreieckigen Oberfläche mithilfe von Punkte aus einer bathymetrischen Sitzung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Oberfläche aus Bathymetrie erstellen auswählen.
3.	Die bathymetrische Sitzung auswählen und mit der Erstellung der Oberfläche fort- fahren.

Feld	Beschreibung
Name	Name der zu erstellenden Oberfläche
Konturlinien	Aktiviert die Visualisierung der Konturlinien auf der Oberfläche
Konturschritt	Zum Zeichnen der Kurven verwendete Äquidistanz
Konturfarbe	Die zum Zeichnen der Kurven zu verwendende Farbe

6.3 Referenzpunkte

Beschreibung

Die Referenzpunkte-Tabelle verwaltet alle topographischen Punkte mit bekannten Koordinaten, die in verschiedenen Situationen als Referenz- und Kontrollpunkte verwendet werden können.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Punkte/Mess./Codes tippen.
3.	Auf Referenz tippen.
4.	Diese Tabelle verfügt über die gleichen Funktionen wie die Punkte -Tabelle. Siehe 6.1 Topographische Punkte.

6.4

Vermessungscodes

Beschreibung

Vermessungscodes ermöglichen die präzise Identifizierung von Punkten und die Automatisierung vieler Vorgänge beim Vervollständigen einer Zeichnung zur Vermessung.

Zu jedem Code können Informationen hinzugefügt werden:

- Eine Beschreibung
- Ein Symbol und eine Layer
- Basierend auf dem Code werden Punkte mit einem bestimmten Symbol und auf einem bestimmten Layer dargestellt.
- Ein GIS-Merkmal

Das GIS-Merkmal besteht aus einer Gruppe von Eigenschaften, die vom Benutzer frei definiert werden können. Wenn ein Code oder ein GIS-Merkmal mit einem Punkt verknüpft ist, dann ist es möglich, den Punkt mit den Informationen einzufügen, die den durch das Merkmal definierten Eigenschaften entsprechen.

Vermessungscodes können parametrisch definiert werden, wodurch eine zugehörige parametrische lange Beschreibung generiert wird.

Unterschiedliche Codebibliotheken können definiert und in verschiedenen Jobs verwendet werden. Die aktuelle Bibliothek kann durch eine andere Bibliothek ersetzt werden.

51

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Punkte/Mess./Codes tippen.
3.	Auf Codes tippen. Es werden alle Vermessungscodes der aktuellen Bibliothek aufgelistet. Für jeden Code werden ein Symbol und eine Beschreibung angezeigt.

Codebibliotheken werden als Dateien im Verzeichnis "X-PAD_Data\Codes" gespeichert. Die Dateien haben die Dateierweiterung *.xml. F

Schritt für Schritt: Erstellung eines Codes

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖶 klicken.

Die Daten des Codes sind in Seiten organisiert.

Seite Hauptdaten

_

Feld	Beschreibung
Code	Name des Codes Für einen parametrischen Code zum Beispiel folgendes definieren: D# D25 LP.D25 (Verwendung mit mehreren Codes)
Beschreibung	 Ausführliche Beschreibung Für einen parametrischen Code zum Beispiel folgendes definieren: Distanz # cm vom gemessenen Punkt Distanz 25 cm vom gemessenen Punkt Distanz des Laternenpfahls 25 cm vom gemessenen Punkt
Layer	Mit dem Punkt verknüpftes Layer
Farbe des Layers	Die Farbe des Layers wird zum Zeichnen des Punktsymbols verwendet.
Farbe	Farbe, die für das Punktsymbol verwendet wird, wenn die Farbe des Layers nicht verwendet wird
Symbolgröße	Dimension des Symbols

Feld	Beschreibung
Zeichnungstyp	 Definiert, wie das gemessene Objekt in Grafiken dargestellt wird Einzelpunkt Es wird eine einzelne Position verwendet, z. B. für einen Baum oder einen Laternenpfahl. Linie Es wird eine Polylinie verwendet, z. B. für die Fahrbahnseite oder eine Wand. Quadrat diagonal Es wird ein Quadrat am gegenüberliegenden Ende des gemesse- nen Punkts eingefügt. Quadrat Zentrum Es wird ein Quadrat im Zentrum des gemessenen Objekts oder in der Mitte der gemessenen Linie eingefügt. Grundlinie Rechteck Es werden ein Rechteck am gegenüberliegenden Ende des gemessenen Punkts der Basisstation und ein Punkt an der gegenüberliegenden Seite eingefügt. Zentrum Rechteck Es werden ein Rechteck im Zentrum, ein mittlerer Punkt auf einer Seite und ein dritter Punkt auf der anderen Seite einge- fügt. Kreis 3P Es wird ein Kreis durch Messen von drei Punkten auf der Kreisli- nie eingefügt. Kreis Mittelpunkt Es wird ein Kreis durch Messen des Mittelpunkts und eines Punkts auf der Kreislinie eingefügt. Spline Es wird ein Spline verwendet. Master-Punkt Es wird eine Kontrollpunktmessung verwendet.
GIS-Feature	Eines der GIS-Merkmale aus dem aktuellen Job kann dem Punkt zugewiesen werden. Weitere Informationen können mithilfe der Eigenschaften des verknüpften GIS-Merkmals hinzugefügt werden.

Seite Layer & Farbe

Hierbei handelt es sich um die Einstellungen für den einzelnen Layer. Während der Erstellung eines Layers werden die Standardeinstellungen auf der Hauptseite der **Einstellungen** angezeigt. Die Einstellungen können geändert werden.

Feld	Beschreibung
Layer	Mit dem Punkt verknüpftes Layer
Farbe des Layers	Die Farbe des Layers wird zum Zeichnen des Punktsymbols verwen- det.
Farbe	Farbe, die für das Punktsymbol verwendet wird, wenn die Farbe des Layers nicht verwendet wird
Symbolgröße	Dimension des Symbols

Seite Symbol

Feld	Beschreibung
Symbol	Ein Symbol auswählen, das zum Zeichnen des mit dem Code ver- knüpften Punkts verwendet wird. Auf 💽 klicken.

Schritt für Schritt: Bearbeitung eines Codes

Schrit t	Beschreibung
1.	Einen Code aus der Tabelle auswählen.
2.	Im Menü, das nun erscheint, die Option Editieren auswählen.

Schrit t	Beschreibung
3.	Der Inhalt des Fensters ist mit dem Fenster zur Erstellung eines Codes identisch. Siehe Schritt für Schritt: Erstellung eines Codes.

Schritt für Schritt: Löschen eines Codes

Schrit t	Beschreibung
1.	Einen Code aus der Tabelle auswählen.
2.	Im Menü, das nun erscheint, die Option Löschen auswählen.

Werkzeuge auf der Seite Codes

Löschen einer Gruppe von Codes

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Codes löschen tippen.
3.	Die zu löschenden Codes auswählen. Auf 🎛 klicken, um alle Codes in der Liste auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuhe- ben.
4.	Auf 🖬 klicken, um mit dem Löschen der Codes fortzufahren.

Erstellen einer Bibliothek

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Neue Bibliothek tippen.
3.	Einen Namen für die Bibliothek eingeben. Die neue Tabelle ist leer und kann mit neuen Codes gefüllt werden.

Laden einer Bibliothek

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Bibliothek laden tippen.
3.	Auf Bibliothek laden tippen.
4.	Die zu ladende Bibliotheksdatei auswählen.

Laden einer Codeliste aus einer ASCII-Datei

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Bibliothek laden tippen.
3.	Auf Bibliothek laden von Text-Datei (ASCII) tippen.
4.	Die zu ladende Textdatei auswählen.
5.	Das Importschema auswählen oder Benutzer auswählen, um ein Importschema zu erstellen.
6.	Für Benutzer : Das Trennzeichen festlegen.
7.	Die Anzahl der Zeilen festlegen, aus denen die Kopfzeile der Datei besteht und die folglich nicht importiert werden müssen.

Schrit t	Beschreibung
8.	Auf 🖻 tippen.
9.	Für Benutzer : Entscheiden, welche Felder in der Datei vorhanden sind und in welcher Reihenfolge sie erscheinen.
10.	Auf 🖻 tippen.
11.	Eine Vorschau der Importergebnisse wird angezeigt.
12.	Auf 🖻 tippen.
13.	Für Benutzer : Dem Importschema einen Namen zuweisen, damit es wiederverwendet werden kann.
14.	Auf 🗹 tippen, um den Import zu starten.

Import- und Exportschemata werden als Dateien im Verzeichnis "X-PAD_Data\Sche-F mes" gespeichert. Die Dateien haben die Dateierweiterung *.psc.

Import einer Codeliste aus einer GeoMapper-Datei

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Bibliothek laden tippen.
3.	Auf Bibliothek aus GeoMapper-Datei laden tippen.
4.	Die GeoMapper-Datei auswählen, welche die zu importierenden Codes enthält.

Import einer Codeliste aus einer SCC-Datei (Microsoft Visual SourceSafe)

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Bibliothek laden tippen.
3.	Auf Bibliothek aus SCC Datei laden tippen.
4.	Die SCC-Datei auswählen, welche die zu importierenden Codes enthält.

Import einer Codeliste aus einer LandXML-Datei

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Bibliothek laden tippen.
3.	Auf Bibliothek aus LandXML laden tippen.
4.	Auswählen, ob die Codes zur aktuellen Bibliothek hinzugefügt werden sollen oder ob eine neue Bibliothek erstellt werden soll.
5.	Die LandXML-Datei auswählen, welche die zu importierenden Codes enthält.

Export der aktuellen Bibliothek

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Bibliothekskopie speichern tippen.
3.	Einen Namen zum Speichern der aktuellen Bibliothek zuweisen.

Export der aktuellen Codebibliothek als Standard-Codebibliothek

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Bibliothek als Standard speichern tippen.
3.	Die aktuelle Codebibliothek wird als Standard gespeichert. Bei jedem neuen Job wird diese Codebibliothek automatisch verwendet.

Verwaltung von GIS-Daten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf GIS Manager tippen.
3.	Die Tabelle der GIS-Merkmale, die zu Vermessungscodes hinzugefügt werden kön- nen, wird angezeigt.

Schritt für Schritt: Symbolmanager

Unter Symbolmanager können Symbole für Punktcodes hinzugefügt oder gelöscht werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Punkte/Mess./Codes tippen.
3.	Auf die Seite Codes tippen.
4.	Auf Neuer Code oder Code ändern tippen.
5.	Auf die Seite Symbol tippen.
6.	Auf 💽 klicken.

Löschen eines Symbols

Schrit t	Beschreibung
1.	Ein Symbol aus der Tabelle auswählen.
2.	Im Menü, das nun erscheint, die Option Löschen auswählen.

Import von Symbolen

Symbole können aus Blöcken aus DXF-Dateien importiert werden.

Blöcke, die zur Erstellung von Symbolen verwendet werden, müssen über die grund-B legenden Objekte wie Linien, Polylinien, Bögen und Kreise verfügen und kleine Dimensionen besitzen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Blöcke aus DXF importieren tippen.
3.	Die DXF-Datei auswählen, welche die zu importierenden Blöcke enthält. Für jeden Block in der DXF-Datei werden die maximalen Dimensionen und der ent- sprechende Maßstabsfaktor für das Symbol berechnet.
B	Referenzblöcke können als Fangpunkt zur Erstellung von topographischen Punkten, Zeichnungen oder als Koordinate zum Abstecken verwendet werden.

GIS-Merkmale

Beschreibung

Ein GIS-Merkmal besteht aus einer Gruppe von Eigenschaften, die Elemente des gemessenen Bereichs beschreiben.

GIS-Merkmale werden zur Messung und Beschreibung von Elementen des gemessenen Bereichs verwendet und bieten die Möglichkeit, ein GIS-System zu erstellen.

Beispiel für GIS-Merkmale

GIS-Merkmal	Attributname	Attributtyp	Einschränkungen
Schacht	Тур	Liste der Werte	
	Tiefe	Gleitkommawert	Obligatorisch
	Anzahl der Anschlüsse	Integerwert	Minimum 1 Maximum 4
	Wartung	Wahr/Falsch	
Baum	Тур	Liste der Werte	
	Höhe	Gleitkommawert	Obligatorisch
	Durchmesser	Gleitkommawert	Obligatorisch
	Zu fällen	Wahr/Falsch	

Die Bibliothek der GIS-Merkmale mit den zugehörigen Attributen ist benutzerdefinierbar.

Jedes GIS-Merkmal kann mit einem Vermessungscode verknüpft werden.

Während der Vermessung

- Speichern eines Punkts Die Software überprüft den mit dem Punkt verknüpften Vermessungscode. Wenn ein GIS-Merkmal mit dem Vermessungscode verknüpft ist, dann wird ein Fenster angezeigt, in dem die zugehörigen Attribute hinzugefügt werden können.
- Speichern einer Linie

Die Attribute können dem ersten Punkt, allen Punkten oder dem letzten Punkt der Linie zugewiesen werden. In den meisten Fällen ist der letzte Punkt der Linie die beste Lösung, da mehr Informationen über die Linie verfügbar sind.

Export

٠

Alle mit den Punkten verknüpften Informationen können auf unterschiedliche Weise exportiert werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Punkte/Messungen/Codes tippen.
3.	Auf die Seite Code tippen.
4.	Auf 🎛 tippen.
5.	Auf GIS Manager tippen.
6.	Die Gesamtzahl der GIS-Merkmale wird unten links angezeigt. Auf 🎝 tippen, um die Merkmale nach Name zu sortieren und so die Suche und Bearbeitung zu vereinfachen.

Schritt für Schritt: Erstellung eines GIS-Merkmals

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖶 klicken.

Feld	Beschreibung
Name	Name des GIS-Merkmals

Feld	Beschreibung
Attribute	Liste der durch das Merkmal definierten Attribute Spezifische Attribute definieren. ODER Auswahl aus vordefinierten Attributen. Der Wert der vordefinierten Attribute wird aus der Messung extrahiert. Beispiele für vordefinierte Attribute: • Punktdatum • Punktzeit
	GNSS Horizontale Genauigkeit
	 GNSS Vertikale Genauigkeit
	Kabelortungstiefe

Kabelortungstiefe

Taste	Beschreibung
+	Zur Erstellung eines Attributs
\sim	Zum Verschieben eines Attributs an die vorherige Position

_

Zum Verschieben eines Attributs an die nächste Position

Schritt für Schritt: Bear-
beitung eines GIS-Merk-
mals

Schrit t	Beschreibung
1.	Ein GIS-Merkmal aus der Tabelle auswählen.
2.	Im Menü, das nun erscheint, die Option Editieren auswählen.
3.	Der Inhalt des Fensters ist mit dem Fenster zur Erstellung eines GIS-Merkmals iden- tisch. Siehe Schritt für Schritt: Erstellung eines GIS-Merkmals.

Schritt für Schritt: Löschen eines GIS-Merkmals

Schrit t	Beschreibung
1.	Ein GIS-Merkmal aus der Tabelle auswählen.
2.	Im Menü, das nun erscheint, die Option Löschen auswählen.

Schritt für Schritt: Hinzufügen eines GIS-Merkmals

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🛃 klicken.

Feld	Beschreibung
Name	Name des Attributs

TypWert des Attributs 	Feld	Beschreibung
Eingabeaufforde- rung Text zur Abfrage des Attributs Standardwert Wert, der als Standard beabsichtigt ist Liste Liste der Werte Feststehende Liste Wenn diese Option aktiviert ist, müssen die Attribute aus der Liste der Werte ausgewählt werden und können nicht manuell eingegeber werden. Modus Abfragemodus des Werts • Aktiv Normale Abfrage • Nur Lesen Die Attribut ist nicht bearbeitbar.	Тур	 Wert des Attributs Text Alphanumerischer Text Integer Zahl Alle Zahlen, positive oder negative, keine Bruchzahl, ein- schließlich 0 Beispiele: 1, 108, -43 Reale Zahl Alle Zahlen, positive oder negative, einschließlich Bruchzahl, ohne 0 Beispiele: 1,5, 108,46, -43,98 Titel Der Titel ist kein Attribut sondern der Titel der Gruppe der fol- genden Attribute.
Standardwert Wert, der als Standard beabsichtigt ist Liste Liste der Werte Feststehende Liste Wenn diese Option aktiviert ist, müssen die Attribute aus der Liste der Werte ausgewählt werden und können nicht manuell eingegeber werden. Modus Abfragemodus des Werts Aktiv Normale Abfrage Nur Lesen Die Attribut ist nicht bearbeitbar.	Eingabeaufforde- rung	Text zur Abfrage des Attributs
Liste Liste der Werte Feststehende Liste Wenn diese Option aktiviert ist, müssen die Attribute aus der Liste der Werte ausgewählt werden und können nicht manuell eingegeber werden. Modus Abfragemodus des Werts Aktiv Normale Abfrage Nur Lesen Die Attribut ist nicht bearbeitbar.	Standardwert	Wert, der als Standard beabsichtigt ist
Feststehende Liste Wenn diese Option aktiviert ist, müssen die Attribute aus der Liste der Werte ausgewählt werden und können nicht manuell eingegeber werden. Modus Abfragemodus des Werts • Aktiv Normale Abfrage • Nur Lesen Die Attribut ist nicht bearbeitbar.	Liste	Liste der Werte
Modus Abfragemodus des Werts • Aktiv Normale Abfrage • Nur Lesen Die Attribut ist nicht bearbeitbar.	Feststehende Liste	Wenn diese Option aktiviert ist, müssen die Attribute aus der Liste der Werte ausgewählt werden und können nicht manuell eingegeben werden.
 Versteckt Das Attribut ist ausgeblendet und nicht sichtbar. 	Modus	 Abfragemodus des Werts Aktiv Normale Abfrage Nur Lesen Die Attribut ist nicht bearbeitbar. Versteckt Das Attribut ist ausgeblendet und nicht sichtbar.
Obligatorisch Wenn diese Option aktiviert ist, muss ein Wert für das Attribut zuge wiesen werden. Das Attribut kann dann nicht ohne Wert verbleiben.	Obligatorisch	Wenn diese Option aktiviert ist, muss ein Wert für das Attribut zuge- wiesen werden. Das Attribut kann dann nicht ohne Wert verbleiben.

Werkzeuge auf der Seite **GIS-Feature**

Speichern von GIS-Merkmalen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf GIS-Feature speichern tippen.
3.	Einen Namen zum Speichern der aktuellen Bibliothek zuweisen. Exportiert die GIS-Merkmale des aktuellen Jobs in eine externe Bibliothek. Sie kön- nen dann in anderen Jobs verwendet werden.

Laden von GIS-Merkmalen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf GIS-Feature laden tippen.
3.	Eine zuvor aus einem anderen Job exportierte Bibliothek mit GIS-Merkmalen wird in den aktuellen Job geladen.

Koordinatensystem

Beschreibung

7

Das Koordinatensystem ermöglicht die Definition von Parametern und Methoden für die Berechnung einschließlich der Transformation der geografischen Koordinaten, die von einem GPS-Instrument stammen.

Die Änderung der Parameter des Koordinatensystems führt zur automatischen Neuberechnung der Koordinaten des GPS-Punkts in einem Job. Dadurch kann das Koordinatensystem jederzeit geändert werden.

Werkzeuge auf der Seite Koordinatensystem

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Koordinatensystem tippen.
3.	Auf 🎛 tippen.

Laden eines Koordinatensystems

Ein zuvor in einem anderen Job gespeichertes Koordinatensystem kann in den aktuellen Job geladen und dort verwendet werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf System laden tippen.
3.	Die zu ladende Koordinatensystemdatei auswählen.

Speichern des aktuellen Koordinatensystems

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Aktuelles System speichern tippen.
3.	Den Dateinamen und den Ordner, in dem gespeichert werden soll, definieren.
4.	Die Parameter und Einstellungen des Koordinatensystems werden in einer externen Datei gespeichert, die in anderen Jobs derselben Zone verwendet werden kann.

Dateien, welche die Definition eines Koordinatensystems enthalten, besitzen die Dateierweiterung *.pcs.

Speichern eines Koordinatensystems als Standard

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Als Standardsystem speichern tippen.
3.	Die Parameter und Einstellungen werden als Standard gespeichert. Bei jedem neuen Job wird dieses Koordinatensystem automatisch verwendet.

Speichern eines Koordinatensystems als Standort-Standard

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Als Standard-Baustelle speichern tippen.

60

Schrit t	Beschreibung
3.	Die Parameter und Einstellungen werden als Standardsystem des Standorts gespei- chert. Das Koordinatensystem wird bei allen neuen Jobs eines Standorts angewendet.

Bericht über das aktuelle Koordinatensystem

Generiert einen detaillierten Bericht über alle Einstellungen des aktuellen Koordinatensystems

Verfügbare Ausgabeformate:

- ASCII
- CSV für Excel
- XML f
 ür Excel
- PDFHTML
 - HIML

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Bericht auswählen.

In X-PAD 365 teilen

•

Das ausgewähltes Koordinatensystem direkt im X-PAD 365-Chat teilen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Nach X-PAD 365 teilen auswählen.

7.1

Beschreibung

Kartographisches System

Die Einstellung des kartographischen Systems ist erforderlich, wenn sich Punktkoordinaten auf ein durch Referenzprojektion, Datum-, Ellipsoid- und Transformationsparameter definiertes System beziehen müssen.

Das kartographische System kann für Folgendes verwendet werden:

- Berechnung der geografischen Koordinaten eines GPS-Instruments
- Berechnung des Maßstabsfaktors, der auf mit Totalstationen gemessene Distanzen angewendet wird

Ein vordefiniertes System auswählen oder ein System mit spezifischen Parametern definieren.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Koordinatensystem tippen.
3.	Auf die Seite Kartograph. System tippen.

Feld	Beschreibung
Name	Name, der dem System zugewiesen wird
Projektion	Zu verwendende kartografische Projektion
Datum	Zu verwendendes Datum für die Umwandlung des WGS84-Ellipsoids in das Ellipsoid des kartographischen Systems Auf das Feld klicken, um auf eine Liste von standardmäßigen und benutzerdefinierten Daten zuzugreifen.

Feld	Beschreibung
Ellipsoid	Ellipsoid des kartographischen Systems Auf das Feld klicken, um auf eine Liste von standardmäßigen und benutzerdefinierten Ellipsoiden zuzugreifen.
Ursp. Brg. Ursp. Läg. Falscher Rechts- wert Falscher Nordwert Maßstab	Parameter des Koordinatensystems

Wenn das kartographische System für die Transformation der GPS-Koordinaten verwendet werden soll, muss dies mit dem Befehl **GNSS-Lokalisierung** festgelegt werden.

Werkzeuge auf der Seite Kartographisches System

Speichern eines Systems als vordefiniert

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Als vordefiniert speichern tippen.
3.	Das aktuelle System in der Gruppe Benutzer des vordefinierten Systems speichern. Das System kann nun in anderen Jobs verwendet werden.

Laden eines vordefinierten Systems

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Vordefiniertes System laden tippen.
3.	Standardmäßig ist eine umfangreiche Liste von in verschiedenen Ländern verwende- ten Koordinatensystemen verfügbar. Sie sind nach Ländern sortiert. Alternativ ein benutzerdefiniertes System aus der Gruppe Benutzer auswählen.

Löschen des aktuellen kartographischen Systems

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Akt. kartograph. System löschen tippen.

7.2

Beschreibung

GNSS-Lokalisierung

Die Methode definieren, die für die Transformation von GPS-Koordinaten in ebene Koordinaten und umgekehrt verwendet werden soll.

Ohne zugewiesene GPS-Lokalisierung werden nur die geografischen Koordinaten der Punkte aufgezeichnet. Eine Visualisierung der Punkte im Grafikfenster ist dann nicht möglich.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Koordinatensystem tippen.
3.	Auf GNSS-Lokalisierung tippen.

System	Beschreibung
Kein System	Kein Koordinatensystem angewendet

System	Beschreibung
Lokal - Einzelpunkt	Es wird ein System basierend auf der lokalen Projektion bezogen auf einen Ursprungspunkt erstellt.
Lokal - Baustellen- kalibrierung	Es wird ein System basierend auf verschiedenen Punkten mit bekann- ten geografischen und lokalen ebenen Koordinaten erstellt.
Referenzachse	Es wird ein System basierend auf der Messung des Ursprungspunkts und der Messung eines zweiten Punkts, der die Richtung der Achse definiert, erstellt. Siehe Referenzachse. Verfügbar für 🔀
2 Referenzachsen	Die Position und Orientierung der Station werden durch Messen von vier Referenzpunkten bestimmt. Die Punkte definieren zwei sich schneidende Achsen, deren Schnittpunkt die Position der Station bestimmt. Verfügbar für 🔀
Kartograph. Sys- tem	Für die Transformation von geografischen in ebene Koordinaten wird ein kartographisches System verwendet. Siehe 7.1 Kartographisches System für Erläuterungen zu kartographi- schen Systemen.

Lokales System – Einzelpunkt

Schrit t	Beschreibung
1.	Lokal - Einzelpunkt auswählen.
2.	Auf Details tippen.
3.	 Die geografischen Koordinaten des Referenzpunkts angeben. Einen bestehenden Punkt aus dem Job durch Eingabe des Namens, durch Auswahl aus der Grafik oder durch Auswahl aus einer Tabelle auswählen. Einen Punkt messen. Auf Messen tippen. Im Fenster die Höhe der Antenne angeben.
4.	Auf ▶ tippen.
5.	 Die lokalen Koordinaten des Referenzpunkts angeben. Einen bestehenden Punkt aus dem Job durch Eingabe des Namens, durch Auswahl aus der Grafik oder durch Auswahl aus einer Tabelle auswählen. Die lokalen Koordinaten eingeben.
6.	Auf D tippen.
7.	Den zu verwendenden Modus für die Berechnung von Höhen angeben.

Lokales System – Standortkalibrierung

Schrit t	Beschreibung		
1.	Lokal - Baustellenkalibrie	erung auswählen.	
2.	Auf Details tippen.		
3.	In der Tabelle werden Punkt Systems verwendet werden Für jedes Paar kann definier nen Koordinaten oder nur fü Basierend auf dieser Auswa naten automatisch ausgewä Für jedes Paar werden die A berechnet.	tpaare aufgelistet, können. rt werden, ob die I ür die Höhe verwer hl wird die Method ihlt. Abweichungen hins	die für die Berechnung des lokalen Daten für die Transformation der ebe- ndet werden. e zur Berechnung der ebenen Koordi- ichtlich der Koordinaten und Höhen
	✔ H 0.002m	1 - 100a Lat.	N 45°17'11.3864"
	✔ 0.014m	Lng. H	E 9°28'26.0826" 118.047m

Schrit t	Beschreibung
4.	Auf 🛃 tippen, um ein Punktpaar hinzuzufügen.
5.	 Die geografischen Koordinaten des Referenzpunkts angeben. Einen bestehenden Punkt aus dem Job durch Eingabe des Namens, durch Auswahl aus der Grafik oder durch Auswahl aus einer Tabelle auswählen. Einen Punkt messen. Auf Messen tippen. Im Fenster die Höhe der Antenne angeben.
6.	Auf 🗗 tippen.
7.	 Die lokalen Koordinaten des Referenzpunkts auf eine der folgenden Weisen angeben: Einen bestehenden Punkt auswählen: Aus dem Job durch Eingabe des Namens Aus einer Grafik Aus einer Tabelle Alternativ einen Punkt durch Eingabe der lokalen Koordinaten hinzufügen.
8.	Weitere Punkte hinzufügen.
9.	Die für jeden Punkt berechneten Abweichungen und den im unteren Fensterbereich visualisierten Maßstabsfaktor überprüfen.

Calculation completed. Scale factor:1.0000

10.	Auf ▶ tippen.
11.	Den zu verwendenden Modus für die Berechnung von Höhen auswählen. Im unteren Bereich des Fensters wird die von der Software gewählte Berechnungs- methode angezeigt. Die Auswahl basiert auf der Anzahl der verfügbaren Lokalisie- rungspunkte.

12. Auf das Feld klicken, um den Maßstabsanwendungsmodus auszuwählen.

Method Barycentric Scale Conformal (scaled)

- Starrer Körper (unskaliert)
 Es wird kein Maßstabsfaktor angewendet. Die originale Distanz zwischen den gemessenen Punkten wird beibehalten.
- Konform (skaliert)
 - Ein Maßstabsfaktor wird berechnet und angewendet.
- Helmert 3D

Geometrische Transformation mit sieben Parametern innerhalb eines dreidimensionalen Raums. Ein Maßstabsfaktor wird berechnet und angewendet.

Die **Tools** bieten Optionen für den Import und die Kompilierung von Kalibrierungspunkten.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.

System	Beschreibung
Import aus den Referenzpunkten	Import von Punkten mit sowohl kartografischen Koordinaten (Nord, Ost, Höhe) als auch geografischen Koordinaten (Länge, Breite, Höhe)
FieldGenius RAW- Datei importieren.	Import von Kalibrierungssystemen, die in einem mit der Software FieldGenius erstellten Job definiert wurden Die RAW-Datei von FieldGenius ist erforderlich.
SurvCE LOC-Datei importieren	Import des Kalibrierungssystems aus dem Programm SurvCE im LOC- Format

Werkzeuge auf der Seite GNSS-Lokalisierung

64

System	Beschreibung
Export für Maschi-	Export des Kalibrierungssystems in das Maschinensteuerungssystem
nensteuerung	Topcon
Export SurvCE	Export des Kalibrierungssystems für das Programm SurvCE im LOC-
(LOC)	Format
Alle Punkte löschen	Löschen aller Punkte des Kalibrierungssystems

Referenzachse

Es wird ein System basierend auf der Messung des Ursprungspunkts und der Messung eines zweiten Punkts, der die Richtung der Achse definiert, erstellt.

Schrit t	Beschreibung	
1.	Referenzachse auswählen.	
2.	Auf Details tippen.	
3.	Die Koordinaten des Ursprungspunkts der Referenzachse eingeben.	
4.	Auf Messen tippen, um einen Referenzpunkt zu messen. ODER Auf Wählen tippen, um die Koordinaten aus dem CAD-Fenster auszuwählen.	
5	Auf Warnen uppen, um der Ursprungspunkt der Referenzachse zu messen	
6.	Auf Messen tippen, um einen Punkt zu messen, der die Richtung der Referenzachse definiert.	
7.	Die für die Höhe zu verwendende Berechnungsmethode auswählen.	
8.	Auf Übernehmen tippen.	
9.	Vor der Auswahl eines kartographischen Systems müssen die zugehörigen Einstel- lungen definiert werden. Siehe 7.1 Kartographisches System.	
10.	Kartograph. System auswählen.	
11.	Auf Details tippen.	
12.	Die Parameter des aktuellen kartographischen Systems werden angezeigt. In X-PAD für Windows Mobile kann ein kartographisches System aus den verfügba- ren Systemen ausgewählt werden.	
13.	Auf Þ tippen.	
14.	 Nachdem der Modus für die Berechnung der Koordinaten festgelegt wurde, ermöglicht der Vorgang die Einstellung des Modus für die Höhenberechnung. Höhe WGS84-Ellipsoid Die Höhe auf dem WGS84-Ellipsoid wird beibehalten. Höhe Referenzellipsoid Wenn ein kartografisches System eingestellt wurde: Die auf das Referenzellipsoid des kartographischen Systems bezogene Höhe wird zugewiesen. Geländehöhe auf lokal. System Wenn ein lokales System eingestellt wurde: Die auf die lokalen Systemdaten bezogene Höhe wird zugewiesen. Referenzhöhe Die Höhe ist einem Kontrollpunkt zugeordnet, der gemessen oder aus der Punktdatenbank ausgewählt werden kann. Geoid Die Geoid-Modelle, die mit den Lokalisierungspaketen installiert wurden, werden aufgelistet. Die Höhe wird durch Interpolation im ausgewählten Geoid-Modell berechnet. Versatz Zum Festlegen eines Werts, welcher der mit einer der oben genannten Methoden berechneten Höhe binzungefüht wird 	



Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Messen tippen, um zwei Punkte zu messen, welche die erste Referenzachse definieren.
2.	Auf Messen tippen, um zwei Punkte zu messen, welche die zweite Referenzachse definieren.
3.	Auf Auswählen tippen, um die erste Referenzlinie aus dem Grafikfenster auszuwählen.
4.	Die zweite Referenzlinie aus dem Grafikfenster auswählen.
5.	Die zwei möglichen Lösungen für die Position der Station werden vorgeschlagen.
6.	Auf die bevorzugte Lösung klicken.
7.	Auf Speichern tippen.
8.	Der Vorgang endet mit dem Speichern der Position und der Orientierung der Station.

7.3 TPS-Koeffizienten

Beschreibung

Parameter für die Reduktion der mit der Totalstation gemessenen Distanzen bezogen auf die Meereshöhe und auf der kartografischen Ebenen definieren.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Koordinatensystem tippen.
3.	Auf Ground to grid Maßstabsfaktor tippen.

Feld	Beschreibung
Höhenreduktion	Die Reduktion wird bezogen auf die Meereshöhe basierend auf der eingestellten durchschnittlichen Höhe berechnet.
Mittlere ell. Höhe	Die Reduktion wird bezogen auf die durchschnittliche Höhe der Distanzen berechnet.
Abbildungsreduk- tion	Die Reduktion wird bezogen auf Distanzen auf der kartografischen Ebene berechnet.

Feld	Beschreibung			
Maßstabsfaktor (global)	 Die Reduktion wird mithilfe eines Maßstabsfaktors auf der kartografischen Ebene berechnet. Keine Die Software wendet keinen Maßstabsfaktor an. Globaler Maßstabsfaktor Der Maßstabsfaktor berechnet werden. Ein kartografisches System muss eingestellt sein. Der Faktor wird auf alle TPS-Messungen angewendet. Automatischer Maßstabsfaktor Der Maßstabsfaktor wird für jede TPS-Messung unter Verwendung der durchschnittlichen Position zwischen dem gemessenen Punkt und der Totalstation berechnet. Ein kartografisches System muss eingestellt sein. 			

Anpassung der Position der Basisstation

7.4

Beschreibung

Einen Korrekturfaktor für die Position der Basisstation eingeben oder berechnen, sodass der Rover über die exakten Koordinaten verfügt.

Beispiel:

Die Basisstation an einer unbekannten Position starten. Dann mit dem Rover zu einem Punkt mit bekannten Koordinaten gehen und diesen messen. Die Differenz zwischen der bekannten Position und der von der Basisstation bereitgestellten Position stellt die Korrektur in Breite, Länge und Höhe dar, die durchgehend auf die Koordinaten des Rovers anzuwenden ist.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Koordinatensystem tippen.
3.	Auf Basispos.ausgleich tippen.
4.	Auf Messen tippen, um mit dem Rover einen Punkt mit bekannten Koordinaten im definierten Koordinatensystem zu messen.
5.	Die lokalen Koordinaten definieren, die dem Referenzpunkt entsprechen. Einen bestehenden Punkt aus dem Job durch Eingabe des Namens, durch Auswahl aus der Grafik oder durch Auswahl aus einer Tabelle auswählen.
6.	 Die Differenz zwischen den Koordinaten der von der Basisstation bereitgestellten Position und den Koordinaten des bekannten Punkts ist die Differenz, die gespeichert und automatisch auf die Koordinaten des Rovers angewendet wird. A Breite, A Länge, A Höhe Korrektur in geografischen Koordinaten, die auf von der Basisstation empfangene Koordinaten anzuwenden ist, um korrekte Koordinaten zu erhalten (als befände sich die Basisstation an einem bekannten Punkt)

CAD

Beschreibung

CAD ist in X-PAD ein wesentliches Element, das es Benutzern ermöglicht, die Software nicht nur zum Vermessen und Abstecken sondern auch als flexibles, hilfreiches Werkzeug für jede Situation zu verwenden.

Zugriff auf CAD

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🛌 🚥 tippen.
2	Des Estables of California and a Desirable Theorem and the second s

2. Das Fenster verfügt im unteren Bereich über eine Werkzeugleiste, von der aus auf alle CAD-Funktionen zugegriffen werden kann.

	2D 🗙	+
	Draw Draw IIInfo	
L'àr	Das Symbol für die Projektverwaltung 🗉 erscheint nur auf Tablets.	

Schließen von CAD

Cohuit	Deschweihung			
t	beschreibung			
1.	In den Bereich für die grafische Visualisierung klicken. Ein Symbol zum Schließen des CAD-Fensters erscheint.			
	2D ★ :			
	Data // Draw // Edit i Info			



Schrit t	Beschreibung
2.	Auf 🔀 tippen.

8.1	Steuerung der Visualisierung		
Aktivierung von Tasten und Befehlen	Schrit t	Beschreibung	
	1.	In die grafischen Fenster der Zeichnungsanzeige klicken. Die Tasten und Befehle für die Anzeige der Zeichnung werden aktiviert.	
Tasten und Befehle	Tasten		
	Taste	Beschreibung	
		Zoom Alle Anzeige aller Zeichnungselemente	
		Zoom Fenster Ermöglicht die Festlegung eines Visualisierungsbereichs durch Angabe der sich gegenüberliegenden Ecken	
	+	Vergrößern Vergrößert die Visualisierung	
	-	Verkleinern Verkleinert die Visualisierung	
	-\$-	Punktbeschriftung Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige von Punktdaten	
	G,	Sichtbarkeit von Punkten Aktiviert bzw. deaktiviert die Sichtbarkeit von Punkten	
		Arbeitsbereich Dieses Symbol zeigt an, dass die Ausmaße der Zeichnung zu groß sind, um alle Elemente angemessen anzuzeigen, und ermöglicht die Festlegung eines Arbeitsbereichs.	
	Befehle	Dieses Symbol zeigt an, dass die Ausmaße der Zeichnung zu groß sind, um alle Elemente angemessen anzuzeigen, und ermöglicht die Festlegung eines Arbeitsbereichs.	

Taste	Beschreibung
Schwe nken	Die Funktion zum Verschieben der Ansicht ist immer aktiv. In den grafischen Bereich klicken und die Ansicht schwenken.
Aus- einan- der- ziehen	Mit zwei Fingern in den grafischen Bereich tippen und Finger auf dem Bildschirm auseinanderziehen.

	Taste	Beschreibung
	Zusam men- ziehen	Mit zwei Fingern in den grafischen Bereich tippen und Finger auf dem Bildschirm zusammenführen.
Schritt für Schritt: Einstel- len des Arbeitsbereichs	Wenn die Z das Symbo	Zeichnungsmaße zu groß sind, um alle Elemente korrekt anzuzeigen, dann erscheint
	Durch Ank	licken des Symbols kann der Arbeitsbereich festgelegt werden.

Wenn ein Arbeitsbereich gespeichert wird, dann verwendet die Software diesen als Standardansicht für die Fenster **CAD** und **Job**. Wenn ein Arbeitsbereich festgelegt wurde, zeigt der Befehl **Zoom Max.** den definierten Arbeitsbereich an.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Arbeitsbereiche zu definieren.

Direktes Einstellen eines Arbeitsbereichs

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🔺 tippen.
2.	Die Ansicht anpassen.
3.	Auf 🗹 tippen, um den Arbeitsbereich zu speichern.

Definieren eines Arbeitsbereichs

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖻 tippen.
2.	Auf Arbeitsbereich definieren klicken. Auf 🔄 tippen. Wenn bereits ein Arbeitsbereich definiert wurde, kann ein neuer Arbeitsbereich erstellt werden.
3.	Die Ansicht anpassen.
	Q
	O'
4.	Auf 🗹 tippen, um den Arbeitsbereich zu speichern.

Löschen eines Arbeitsbereichs

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Arbeitsbereich zurücksetzen klicken. Auf 🔲 tippen.
2.	Auf Zoom Max. klicken, um den gesamten Zeichnungsbereich anzuzeigen. Auf 🖬 tippen.

Anzeigemodus

Beschreibung

Den CAD-Anzeigemodus durch Klicken auf die aktiven Anzeigemodustasten im CAD-Fenster einstellen.

Tasten

Taste	Beschreibung
2D	2D Aktiviert die Anzeige als 2D-Zeichnung
3D	3D Aktiviert die Anzeige als 3D-Zeichnung
	Karten Aktiviert die 2D-Anzeige einer Referenzkarte
	Erweiterte Realität Aktiviert die Verwendung von Augmented Reality

Schritt für Schritt: 3D-Ansicht

Aktivierung der 3D-Visualisierung einer Zeichnung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 💀 tippen.

Tasten

Taste	Beschreibung
100 C	Ansichten Mithilfe der Seiten des Würfels eine der vordefinierten Ansichten auswählen.

Befehle

Taste	Beschreibung
Ansich t änder n	In den grafischen Bereich klicken und ziehen, um den Blickpunkt zu ändern.
Aus- einan- der- ziehen	Mit zwei Fingern in den grafischen Bereich tippen und Finger zum Vergrößern aus- einanderziehen.
Zusam men- ziehen	Mit zwei Fingern in den grafischen Bereich tippen und Finger zum Verkleinern zusammenführen.



X-PAD ermöglicht die Verwendung verschiedener Kartentypen als Referenz für Vermessungs- und Absteckaktivitäten. Alle Daten werden als Überlappung auf einer Karte angezeigt.

Zwischen Google Maps, Bing, OpenStreet, TIFF, GeoTIFF-Rasterkarte und weiteren auswählen.

GeoTIFF beinhaltet die Parameter für die Positionierung und Größenbestimmung der Bildkarte. Wenn eine GeoTIFF-Rasterkarte importiert wird, dann wird sie an der korrekten Position und mit dem korrekten Maßstab angezeigt.

Web Map Service-Karten (WMS-Karten) von Behörden oder aus anderen Quellen, die weitere, für den Bereich typische Elemente enthalten und für die Vermessungsaktivitäten von Interesse sind, können über die Hauptkarten gelegt werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🔤 tippen.
2.	Auf 🔟 tippen.

Auswahl von Karten für die Visualisierung

Schrit t	Beschreibung
1.	 Auf I tippen. Seite Online Karten Eine Liste verfügbarer Karten. Die gewünschte Karte auswählen oder Kein auswählen, wenn keine Hauptkarte sondern nur WMS-Karten gewünscht sind. Online WMS Eine Liste definierter WMS-Karten. Es können mehr als eine WMS-Karte angezeigt werden.

Web Map Service-Karten (WMS)

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🔝 tippen.
2.	Auf Online WMS klicken.
3.	 Auf tippen. Name Name, welcher der WMS-Karte zugewiesen wird URL Adresse der WMS-Karte Benutzer Benutzer Benutzername f ür den Zugriff auf den WMS-Dienst, falls erforderlich Passwort Passwort Passwort f ür den Zugriff auf den WMS-Dienst, falls erforderlich Layer Auswahl des zu visualisierenden Layers aus den auf dem Server verf ügbaren Layern Projektion Vom WMS-Dienst verwendete Projektion Kartographisches System verwenden

Erstellung von Karten zur Verwendung im Offline-Modus

Schrit t	Beschreibung
1.	Die Referenzkarte und, falls zutreffend, die WMS-Karte sichtbar machen, bevor mit dem Speichern einer Offline-Karte fortgefahren wird.
2.	Daten auswählen.
3.	Offline Karten speichern auswählen.
4.	Die Karte speichern.


Schrit t	Beschreibung
5.	 Die Ansicht einstellen, um die relevante Zone festzulegen und sie zur Verwendung im Offline-Modus zu speichern. Kartenname Name der Offline-Karte Zoom Min. Minimale Vergrößerungsstufe Zoom Max. Maximale Vergrößerungsstufe Kachelanzahl Basierend auf den Grenzen der Zone und der Vergrößerungsstufe wird die Anzahl der herunterzuladenden Kacheln berechnet. Die Anzahl der Kacheln kann groß ausfallen und der vollständige Down- load kann viel Zeit und Speicherplatz auf dem Datenträger in Anspruch nehmen. Es wird empfohlen, nicht über den Bereich der erforderlichen Zone hinaus zu gehen und nur die erforderlichen Vergrößerungsstufen zu speichern.
6.	Sobald der Download aller Kacheln abgeschlossen ist, steht die Offline-Karte zur Verfügung und kann verwendet werden.

Verwendung von Karten im Offline-Modus

Beschreibung
Auf 🛄 tippen.
Auf Offline Karten nutzen klicken.
Eine der verfügbaren Offline-Karten für die Anzeige auswählen.

Speichern der aktuellen Ansicht als Bild

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🔄 tippen.
2.	Auf Screenshot speichern klicken.
3.	Die aktuelle Ansicht wird als Bilddatei gespeichert.

Augmented Reality

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 💿 tippen.
2.	Auf Kamera (AR) klicken.





GPS-Navigationsmodus

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 💽 tippen.
2.	Auf Lok. mich klicken. Die aktuelle Position wird auf der Karte angezeigt. Ein Koordinatensystem ist erfor- derlich. Die aktuelle Position wird in der grafischen Ansicht beibehalten. Für die Anzeige der aktuellen Position kann die Software den verbundenen GPS- Empfänger im Instrument verwenden.
3.	Auf 💽 tippen.
4.	Auf Lok. Mich stoppen klicken.

8.3

Projektverwaltung

Beschreibung

Der Bereich **Projektverwaltung** ermöglicht den Zugriff auf Funktionen zum Verwalten und Ändern der verschiedenen Objekttypen, die im CAD-Fenster angezeigt werden können.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🗉 tippen.
2.	Auf Projektverwaltung (Tablet) klicken.
3.	Auf 📇 tippen.
4.	Auf Daten klicken.

Tasten

Taste	Beschreibung
	Layer Auf die Layerverwaltung und die grafischen Eigenschaften von Zeichnungsele- menten zugreifen.



Externe Referenzen

Auf die Verwaltung externer Referenzen zugreifen.



Oberflächen

Auf die Verwaltung der Anzeige und Eigenschaften von Oberflächen zugreifen.



BIM Oberfläche

Auf die Verwaltung der Anzeige der in den IFC-Dateien vorhandenen Objekte zugreifen.

Schritt für Schritt: Layerverwaltung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🗉 tippen.
2.	Auf Layer klicken.

Einstellung des aktuellen Layers

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🗌 tippen.
2.	Der aktuelle Layer wird durch das Symbol 🔽 markiert.

Erstellen eines Layers

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🗾 tippen.
2.	Auf 🖶 klicken.
3.	Den Namen des Layers eingeben.
4.	Auf OK klicken.

Ändern des Namens des Layers

Beschreibung
Auf 🎛 tippen.
Auf Umbenennen klicken.
Den Namen des Layers ändern.



Einen Layer sichtbar oder unsichtbar machen

Schrit t	Beschreibung
1.	Sichtbare Layer werden durch das Symbol 🎈 markiert. Unsichtbare Layer werden durch das Symbol 🎈 markiert.
2.	Auf das Symbol klicken, um die Sichtbarkeit eines Layers zu ändern.

Alle Layer sichtbar oder unsichtbar machen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Alle EIN klicken.
3.	Auf 🎛 tippen.
4.	Auf Alle AUS klicken.

Ändern der Farbe oder des Linientyps

Schrit t	Beschreibung
1.	Ändern der Farbe eines Layers Auf den Farbbereich klicken, um auf das Fenster mit den Farbeinstellungen zuzugrei- fen.
2.	Ändern des Linientyps eines Layers Auf den Namen eines Linientyps klicken, um auf das Fenster mit den Linientyp-Ein- stellungen zuzugreifen.

Löschen ungenutzter Layer

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖽 tippen.
2.	Auf Nicht verw. Layer löschen klicken.
3.	Alle Layer ohne Zeichnungselemente werden automatisch gelöscht.

Löschen von Layern

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Layer löschen klicken.
3.	Die zu löschenden Layer auswählen. Alle verbundenen Zeichnungsobjekte werden ebenfalls gelöscht.

Schritt für Schritt: Externe Referenz

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf 🖉 tippen.	
2.	Auf Externe Referenzen klicken.	
3.	Siehe 25 Externe Referenzen für Informationen zum Importieren von DXF-/DWG- Dateien, X-PAD-Dokumenten, IFC-Dateien und Rasterkarten.	



Schrit t	Beschreibung
1.	Auf ▶ tippen.
2.	Auf Oberflächen klicken.
3.	Siehe 22 Volumen und Oberflächen für Informationen zur Verwaltung von Oberflächen.

Schritt für Schritt: BIM-Elemente

Das IFC-Format (Industries Foundation Classes) ist die Referenz für die BIM-Methode.

Die Datei besitzt eine in Klassen unterteilte Datenstruktur. Jede Klasse besitzt Objekte. Durch Verwendung einer IFC-Datei als externe Referenz werden alle Klassen und Objekte aus der Datei im CAD-Fenster verfügbar.

In einem Bereich der Projektverwaltung kann der Anzeigestatus einer Klasse oder eines Objekts für jede verknüpfte IFC-Datei geändert werden.

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf 🚳 tippen.	_
2.	Auf BIM Tools klicken.	
3.	Den Anzeigestatus einer Klasse oder eines Objekts für jede verknüpfte IFC-Datei ändern. Registerkarte • oder •.	
	<i>🖅 🕖 🐃 🛞 🗙</i>	
	IFCExample V	
	∨ 0001 Ţ	
	✓ Default 🔮	
	✓ Product 3	
	✓ CIMENTACION ♥	
	VIFCCOLUMN 🌻	
	√ 300 x 350 mm	
	✓ Part 1	
	✓ Solid 1 🔮	

4. Auf 🗾 tippen, um die Anzeigeparameter zu ändern.

8.4 Beschreibung

CAD-Einstellungen

Die CAD-Funktionen werden durch Parameter und Optionen bestimmt, die vollständig anpassbar und jederzeit bearbeitbar sind.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 📇 tippen.
2.	Auf Einstellungen klicken.

Vermessungseinstellun-
genDie Seite ermöglicht die Einstellung von Vermessungsdaten für die Visualisierung im Grafikfens-
ter.



Feld	Beschreibung
Topograph. Punkte	Schaltet die Anzeige von gespeicherten Punkten ein/aus
Referenzpunkte	Schaltet die Anzeige von Referenzpunkten ein/aus
Absteckmarkie- rung anzeigen	Schaltet die Anzeige von Absteckpunkten ein/aus
Messungslinien	Schaltet die Anzeige von gemessenen Linien ein/aus
Zeichnen per Code	Schaltet die Anzeige der Zeichnung nach Codes ein/aus
Grundstücke	Schaltet die Anzeige von Parzellen ein/aus

Punkteinstellungen

Die Seite ermöglicht die Einstellung von topographischen Punkten für die Visualisierung im Grafikfenster.

Punkt-Anzeigefilter

Feld	Beschreibung
Punktname	Schaltet die Anzeige von Punktnamen ein/aus
Punkthöhe	Schaltet die Anzeige von Punkthöhen ein/aus
Punktcode	Schaltet die Anzeige von Punktcodes ein/aus
Punktbeschreibung	Schaltet die Anzeige von Punktbeschreibungen ein/aus
Punktsymbol	Schaltet die Anzeige von Punktsymbolen ein/aus
Punkt Skizze/Foto	Schaltet die Anzeige eines Symbols für ein angehängtes Foto oder eine angehängte Skizze ein/aus



Punktbeschrif-
tungsfarbe von
LayerSchaltet die Anzeige von Hintergrundbeschriftungen ein/aus
Die Hintergrundbeschriftungen der topographischen Punkte können in
der Farbe des Layers, zu welchem der Punkt gehört, angezeigt wer-
den. Auf diese Weise können die Punkte anhand der Farbe erkannt
werden.



78 CAD

Punktsymbol und Beschriftungsgröße

Feld Beschreibung	
Punktgröße	Ermöglicht die Einstellung der Größe, in welcher die Beschriftung angezeigt wird
Autogrößenbe- schriftung in 3D	Schaltet die automatische Textgrößenverwaltung in der 3D-Ansicht ein/aus. Wenn diese Option aktiviert ist, ändert sich die Textgröße abhängig von der Distanz. Die Beschriftung der nächstgelegenen Punkte wird größer angezeigt als Text von weiter entfernten Punkten.

CAD-Anzeigefilter und AR-Einstellungen

Anzeigefilter

Feld	Beschreibung	
Hauptzeichnung	Schaltet die Anzeige von Zeichnung	gselementen ein/aus
Externe Referen- zen	Schaltet die Anzeige von auf externen Referenzen gespeicherten Ele- menten ein/aus	
Linientyp verwen- den	Schaltet die Anzeige von den mit den Zeichnungselementen verknüpf- ten Linientypen ein/aus	
Doppelte Liniendi- cke	Schaltet die Anzeige von Zeich- nungselementen mit doppelter Linienstärke ein/aus Durch die Anzeige von Zeich- nungselementen mit doppelter Linienstärke werden diese besser sichtbar. Dies ist bei schlechten Sichtverhältnissen, z. B. aufgrund der Sonneneinstrahlung, äußerst hilfreich. Normale Linienstärke: Doppelte Linienstärke:	





Einfarbige Zeich- nung	Schaltet die Anzeige der Farben für Zeichnungselemente ein/aus
Autozentrierung in Zeichnung	Schaltet das automatische Zentrieren der Zeichnung ein/aus Während der Zeichenvorgänge wird die CAD-Position jedes Mal, wenn eine CAD-Position eingestellt wird, im Zentrum des grafischen Fens- ters angezeigt.
Raster	Schaltet die Anzeige des Rasters im CAD-Fenster ein/aus
Rasterweite	Legt die Schritte des Rasters fest

AR-Einstellungen

Feld	Beschreibung
Höhe über Grund	Legt die Höhe des Blickpunkts fest, wenn der Augmented Reality- Anzeigemodus aktiv ist
Radar	Schaltet die Draufsicht im unteren rechten Bereich ein



CAD-Hintergrund

Stil Zum Anpassen der CAD-Hintergrundfarbe in der Hauptansicht. Diese Option ist äußerst hilfreich, wenn helle Farben wie Gelb oder Hellgra	Feld	Beschreibung
für Zeichnungsobjekte Verwendet Werden.	Stil	Zum Anpassen der CAD-Hintergrundfarbe in der Hauptansicht. Diese Option ist äußerst hilfreich, wenn helle Farben wie Gelb oder Hellgrau für Zeichnungsobjekte verwendet werden.

8.5 Import und Export

Beschreibung

Importieren von DWG-/DXF-Dateien

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🔄 tippen.
2.	Auf DWG/DXF In klicken.
3.	Siehe 26 Datenimport für Informationen zum Importieren von DXF-/DWG-Dateien.

Exportieren von DXF-Dateien

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖻 tippen.
2.	Auf DXF Export klicken.
3.	Siehe 27 Datenexport für Informationen zum Exportieren von DXF-Dateien.

8.6 Objektfang

 Schritt für Schritt: Objektfang
 Der Objektfang ermöglicht die präzise Identifizierung von Positionen auf Zeichnungsobjekten.

 Geweine Gebe
 Wenn der Objektfang inaktiv ist, dann ist das freie Zeichnen mit Abbildung aller Positionen auf Gebe

tionen verfügbar.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 👔 tippen.
2.	 Auf Fang klicken. Endpunkt Endpunkt von Objekten wie Linien und Bögen Mitte Mitte von Objekten wie Linien und Bögen Lotrecht Punkt auf der Normalen eines Linien-, Bogen- oder Kreisobjekts in Bezug auf den Referenzpunkt Schnittpunkt Schnittpunkt Schnittpunkt von Objekten wie Linien und Bögen Punkt Einfügepunkt eines topographischen Punkts Zentrum Zentrum eines Bogens oder eines Kreises Tangente Punkt der Tangente vom Referenzpunkt zu einem Bogen oder Kreis Nächste Das nächstgelegene Objekt wird ausgewählt.
3.	Einen Befehl für den Objektfang auswählen.Image: Stand S
4.	Auf das Zeichnungsobjekt und neben den zu identifizierenden Punkt klicken. Der Mehrfach-Fangmodus sorgt dafür, dass das Element an den richtigen Koordina- ten einrastet, wenn mehrere Optionen zum Fangen des Elements bestehen. Das Symbol, das dem ausgewählten Fangpunkt entspricht, wird zuvor angezeigt und gibt die Koordinaten an.

Schrit **Beschreibung**

t

8.7



5. An der identifizierten Position wird ein Symbol hinzugefügt. Das Symbol stellt den Typ des zur Identifizierung der Position verwendeten Fangpunkts dar.

Zeichenfunktionen Schritt für Schritt: Zei-Die Zeichenbefehle verwenden, um neue Objekte zu einer Zeichnung hinzuzufügen. chenfunktionen Um eine genaue Zeichnung zu erzielen, den Objektfang verwenden oder den Namen F des Punkts eingeben, mit dem der Eckpunkt der Linie verbunden werden soll. Schrit **Beschreibung** t 1. Auf 🗾 tippen. 2. Auf Zeichnen klicken. **Topografischer Punkt** Den Namen des Punkts und dann die Einfügeposition eingeben. Linien und Polylinie Punkte angeben, aus denen Linien oder Polylinien bestehen. Polylinien können geöffnet und geschlossen, Eckpunkte hinzugefügt und entfernt und Segmente entfernt werden. Bogen Drei Punkte angeben, die den Bogen ergeben. Kreis Die Mitte des Kreises und den Radius angeben oder den Durchgangspunkt angeben. Kreis 2P Die zwei Punkte angeben, die den Durchmesser des Kreises definieren. Kreis 3P

- Die drei Punkte angeben, die den Kreis ergeben.
- Grundstück Die Eckpunkte einer Parzelle festlegen. Zum Schließen einer Parzelle den ersten Eckpunkt erneut angeben. Die Ecken der Parzelle müssen topographische Punkte sein.
- Spline
 - Polylinien in Splines umwandeln.
- Text
 - Einzufügenden Text, Dimensionen und Drehwinkel festlegen, anschließend die Einfügeposition angeben.
 - Lavout Zeichnet aufeinanderfolgende Elemente durch Einstellen von Distanzen und Winkeln von einem Startpunkt aus. Beim Startpunkt kann es sich um einen topographischen Punkt oder eine beliebige andere Position handeln. **BIM Tools**
 - Ermöglicht verschiedene Vorgänge, wenn Oberflächen aus einer IFC-Datei geladen werden
- 3. Ein kleines Symbol wird an den Eckpunkten des ausgewählten Objekts angezeigt. Dadurch sind die Eckpunkte des Elements besser identifizierbar.





Schrit Beschreibung

t 4.

Topographische Punkte, denen ein Foto oder eine Skizze angehängt ist, werden mit einem spezifischen Symbol angezeigt.

Länger auf den Punkt tippen, um das Dialogfeld mit dem Foto oder der Skizze zu öffnen.



Schritt für Schritt: Einfügen von Zeichnungselementen

Eine Linie, eine Polylinie, einen Bogen oder einen Kreis auf eine der folgenden Weisen zeichnen:

Auswahl im CAD-Fenster

Die Punkte im Fenster auswählen. Diese Punkte stellen die Eckpunkte der Elemente dar. Wenn ein Objekt ausgewählt wurde, kann die Auswahl durch erneutes Anklicken wieder aufgehoben werden.

Oder auf 🔲 Alle wählen und 🛃 Alle abwählen tippen.

• **Eingabe eines Punktnamens** Den Namen des gespeicherten Punkts im Feld unter dem CAD-Fenster eingeben. Dieser Punkt stellt den Eckpunkt des Elements dar.

Auswahl eines Punkts

•

Auf im Feld unter dem CAD-Fenster tippen, um auf die Einfügeoptionen zuzugreifen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🗾 tippen.
2.	Auf Zeichnen klicken.
3.	Auf 🗾 tippen.
4.	 Eine der folgenden Optionen verwenden, um die Eckpunkte des Zeichnungselements festzulegen: Topograph. Punkte Die Eckpunkte des Elements aus einer Liste topographischer Punkte auswählen Referenzpunkte Die Eckpunkte des Elements aus einer Liste von Referenzpunkten auswählen. Modus Eine Reihe von Punkten durch Auswahl des ersten und letzten Punkts des Elements festlegen. Zum Verbinden der Punkte Folgendes auswählen: Inkremental Verbindet die Punkte gemäß dem numerischen Teil des Punktnamens. Sequentiell Verbindet die Punkte gemäß der Reihenfolge in der Tabelle der topographischen Punkte. Koordinaten Die Eckpunkte der Koordinaten eingeben. Die Koordinaten können Absolut, Relativ oder Polar sein.

Schritt für Schritt: Zeichnungslayout

Linien und Bögen, die am Ursprungspunkt beginnen, zeichnen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🗾 tippen.
2.	Auf 🔄 tippen.



Schrit t	Beschreibung
3.	 Die einzufügenden Punkte auswählen. Punkte und Linien Aktiviert das Zeichnen von Linien, Bögen und Punkten Nur Punkte Aktiviert nur die Erstellung von Punkten Nur Linien Aktiviert nur das Zeichnen von Linien Höhe Aktiviert das Einfügen der Höhe für erstellte Elemente. Wenn diese Option deaktiviert ist, weist das Programm den erstellten Elementen die Höhe des Startpunkts zu.
4.	Auf OK klicken.

Zeichenmodus

Feld	Beschreibung
Zeichnen	Das zu erstellende Zeichnungselement auswählen und den zweiten Punkt berechnen. Eine Linie oder einen Bogen verwenden.
Punkt	 Den Einfügepunkt auf eine der folgenden Weisen festlegen: Den Punkt im CAD-Fenster auswählen. In das Feld klicken, um den Punktnamen einzugeben. Auf klicken, um den Punkt aus der Liste der topographischen Punkte oder aus der Liste der Referenzpunkte auszuwählen. Der Startpunkt kann jedes Mal neu definiert werden, nachdem ein Element gezeichnet wurde.
Abstand	 Legt die Distanz vom Startpunkt zum Zeichnen der Linie fest. Den Wert auf eine der folgenden Weisen eingeben: Den Wert in das Feld eingeben. Auf klicken und Durch zwei Punkte auswählen, um den Distanzwert unter Verwendung der Distanz zwischen den zwei ausgewählten Punkten einzustellen.
Azimut Richtung	 Legt das Azimut fest. Den Wert auf eine der folgenden Weisen eingeben: Den Wert in das Feld eingeben. Nach Oben und Nach Unten drücken, um den Wert basierend auf dem eingestellten Inkrementwert zu erhöhen oder zu vermindern. Auf S klicken und Durch zwei Punkte auswählen, um den Azimutwert basierend auf dem Winkel zwischen den zwei ausgewählten Punkten einzustellen.
Winkel	Legt den Wert des Winkelverlaufs fest
Inkrement	Legt den Wert fest, den die Software zum eingegebenen Azimut hin- zufügt oder davon abzieht, wenn Nach oben/Nach unten verwen- det wird
Radius	Legt den Wert des Bogenradius und die Richtung durch Verwendung von 🙌 und 🍋 fest.
Sehne	d1 Sehne
Länge	d2 Länge des Bogens
Höhe	 Den Höhenwert einstellen. Den Wert auf eine der folgenden Weisen eingeben: Den Wert in das Feld eingeben. Auf red klicken und den Eingabemodus für die Höhe auswählen.

CAD 83



Das Werkzeug für die Kurvenberechnung verwenden, um alle Daten der Kurve zu berechnen.

Beispiel



Schrit t	Beschreibung	
Linie P	I-P2	
1.	Die Koordinaten von Punkt P1 messen oder eingeben.	
2.	Zeichnen einstellen: Linie.	
3.	Punkt einstellen: P1.	
4.	Abstand einstellen: 5 m.	
5.	Azimut einstellen: 0 c.	
6.	Auf Punkt hinzufügen klicken.	
Linie P2	2-P3	
7.	Zeichnen einstellen: Linie.	
8.	Punkt einstellen: P2.	
9.	Abstand einstellen: 8 m.	
10.	Azimut einstellen: 100 c.	
11.	Auf Punkt hinzufügen klicken.	
Linie P3-P4		
12.	Zeichnen einstellen: Linie.	
13.	Punkt einstellen: P3.	
14.	Abstand einstellen: 2 m.	
15.	Azimut einstellen: 200 c.	
16.	Auf Punkt hinzufügen klicken.	
Linie P4	I-P5	
17.	Zeichnen einstellen: Linie.	
18.	Punkt einstellen: P4.	
19.	Abstand einstellen: 2 m.	
20.	Azimut einstellen: 100 c.	
21.	Auf Punkt hinzufügen klicken.	
Bogen P5-P6		
22.	Zeichnen einstellen: Bogen.	
23.	Punkt einstellen: P5.	
24.	Azimut einstellen: 100 c.	
25.	Winkel einstellen: 200 c.	
26.	Radius einstellen: 1,5 m.	
27.	Auf Schließen klicken, um die Linie P5-P6 zu zeichnen.	



Zeichenwerkzeuge für BIM

Schritt für Schritt: Zeichenwerkzeuge für BIM Punkte oder Polylinien aus einem IFC/BIM-Modell für nachfolgende Vorgänge extrahieren.

C . L . L	Provide a the second seco
t	Beschreibung
1.	Auf 🗾 tippen.
2.	Auf 🚳 tippen.
3.	 Zeichne Punkte von Oberfläche Topographische Punkte an den Eckpunkten von ausgewählten 3D-Objekten automatisch einfügen. Zeichne Linien von Oberfläche Topographische Punkte an den Kanten von ausgewählten 3D-Objekten automa- tisch einfügen. Zeichne Polylinie von horizontalem Schnitt Linien eines Horizontalschnitts aus dem Modell extrahieren. Das Modell wird mithilfe einer horizontalen Ebene basierend auf der spezifischen Höhe geschnit- ten. Mit dem Befehl können sowohl Schnittlinien als auch Punkte an den Schnittpunkten der Ebene mit den IFC-Elementen erstellt werden. Zeichne Polylinie von vertikalem Schnitt Linien eines Vertikalschnitts aus dem Modell extrahieren. Das Modell wird mit- hilfe einer vertikalen Ebene basierend auf ausgewählten Punkten geschnitten. Mit dem Befehl können sowohl Schnittlinien als auch Punkte an den Schnitt- punkten der Ebene mit den IFC-Elementen erstellt werden.
4.	Auf Info tippen, um auf alle Entwurfseigenschaften der BIM-Elemente auf der Bau- stelle zuzugreifen.

Zeichne Punkte von Oberfläche

Schrit t	Beschreibung
1.	Die Oberfläche auswählen.
2.	Auf OK klicken.
3.	Das Einfügen der Punkte durch Klicken auf OK bestätigen.
4.	Den Namen des Startpunkts eingeben. Die darauffolgenden Punkte haben eine fort- laufende Nummerierung.
5.	Die Layer einstellen.

Zeichne Linien von Oberfläche

Schrit t	Beschreibung
1.	Die Oberfläche auswählen.
2.	Auf OK klicken.
3.	Das Einfügen der Punkte durch Klicken auf OK bestätigen.
4.	Die Layer einstellen.

Zeichne Polylinie von horizontalem Schnitt

Schrit t	Beschreibung
1.	Die Höhe des horizontalen Ebene eingeben.
2.	Auf OK klicken.
3.	Linien hinzufügen oder einen Layer auswählen.
4.	Falls erforderlich, Punkte hinzufügen.
5.	Auf OK klicken.
6.	Die Software zeigt die Anzahl der erstellten Elemente an. Zum Bestätigen auf OK klicken.

Zeichne Polylinie von vertikalem Schnitt

Schrit t	Beschreibung
1.	Den ersten Punkt der vertikalen Schnittebene auswählen.
2.	Auf OK klicken.
3.	Den zweiten Punkt der vertikalen Schnittebene auswählen.
4.	Auf OK klicken.
5.	Linien hinzufügen oder einen Layer auswählen.
6.	Falls erforderlich, Punkte hinzufügen.
7.	Auf OK klicken.
8.	Die Software zeigt die Anzahl der erstellten Elemente an. Zum Bestätigen auf OK klicken.

8.9	Erstell	en und Bearbeiten von Punkten
Schritt für Schritt: Erstel- len und Bearbeiten von	Die Zeich	nung bearbeiten und neue Objekte ausgehend von bestehenden Objekten erstellen.
Punkten	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf 🗾 tippen.
	2.	Auf Editieren klicken.
-		
Schritt für Schritt: Löschen eines Objekts	Schrit t	Beschreibung
	1.	Objekte durch Aufziehen eines Auswahlfensters auswählen.
	2.	Auf Löschen klicken.
 Schritt für Schritt: Bogen- schlag	Die Positi Distanz zi	on eines neuen topographischen Punkts berechnen, der sich in einer bestimmten u zwei Referenzpunkten befindet.
	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf Bogenschnitt klicken.
	2.	Erster Punkt Den ersten Referenzpunkt auswählen.
	3.	Erster Abstand Die Distanz vom ersten Referenzpunkt eingeben.
	4.	Zweiter Punkt Den zweiten Referenzpunkt auswählen.
	5.	Zweiter Abstand Die Distanz vom zweiten Referenzpunkt eingeben.
	6.	Lösung auswählen Die zwei möglichen Lösungen werden vorgeschlagen. Die gewünschte Lösung aus- wählen.
	Die Positi Linien lieg	on eines topographischen Punkts berechnen, der auf dem Schnittpunkt zweier gerader gt.
	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf Geradenschnitt klicken.
	2.	Erster Punkt Den ersten Punkt der ersten Geraden auswählen.

Schrit t	Beschreibung
3.	Zweiter Punkt Den zweiten Punkt der ersten Geraden auswählen.
4.	Dritter Punkt Den ersten Punkt der zweiten Geraden auswählen.
5.	Vierter Punkt Den zweiten Punkt der zweiten Geraden auswählen.
6.	Punkte einfügen Bestätigen, um zum Einfügepunkt fortzufahren.

Schritt für Schritt: Abstand und Versatz

Die Position eines neuen topographischen Punkts bezogen auf ein Referenzobjekt berechnen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Abst&Versatz klicken.
2.	Objekt auswählen Das Referenzobjekt auswählen, auf welches sich die zu berechnende Punktposition beziehen soll.
3.	Abstand Distanz entlang des Referenzobjekts
4.	Versatz Distanz vom Referenzobjekt
5.	Lösung auswählen Zwei mögliche Lösungen werden angezeigt. Die gewünschte Lösung auswählen.

Schritt für Schritt: Teilen

Die Position neuer topographischer Punkte entlang eines Referenzobjekts berechnen, indem das Referenzobjekt in eine spezifische Anzahl von Teilen geteilt wird.

Es können mehrere Objekte ausgewählt werden. Die neuen Punkte werden an allen ausgewählten Objekten in einem einzigen Schritt erstellt.

Schrit t	Beschreibung		
1.	Auf Teilen klicken.		
2.	 Objekt auswählen Das Referenzobjekt auswählen, an dem die topographischen Punkte erstellt werden sollen. Ein oder mehrere Objekte auswählen. Anzahl Teilstücke Anzahl der Abschnitte, in die das Referenzobjekt unterteilt werden soll Erster Punkt Name des ersten zu erstellenden topografischen Punkts 		

Schritt für Schritt: Messen

Die Position neuer topographischer Punkte entlang eines Referenzobjekts berechnen, indem das Referenzobjekt durch eine konstante Distanz geteilt wird.

Es können mehrere Objekte ausgewählt werden. Alle ausgewählten Objekte werden in einem einzigen Schritt geteilt.

Schrit t	Beschreibung		
1.	Auf Messen klicken.		
2.	 Objekt auswählen Das Referenzobjekt auswählen, an dem die topographischen Punkte erstellt werden sollen. Ein oder mehrere Objekte auswählen. Segmentlänge Distanz zwischen den Punkten. Einen Wert von 0 verwenden, um Punkte an den Eckpunkten der Polylinien einzufügen. Erster Punkt Name des ersten zu erstellenden topografischen Punkts 		



Schritt für Schritt: Verset- zen von Objekten	Ein Objekt parallel zu einem Referenzobjekt in einer definierten Distanz erstellen.		
	Schrit t	Beschreibung	
	1.	Auf Versatz klicken.	
	2.	 Objekt auswählen Das Referenzobjekt auswählen. Versatz Den senkrechten Abstand für den Versatz in 2D eingeben. Vertikaler Versatz Den vertikalen Abstand für den Versatz eingeben. Lösung auswählen Die zwei möglichen Lösungen werden vorgeschlagen. Die gewünschte Lösung auswählen. 	
		Wiederholen Anzahl für den auszuführenden aufeinanderfolgenden Versatz	
	Ein Objek	t wie eine Linie, Polylinie oder einen Bogen bis zu einer definierten Länge verlängern.	
	Oder eine welcher d	Linie erweitern, die durch zwei Punkte definiert ist, welche auch die Richtung, in er Punkt erstellt werden soll, angegeben.	
	Schrit t	Beschreibung	
	1.	Auf Verläng. klicken.	
	2.	 Abstand Distanz, um die ein Objekt verlängert werden soll Objekt auswählen oder Erster Punkt 	
	Ausgewäh	nlte Polylinien wie Linien und Kreise in ihre zugrundeliegenden Elemente umwandeln.	
5011	Schrit t	Beschreibung	
	1.	Auf Auflösen klicken.	
	2.	Die ursprüngliche Polylinie wird gelöscht und durch die zugrundeliegenden Elemente ersetzt.	
	Die Reihe	nfolge der Eckpunkte eines Zeichnungselements umkehren.	
	Schrit t	Beschreibung	
	1.	Auf Umkehren klicken.	
	Mehrere (Beispiel: I	Dbjekte miteinander verbinden, sodass sie über einen gemeinsamen Punkt verfügen. Mehrere Linien, die als einzelne Polylinie zu behandeln sind	
	Schrit t	Beschreibung	
	1.	Auf Verschmelzen klicken.	
	2.	Die zu verbindenden Objekte auswählen.	
	3.	Auf OK tippen.	
 Schritt für Schritt: Objekt- eigenschaften	Auf die gr zugreifen.	afischen Eigenschaften eines ausgewählten Objekts wie Layer, Farbe oder Linientyp	



Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🔄 tippen.
2.	Die Objekte durch Aufziehen eines Auswahlfensters auswählen.
3.	Auf 🛐 tippen.
4.	Das Objekt anklicken.

8.10	Inforn	nationsbefehle
Schritt für Schritt: Infor- mationsbefehle	Verschied	lene Informationen aus einer Zeichnung oder von einem vorliegenden Objekt abrufen.
	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf 🔘 tippen.
	2.	Auf Info klicken.
- Schritt für Schritt: Punkt- koordinaten	Liefert In	formationen über eine ausgewählte Position
	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf ID klicken.
	2.	Auf einen Punkt tippen.
	3.	Die Koordinaten der ausgewählten Position werden angezeigt.
Schritt für Schritt: Abstand zwischen zwei	Liefert Informationen über den Abstand zwischen zwei Punkten	
Punkten	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf Abstand klicken.
	2.	 Erster Punkt Den ersten Punkt auswählen. Zweiter Punkt Den zweiten Punkt auswählen.
	3.	Der Abstand (Boden und Ellipsoid) und weitere Informationen wie Azimut (Boden und Ellipsoid) und Neigung zwischen zwei Punkten werden angezeigt.
Schritt für Schritt: Abstand zwischen Punkt	Liefert Informationen über den Abstand zwischen einem Punkt und einem Objekt	
und Objekt	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf Abst. Objekt klicken.
	2.	 Referenzpunkt Den Referenzpunkt auswählen. Objekt auswählen Das Objekt auswählen, bis zu dem der Abstand berechnet werden sollen.
	3.	 Folgendes wird angezeigt: Abstand vom Punkt zum Objekt Stationierung der Strecke zwischen Punkt und Objekt
	4.	Auf Speichern klicken, um einen Punkt auf der Strecke zwischen Punkt und Objekt zu erstellen.

Schritt für Schritt: Winkel

Liefert Informationen über den Winkel zwischen drei Punkten



Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Abst. Objekt klicken.
2.	 Mittelpunkt Das Zentrum des Winkels auswählen. Erster Punkt Den ersten Punkt auswählen. Zweiter Punkt Den zweiten Punkt auswählen.
3.	Es werden der eingeschlossene Winkel und der Komplementärwinkel angezeigt.

Schritt für Schritt: Fläche

Liefert Informationen über die Fläche eines aus einer Reihe von Punkten bestehenden Polygons

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf Fläche klicken.	
2.	 Erster Punkt Den ersten Punkt auswählen. Nächster Punkt Den folgenden Punkt auswählen. 	
3.	 Folgendes wird angezeigt: Fläche des Polygons Umfang des Polygons 	

4. Eine Höhe für die Berechnung des Volumens eingeben.

🔏 Area		
Result		
Area	2D	180.86m ²
Area	3D	180.86m ²
Perimeter	2D	51.368m
Perimeter	ЗD	51.368m
Vertexes		3
(h = 1.000m)	

Schritt für Schritt: Liste

Liefert Informationen über ein ausgewähltes Objekt

Schrit t	Beschreibung		
1.	Auf Obj.Info klicken.		
2.	Objekt auswählen Ein Objekt auswählen.		
3.	Es werden die Objekteigenschaften wie Layer, Farbe und Linientyp angezeigt. Die Eigenschaften sind bearbeitbar.		

Schritt für Schritt: Bericht

Erstellt ein Dokument mit Informationen über ausgewählte Objekte, einschließlich Informationen über Länge, Fläche und Anzahl der Eckpunkte

Das Dokument kann exportiert werden.

Schrit t	Beschreibung		
1.	Auf Obj.Info klicken.		
2.	 Objekt auswählen Ein Objekt auswählen. Berichts-Typ Den Berichtstyp für den Export auswählen. ASCII CSV für Excel XML für Excel PDF HTML 		

_		
Schritt für Schritt: Suchen eines topographischen	Zentriert	einen topographischen Punkt im Grafikfenster
PUNKTS	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf Suchen klicken.
	2.	Name Name des zu suchenden topografischen Punkts
Schritt für Schritt: Längs- profil	Zeigt das die Polylir	Längsprofil einer ausgewählten Polylinie einschließlich zusätzlicher Informationen über nie an
	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf Längsprofil klicken.
	2.	Polylinie auswählen Die Polylinie auswählen.

8.11	Symbo	olleiste
Schritt für Schritt: Werk- zeugleiste für Punkte	Schrit t	Beschreibung
	1.	Einen topographischen Punkt auswählen, ohne dass dabei ein Befehl aktiv ist.
	2.	Eine Vorschau mit Kontextbefehlen wird angezeigt.
		Stakeout 🖉 ID 📩 Distance 🛄 Dist.Objec 👖 Delete 🗾 Iso
		Absteckung

Startet den Absteckvorgang Weitere Informationen finden Sie unter 14 GPS-Absteckung. ID Öffnet das Fenster und ermöglicht die Anzeige und Bearbeitung der Daten des

- Punkts Abstand Berechnet den Abstand vom ausgewählten Punkt zu einem anderen Punkt für die Anzeige im Grafikfenster Abst. Objekt Berechnet den Abstand vom ausgewählten Punkt zu einem Objekt für die Anzeige im Grafikfenster Löschen Löscht den ausgewählten Punkt Isolieren Schaltet alle Layer aus, mit Ausnahme des Layers des ausgewählten Punkts.
- Um die vorherige Anzeige wiederherzustellen, einen Punkt auswählen und auf Layer wiederherstellen klicken.
- 3. Auf eine beliebige andere Stelle im Grafikfenster klicken. Die Haupt-Werkzeugleiste erscheint erneut.



Isolate

Schrit Beschreibung t

1.

2.

Ein Zeichnungsobjekt auswählen, ohne dass dabei ein Befehl aktiv ist.

Eine Vorschau mit Kontextbefehlen wird angezeigt.

X K X K		11	
Stakeout	Info	Delete	Isolate

Absteckung

Öffnet das Fenster und ermöglicht auszuwählen, ob das Objekt abzustecken ist oder als Referenzlinie dient

Startet den Absteckvorgang Weitere Informationen finden Sie unter 14 GPS-Absteckung.

- Info
 - Öffnet das Fenster und ermöglicht die Anzeige und Bearbeitung der Daten des Objekts.

Wenn eine Fläche als Objekt ausgewählt wird, ist es möglich, die Höhe einzugeben und das Volumen zu berechnen.

- Löschen
- Löscht das ausgewählte Objekt
- Isolieren

Schaltet alle Layer aus, mit Ausnahme des Layers des ausgewählten Objekts. Um die vorherige Anzeige wiederherzustellen, ein Objekt auswählen und auf **Layer wiederherstellen** klicken.

3. Auf eine beliebige andere Stelle im Grafikfenster klicken. Die Haupt-Werkzeugleiste erscheint erneut.



Instrumenteneinstellungen

•

•

Beschreibung

- Einstellen der Verbindung zwischen dem Instrument und einem Gerät
- Definieren von Parametern für die Betriebsvorgänge zwischen dem Instrument und einem Gerät

Alle Verbindungs- und Betriebsparameter sind in Profilen organisiert. Ein Profil beinhaltet den Verbindungsmodus eines Instruments und alle zugehörigen Betriebsparameter.

Für ein Instrument können unterschiedliche Profile mit unterschiedlichen Betriebsparametern erstellt und abgerufen werden.

Von allen verfügbaren Profilen ist jeweils nur eines das aktuelle Profil. Das aktuelle Profil wird bei der Verwendung der Software verwendet.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS & Totalstationen tippen.

M Instruments	
NMEA Simul. NMEA - NMEA Simulation	>
GeoMax - Zoom 90 GeoMax - Zoom 70/90 TPS BT: TPS radio LR BT	>
GeoMax - GNSS Zenith 35PRO GeoMax - GNSS Zenith 35PRO BT: Z35181102008	>
GeoMax - GNSS Zenith 25 GeoMax - GNSS Zenith 25 Rover BT: GMZ3130014	>
T NMEA - GPS Hardware NMEA - GPS Hardware Rover	>
GeoMax - GNSS Zenith 35	\$

Symbol	Beschreibung
Ø	Aktuelles Profil
T'	Rover-GPS ohneRTK-Verbindung
	Rover-GPS mit GPRS RTK-Verbindung
	Rover-GPS mit RTK-Funkverbindung

9

93

Symbol Beschreibung



Basisstation-GPS



Totalstation

Werkzeuge auf der Seite Instrumente

Speichern der aktuellen Einstellungen als Profil

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS & Totalstationen tippen.
3.	Das Profil auswählen.
4.	Auf Aktuell tippen.

Bearbeiten eines Profils

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS & Totalstationen tippen.
3.	Das Profil auswählen.
4.	Auf Ändern tippen.

Löschen eines Profils

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS & Totalstationen tippen.
3.	Das Profil auswählen.
4.	Auf Löschen tippen.

Neukonfiguration von Instrumenten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS & Totalstationen tippen.
3.	Das Profil auswählen.
4.	Auf Konfigurieren tippen.
5.	Das Instrument wird basierend auf den im Profil definierten Einstellungen neu pro- grammiert.

Umsortieren der Liste nach meist verwendeten Profilen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS & Totalstationen tippen.
3.	Das Profil auswählen.
4.	Auf An den Anfang der Liste verschieben tippen.
5.	Verschiebt das ausgewählte Profil an den Anfang der Liste

9.1 Erstellung eines Profils für den GPS-Empfänger

Schritt für Schritt: Erstel-lung eines Profils für den GPS-Empfänger

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS & Totalstationen tippen.
3.	Auf 🖶 klicken.
4.	Auf GNSS-Empfänger (GNSS) tippen.

Die abgefragten Parameter und Optionen unterscheiden sich je nach Empfängermodell und Betriebsmodus.

Parameter und Optionen sind in Seiten organisiert.

Seite Profil

Feld	Beschreibung
Profilname	Name, der dem Profil zugewiesen wird
Modus	 GNSS-Rover Empfänger dient als Rover GNSS-Basis Empfänger dient als Basisstation
Marke	Marke des Empfängers
Modell	Modell des Empfängers

Seite Gerät

Feld	Beschreibung
Gerät	Name des zu verbindenden Bluetooth-Geräts Zum Starten einer Suche nach dem Instrument, falls dieses nicht in der Liste aufgeführt ist. Dazu zunächst 👔 und anschließend 🔍 antip- pen.

95

Seite RTK

Feld	Beschreibung
Gerät	 Zu verwendender Gerätetyp zum Senden (Basis) und Empfangen (Rover) von differenziellen Korrekturen Mögliche Optionen sind: Keines Keine RTK-Verbindung. Empfänger läuft im autonomen Modus. Interner Funk Verwendung des internen Funkmodems des Empfängers Internes GPRS (Empfänger) Verwendung des internen GPRS-Modems des Empfängers Externer Funk Verwendung eines externen Funkmodems am Empfänger Externes GPRS (Controller) Verwendung des GPRS-Modems des Geräts (Controller) oder der Internetverbindung des Controllers
RTK Extra-Safe	Verfügbar für Zenith 35/Zenith 60 Die Verwendung von RTK Extra-Safe in Umgebungen mit teilweise blockiertem Signal ermöglicht eine Lösung, mit welcher der Status "Fix" zwar langsamer erreicht wird, die jedoch weniger fehleranfällig ist.

Seite RTK Funk

Um die in den verschiedenen Ländern geltenden Funkvorschriften einzuhalten, ist der Zugriff auf einige erweiterte Einstellungen (Funkfrequenzen und Abstand) des Funkmodems nun passwortgeschützt. Das Passwort wird ausschließlich Händlern und Supportteams zur Verfügung gestellt.

Feld	Beschreibung
Kanal	Für das Senden und Empfangen zu verwendender Funkkanal. Basis- station und Rover müssen denselben Kanal und dieselbe Frequenz verwenden. Frequenzen aus der Liste auswählen und die für die verschiedenen Kanäle zu verwendenden Frequenzen einstellen.
Protokoll	Abhängig vom GNSS-Modul stehen folgende Optionen zur Auswahl zur Verfügung: Satel 3AS Satel 4-FSK/3AS Satel 4-FSK/3AS Satel 16FSK Pacific Crest 4-FSK Pacific Crest FST Pacific Crest GMSK TRIMTALK GMSK 450S(P) TRIMTALK GMSK 450S(T)
Kanalraster	Abstandsparameter
Hohe Sendeleis- tung	Gewünschte Sendeleistung auswählen
FEC (Frequency Error Check)	Wenn diese Option an der Basisstation aktiviert ist, muss sie auch am Rover aktiviert sein.
Format	Korrekturformat. Basistation und Rover müssen dasselbe Datenformat verwenden.
Basis-ID verwen- den	Für Rover : Stellt den Empfänger so ein, dass er nur Korrekturen von der Basisstation empfängt, die durch die angegebene Basis-ID identifiziert wurde Für Basis : Legt den Namen der Basisstation fest
Basis-ID	Identifizierung der Basisstation

Seite RTK GPRS

Feld	Beschreibung
Provider	Name des Telefonanbieters, der den GPRS-Dienst bereit stellt Einen Anbieter auswählen, um einen neuen Anbieter zu definieren oder um die Parameter eines bestehenden Anbieters zu ändern. Siehe Schritt für Schritt: Verwaltung von Profilen für Internetanbieter.
Server	 NTRIP Name des permanenten Stationsdienst, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll Einen Dienst definieren oder die Parameter eines bestehenden Dienstes ändern. Siehe Verwaltung von NTRIP-Profilen. CSD (Direktanruf) Name des Profils. Siehe Verwaltung von Direktrufprofilen.
Mountpoint	Name des zu verwendenden Mountpoints Den Namen eingeben oder aus einer Liste auswählen. Nur verfügbar, wenn ein NTRIP-Server eingestellt wurde
Format	Datenformat für Korrekturen Das gleiche Datenformat wie das von der permanenten Station gesendete Format (Quelle) einstellen.
Netzwerktyp	Verfügbar für Zenith 15, Zenith 16, Zenith 25 und Zenith 40. Typ des zu verwendenden Netzwerks Nur verfügbar, wenn ein NTRIP-Server eingestellt wurde
RTCM3.1 Meldun- gen	 Wenn diese Option aktiviert ist, kann die Software einige der vom RTCM3.1-Protokoll bereitgestellten Meldungen verarbeiten. Insbeson- dere Folgendes: Meldung bezüglich der Transformationsparameter des Koordina- tensystems Meldung bezüglich der Korrekturen, die bei Koordinatenberech- nungen anzuwenden sind Um diese Option korrekt verwenden zu können, muss das richtige kartographische System eingestellt sein, auf das die Korrekturen und Transformationsparameter anzuwenden sind.
RTCM3.1 Modus	 RTCM3.1-Meldungen können in den folgenden Modi verwendet werden: Horizontal & Vertikal Korrekturen und Berechnung von Koordinaten und Höhen Nur Horizontal Korrekturen und Berechnung nur von Koordinaten Nur Vertikal Korrekturen und Berechnung nur von Höhen
GPUID zum Server übertragen	Informationen zur Benutzeridentifizierung an einen Server senden, um sich für die Verwendung einiger Dienste zu autorisieren.

Seite Parameter

Feld	Beschreibung
Winkel (°) unberücksichtigter Satelliten	Minimale Höhe über dem Horizont in Grad zur Ermittlung der ver- wendbaren Satelliten Zur Erzielung einer höheren Genauigkeit durch Vermeiden von Satelli- ten, die sich zu tief über dem Horizont befinden
GPS L2C tracken	Verfügbar für Zenith 15, Zenith 16, Zenith 25 und Zenith 40.
GLONASS verwen- den	Aktiviert die Verwendung von Satelliten in der GLONASS-Konstellation
GALILEO verwen- den	Aktiviert die Verwendung von Satelliten in der GALILEO-Konstellation
BEIDOU verwen- den	Aktiviert die Verwendung von Satelliten in der BeiDou-Konstellation
SBAS verwenden	Verfügbar, wenn auf der Seite RTK die Option Keines als Gerät aus- gewählt ist. Aktiviert die Verwendung von geostationären Satelliten von SBAS Der Empfänger kann Korrekturdaten direkt von den SBAS-Satelliten empfangen und die Qualität der Position ohne jegliche RTK-Verbin- dung (Funk oder GPRS) verbessern.

Feld	Beschreibung
Frequenz Positi- onsaktualisierung	Frequenz, mit welcher der Positionswert aktualisiert wird Für Vorgänge der Nachverfolgung einen Wert von fünf Mal pro Sekunde verwenden.
RTK Extra-Safe	Verfügbar für Zenith 35/Zenith 60 Die Verwendung von RTK Extra-Safe in Umgebungen mit teilweise blockiertem Signal ermöglicht eine Lösung, mit welcher der Status "Fix" zwar langsamer erreicht wird, die jedoch weniger fehleranfällig ist.

Seite Antenne

Feld	Beschreibung
Modell	Typ der Empfängerantenne
Höhe	Standardmäßige Höhe des Antennenstabs

Schritt für Schritt: Verwaltung von Profilen für Internetanbieter

Ein Anbieter ist der Manager, der den Dienst für den GPRS-Datenverkehr bereitstellt.

Folgende Parameter sind für die Definition eines Anbieters erforderlich:

Feld	Beschreibung
Name	Beschreibung des Anbieters
APN-Server	Name des Zugriffspunkts für GPRS- und UMTS-Netze Beispiel: <u>https://www.omnitel.biz/</u>
Nutzer ID	Identifizierung des Benutzers für den Zugriff auf den Dienst. Erforder- lich, wenn der Zugriff durch Abfrage von Benutzer-ID und Passwort geschützt ist
Passwort	Passwort festlegen, um auf den Dienst zuzugreifen. Erforderlich, wenn der Zugriff durch Abfrage von Benutzer-ID und Passwort geschützt ist
PIN	PIN zum Entsperren der SIM-Karte

Verwaltung von NTRIP-Profilen

Ein NTRIP-Server ist ein permanenter Stationsdienst, von dem über eine Internetverbindung differenzielle Korrekturen in Echtzeit empfangen werden können.

Folgende Parameter sind für die Definition eines NTRIP-Servers erforderlich:

Feld	Beschreibung
Name	Beschreibung des Anbieters
Modus	NTRIP
IP	IP-Adresse des Dienstes Wird bei der Registrierung für den Dienst bereitgestellt
Port	Nummer des verwendeten Anschlusses Wird bei der Registrierung für den Dienst bereitgestellt
Benutzer-ID	Identifizierung des Benutzers, der für den Dienst registriert wird Wird bei der Registrierung für den Dienst bereitgestellt
Passwort	Passwort, das dem registrierten Benutzer vom Dienst bereitgestellt wird Wird bei der Registrierung für den Dienst bereitgestellt Für Partner, die ein Vermietungsgeschäft betreiben, kann das NTRIP- Passwort ausgeblendet werden. Dies verhindert Missbrauch nach Beendigung der Vermietung. Um diese Option zu aktivieren, bitte das Supportteam kontaktieren.

Verwaltung von Direktrufprofilen

Ein Direktrufprofil ermöglicht das Einstellen der Telefonnummer der von der Basisstation verwendeten SIM-Karte.

98

Dadurch kann der Rover Korrekturen von der Basisstation mittels GPRS- Modem anstelle des Funkmodems empfangen.

- P	Basisstation und Rover müssen dasselbe Profil ve	rwenden
B.	Basisstation und Rover mussen dasselbe Profil ve	erwende

Feld	Beschreibung
Name	Beschreibung des Profils
Modus	CSD (Direktruf)
Telefonnummer Basis	Telefonnummer der von der Basisstation verwendeten SIM-Karte
Protokoll	Verfügbar für Zenith10/20, Zenith 25, Zenith 35, Zenith 40 und Zenith 60 Übertragungsprotokoll
Geschwindigkeit	Verfügbar für Zenith10/20, Zenith 25, Zenith 35, Zenith 40 und Zenith 60 Übertragungsgeschwindigkeit
Verbindung	Verfügbar für Zenith10/20, Zenith 25, Zenith 35, Zenith 40 und Zenith 60 Verbindungsart

Verwaltung von Punkt-zu-Punkt-Profilen (PPP)

Ermöglicht das Einstellen der IP-Adresse und der Anschlussnummer für die Verbindung zum Empfang von Korrekturen

Feld	Beschreibung
Name	Beschreibung des Profils
Modus	PPP(Punkt zu Punkt)
IP	Zu verwendende IP-Adresse
Port	Nummer des zu verwendenden Anschlusses
Benutzer-ID	Identifizierung des Benutzers, der für den Dienst registriert wird
Passwort	Passwort, das dem registrierten Benutzer vom Dienst bereitgestellt wird

Verwaltung von dynami-schen DNS- (DDNS-) Profilen

Nur verfügbar für Zenith 35, Zenith 35 PRO und Zenith 60

Ein Basis- und Roversystem einstellen, in dem die Basisstation bis zu zehn Rover gleichzeitig über das GPRS-Netzwerk unterstützen kann.

Feld	Beschreibung
Name	Beschreibung des Profils
Modus	DDNS (Dynamisches DNS)
Provider	Die Adresse des Dienstanbieters eingeben. Unter anderem können folgende Anbieter verwendet werden: • DynDNS (Standard) • easyDNS • No-IP • Two-DNS Es ist erforderlich, den Dienst bei einem dieser Anbieter zu abonnie- ren.
Hostname	Vom Dienstanbieter zugewiesener Hostname Wird bei der Registrierung für den Dienst bereitgestellt
Port	Nummer des verwendeten Anschlusses
Benutzer-ID	Identifizierung des Benutzers, der für den Dienst registriert wird Wird bei der Registrierung für den Dienst bereitgestellt
Passwort	Passwort, das dem registrierten Benutzer vom Dienst bereitgestellt wird Wird bei der Registrierung für den Dienst bereitgestellt

Erstellung eines Profils zur Verwendung von GNSS auf dem Controller

Beschreibung

Schritt für Schritt: Erstellung eines Profils zur Verwendung von GNSS auf dem Controller

Das Profil ermöglicht die	Verwendung des	GNSS-Moduls im	n Android-Controller	r im X-PAD-Anwen-
dungsprogramm.				

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS & Totalstationen tippen.
3.	Auf 🖶 klicken.
4.	Auf GNSS-Empfänger (GNSS) tippen.
5.	Dem Profil einen Namen zuweisen.
6.	Modus auswählen: GNSS-Rover.
7.	Marke auswählen: NMEA-Ausgabe.
8.	Modell auswählen: GNSS-Empfänger (GNSS).
9.	Auf ▶ tippen.
10.	Antennenhöhe: Die Standard-Antennenhöhe einstellen.
11.	Auf 🗹 tippen.

Erstellung eines Profils für die Totalstation

Schritt für Schritt: Erstellung eines Profils für die Totalstation

9.3

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS & Totalstationen tippen.
3.	Auf 🕂 klicken.
4.	Auf Totalstation (TPS) tippen.

Die abgefragten Parameter und Optionen unterscheiden sich je nach Modell der Totalstation und Betriebsmodus.

Parameter und Optionen sind in Seiten organisiert.

Seite Profil

Feld	Beschreibung
Profilname	Name, der dem Profil zugewiesen wird
Modus	Totalstation
Marke	Marke der Totalstation
Modell	Modell der Totalstation

Seite Gerät

Feld	Beschreibung
Gerät	Name des zu verbindenden Bluetooth-Geräts Zum Starten einer Suche nach dem Instrument, falls dieses nicht in der Liste aufgeführt ist. Dazu zunächst 🚯 und anschließend 🔍 antip- pen.

Seite Frequenz Winkelaktualisierung

Feld	Beschreibung
Frequenz Winkel- aktualisierung	Frequenz, mit welcher der Winkelwert aktualisiert wird. Bei einigen Instrumenten beträgt die verfügbare maximale Frequenz 2-mal pro Sekunde . Für ältere Modelle Keines auswählen.

Seite Messungen & Koordinaten ausgeben

Die Totalstation zusammen mit anderen Geräten verwenden, zum Beispiel Georadar oder Echolot.

Feld	Beschreibung
Format	Messungen und/oder Koordinaten in Echtzeit senden.
Gerät	Name des zu verbindenden seriellen USB-Anschlusses

Schritt für Schritt: Erstellung eines Profils für Laserdistanzmessgeräte

9.4

Erstellung eines Profils für Laserdistanzmessgeräte

Ein oder mehrere Profile für Instrumente wie Laserdistanzmessgeräte, Instrumente der BOSCH GLM-Serie, die das Bluetooth Low Energy-System verwenden, oder der ADA Instruments COSMO-Serie erstellen.

In X-PAD Ultimate können Profile verwendet werden, um Punkte zu messen, die für den GPS-Empfänger nicht zugänglich sind. Der zu messende Punkt wird durch die Überschneidung zweier Distanzen von zwei bekannten GPS-Positionen aus berechnet. Die Distanzmessungen werden mit einem Distanzmessgerät durchgeführt und dann an die Software übermittelt.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf GNSS & Totalstationen tippen.
3.	Auf 🕂 klicken.

Parameter und Optionen sind in Seiten organisiert.

Seite Profil

Feld	Beschreibung
Profilname	Name, der dem Profil zugewiesen wird
Marke	Marke des Laserdistanzmessgeräts
Modell	Modell des Laserdistanzmessgeräts

Seite Gerät

Feld	Beschreibung
Gerät	Name des zu verbindenden Bluetooth-Geräts Zum Starten einer Suche nach dem Instrument, falls dieses nicht in der Liste aufgeführt ist. Dazu zunächst 🛛 und anschließend 🗨 antip- pen.

Seite Parameter

Laserhöhe Hö	löhe des Laserdistanzmessgeräts vom Boden. Die Höhe vom Boden
wi	vird für die Berechnung von Neigungen zwischen der GPS-Position
ur	nd dem zu messenden Punkt verwendet.

Erstellung eines Profils für Echolote

Schritt für Schritt: Erstellung eines Profils für Echolote Ein oder mehrere Profile für Echolote erstellen.

Profile für Echolote werden bei bathymetrischen Vermessungen verwendet, die im **Bathymetrie**-Modul verfügbar sind.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf Echolot tippen.
3.	Auf 🖶 klicken.

Parameter und Optionen sind in Seiten organisiert.

Seite Profil

Feld	Beschreibung
Profilname	Name, der dem Profil zugewiesen wird
Marke	 Marke des Echolots NMEA NMEA-Format f ür Tiefenwerte. Unterst ützt eine Vielzahl an Echo- loten, z. B. von Garmin, welche die Daten im NMEA-Format übertragen.
Modell	Modell des Echolots • NMEA 0183-Format Formatdetails

Seite Gerät

Feld	Beschreibung
Gerät	Name des zu verbindenden Bluetooth-Geräts Zum Starten einer Suche nach dem Instrument, falls dieses nicht in der Liste aufgeführt ist. Dazu zunächst 🚯 und anschließend 🔍 antip- pen.

9.6

Erstellung eines Profils für Kabelortungsgeräte

Schritt für Schritt: Erstellung eines Profils für Kabelortungsgeräte Ein oder mehrere Profile für Kabelortungsgeräte erstellen.

Positionen mit GPS und die Tiefe mit einem Kabelortungsgerät ermitteln.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf Kabelsuchgerät tippen.
3.	Auf 🕂 klicken.

Parameter und Optionen sind in Seiten organisiert.

Seite Profil

Feld	Beschreibung
Profilname	Name, der dem Profil zugewiesen wird
Marke	Marke des Kabelortungsgeräts
Modell	Modell des Kabelortungsgeräts

9.5

Seite Gerät

Feld	Beschreibung
Gerät	Name des zu verbindenden Bluetooth-Geräts Zum Starten einer Suche nach dem Instrument, falls dieses nicht in der Liste aufgeführt ist. Dazu zunächst 👔 und anschließend 🔍 antip- pen.

10

GPS

Status

10.1

Beschreibung

Bei Instrumenten mit einem aktiven Rover-GPS- oder Basis-GPS-Profil kann der allgemeine Status des GPS-Empfängers jederzeit angezeigt werden. Die Betriebsparameter können geändert werden. Die angezeigten Informationen enthalten die Position, die Signalqualität, die Anzahl und Position der Satelliten, Informationen über die Basisstation sowie die Position in Google Maps.

Die angezeigten Informationen enthalten die Position, die Signalqualität, die Anzahl und Position der Satelliten, Informationen über die Basisstation sowie die Position in Google Maps.

Zugriff auf ein GPS-Statusfenster

Schrit t	Beschreibung	
1.	 Für ein Rover-GPS: In der Werkzeugleiste im Hauptmenü auf ₱ klicken. Für ein Basis-GPS: In der Werkzeugleiste im Hauptmenü auf ₱ klicken. In Vermessungs- und Absteckfenstern: Auf das Feld Optimizer Optimizer Klicken. 	

Parameter und Optionen sind in Seiten organisiert.

Seite Qualität

Zeigt Informationen zur Qualität, die der Empfänger erzielt, an

Feld	Beschr	eibung
RTK-Position	<u>♥</u>	RTK Extra-Safe Verfügbar für Zenith 35 und Zenith 60. Der Empfänger erhält Korrekturen von einer Quelle und hat die Mehrdeutig- keiten in RTK Extra-Safe festgesetzt.
	- -	RTK Fixed Der Empfänger erhält Korrekturen von einer Quelle und hat die Mehrdeutigkeiten mit maximaler Genauigkeit festge- setzt.
	*	Quick-Fix Verfügbar für Zenith 15, Zenith 16, Zenith 25 und Zenith 40. Der Empfänger hat Mehrdeutigkeiten festgesetzt, hat jedoch noch nicht die maximale Genauigkeit erreicht.
	\odot	RTK Float Der Empfänger erhält Korrekturen von einer Quelle, hat jedoch noch keine Mehrdeutigkeiten festgesetzt.
	\odot	DGPS Der Empfänger erhält differenzielle Korrektur im DGPS- Modus.
	\odot	Autonom Der Empfänger erhält Positionen ohne Korrekturen von einer beliebigen Quelle mit minimaler Genauigkeit.
Präzision 2D		Genauigkeit der aktuellen Position hinsichtlich der Koordina- ten
Präzision Höhe		Genauigkeit der aktuellen Position hinsichtlich der Höhe
RTK Extra-Safe		Verfügbar für Zenith 35/Zenith 60 Die Verwendung von RTK Extra-Safe in Umgebungen mit teilweise blockiertem Signal ermöglicht eine Lösung, mit welcher der Status "Fix" zwar langsamer erreicht wird, die jedoch weniger fehleranfällig ist.

Feld	Beschreibung
Satelliten	Anzahl der Satelliten der unterschiedlichen Konstellationen
HDOP	Horizontal Dilution of Precision
VDOP	Vertical Dilution of Precision
PDOP	General Dilution of Precision bezogen auf die Satellitenposi- tionen
Verzögerte Korrek- turen	Verzögerung beim Empfang von Korrekturen in Sekunden Ein hoher Wert weist auf den fehlenden Empfang von Kor- rekturen hin.
GSM-Signal	Niveau der Signalstärke
NTRIP-Server	Name des verwendeten NTRIP-Servers
Mountpoint	Name des Mountpoint mit verfügbarem Zugriff

Seite Position

Feld	Beschreibung
Geodätische Koord.	Aktuelle Breite, Länge und Höhe
Antennenhöhe	Höhe der Antenne

Seite SkyPlot

Zeigt die Position und Höhe der nachverfolgten Satelliten an. Auf einen Satelliten klicken, um ein Fenster zu öffnen, das alle zugehörigen Informationen enthält.

Seite Satelliten

Zeigt eine Liste aller nachverfolgter Satelliten einschließlich der zugehörigen Informationen an

Symbol	Beschreibung
	Satellit, der zur Positionsberechnung verwendet wird
	Satellit ignoriert
14 GPS	Anzahl der Satelliten und Konstellationen
04120 01 01 074405 04 8000 0 8000 8001	Anzahl der Satelliten für jede Konstellation, die zur Berechnung der Lösung verwendet und nachverfolgt werden

Feld	Beschreibung
Position	Gibt die Position des Satelliten mit Kardinalpunkten an
Höhe	Gibt die Höhe des Satelliten im Himmel an
Signal	Signal-Rausch-Verhältnis

Seite Basis

Zeigt Informationen zur Referenzbasisstation an

Feld	Beschreibung
Basis	Name der Basisstation



Feld	Beschreibung
Brg., Läg., Höhe	Koordinaten der Basisstation
Distanz	Distanz zwischen Basisstation und aktueller Position

Seite Karte

Zeigt die aktuelle Position in Google Maps oder einer Karte eines anderen Anbieters an

Werkzeuge auf der Seite GNSS-Status

Parameter für den Empfängerbetrieb vom Fenster **GNSS-Status** aus bearbeiten.

Tools

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf GNSS-Status tippen.
2.	 Auf

Zurücksetzen von RTK-Korrekturen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf RTK zurücksetzen tippen.
3.	Die erneute Initialisierung der Positionsberechnung durch den Empfänger wird erzwungen. Empfangene RTK-Korrekturen werden zurückgesetzt.
	Um RTK-Korrekturen schnell zurückzusetzen und die erneute Initialisierung der Posi- tionsberechnung zu erzwingen, den GNSS-Status langsam doppelt antippen.

Aktivierung und Deaktivierung der Verwendung von Konstellationen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Satelliten tippen.
3.	Die Verwendung von GLONASS, BeiDou und SBAS aktivieren bzw. deaktivieren.

Änderung des Winkel-Schwellenwerts

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Winkel unberück. Satelliten tippen.
3.	Die minimale Höhe über dem Horizont in Grad zur Ermittlung der verwendbaren Satelliten anpassen.

Herstellung und Unterbrechung der GPRS-Verbindung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf GPRS verbinden klicken. Eine GPRS-Verbindung wird hergestellt.
3.	Auf 🎛 tippen.
4.	Auf GPRS trennen klicken. Eine GPRS-Verbindung wird unterbrochen.
3	Um Verbindungen schnell herzustellen und zu unterbrechen, längere Zeit auf den GNSS-Status tippen.

Änderung des Mountpoint

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Mountpoint ändern tippen.
3.	Den Mountpoint anpassen, von dem RTK-Korrekturen über GPRS empfangen werden sollen.
	Bei der Auswahl eines Mountpoint muss die Kompatibilität mit dem RTCM-Format in der Empfängerkonfiguration berücksichtigt werden. Beispiel: In der Empfängerkonfiguration ist RTCM2 als Datenformat für Korrekturen eingestellt. Daher muss der Mountpoint Korrekturen eben- falls im RTCM2-Format übertragen.

Die Karte verwenden, um die Position jedes Mountpoint und die Distanz bis zu diesem Punkt anzuzeigen.



Neukonfiguration des Empfängers

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Empfänger konfigurieren tippen.
3.	Ein Vorgang zur Neukonfiguration des Empfängers in Übereinstimmung mit dem aktuellen GPS-Profil wird gestartet.

Bearbeiten eines GPS-Profils

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.



Schrit t	Beschreibung
2.	Auf Receiver tippen.
3.	Die Einstellungen des aktuellen GPS-Profils überprüfen und bearbeiten.

Dateiverwaltung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Hilfsmittel tippen.
3.	Auf File Manager tippen.
4.	Es werden alle auf dem Empfänger gespeicherten Dateien mit Rohdaten angezeigt. Dateien, die in den Datenspeicher des Controllers kopiert werden sollen, auswählen bzw. die Auswahl aufheben.

Stoppen der Rohdatenaufzeichnung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Hilfsmittel tippen.
3.	Auf Rohdatenaufzeichnung stoppen tippen.
4.	Die Aufzeichnung von Rohdaten durch den Empfänger wird gestoppt.

Änderung des Funkkanals

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Hilfsmittel tippen.
3.	Auf Funkkanal wechseln tippen.
4.	Die vom Funkmodem des Empfängers verwendete Kanalnummer anpassen.

Starten der NMEA-Ausgabe

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Hilfsmittel tippen.
3.	Auf NMEA Ausgabe tippen.
4.	Den Empfänger so einstellen, dass dieser NMEA-Strings sendet, die von anderen Geräten, z. B. Echolote oder Georadare, sowie von anderer Software verwendet werden können. Den seriellen Anschluss, USB-Anschluss oder Bluetooth-Anschluss zum Senden von NMEA-Strings definieren. Die Frequenz definieren. Der Empfänger wird wie gefordert konfiguriert und X-PAD unterbricht die Verbindung zum Empfänger. Dies ermöglicht die freie Kommunikation mit der Software, welche die NMEA-Strings verarbeiten muss.

Beschreibung des GPS-Statusfelds Alle Fenster mit Vorgängen zum Vermessen und Abstecken mit GPS enthalten Optionen entweder im horizontalen oder im vertikalen Modus.
Modus	Beschreibung
OH 0.020m + GPS 7 V 0.030m RTK Fixed GLS 0	Horizontaler Modus
H 0.020m V 0.030m + ^{(C} ₁ ³⁾ RTK Fixed BDU 0 SBAS 0	Vertikaler Modus

Schrit t	Beschreibung
1.	In das Fenster klicken, um auf das Feld GNSS-Status zuzugreifen.
Symbol	Beschreibung
	Aktuelle Genauigkeit der Koordinaten (H) und der Höhe (V)



eit der Koordinaten (H) und der Höhe (V)



Die in den Vermessungsparametern festgelegte Genauigkeitsstufe wurde erreicht. Epochen werden erfasst.



Die in den Vermessungsparametern festgelegte Genauigkeitsstufe wurde nicht erreicht.



RTK Extra-Safe

Verfügbar für Zenith 35 und Zenith 60. Der Empfänger erhält Korrekturen von einer Quelle und hat die Mehrdeutigkeiten im RTK Extra-Safe-Modus festgesetzt.



RTK Fixed

Der Empfänger erhält Korrekturen von einer Quelle und hat die Mehrdeutigkeiten mit maximaler Genauigkeit festgesetzt.



Quick-Fix

Verfügbar für Zenith 15, Zenith 16, Zenith 25 und Zenith 40. Der Empfänger hat Mehrdeutigkeiten festgesetzt, hat jedoch noch nicht die maximale Genauigkeit erreicht.



RTK Float

Der Empfänger erhält Korrekturen von einer Quelle, hat jedoch noch keine Mehrdeutigkeiten festgesetzt.



DGPS

Der Empfänger erhält differenzielle Korrektur im DGPS-Modus.



Autonom

Der Empfänger erhält Positionen ohne Korrekturen von einer beliebigen Quelle mit minimaler Genauigkeit.



Der Empfänger erhält Korrekturen.



Symbol	Beschreibung
--------	--------------



Der Empfänger erhält keine Korrekturen.



Anzahl der nachverfolgten Satelliten, für die Konstellationen GPS, GLO-NASS, BeiDou und SBAS.

_			
10.2	Starte	n einer B	asisstation
Beschreibung	Das Start gen, wen bleibt an Empfänge Funkmode	en einer GPS- n mit mehrere einer festen F er (Rover). De ems frei am E	Basisstation ist ein wichtiger Vorgang und muss als erster Schritt erfol- en Empfängern gearbeitet wird. Der erste Empfänger (Basisstation) ver- Position am Boden und sendet Korrekturen per Funk an einen zweiten er zweite Empfänger kann unter Berücksichtigung der Reichweite des Boden bewegt werden, um Positionen zu vermessen und sie abzustecken.
	- 	Empfänger GPRS-Mode SIM-Karten Basisstatior nieren. Am ruf) definie	können im Basis- oder Rovermodus unter Verwendung des Funk- oder ms betrieben werden. Bei der Verwendung eines GPRS-Modems sind zwei erforderlich, eine für die Basisstation und eine für den Rover. An der n einen Server für CSD (Direktanruf) mit Direktruf im GNSS-Profil defi- Rover die Nummer der SIM-Karte der Basisstation unter CSD (Direktan - ren.
	ED -	Die Befehle mentenprof	zum Starten einer Basisstation sind nur verfügbar, wenn ein GPS-Instru- il definiert wurde.
	Wenn das Software	aktuelle Prof nur zwei Men	ïl zu einem als Basisstation festgelegten GPS-Empfänger gehört, zeigt die üs an:
	• [Das Menü JOI Das Menü Ba s	B ermöglicht die Verwaltung von Daten des aktuellen Jobs. sis starten ermöglicht das Bedienen der Basisstation.
Schritt für Schritt: Starten einer Basisstation an einer bekannten Position	Diesen Modus verwenden, wenn sich die Basisstation an einer Position mit bekannten geogra- fischen Koordinaten befindet. Wenn nur ebene Koordinaten verfügbar sind, das Koordinatensys- tem festlegen, mit dem die geografischen Koordinaten berechnet werden können.		
	Schrit t	Beschreibu	Ing
	1.	Auf Basis s	tarten tippen.
	2.	Auf Bekanr	nte Position tippen.
	3.	Die erforder	lichen Einstellungen festlegen.
	4.		Programmierung der Basisstation ab und startet den Betrieb ase empfängt der Empfänger die aktuelle Position und überprüft, ob die vischen der aktuellen Position und der eingefügten Position unter fünf egt.
	5.	Eine Liste d Das Roverp Profil wird a	er verfügbaren GPS-Roverprofile wird geöffnet. rofil auswählen, das in dem Job verwendet werden soll. Das ausgewählte uutomatisch zum aktuellen Instrumentenprofil.
	Feld		Beschreibung
	Basis II	D	Den Namen der Basisstation eingeben. Der Name des Basisstation wird auf dem Rover angezeigt. Der Rover kann so eingestellt werden, dass er nur Korrekturen akzeptiert, die von der Basisstation mit der angegebenen ID stammen.
	Code		Code, der dem Punkt zuzuweisen ist, der entsprechend der Position der Basisstation erstellt wurde
	Antennenhöhe		Misst die Antennenhöhe vom Boden zum Antennenreferenzpunkt (ARP)
	Post-Pr Daten	ocessing	Die Aufzeichnung von Rohdaten an der Basisstation aktivieren. Aufgezeichnete Rohdaten können für die Datennachbearbeitung ver- wendet werden.

Feld		Beschreibung
Daten für Post- Processing proto-		Frequenz für die Aufzeichnung von Rohdaten
Datei für Post-Pro- Na cessing		Name der Datei, in der die Rohdaten gespeichert werden
Dateityp		Dateityp für das Speichern der Daten festlegen.
Referenzpu	nkt	 Der Basisstation mit einer der folgenden Optionen Koordinaten zuweisen: Einen Punkt aus einer Tabelle oder einer Grafik auswählen oder einen Punkt eingeben. Die Koordinaten des Punkts werden angezeigt. Die geografischen Koordinaten der Basisstation eingeben. Die ebenen Koordinaten der Basisstation eingeben. Wenn nur ebene Koordinaten verfügbar sind, muss bei allen diesen Optionen zunächst das Koordinatensystem festgelegt werden, sodass die entsprechenden geografischen Koordinaten berechnet werden können.
Lokales System auf Basis erstellen		Parallel zur Konfiguration der Basisstation ein lokales Koordinatensys- tem auf einem Punkt erstellen, das nur die Basisstation als Referenz- punkt hat. Wenn diese Option aktiviert ist, können die lokalen Koordi- naten anhand der Position der Basisstation spezifiziert werden.
Symbol	Beschre	eibung
<mark>↓NEZ</mark>	Die eber	nen Koordinaten und die Höhe des Punkts eingeben.
LLH ⊕	Die geog ben.	grafischen Koordinaten und die ellipsoidische Höhe des Punkts einge-

Schritt für Schritt: Starten einer Basisstation an der aktuellen Position

Diesen Modus verwenden, wenn sich die Basisstation an einer Position mit unbekannten Koordinaten befindet. Die Basisstation wird mit der ungefähren Position des Empfängers gestartet.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Basis starten tippen.
2.	Auf Aktuelle Position tippen.
3.	Die Bedeutung der Felder und die auszuführenden Schritte sind identisch mit denen, die unter Schritt für Schritt: Starten einer Basisstation an einer bekannten Position beschrieben werden.
4.	Auf Hier messen klicken, um die Koordinaten der Basisstation anzugeben. Eine der folgenden Optionen auswählen: • Ungefähre Position bestimmen

Die ungefähre Position des Empfängers speichern.

•

- RTK Position durch NTRIP ermitteln
- Wenn ein GPRS RTK-Profil verwendet wird, werden die genauen Positionen der Basisstation abgerufen.
- Die aktuelle Position des Empfängers wird angezeigt.

Schritt für Schritt: Starten einer Basisstation mit den vorherigen Einstellungen

Die Konfiguration der Basisstation unter Verwendung der vorherigen Daten wiederholen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Basis starten tippen.
2.	Auf Vorheriges Profil tippen.
3.	Ein angeleiteter Vorgang zeigt die Koordinaten, die der Basisstation zugewiesen sind, und fährt dann mit der Konfiguration fort.

Diesen Modus verwenden, wenn sich die Basisstation an einer Position mit unbekannten Koordinaten befindet.

Um diesen Modus zu verwenden, ein RTK NTRIP-Profil konfigurieren. Die Software konfiguriert den Empfänger im GPS RTK-NTRIP-Modus, um die Position der Basisstation zu bestimmen. Nachdem die genaue Position erfasst wurde, wird der Empfänger mit dem Modus "bekannte Position" als Basisstation gestartet.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Basis starten tippen.
2.	Auf Automatik (RTK position) tippen.
3.	Die Bedeutung der Felder und die auszuführenden Schritte sind identisch mit denen, die unter Schritt für Schritt: Starten einer Basisstation an einer bekannten Position beschrieben werden.
4.	 Auf Hier messen klicken, um die Koordinaten der Basisstation anzugeben. Eine der folgenden Optionen auswählen: Ungefähre Position bestimmen Die ungefähre Position des Empfängers speichern. RTK Position durch NTRIP ermitteln Wenn ein GPRS RTK-Profil verwendet wird, werden die genauen Positionen der Basisstation abgerufen. Die aktuelle Position des Empfängers wird angezeigt.
5.	Auf tippen. Auf Nächstgel. Ref.Pkt suchen tippen. Die Koordinaten des Referenzpunkts, welcher der Empfängerposition am nächsten ist, als bekannte Basisposition auswählen. Wenn mehr als ein Basisreferenzpunkt auf einer Baustelle vorhanden ist, ist es not- wendig, sich den Namen des Referenzpunkts zu merken, weil das Programm den richtigen Punkt basierend auf der Antennenposition automatisch anzeigt.

11 Vermessung von Punkten – Allgemeine GPS- und TPS-Funktionen Beschreibung Dieses Kapitel enthält Erklärungen zu einigen Befehlen und Funktionen, die bei der Punktvermessung mit GPS und Totalstationen verfügbar sind. 11.1 Anzeigemodus Beschreibung Den Anzeigemodus des Grafikfensters durch Klicken auf eine der aktiven Anzeigemodustasten einstellen. Tasten Taste **Beschreibung** Aktiviert die Anzeige als 2D-Zeichnung 2D Aktiviert die Anzeige als 3D-Zeichnung 3D Aktiviert die 2D-Anzeige einer Referenzkarte Dieses Symbol zeigt an, dass die Ausmaße der Zeichnung zu groß sind, um alle Elemente angemessen anzuzeigen, und ermöglicht die Festlegung eines Arbeitsbereichs. Symbol **Beschreibung GPS-Richtung** Aktiviert die automatische Aktualisierung der Ansicht ausgerichtet an der Richtung der Antenne **TPS-Richtung** Aktiviert die automatische Aktualisierung der Ansicht ausgerichtet an der Richtung des Instruments GPS Nord Aktiviert die automatische Aktualisierung der Ansicht nach Norden ausgerichtet **TPS Nord** Aktiviert die automatische Aktualisierung der Ansicht nach Norden ausgerichtet Deaktiviert die automatische Aktualisierung der Ansicht Benachrichtigt darüber, dass der Kompass des Controllers nicht kalibriert ist und der Kalibrierungsvorgang durchgeführt werden muss

113

X-PAD ermöglicht die Verwendung verschiedener Kartentypen als Referenz für Vermessungs- und Absteckaktivitäten. Alle Daten werden als Überlappung auf einer Karte angezeigt.

Zwischen Google Maps, Bing, OpenStreet, TIFF, GeoTIFF-Rasterkarte und weiteren auswählen.

GeoTIFF beinhaltet die Parameter für die Positionierung und Größenbestimmung der Bildkarte. Wenn eine GeoTIFF-Rasterkarte importiert wird, dann wird sie an der korrekten Position und mit dem korrekten Maßstab angezeigt.

Web Map Service-Karten (WMS-Karten) von Behörden oder aus anderen Quellen, die weitere, für den Bereich typische Elemente enthalten und für die Vermessungsaktivitäten von Interesse sind, können über die Hauptkarten gelegt werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🔤 tippen.
2.	Auf 🔟 tippen.

Auswahl von Karten für die Visualisierung

Schrit t	Beschreibung
1.	 Auf I tippen. Seite Online Karten Eine Liste verfügbarer Karten. Die gewünschte Karte auswählen oder Kein auswählen, wenn keine Hauptkarte sondern nur WMS-Karten gewünscht sind. Online WMS Eine Liste definierter WMS-Karten. Es können mehr als eine WMS-Karte angezeigt werden.

Web Map Service-Karten (WMS)

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🏢 tippen.
2.	Auf Online WMS klicken.
3.	 Auf tippen. Name Name, welcher der WMS-Karte zugewiesen wird URL Adresse der WMS-Karte Benutzer Benutzer Benutzername f den Zugriff auf den WMS-Dienst, falls erforderlich Passwort Passwort Auswahl des zu visualisierenden Layers aus den auf dem Server verf

Erstellung von Karten zur Verwendung im Offline-Modus

Schrit t	Beschreibung
1.	Die Referenzkarte und, falls zutreffend, die WMS-Karte sichtbar machen, bevor mit dem Speichern einer Offline-Karte fortgefahren wird.
2.	Daten auswählen.
3.	Offline Karten speichern auswählen.
4.	Die Karte speichern.

Schrit t	Beschreibung
5.	 Die Ansicht einstellen, um die relevante Zone festzulegen und sie zur Verwendung im Offline-Modus zu speichern. Kartenname Name der Offline-Karte Zoom Min. Minimale Vergrößerungsstufe Zoom Max. Maximale Vergrößerungsstufe Kachelanzahl Basierend auf den Grenzen der Zone und der Vergrößerungsstufe wird die Anzahl der herunterzuladenden Kacheln berechnet. Die Anzahl der Kacheln kann groß ausfallen und der vollständige Down- load kann viel Zeit und Speicherplatz auf dem Datenträger in Anspruch nehmen. Es wird empfohlen, nicht über den Bereich der erforderlichen Zone hinaus zu gehen und nur die erforderlichen Vergrößerungsstufen zu speichern.
6.	Sobald der Download aller Kacheln abgeschlossen ist, steht die Offline-Karte zur Verfügung und kann verwendet werden.

Verwendung von Karten im Offline-Modus

Beschreibung
Auf 🛄 tippen.
Auf Offline Karten nutzen klicken.
Eine der verfügbaren Offline-Karten für die Anzeige auswählen.

Speichern der aktuellen Ansicht als Bild

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 📇 tippen.
2.	Auf Screenshot speichern klicken.
3.	Die aktuelle Ansicht wird als Bilddatei gespeichert.

Augmented Reality

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 💿 tippen.
2.	Auf Kamera (AR) klicken.



Kompasskalibrierung am Controller

Schritt für Schritt: Kali- brierung des Controller- kompasses	Schrit t	Beschreibung
	1.	Die Software benachrichtigt darüber, dass der Controllerkompass nicht kalibriert ist. Auf 🜠 tippen.
	2.	Der Kalibrierungsvorgang durch die im folgenden Bild dargestellte Bewegung durch- führen.
		C
		Der Kompass wird in der Anzeige verwendet, um Norden anzuzeigen.
11.3	Elektro	onische Libelle
Beschreibung	Sensoren	im Controller liefern Informationen für die elektronische Libelle auf der Anzeige

liefern Informationen für die elektronische Libelle au · Anzeige Dadurch kann sich der Bediener auf die Anzeige konzentrieren, anstatt die Libelle am Lotstab im Auge zu behalten. Die Erfassung von Epochen wird gestoppt, wenn der Lotstab über den akzeptablen Bereich hinaus geneigt wird.

Der Controller muss gut am Lotstab befestigt werden, sodass kein Spiel zwischen der Controllerhalterung und dem Lotstab besteht.

Schritt für Schritt: Aktivi rung der elektronischen Libelle

le-	Schrit t	Beschreibung		
		GPS	TPS	
	1.	Auf Einstellungen klicken.	Auf Einstellungen klicken.	
	2.	Auf GNSS klicken.	Auf TPS-Vermessung klicken.	

11.2

Beschreibung

Schrit	Beschreibung			
t	GPS	TPS		
3.	Auf GNSS-Genauigkeitsprüfung kli- cken.	-		
4.	Auf E-Libelle (GNSS-Empfänger) kli- cken.	Auf E-Libelle klicken.		
5.	Deaktivierung der Verwendu Auf die elektronische Libelle tippen u	ng der elektronischen Libelle: nd dann auf Keine Sensoren klicken.		

Kalibrierung der elektronischen Libelle

Die Kalibrierung ist ein erforderlicher Vorgang, der es möglich macht, die Controllerposition bezogen auf den Lotstab zu bestimmen.

Wenn ein Vermessungs- oder Absteckvorgang gestartet wird, erscheint ein Fenster, das die Kalibrierung der elektronischen Libelle ermöglicht.



Um die Kalibrierung durchzuführen, die konventionelle Libelle verwenden, um den Lotstab einige Sekunden lang in der korrekten Position zu halten. Am Ende des Kalibrierungsvorgangs entspricht die Position der elektronischen Libelle, die in den Vermessungs- und Absteckfenstern angezeigt wird, der Position der konventionellen Libelle. Wenn der Kalibrierungsvorgang zuvor schon einmal durchgeführt wurde und der Controller die Position bezogen auf den Lotstab nicht ändert, kann der Kalibrierungsvorgang übersprungen und mit dem nächsten Fenster fortgefahren werden.



Schrit t	Beschreibung
4.	 Mit der Taste auf der linken Seite kann die Suche verfeinert werden: AUTO Codes und Beschreibungen werden berücksichtigt. CODE Nur Codes werden berücksichtigt. BESCHR. Nur Beschreibungen werden berücksichtigt.
5.	Codes können in alphabetischer Reihenfolge oder nach ihrer Verwendung aufgelistet werden. Auf tippen. Alphabetisch sortieren Zuletzt verwendet sortieren

Kürzlich verwendete Codes stehen zuoberst in der Liste.

Schritt für Schritt: Bearbeitung eines Codes während der Vermessung

Schrit Beschreibung

t

1.	Auf 🗾 tippen, um auf das Fenster mit der Codeauswahl zuzugreifen.
2	Auf der Seite Liste werden die Vermessungscodes angezeigt

Auf der Seite **Liste** werden die Vermessungscodes angezeigt Einen Code aus der Liste auswählen.

🔀 Su	rvey codes			
I	LIST	Q-CODE 1	Q-CODE 2	Q-CODE 3
		< No	one >	
•	-\$\			30
•				40
·				
•	- <u>(</u>)- ⁶⁰			
Q,	AUTO			
	\bigtriangledown		То	ols

3.	Auf 🎛 tippen.
4.	Auf Code ändern klicken.
5.	Einen Code auswählen.
6.	Auf Editieren klicken.
7.	Änderungen vornehmen.
8.	✓ antippen.

11.5 Quick Codes

Beschreibung

Schritt für Schritt: Auswahl von Quick Codes

Schrit	Beschreibung
τ	
1.	Auf 🚺 tippen, um auf das Fenster mit der Codeauswahl zuzugreifen.
2.	Auf der Seite Q-Code 1 , Q-Code 2 , Q-Code 3 sind Tasten verfügbar, die den Codes entsprechen.

Quick Codes sind eine Auswahl von Codes in der Liste, die auf einer oder mehreren Seiten nach Bedarf gruppiert werden können. Dadurch können Benutzer schneller auf den gewünschten

Den Code durch Antippen der entsprechenden Taste auswählen.

🔀 Survey code	s		
LIST	Q-CODE 1	Q-CODE 2	Q-CODE 3
ASPHCURB		C/L	
ASPHCURB		C/L	
GUTTER	LAMP	NAIL	WOODFNCE
GUTTER	LAMP	NAIL	WOODFNCE

Vermessungscode zugreifen.

118

t

In den Vermessungseinstellungen kann eine Option aktiviert werden, durch welche die Messung nach der Auswahl eines Quick Codes automatisch startet. F

Schritt für Schritt: Anpassen eines Quick Codes

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🗾 tippen, um auf das Fenster mit der Codeauswahl zuzugreifen.
2.	Eine der drei Seiten mit Quick Codes auswählen.
3.	Auf 🗾 tippen.
4.	Auf Quick-Codes Anpassung. klicken.
5.	Auf eine Taste tippen, der kein Code zugewiesen ist. Den Code aus der Liste auswählen.
6.	Den Vorgang für alle anzupassenden Tasten wiederholen.
7.	Auf 🗹 tippen, um den Modus zur Anpassung von Quick Codes zu beenden.

Schritt für Schritt: Hinzu-	
fügen von Quick Code-Sei-	Scl
ten	t

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🗾 tippen, um auf das Fenster mit der Codeauswahl zuzugreifen.
2.	Auf 🗾 tippen.
3.	Auf Quick-Codes Seite hinzufügen klicken.
4.	Auf eine Taste tippen, der kein Code zugewiesen ist. Den Code aus der Liste auswählen.
5.	Den Namen der Seite eingeben.
6.	Auf OK klicken.

Schritt für Schritt: Umbenennen von Quick Code-Seiten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🚺 tippen, um auf das Fenster mit der Codeauswahl zuzugreifen.
2.	Auf 🗾 tippen.
3.	Auf Aktuelle Seite umbenennen klicken.
4.	Die aktuelle Quick Code-Seite umbenennen.

Schritt für Schritt: Löschen von Quick Code- Seiten	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf 🗲 tippen, um auf das Fenster mit der Codeauswahl zuzugreifen.
	2.	Auf 🗾 tippen.
	3.	Auf Aktuelle Seite löschen klicken.
	4.	Die aktuelle Quick Code-Seite löschen.

11.6	GIS-Merkmale
Beschreibung	Wenn ein GIS-Merkmal mit dem Code verknüpft ist, dann werden in einem Fenster die Attribute des GIS-Merkmals angezeigt, die auszufüllen sind.
	Das Fenster kann in Seiten organisiert werden, jeweils eine für jedes GIS-Merkmal, da einem GIS-Merkmal mehr als ein Code zugewiesen werden kann (zusammengesetzte Codes)

Auf jeder Seite werden die auszufüllenden Attribute angezeigt.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🛃 tippen.
2.	 Auf Von Punkt tippen. Lädt die Werte der Attribute, die zu einem der Punkte des Jobs gespeichert sind. Den Punkt auswählen, aus dem die Werte der Attribute geladen werden sollen. Von vorh.
	Lädt die Werte der Attribute, die zu dem vorherigen Punkt gespeichert sind.

Smarte Zeichnungslinien – Zeichnen während der Vermessung

Beschreibung

11.7

Zeichnung während der Messung von Punkten erstellen. Zwei Zeichenmodi sind verfügbar:

Taste	Beschreibung
Einzelne	Erstellt eine einzelne Linie zwischen Punkten oder zeichnet einen Kreis, ein
Linien	Rechteck oder quadratische Objekte
Mehrere	Erstellt mehrere Linien, auch mit demselben Code. Für komplexe Vermessungs-
Linien	situationen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf die Taste unten auf der linken Seite im Vermessungsfenster klicken.

Einzelne Linien

Die Werkzeugleiste "Smarte Zeichnungslinien" bietet verschiedene Werkzeuge.

Werkzeug	Beschreibung
Punkt	Speichern einzelner Punkte
Linie	Erstellen von Linien zwischen Punkten
Bogen	Erstellen von Bögen zwischen Punkten
Spline	Automatisches Erstellen von Splines aus gemessenen Punkten in VERMESSUNG
Kreis 3P	Erstellen eines Kreises durch Messen von drei Punkten
Kreis M+R	Erstellen eines Kreises durch Messen des Mittelpunkts und eines Punkts auf dem Kreisumfang
Quadrat	Erstellen eines Quadrats durch Messen von zwei gegenüberliegenden Ecken
Quadrat Zentrum	Erstellen eines Quadrats durch Messen des Mittelpunkts und des Mittelpunkts einer Seite
Grundlinie Recht- eck	Erstellen eines Rechtecks durch Messen von zwei Punkten der Basis und eines beliebigen Punkts gegenüber der Basis
Zentrum Rechteck	Erstellen eines Rechtecks durch Messen des Mittelpunkts einer Seite und eines beliebigen Punkts auf der gegenüberliegenden Seite
Zeichnen beenden	Auflösen der aktuellen Linie
Schließen	Schließen der aktuellen Linie am ersten Punkt
Referenzpunkt	Misst und speichert die täglich verwendeten Referenzpunkte für die Stationierung und Orientierung des TPS-Instruments. Dies ist deutlich einfacher als das Messen von Standardpunkten mit anschließendem Übertragen der Punkte in die Liste der Referenzpunkte.
Master-Punkt	Speichern eines Punkts des Typs Master-Punkt
Punkt wählen	Auswahl eines abgefragten Punkts im Video aus den noch vorhande- nen Punkten
Benutze letzten Punkt	Verwenden des zuletzt gespeicherten Punkts als abgefragten Punkt

Schrit t	Beschreibung	
1.	Ein Werkzeug aus der Werkzeugleiste auswählen.	
2.	Eine Taste visualisiert die mit dem zu messenden Punkt verbundene Abfrage. Bei- spiele:	



Auf ein Symbol tippen, um eine Aktion auszuwählen.

Wenn ein Vermessungscode ausgewählt wurde, wird automatisch das Werkzeug ausgewählt, das im Code als zum Zeichnungstyp zugehöriges Werkzeug festgelegt wurde.

Schritt für Schritt: Mehrere Linien

Der Modus **Mehrere Linien** ermöglicht die Erstellung von Linien zwischen Punkten basierend auf dem Punktcode und der Anzahl der Linien.

Es gibt zwei Linientypen:

3.

Тур	Beschreibung
ΑΚΤΙν	Aktuell bei der Vermessung verwendete Linien, deren Zeichnung noch nicht abgeschlossen ist. Punkte, die eine Linie bilden, sind enthalten. Am Ende wird diese zu einer Linie mit Status INAKTIV .
INAKTIV	Gemessene, gezeichnete und fertiggestellte Linien Diese Linien können wieder den Status AKTIV erhalten, falls Punkte hinzugefügt werden müssen.

Beispiel eines Jobs mit mehreren Linien

Bei der Vermessung einer Straße gibt es beispielsweise zwei Seiten (links und rechts) und die Achse der Straße. In diesem Fall ist es möglich, zwei Linien mit einem Code für den Straßenrand (SR) und eine Linie mit einem Code für die Mittellinie (ML) zu erstellen. Die beiden Linien SR, die denselben Code besitzen, werden durch die Liniennummer unterschieden: Die erste Linie hat die Nummer 1 und die zweite Linie die Nummer 2. Die Codes SR und ML müssen als Zeichnungstyp das Attribut **Linie** besitzen.

Bei der Straßenvermessung folgendermaßen vorgehen:

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf die Taste Smart Drawing tippen, um das Steuerungsfenster Smart Drawing zu öffnen.
2.	Auf 🜠 tippen, um das Fenster zur Linienverwaltung zu öffnen.
3.	Auf 🕂 tippen, um eine Linie hinzuzufügen.
4.	Den Code SR auswählen, der zum Straßenrand gehört. Der Codetyp muss Linie sein. Die Linie SR mit der Nummer 1 wird erstellt.
5.	Auf 🕂 tippen, um eine Linie hinzuzufügen.
6.	Den Code ML auswählen, der zur Mittellinie gehört. Der Codetyp muss Linie sein. Die Linie ML mit der Nummer 1 wird erstellt.
7.	Auf 🕂 tippen, um eine Linie hinzuzufügen.

Schrit t	Beschreibung
8.	Den Code SR auswählen, der zum Straßenrand gehört. Der Codetyp muss Linie sein. Die Linie SR mit der Nummer 2 wird erstellt.
9.	Aus der Liste die Linie auswählen, von der aus gestartet werden soll: SR 1
10.	Auf d tippen, um zum Vermessungsfenster zurückzukehren. Der aktuelle Code ist nun SR und wird der Linie Nummer 1 zugewiesen.
11.	Auf 🖪 tippen, um den ersten Punkt des Straßenrands zu messen.
12.	Auf die Taste Smart Drawing tippen, um das Steuerungsfenster Smart Drawing
	Das Fenster zur Linienverwaltung wird umgehend geöffnet.
13.	Aus der Liste die Linie der Straßenachse auswählen: ML 1
14.	Auf d tippen, um zum Vermessungsfenster zurückzukehren. Der aktuelle Code ist nun ML und wird der Linie Nummer 1 zugewiesen.
15.	Auf 🖪 tippen, um den ersten Punkt der Straßenachse zu messen.
16.	Auf die Taste Smart Drawing tippen, um das Steuerungsfenster Smart Drawing zu öffnen. Das Fenster zur Linienverwaltung wird umgehend geöffnet.
17.	Aus der Liste die zweite Linie des Straßenrands auswählen: SR 2
18.	Auf d tippen, um zum Vermessungsfenster zurückzukehren. Der aktuelle Code ist nun SR und wird der Linie Nummer 2 zugewiesen.
19.	Auf 🖪 tippen, um den ersten Punkt des zweiten Straßenrands zu messen.
20.	Auf 🖪 tippen, um den zweiten Punkt des zweiten Straßenrands zu messen. Die Zeichnung der Linie des zweiten Straßenrands erscheint im Grafikfenster.
21.	Mit der Auswahl der zu messenden Linie im Linienverwaltungsfenster fortfahren

Schritt für Schritt: Hinzu-fügen einer Linie

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🜠 tippen.
2.	Auf 🕂 tippen.
3.	Den Code angeben, welcher der Linie zuzuweisen ist. Der Codetyp muss Linie sein. Die Liniennummer ist die erste verfügbare freie Nummer unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Linien mit demselben Code.
4.	Eine weitere Möglichkeit, eine neue Linie zu erstellen, besteht darin, den Code direkt im Punktvermessungsfenster einzugeben. Wenn der eingefügte Code vom Typ Linie ist, wird automatisch eine Linie mit die- sem Code erstellt.

Schritt für Schritt: Auswahl der zu verwendenden Linie

zieren einer Linie

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🜠 tippen.
2.	Die für die nächste Messung zu verwendende Linie aus der Liste auswählen. Wieder im Vermessungsfenster wird der Liniencode als aktueller Code eingestellt.
3.	Eine weitere Möglichkeit, eine Linie zur Verwendung bei der nächsten Messung aus- zuwählen, ist die direkte Auswahl im Grafikfenster.
	zuwählen, ist die direkte Auswahl im Grafikfenster.

Schritt für Schritt: Dupli-Schrit Beschreibung t 1. Auf 🌠 tippen. 2. Auf 🕂 tippen. 3. Eine leere Linie mit demselben Code wie die ausgewählte Linie erstellen.

Schrit t	Beschreibung
4.	Die Liniennummer ist die erste verfügbare freie Nummer unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Linien mit demselben Code.

Schritt für Schritt: Beenden einer Linie

Wenn die Zeichnung einer Linie abgeschlossen ist, ist es nicht erforderlich, sie in der Liste der aktiven Linien zu behalten.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 💋 tippen.
2.	Auf 🗖 tippen.
3.	Die Linie wird beendet und in die Liste der nicht aktiven Linien verschoben.

Schritt für Schritt: Löschen einer Linie

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 💋 tippen.
2.	Auf > tippen.
3.	Die Linie auswählen.
4.	Im Menü, das erscheint, auf Löschen tippen.

Schritt für Schritt: Umkehren einer Linie

Wenn eine Linie ausgewählt wurde, werden gemessenen Punkte immer am Ende der Linie hinzugefügt. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, die Punkte am Beginn der Linie hinzuzufügen. In diesem Fall muss die Richtung der Linie umgekehrt werden, bevor neue Punkte hinzugefügt werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 💋 tippen.
2.	Auf > tippen.
3.	Die Linie auswählen.
4.	Auf Umkehren tippen.

Schritt für Schritt: Schließen einer Linie

Wenn es sich bei der Zeichnung der Linie um ein geschlossenes Element handeln muss, z. B. die Kontur eines Gebäudes, kann die Linie geschlossen werden. Der erste Eckpunkt wird mit dem letzten Eckpunkt verbunden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 💋 tippen.
2.	Auf 🗲 tippen.
3.	Die Linie auswählen.
4.	Auf Schließen tippen.
5.	Die Linie wird in die Liste der nicht aktiven Linien verschoben.

Schritt für Schritt: Mehrere Codes für eine Linie

In manchen Fällen gehört ein gemessener Punkt zu mehreren offenen Linien.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🜠 tippen.
2.	Auf Multi-Codes tippen.

Schrit t	Beschreibung
3.	Die Linien auswählen, zu denen die gemessenen Punkte hinzugefügt werden sollen. Der Punkt wird allen ausgewählten Linien als neuer Eckpunkt hinzugefügt.

Schritt für Schritt: Automatische Codierung einer Linie

Die automatische Codierung beschleunigt die Vermessungsphasen, in denen sich die zu messenden Elemente regelmäßig wiederholen. Dies gilt z. B. für die Vermessung einer Straße, bei der die Seitenelemente und die Achse gemessen werden müssen.

Für solche Fälle eine Liste mit zu messenden Linien im entsprechenden Ordner erstellen und den Modus Zig-Zag oder den Modus Gleiche Richtung aktivieren. Wenn einer dieser Modi aktiv ist, ist es nicht mehr nötig, die zu zeichnende Linie auszuwählen, da das System die Linie basierend auf dem festgelegten Ordner automatisch vorschlägt.

Schrit t	Beschreibung
1.	 Auf tippen. Zig-Zag Die Vermessung muss von links nach rechts, anschließend von rechts nach links und dann noch einmal von links nach rechts erfolgen. Gleiche Richtung Die Vermessung muss immer von links nach rechts oder immer von rechts nach links erfolgen.
2.	Der Code der ersten Linie in der Liste wird vorgeschlagen.
3.	Den ersten Punkt messen.
4.	Der Code des zweiten Punkts in der Liste wird vorgeschlagen.
5.	Die Prozedur fortführen.
6.	Um die Abfolge zu stoppen, einen Code überspringen und zum nächsten weiter gehen.
7.	Oder das System pausieren, wenn vor dem Fortfahren weitere Einzelpunkte, die nicht in der Abfolge enthalten sind, gemessen werden müssen.

11.8

Beschreibung

Durchschnittliche Koordinaten

Ein Punkt kann mehr als einmal und zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen werden. Während des Messens, wenn dem Punkt ein Name zugewiesen wird, definieren, wie vorgegangen werden soll:

Option	Beschreibung
Punkt über- schreiben	Der vorherige Punkt wird gelöscht und ein neuer Punkt mit demselben Namen wird erstellt.
Zusätzli- che Mes- sung	Für den Punkt wird eine neue Messung gespeichert. Wenn in den Vermessungs- einstellungen die Option Mittlere Koord. eingestellt wurde, werden die Koordi- naten des Punkts unter Berücksichtigung aller durchgeführten Messungen neu berechnet.
Nächster Punkt:	Der Name des nächsten noch nicht gespeicherten Punkts wird vorgeschlagen.

11.9 Werkzeuge und Hilfsprogramme

Vermessungswerkzeuge

Im Vermessungsfenster stehen verschiedene Werkzeuge und Funktionen zur Verfügung, die während des Vermessungsvorgangs äußerst hilfreich sein können.

Bearbeitung des letzten Punkts

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Letzten Punkt editieren tippen.

Schrit t	Beschreibung
3.	Den zuletzt gemessenen Punkt bearbeiten.

Löschen des letzten Punkts

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf Letzten Punkt löschen? tippen.
3.	Den zuletzt gemessenen Punkt löschen.

Teilen des letzten Punkts

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf Letzten Punkt teilen? tippen.
3.	Die Methode zum Teilen der Daten auswählen und den Vorgang abschließen.
4.	Für den Punkt werden die Informationen bezüglich der Koordinaten (geografische und ebene), die Codes und die Beschreibung sowie etwaige zugehörige Fotos/Skiz- zen gesendet.

Hinzufügen einer Anmerkung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf Notiz hinzufügen tippen.
3.	 Folgendes zum Feldbuch hinzufügen: Messungen Beschreibende Anmerkungen Skizzen, die als gültige Referenz bei der Verarbeitung der gemessenen Daten im Büro dienen können

Punkte und Messungen

Während der Vermessungsvorgänge kann es hilfreich sein, die Tabelle der Punkte im Vermes-sungsfeldbuch zu nutzen, um die Daten zu überprüfen und gegebenenfalls falsche Werte bezüglich Antennenhöhe, Code und Beschreibung zu korrigieren.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.
2.	Auf Punkte & Messungen tippen.
3.	Für weitere Informationen siehe 6 Verwaltung von Punkten, Messungen, Vermes- sungscodes und GIS-Merkmalen.

	X-Po	le – Ein Lotstab, zwei Systeme
Beschreibung	Die X-Pol maler Fle	e-Lösung macht es möglich, mit TPS und GNSS gleichzeitig zu arbeiten und mit maxi- exibilität die Stärken beider Systeme zu nutzen.
	Das TPS werden k und diese mit höhe	lässt sich anhand der GNSS-Position, die gleichzeitig mit der Prismamessung bestimmt sann, direkt ausrichten. Es ist nicht erforderlich, die Punkte zuerst mit GNSS zu messen elben Punkte anschließend noch einmal mit TPS zu messen. Dies geschieht gleichzeitig, rer Geschwindigkeit und verbesserter Genauigkeit.
	Ein einfac Systems	cher Klick schaltet zwischen GNSS und TPS als Messmodus um. Die Änderung des ist kaum wahrnehmbar, da nur das Feld zum aktuellen Instrument wechselt.
	Das über tung, was auf die ez tion nicht nach den als bei de	dem Prisma platzierte GNSS-System ermöglicht die direkte Drehung in die Prismenrich- s die Prismensuche nach Verlust beschleunigt. Wenn GNSS initialisiert ist, dreht das TPS xakte Prismenposition und erfasst es umgehend ohne weitere Suche. Ist die GNSS-Posi- t initialisiert, dreht das TPS auf die ungefähre Prismenposition und startet die Suche n Prisma in der näheren Umgebung. In beiden Fällen wird das Prisma schneller erfasst er traditionellen Suche.
Verwendung von X-Pole bei der Stationierung	Das X-Po den kann selben Re wird.	le-System ist bei der Stationierung besonders hilfreich, da die Position verwendet wer- n, die das auf dem Lotstab montierte GPS bereitstellt. Dadurch wird die Station im eferenzsystem ausgerichtet und positioniert, das auch vom GPS-Empfänger verwendet
	Freie Sta	ationierung
	Die Statio ten. Bei o GPS bere	onierung mit freier Station erfordert die Messung von Punkten mit bekannten Koordina- der Verwendung von X-Pole werden die Punkte mit bekannten Koordinaten von einem itgestellt.
	Roim Mor	
	dinaten a	ssen von Punkten für die Berechnung der freien Station den Punkt der bekannten Koor- ingeben.
	dinaten a	Beschreibung
	dinaten a Schrit t 1.	Beschreibung Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit GPS fortzufah- ren.
	Schrit t 1.	Beschreibung Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit GPS fortzufah- ren. Select point
	Schrit t 1.	Beschreibung Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit GPS fortzufah- ren. Select point Traverse points
	Schrit t 1.	Beschreibung Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit GPS fortzufahren. Select point Traverse points CAD
	Schrit t 1.	Beschreibung Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit GPS fortzufahren. Select point Image: Traverse points La CAD Image: Topographic Points
	Schrit t 1.	Beschreibung Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit GPS fortzufahren. Select point Traverse points CAD Topographic Points Reference Points
	Schrit t 1.	Beschreibung Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit GPS fortzufahren. Select point Traverse points CAD Topographic Points Reference Points Measure
	Schrit t 1.	Beschreibung Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit GPS fortzufahren. Select point Traverse points CAD Topographic Points Reference Points Measure Add point
	Schrit t 1.	seen von Punkten für die Berechnung der freien Station den Punkt der bekannten Koor- ingeben. Beschreibung Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit GPS fortzufah- ren. Select point Select point CAD Reference Points Reference Points Add point CANCEL
	Schrit t 1.	ssen von Punkten für die Berechnung der freien Station den Punkt der bekannten Koor- angeben. Beschreibung Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit GPS fortzufah- ren. Select point Select point Traverse points CAD Topographic Points Reference Points Measure Add point CANCEL
	Schrit 1. 2. 3.	See von Punkten für die Berechnung der freien Station den Punkt der bekannten Koor- ingeben. Beschreibung Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit GPS fortzufah- ren. Select point Traverse points CAD Topographic Points Reference Points Measure Add point Den Punkt für die freie Stationierung mit dem GPS-Empfänger messen. Der Punkt wird der Liste der Punkte hinzugefügt und wird zum abgefragten bekann- ten Punkt.

Rückblickpunkt

Die Stationierung mit Rückblickpunkt erfordert die Messung von Punkten mit bekannten Koordinaten. Bei der Verwendung von X-Pole wird die Punktposition von einem GPS bereitgestellt.

Den Punkt der bekannten Koordinaten angeben:

Schrit t	Beschreibung	
1.	Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit GPS fortzufah- ren.	
	Select point	
	∎ Traverse points	
	CAD CAD	
	Topographic Points	
	E Reference Points	
	ر T Measure	
	+ Add point	
	CANCEL	
2.	Die Rückblickpunkte mit dem GPS-Empfänger messen.	
3	Der Punkt wird der Liste der Punkte binzugefügt und wird zum abgefragten bekan	n_

۷.	Die Ruckblickpunkte mit dem Gr3-Emplanger messen.
3.	Der Punkt wird der Liste der Punkte hinzugefügt und wird zum abgefragten bekann- ten Punkt.
4.	Denselben Punkt mit der Totalstation messen und die Messung des bekannten Punkts zur Berechnung der Stationsorientierung abschließen.

Verwendung von X-Pole bei der Standortkalibrierung

Das X-Pole-System kann für die Berechnung der Standortkalibrierung verwendet werden. Dabei werden mit der Totalstation gemessene Positionen genutzt. Dadurch kann das GPS in dem Referenzsystem verwendet werden, das mit der Totalstation erstellt wurde.

Die Standortkalibrierung erfordert die Messung eines Punkts mit bekannten ebenen Koordinaten mit GPS. Die Koordinaten können das Ergebnis einer Messung mit der Totalstation sein.

Wenn die Aufforderung zur Angabe des Punkts mit den bekannten Koordinaten erscheint:

Schrit t	Beschreibung
1.	Das Menü öffnen und Messen auswählen, um mit dem Messen mit TPS fortzufah- ren.
	Select point
	Traverse points
	CAD
	📰 Topographic Points
	E Reference Points
	T Measure
	+ Add point
	CANCEL
2.	Den Punkt mit TPS messen.

2.	Den Punkt mit TPS messen.
3.	Der Punkt wird der Liste der Punkte hinzugefügt und wird zum abgefragten Punkt zum Fortführen der GPS-Standortkalibrierung.

Verwendung von X-Pole während der Vermessung

Das X-Pole-System ist in den Vermessungsfenstern der Punkte verfügbar. Über die Taste im oberen Bereich des Fensters kann in den anderen Vermessungsmodus umgeschaltet werden.



Im TPS-Vermessungsfenster kann zur GPS-Vermessung gewechselt werden.

Im GPS-Vermessungsfenster kann zur TPS-Vermessung gewechselt werden.

Symbol	Beschreibung
	Vom GPS-Vermessungsmodus in den Totalstation-Vermessungsmodus wech- seln. Die Zielhöhe wird automatisch angepasst.



Vom Totalstation-Vermessungsmodus in den GPS-Vermessungsmodus wechseln. Die Lotstabhöhe wird automatisch angepasst.

Lotstabhöhe

Das X-Pole-System erfordert die Installation eines GPS-Empfängers über dem Prisma. Die Höhe des GPS-Empfängers ist dann die Höhe des Lotstabs plus dem Abstand zwischen dem Zentrum des Prismas und dem Referenzpunkt des Empfängers.

Wenn das X-Pole-System gestartet wird, dann wird die Lotstabhöhe des Empfängers automatisch unter Berücksichtigung des Abstands zwischen Prisma und Empfänger ermittelt.

Wird die Lotstabhöhe verändert, erscheint ein Fenster, in dem die korrekte Höhe angegeben werden kann, um Fehler zu vermeiden.

Antenna height			
Туре	X•Pole	e (59mm)	~
Pole (A)			1.859m
Offset (B)			0.059m
Antenna (C)			1.918m

Prismensuche von der GPS-Position aus

Wenn das X-Pole-System korrekt funktioniert, ermöglicht es die automatische Prismensuche mithilfe der Position, die der GPS-Empfänger bereitstellt. Wird das Prisma verloren, verwendet die Software diese vom GPS bereitgestellte Position, um die Station in die Richtung des Prismas zu drehen und das automatische Erfassen zu unterstützen. Auch der manuelle Modus kann verwendet werden, um die Station in Richtung des Prismas zu drehen (bei bekannter GPS-Empfängerposition).

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🔒 tippen.
2.	Auf 🖪 tippen.

13	GPS – Vermessung von Punkten			
Beschreibung	Dieses Kapitel enthält Erklärungen zu einigen Befehlen für die Vermessung von Punkten mit GPS-Instrumenten. Es werden verschieden Betriebsmodi erläutert.			
	Die Befehle zum Vermessen von Punkten werden verfügbar, wenn sich das GPS- Instrument im Rover-Modus befindet.			
13.1	Vermessung von Punkten			
Beschreibung	Der Vorgang ermöglicht das Messen und Aufzeichnen von Punktpositionen, selbst dann, wenn ein Punkt nicht direkt gemessen werden kann.			

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf VERMESSUNG tippen.
2.	Auf Punkte messen tippen.



Siehe unten stehende Tabelle für eine Erläuterung der Legendennummern.

Die Werkzeugleiste unten ermöglicht den Zugriff auf ein Menü mit erweiterten Funktionen und Befehlen zum Messen von Punkten.

Die für die Aufzeichnung von Punkten erfor-derlichen Daten sind wie folgt: •

Punkt

•

Name des zu messenden Punkts Code

Code, der dem zu messenden Punkt zugewiesen wird

Legend e	Тур	Beschreibung	
1.	Koordinaten	Die geografischen Koordinaten (Breite, Länge, Höhe) des Empfängers. Klicken, um die ebe- nen Koordinaten (Ost, Nord, Höhe) anzuzeigen. Erneut klicken, um wieder zu den geografischen Koordinaten zu wechseln.	
2.	Antennenhöhe	Höhe der Empfängerantenne. Anklicken, um die Höhe zu verändern.	
3.	Smarte Zeichnungsli- nien – Zeichnen wäh- rend der Vermessung	Zeigt den aktuellen Status der Funktion "Smarte Zeichnungslinien" an. Klicken, um ein Zeichen- werkzeug oder den auszuführenden Vorgang auszuwählen. Siehe 11.7 Smarte Zeichnungsli- nien – Zeichnen während der Vermessung.	
4.	Genauigkeit	Die Farbe der Symbole, Oder O, gibt an, ob die in den Vermessungsparametern festgelegte Genauigkeitsstufe erreicht wurde. Die Epochen werden nur erfasst, wenn die Genauigkeitsstufe erreicht wurde (horizontale und vertikale Genau- igkeit, Mindestanzahl an Satelliten, maximale DOP-Werte, elektronische Libelle). Unter dem Symbol werden die aktuellen Genauigkeitswerte der Koordinaten (H) und der Höhe (V) ange- zeigt.	
5.	Empfängerstatus	Klicken, um auf das Fenster GNSS- Status zuzugreifen.	
		RTK Extra-Safe Verfügbar für Zenith 35 und Zenith 60. Der Empfänger erhält Korrekturen von einer Quelle und her die Mehrdeutigkeiten in RTK Extra	

Legend e	Тур	Beschreibung		
			RTK Fixed Der Empfänger erhält Korrekturen von einer Quelle und hat die Mehrdeutigkeiten mit maxi- maler Genauigkeit festgesetzt.	
		╈	Quick-Fix Verfügbar für Zenith 15, Zenith 16, Zenith 25 und Zenith 40. Der Empfänger hat Mehrdeutig- keiten festgesetzt, hat jedoch noch nicht die maximale Genauigkeit erreicht.	
		\odot	RTK Float Der Empfänger erhält Korrekturen von einer Quelle, hat jedoch noch keine Mehrdeutigkeiten festgesetzt.	
		\odot	DGPS Der Empfänger erhält differenzielle Korrektur im DGPS-Modus.	
		\odot	Autonom Der Empfänger erhält Positionen ohne Korrektu- ren von einer beliebigen Quelle mit minimaler Genauigkeit.	
6.	Satelliten	GPS 6 GLS 2	Anzahl der nachverfolgten Satelliten, für die Konstellationen GPS, GLONASS, BeiDou und SBAS.	
7.	Grafikbereich		Grafische Ansicht mit Visualisierung der Vermes- sung und Zeichnung. Zwei mal in den grafi- schen Bereich klicken, um das Haupt-CAD-Fens- ter anzuzeigen.	
8.	Aktuelle Position		Zeigt die aktuelle Position an Blau: Alle Betriebsparameter erfüllen die vorein- gestellte Genauigkeitsstufe. Rot: Die Genauigkeitsparameter werden nicht erfüllt.	
			Für die GNSS-I okalisierung müssen ein oder	



Für die GNSS-Lokalisierung müssen ein oder mehr Referenzpunkte gemessen werden. Wenn ein Referenzpunkt mit einem Foto gespeichert wurde, wird das Foto als Hilfestellung zur Identifizierung und zum Messen des richtigen Punkts angezeigt.

Sch	nritt	für	Schri	itt:	Schnel-	
les	Mes	sen	von	Pu	nkten	

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖪 tippen.

Schrit t	Beschreibung
2.	Die Erfassung von Positionen für die in den Vermessungsparametern eingestellte Anzahl an Epochen wird gestartet. Die Epochen werden erfasst, wenn die unter Genauigkeitsprüfung definierten Bedingungen erfüllt sind. Siehe Schritt für Schritt: Genauigkeitsprüfung. Anderenfalls wartet die Software auf den manuellen Stopp oder bis die Bedingungen erfüllt sind.
3.	Auf 🗖 tippen, um das Messen anzuhalten, wenn die konfigurierten Bedingungen nicht erfüllt werden, und den Punkt dennoch aufzuzeichnen.
4.	Wenn die definierte Anzahl an Epochen erreicht ist, wird der Punkt gespeichert. Der Name des nächsten Punkts wird automatisch vorgeschlagen.
5.	Wenn GIS-Merkmale für einen Punktcode erfasst werden, wird ein Fenster für die Eingabe der Attribute geöffnet.

Schritt für Schritt: Messen von Punkten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖪 tippen.
2.	Die Erfassung von Positionen für die in den Vermessungsparametern eingestellte Anzahl an Epochen wird gestartet. Die Epochen werden erfasst, wenn die unter Genauigkeitsprüfung definierten Bedingungen erfüllt sind. Siehe Schritt für Schritt: Genauigkeitsprüfung. Anderenfalls wartet die Software auf den manuellen Stopp oder bis die Bedingungen erfüllt sind.
3.	Auf 🗖 tippen, um die Messung zu stoppen.
4.	Wenn die definierte Anzahl an Epochen erreicht ist, die auf den Seiten unter dieser Tabelle aufgelisteten Daten bestätigen.
5.	Wenn GIS-Merkmale für einen Punktcode erfasst werden, wird ein Fenster für die Eingabe der Attribute geöffnet.

Seite Daten

Feld	Beschreibung
Punkt	Name des zu speichernden Punkts
Antennenhöhe	Höhe der Antenne zum Zeitpunkt der Punkterfassung
Code	Code, der dem Punkt zugewiesen wird. Siehe 11.4 Zuweisung von Vermessungscodes und 11.5 Quick Codes.
Beschreibung	Mit dem Punkt verknüpfte erweiterte Beschreibung

Seite Skizze

Т

Symbol	Beschreibung
Ū	Löscht die Skizze und das Foto
C	Stellt die ursprünglichen Inhalte wieder her
PT01 �	Fügt eine Beschriftung mit den Hauptinformationen zum Punkt hinzu Die Beschriftung kann in jeder Position verschoben werden.
т	Fügt eine Beschriftung mit Freitexteingabe hinzu Die Beschriftung kann in jeder Position verschoben werden.

Symbol	Beschreibung
1	Fügt ein Pfeilsymbol hinzu Der Pfeil kann verschoben und gedreht werden.
	Aktiviert den Modus "Freies Zeichnen"



Startet das Anwendungsprogramm und ermöglicht die Aufnahme und das Speichern eines Fotos

Seite Ergebnis

Allgemeine Informationen über den aufzuzeichnenden Punkt.

Schritt für Schritt: Genauigkeitsprüfung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Vermessungseinstellungen tippen.
3.	Auf die Seite GNSS tippen.
4.	Auf GNSS-Genauigkeitsprüfung tippen.

Feld	Beschreibung
Speichern nur bei Fix-Lösung	Die Epochenaufzeichnung erfolgt nur, wenn sich der Empfänger im Fixed-Modus befindet.
Genauigkeitsprü- fung	Aktiviert die Genauigkeitsprüfung Eine GPS-Epoche wird akzeptiert, wenn die aktuelle Genauigkeit die voreingestellten Genauigkeitsbedingungen erfüllt.
Н	Maximale horizontale Genauigkeit für eine akzeptable GPS-Epoche
V	Maximale vertikale Genauigkeit für eine akzeptable GPS-Epoche
RTK-Altersprüfung	Ermöglicht die Steuerung für den Empfang von Korrekturen Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Korrekturen innerhalb der eingestellten Zeit empfangen werden, in welcher der Punkt zu spei- chern ist.
Max. Alter (Sek)	Legt die maximale Zeit fest, in der die neue RTK-Korrektur empfan- gen werden muss
DOP Check	Aktiviert die Überprüfung von DOP-Werten Die GPS-Epoche wird akzeptiert, wenn der DOP-Wert kleiner als der voreingestellte Wert ist.
Max. DOP	Maximaler DOP-Wert für eine akzeptable GPS-Epoche
Satelliten Check	Aktiviert die Anzahl der überprüften Satelliten Die GPS-Epoche wird akzeptiert, wenn die Anzahl der empfangenen Satelliten größer als der voreingestellte Mindestwert ist.
Min. Satelliten	Minimale Anzahl an Satelliten, die für eine akzeptable GPS-Epoche erforderlich ist

Feld	Beschreibung
Sensormodus	 Die Verwendung verschiedener Sensortypen in den Phasen Vermessung und Abstecken kann eingestellt werden: Keines: Kein Sensor E-Libelle (X-TILT) Aktiviert die Verwendung der elektronischen Libelle des Controllers. Die GPS-Epoche wird akzeptiert, wenn sich die elektronische Libelle innerhalb des Toleranzbereichs befindet. E-Libelle (GNSS-Empfänger) Verfügbar für Zenith 35 TAG und Zenith 60. Aktiviert die Verwendung der elektronischen Libelle des GPS-Empfängers (falls vorhanden). Die GPS-Epoche wird akzeptiert, wenn sich die elektronische Libelle innerhalb des Toleranzbereichs befindet. Tilt-Pole (GNSS-Empfänger) Verfügbar für Zenith 35 TAG und Zenith 60 (unter Verwendung der internen IMU). Aktiviert die Verwendung des Kompass- und Neigungssensors des GPS-Empfängers (falls vorhanden). Sensoren ermöglichen die Berechnung der Position eines Punkts auch dann, wenn sich der Lotstab nicht in der Senkrechten befindet.
Max. Fehler (2- Meter-Stab)	Maximal zulässiger Neigungsfehler bei einem zwei Meter langen Lot- stab
Überp. Lokalisie- rungsbereich	Aktiviert die Überprüfung der GPS-Lokalisierungszone Wenn ein Koordinatensystem eingestellt ist, das durch eine Lokali- sierung mit mehr als zwei Punkten definiert ist, dann überprüft die Software, ob die Empfängerposition innerhalb der Lokalisierungszone liegt. Liegt die aktuelle Position außerhalb der Lokalisierungszone, dann wird in den Vermessungs- und Absteckfenstern ein Symbol im Koordi- natenfeld angezeigt.
	▲ N 45"57"09.5371" E 12"29"40.3363" 71.451m
	Die Lokalisierungszone wird im Grafikfenster angezeigt.

Schritt für Schritt: Aufzeichnung von Rohdaten während der Vermessung

In Fällen, in denen keine eigene Basisstation verfügbar ist oder keine Verbindung zu einem Netzwerk permanenter Stationen hergestellt werden kann, alle Daten der Vermessungssitzung in einer Datei im proprietären RINEX-Format aufzeichnen. Die Daten im Büro nachbearbeiten, um genaue Koordinaten für die Basisstation zu erhalten.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Protokoll starten tippen. Die Aufzeichnung von Rohdaten am Empfänger wird gestartet. Die gemessenen Punkte aller kinematischen Ketten werden in einem vom Empfänger erstellten Ord- ner gespeichert.
3.	 In einem Fenster einige Parameter definieren, die für die Speicherung der Sitzungs- daten erforderlich sind. Die Abfragen können sich je nach Empfängermodell unter- scheiden. Protokolldatei Name der Datei, in der die Rohdaten gespeichert werden Aufzeich.Zeit Zeit der Erfassung des Einzelpunkts Protokollierungsrate Frequenz der Datenaufzeichnung für die Nachbearbeitung Dateityp Legt den zu speichernden Dateityp fest Antennenhöhe Legt die zu speichernde Antennenhöhe fest
4.	Die Rohdatenaufzeichnung wird automatisch angehalten, wenn das Punktvermes- sungsvorgang endet. Alternativ kann die Aufzeichnung jederzeit unterbrochen wer- den. Auf II tippen.
5.	Auf Protokoll stoppen tippen.

Schrit t	Beschreibung
6.	Die Datei mithilfe einer geeigneten Software vom Empfänger zur Nachbearbeitung an einen Computer übertragen. Die Nachbearbeitung liefert die kompensierten Koor- dinaten.

Messen von Punkten mit X-Tilt für GPS

Der GPS-Empfänger verfügt über Sensoren, mit denen Punkte mit zwei neuen Modi, die auf traditionellen Empfängern nicht verfügbar sind, erfasst werden können.

Feld	Beschreibung
E-Libelle (X-TILT)	Unter Verwendung des internen Neigungsmessers wird eine elektroni- sche Libelle direkt auf dem Bildschirm angezeigt. Dadurch kann sich der Bediener auf die Anzeige konzentrieren, anstatt durchgehend den Controller und die physische Libelle am Lotstab im Auge zu behalten. Zudem kann die Software die Epochenerfassung unterbinden, wenn der Lotstab über das zulässige Maß hinaus geneigt ist.
Dual	Unter Verwendung des internen Neigungsmessers kann eine doppelte Messung des Punkts mit geneigtem Lotstab (bis zu 30° und mehr) durchgeführt werden, um die Position des Punkts zu bestimmen. Dieser Modus erfordert keine Systemkalibrierung und wird nicht von externen Faktoren beeinflusst. Die Messung der Punkte wird automa- tisch ausgeführt.
Einfach	Für Zenith 35: Unter Verwendung des internen Neigungsmessers und des internen Kompasses kann das System die dreidimensionale Position und die Richtung des Lotstabs bestimmen sowie die Koordinaten des Punkts am Boden berechnen, auch wenn der Lotstab geneigt ist (bis 15°). Dafür erfordert das System die Kompasskalibrierung und es kann von externen Faktoren beeinflusst werden, z. B. von Magnetfeldern, die durch vorhandene Elemente am zu vermessenden Standort erzeugt werden. Weitere Informationen zum Kalibrierungsmodus und den im Feld zu befolgenden Betriebsvorgängen sind in der mit dem Empfän- ger mitgelieferten Dokumentation zu finden. Um Punkte im Einfachmodus zu messen, die Option Tilt-Pole (GNSS-Empfänger) aktivieren. Siehe Schritt für Schritt: Genauig- keitsprüfung. Vor der Verwendung dieses Modus muss die Kalibrie- rung des internen Kompasses durchgeführt werden.

Feld	Beschreibung
	Für Zenith 60: Das System verwendet die interne IMU. Das System bestimmt die dreidimensionale Position und die Richtung des Lotstabs, um die Koordinaten des Punkts am Boden zu berech- nen, auch wenn der Lotstab geneigt ist (bis 60°). Das System erfor- dert keine Kompasskalibrierung und wird nicht von externen Fakto- ren beeinflusst, z. B. von Magnetfeldern, die durch vorhandene Ele- mente am zu vermessenden Standort erzeugt werden. Weitere Infor- mationen zum Kalibrierungsmodus und den im Feld zu befolgenden Betriebsvorgängen sind in der mit dem Empfänger mitgelieferten Dokumentation zu finden. Um Punkte im Einfachmodus zu messen, die Option Tilt-Pole (GNSS-Empfänger) aktivieren. Siehe Schritt für Schritt: Genauigkeitsprüfung.

Elektronische Libelle

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Vermessungseinstellungen tippen.
3.	Auf die Seite GNSS tippen.
4.	Auf GNSS-Genauigkeitsprüfung tippen.
5.	Für Sensormodus die Option E-Libelle (GNSS-Empfänger) auswählen.
6.	In den Vermessungs- und Absteckfenstern wird die Libelle angezeigt. Wenn die Neigung des Lotstabs in der Phase der Positionserfassung die eingestellte Toleranz überschreitet, dann wird die Position nicht erfasst.
7.	Auf die elektronische Libelle klicken, um die Verwendung der Libelle zu deaktivieren, die Kalibrierung zu aktivieren oder zu Tilt-Pole (GNSS-Empfänger) zu wechseln.

Dualer Modus

Dieser Messmodus ermöglicht das Messen von Punkten, ohne dass der Lotstab senkrecht gehal-ten werden muss. Dafür sind zwei Messungen mit in zwei Richtungen geneigtem Lotstab erfor-derlich, wobei die Lotstabspitze auf dem Punkt gehalten werden muss.

Die Messung der Punkte wird automatisch ausgeführt.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Indirekt messb. Pkte tippen.
3.	Auf schräger Lotstab tippen.
4.	Erste Messung Die Lotstabspitze auf den zu messenden Punkt halten. Den Lotstab in eine Position neigen, in welcher der Empfänger die Position erfassen kann. Nicht über 30 bis 40° hinaus neigen. Den Lotstab ruhig halten, um die erste Position automatisch zu erfassen.
5.	Zweite Messung Die Lotstabspitze auf dem Punkt belassen und den geneigten Lotstab um den Punkt herum drehen. Auf der Karte erscheint ein Kreis, der die erste Messung darstellt, und ein zweiter Kreis, der die zweite Messung darstellt. Den Lotstab so bewegen, dass die zwei Kreise einen überlappenden Bereich und zwei Schnittpunkte bilden. Den Lotstab ruhig halten, bis die zweite Position erfasst wurde.
6.	Dritte Messung Falls erforderlich oder zur Verbesserung der Genauigkeit der berechneten Daten eine dritte Messung mit dem zuvor verwendeten Modus vornehmen.
7.	Berechnung Die Schnittpunkte der zwei Kreise werden berechnet. Den Lotstab leicht in Richtung der Senkrechten bewegen, damit die Software den zum gemessenen Punkt gehöri- gen Schnittpunkt automatisch auswählen kann.

Schrit t	Beschreibung	
	Während dieses Vorgangs muss keine Taste gedrückt werden.	

Einfachmodus Zenith 35

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Vermessungseinstellungen tippen.
3.	Auf die Seite GNSS tippen.
4.	Auf GNSS-Genauigkeitsprüfung tippen.
5.	Tilt-Pole (GNSS-Empfänger) auswählen. In den Vermessungs- und Absteckfenstern wird die Libelle angezeigt. Wenn die Kali- brierung korrekt ist, dann ist die berechnete Position immer die Position des Punkts am Boden in einem beliebigen Winkel (bis 15°).
6.	Auf die elektronische Libelle klicken, um die Verwendung der Libelle zu deaktivieren, die Kalibrierung zu aktivieren oder zu E-Libelle (X-TILT) zu wechseln.

Einfachmodus Zenith 60

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Vermessungseinstellungen tippen.
3.	Auf die Seite GNSS tippen.
4.	Auf GNSS-Genauigkeitsprüfung tippen.
5.	Tilt-Pole (GNSS-Empfänger) auswählen. In den Vermessungs- und Absteckfenstern wird die Libelle angezeigt. Die berechnete Position ist immer die Position des Punkts am Boden in einem beliebigen Winkel (bis 30°).
6.	Auf die elektronische Libelle klicken, um die Verwendung der Libelle zu deaktivieren, die Kalibrierung zu aktivieren oder zu E-Libelle (X-TILT) zu wechseln.

13.2	Indirekt messbare Punkte
Beschreibung	Versteckte Punkte sind Positionen, für die das Empfänger-GPS aufgrund unzureichender Sicht- barkeit der Satelliten keine genauen Koordinaten erfassen kann. Zum Erfassen von GPS-Positio- nen können besondere Funktionen für die Messung von Distanzen und Neigungen angewendet werden.
	Distanzen und Höhendifferenzen zwischen Referenzpunkten und versteckten Punkten können mithilfe eines Bluetooth-fähigen Laserdistanzmessgeräts gemessen werden. Nach dem Messen der Distanz die Bluetooth-Taste am Gerät drücken. Der gemessene Wert wird im Distanzfeld des Fensters angezeigt. Wenn die Messung des Neigungswinkels konfiguriert ist, werden sowohl Distanzwerte als auch die Werte der Höhendifferenz übertragen.
	Um das Laserdistanzmessgerät verwenden zu können, muss ein entsprechendes Profil in den Instrumentenprofilen konfiguriert sein.
Schritt für Schritt: Schnitt- punkt zweier Distanzen	Berechnet die Position eines oder mehrerer Punkte anhand von zwei Distanzen zu zwei Referenz- punkten.
	Ein angeleiteter Vorgang ermöglicht die Definition der zwei Referenzpunkte, die Messung der Distanzen und die Auswahl der bevorzugten Lösung. Die abgefragten Daten beziehen sich auf den ersten Referenzpunkt.

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf 🖪 tippen.	
2.	Auf Indirekt messb. Pkte tippen.	
3.	Auf Distanz-Distanz tippen.	
4.	 Erster Punkt (A) Referenzpunkt (A) Den Namen des ersten Referenzpunkts angeben. Den Namen eingeben oder aus dem Grafikfenster oder einer Tabelle auswählen. Auf	
5.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren. ODER Auf Gemessene Entfernung hinzufügen klicken, um die Distanz zu einem zusätz- lichen versteckten Punkt zu messen.	
6.	 Zweiter Punkt (B) Referenzpunkt (B) Den Namen des zweiten Referenzpunkts angeben. Den Namen eingeben oder aus dem Grafikfenster oder einer Tabelle auswählen. Auf	
7.	Auf Weiter tippen, um die zwei Referenzpunkte und die zwei möglichen Lösungen zu berechnen.	
8.	 Die gewünschte Lösung auswählen: In den Bereich klicken, der zur Lösung RECHTS bzw. LINKS gehört. Die Lösung, die verwendet wird, wird rot dargestellt. In dem Moment, in dem die Auswahl der Lösung zu treffen ist, den Empfänger dem zu messenden Punkt annähern. Die Position des Empfängers wird im Grafikfenster angezeigt. Daraus wird ersichtlich, welche der zwei Lösungen die angeforderte Lösung ist. Das Berechnungsschema und die gemessenen Punkte können auch in der Google-Karte visualisiert werden. 	
9.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.	
10.	Die auf den Seiten unter dieser Tabelle aufgelisteten Daten bestätigen.	
11.	Weitere versteckte Punkte messen oder zum Hauptfenster der Messung zurückzu- kehren.	

Seite Daten

Feld	Beschreibung
Punkt	Name des zu speichernden Punkts
Antennenhöhe	Höhe der Antenne zum Zeitpunkt der Punkterfassung
Code	Code, der dem Punkt zugewiesen wird. Siehe 11.4 Zuweisung von Vermessungscodes und 11.5 Quick Codes.
Beschreibung	Mit dem Punkt verknüpfte erweiterte Beschreibung

Seite Skizze

Taste	Beschreibung
Ū	Löscht die Skizze und das Foto
C	Stellt die ursprünglichen Inhalte wieder her
PT01 -∲	Fügt eine Beschriftung mit den Hauptinformationen zum Punkt hinzu Die Beschriftung kann in jeder Position verschoben werden.
Τ	Fügt eine Beschriftung mit Freitexteingabe hinzu Die Beschriftung kann in jeder Position verschoben werden.
1	Fügt ein Pfeilsymbol hinzu Der Pfeil kann verschoben und gedreht werden.
	Aktiviert den Modus "Freies Zeichnen"
	Startet das Anwendungsprogramm und ermöglicht die Aufnahme und das Spei-

Seite Ergebnis

0

Allgemeine Informationen über den aufzuzeichnenden Punkt.

chern eines Fotos

Schritt für Schritt: Trassendefinition und Versatz

Berechnet die Position eines Punkts anhand der von zwei Referenzpunkten definierten Trasse.

Ein angeleiteter Vorgang ermöglicht die Definition der zwei Referenzpunkte, die Messung der Distanz und der Position in Bezug auf die Trasse sowie die Überprüfung der gewünschten Lösung. Die abgefragten Daten beziehen sich auf die zwei Referenzpunkte.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖪 tippen.
2.	Auf Indirekt messb. Pkte tippen.
3.	Auf Ausrichtungsversatz tippen.

Schrit t	Beschreibung
4.	 Referenzpunkte Referenzpunkt (A) Den Namen des ersten Referenzpunkts angeben. Den Namen eingeben oder aus dem Grafikfenster oder einer Tabelle auswählen.
5.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.
6.	 Abstand und Versatz Referenz Die Referenzdistanz entlang der Trasse kann auf den Startpunkt (A) oder den Endpunkt (B) bezogen werden. Entfernung von B Die Distanz entlang der Trasse und, bezogen auf Punkt A oder B, der Projektion des zu messenden Punkts Versatz Distanz des zu messenden Punkts in Bezug auf die definierte Trasse. Die Position des auf die Trasse bezogenen Punkts (links oder rechts) wird in einem späteren Schritt im Grafikfenster bestimmt. Höhendifferenz von B Höhendifferenz zwischen dem zu messenden Punkt und dem Referenzpunkt A oder B Laserhöhe Höhe des Laserdistanzmessgeräts vom Boden. Wird zur Bestimmung des genauen Neigungswerts vom Referenzpunkt verwendet
7.	Auf Weiter tippen, um die zwei Referenzpunkte und die zwei möglichen Lösungen zu berechnen. Rechts oder links von der Trasse
8.	Die gewünschte Lösung auswählen: In den Bereich klicken, der zur Lösung RECHTS bzw. LINKS gehört. Die Lösung, die verwendet wird, wird rot dargestellt. In dem Moment, in dem die Auswahl der Lösung zu treffen ist, den Empfänger dem zu messenden Punkt annähern. Die Position des Empfängers wird im Grafikfenster angezeigt. Daraus wird ersichtlich, welche der zwei Lösungen die angeforderte Lösung ist.

9.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.
10.	Die auf den Seiten unter dieser Tabelle aufgelisteten Daten bestätigen.
11.	Weitere versteckte Punkte messen oder zum Hauptfenster der Messung zurückzu- kehren.

Seite Daten

Feld	Beschreibung
Punkt	Name des zu speichernden Punkts
Antennenhöhe	Höhe der Antenne zum Zeitpunkt der Punkterfassung
Code	Code, der dem Punkt zugewiesen wird. Siehe 11.4 Zuweisung von Vermessungscodes und 11.5 Quick Codes.
Beschreibung	Mit dem Punkt verknüpfte erweiterte Beschreibung

Seite Skizze

Taste	Beschreibung
Ū	Löscht die Skizze und das Foto
C	Stellt die ursprünglichen Inhalte wieder her
PT01 令	Fügt eine Beschriftung mit den Hauptinformationen zum Punkt hinzu Die Beschriftung kann in jeder Position verschoben werden.
Τ	Fügt eine Beschriftung mit Freitexteingabe hinzu Die Beschriftung kann in jeder Position verschoben werden.
1	Fügt ein Pfeilsymbol hinzu Der Pfeil kann verschoben und gedreht werden.
	Aktiviert den Modus "Freies Zeichnen"
Ó	Startet das Anwendungsprogramm und ermöglicht die Aufnahme und das Speichern eines Fotos

Seite Ergebnis

Allgemeine Informationen über den aufzuzeichnenden Punkt.

13.3 Automatische Vermessung von Punkten

Beschreibung

Die automatische Vermessung ermöglicht die automatische Erfassung von Punktpositionen basierend auf Regeln hinsichtlich der zurückgelegten Distanz oder verstrichenen Zeit.

Schritt für Schritt: Automatische Vermessung von Punkten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf VERMESSUNG tippen.
2.	Auf Punkte autom. messen tippen.

t	Beschreibung
3.	Vor der Erfassung der Punkte die Funktionsparameter und Regeln einstellen.
	 Modus Modus zur Verwendung der automatischen Vermessung von Punkten
	Zeit Decition wird in versingestellten Zeitintervallen erfasst
	 Distanz 2D
	 Position wird in voreingestellten horizontalen Distanzintervallen erfasst. Distanz 3D
	 Position wird in voreingestellten 3D-Distanzintervallen erfasst. Distanz 2D Plus
	Position wird in voreingestellten Intervallen der horizontalen Distanz un der Höhendifferenz gemäß den Einstellungen erfasst.
	Position wird erfasst, wenn die Antenne in einer Position verharrt.
	 Messen jede (Sek.) Verfügbar für Modus Zeit. Das Zeitintervall zwischen jeder automatischen Portieren Statistichen Statistichen Portieren Statistichen Portieren Statistichen Portieren Statistichen Portieren Statistichen Statistichen Statistichen Portieren Statistichen Statistic
	Distanz 2D
	Das Intervall der horizontalen Distanz, die zwischen der zu erfassenden Posi- tion und der zuvor erfassten Position liegen muss, einstellen.
	 Distanz 3D Das Intervall der 3D-Distanz, die zwischen der zu erfassenden Position und c zuvor erfassten Position liegen muss, einstellen.
	 Distanz 2D Verfügbar für Modus Distanz 2D Plus. Das Intervall der horizontalen Distan die zwischen der zu erfassenden Position und der zuvor erfassten Position lie gen muss, einstellen. Der Punkt wird gespeichert, wenn einer der beiden We überschritten wird.
	 Verfügbar für Modus Distanz 2D Plus. Das Intervall der Höhendifferenz, die zwischen der zu erfassenden Position und der zuvor erfassten Position liegen muss, einstellen. Der Punkt wird gespeichert, wenn einer der beiden Werte überschritten wird.
	Verfügbar für Modus Stop & Go . Definiert die Zeit, welche die Antenne auf dem Punkt verharren muss, damit die Position erfasst werden kann.
	 Max. Antennenbewegung Verfügbar für Modus Stop & Go. Zulässige maximale Bewegung, bis zu der eine Antenne als statisch betrachtet wird. Sobald die Software erkennt, dass die Antenne fast still steht und sich mit weniger als dem maximalen Bewe- gungswert bewegt, dann startet die Positionserfassung für die voreingestellte Stoppzeit.
4.	Bedienung und Funktionen des Fensters entsprechen denen des einfachen Vermes sungsfensters. Siehe 13.1 Vermessung von Punkten.
5.	Auf 🖪 tippen.
5.	Die Messung der Punkte startet automatisch. Die Punktnummer wird bei jedem au gezeichneten Punkt automatisch erhöht.
7.	Die Position wird erfasst, wenn die unter Genauigkeitsprüfung eingestellten Bedingungen erfüllt sind. Anderenfalls wartet die Software auf den manuellen Sto oder bis die Bedingungen erfüllt sind.
8.	Auf 🗖 tippen, um die Messung zu stoppen.
9.	Der Vorgang erkennt automatisch, wenn die Bedingungen für die Aufzeichnung erfüllt sind, indem die verstrichene Zeit oder die zurückgelegte Distanz ausgewert werden. Wenn die Bedingungen für die Aufzeichnung erfüllt sind, wird der Punkt aufgezeichnet.

Beschreibung

13.4

Schritt für Schritt: Sta-tische Vermessung von Punkten

Statische Daten zur Position	des Empfängers aufzeichnen,	um bei der N	achbearbeitung	genaue
Koordinaten zu ermitteln.				

Schrit Beschreibung t Auf VERMESSUNG tippen. 1.

Schrit t	Beschreibung
2.	Auf Statische Vermessung tippen.
3.	 Die Parameter definieren, die erforderlich sind, um die Aufzeichnung von Sitzungs- daten durch den Empfänger auszuführen. Protokolldatei Name, welcher der Protokolldatei mit den Daten der Messung zugewiesen wird Protokollierungsrate Frequenz der Datenaufzeichnung für die Nachbearbeitung Aufzeich.Zeit Messzeit des Punkts. Eine Standardzeit einstellen oder die Option Angepasst auswählen. In dem Fall muss die Punktmessung manuell angehalten werden. Speichertyp Verfügbar auf einigen Empfängermodellen. Interner Speicher des Empfängers oder SD-Karte Dateityp Legt den zu speichernden Dateityp fest Antennenhöhe Legt die zu speichernde Antennenhöhe fest
4.	Auf Näch tippen, um zum Fenster der statischen Punktmessung fortzufahren. Bedienung und Funktionen des Fensters entsprechen denen des einfachen Vermes- sungsfensters. Siehe 13.1 Vermessung von Punkten.
5.	Auf 🖪 tippen.
6.	Die statische Messung der Positionen startet. Der Empfänger startet die Datenauf- zeichnung auf dem Controller oder dem internen Speicher.
7.	Wenn die Messzeit definiert wurde, wird ein Zähler mit der verbleibenden Zeit ange- zeigt. Anderenfalls zeigt ein Zähler die Zeit seit Beginn der Messung an.
8.	Auf 🗖 tippen, um die Messung zu stoppen.
9.	Am Ende der Messung oder nach einem Stopp wird der Bediener aufgefordert, die Daten des Punkts zu bestätigen.

Bathymetrische Vermessung

Beschreibung

13.5

Bathymetrie ist ein Modul der X-PAD Ultimate-Software. Es ermöglicht die bathymetrische Vermessung mittels Echolot in Kombination mit einem GPS-Empfänger oder einem TPS-360°-Prisma. Die Software kann sich über Bluetooth mit dem Echolot verbinden und Tiefendaten in Echtzeit empfangen. Gleichzeitig werden die genauen Positionen vom GPS-Empfänger und dem TPS-360°-Prisma, die sich genau über dem Echolot befinden, bereitgestellt. Im Falle von TPS sorgt die Software dafür, dass das Prisma erfasst und durchgehend verfolgt wird und Punkte in bathymetrischen Sitzungen kontinuierlich gespeichert werden.

Durch die Definition eines Zeitintervalls, einer Distanz oder eines Tiefenintervalls ist es möglich, Positionen und Tiefenwerte automatisch aufzuzeichnen. Die aktuelle Tiefe und das Längsprofil des Meeresgrunds werden in einem speziellen Anzeigebereich in Echtzeit dargestellt.

Um sicherzustellen, dass der gesamte vorgesehene Bereich ohne Auslassung abgedeckt wird, können Routen definiert werden. Auf dem Bildschirm erscheinen alle notwendigen Informationen, um auf Kurs zu bleiben. Bei der Route kann es sich um eine Linie oder eine Polylinie handeln, die sich am Bildschirm auswählen lässt. Eine weitere Möglichkeit zur Routendefinition ist die Eingabe eines Azimutwerts als Referenzrichtung, der zu folgen ist. Die gesammelten Daten können in frei definierbarem ASCII-Format oder als AutoCAD DXF-Zeichnung exportiert werden.

Schritt für Schritt: Bathymetrische Vermessung

Bei der bathymetrischen Vermessung werden die GPS- oder TPS-360°-Prismaposition und die Tiefe in Abhängigkeit von Regeln für die zurückgelegte Distanz oder verstrichene Zeit kontinuierlich erfasst. Das GPS muss entsprechend dem Echolot positioniert werden.

Schritt	Beschreibung
1.	Auf VERMESSUNG tippen.

2. Auf **Bathymetrie Messung** tippen.

Schritt	Beschreibung	
	Bathymetric survey H 0.010m 2.000m F 303312.729m N 5091830.545m Z 71.484m 0.00m F KF Fixed 0.00mh F KF Fixed	Folgendes wird angezeigt: Seitlich: Echtzeitwerte für Geschwin- digkeit, Richtung und Tiefe
		Unten: Konturen während der Vermes- sung
5.	 Modus Modus ur Verwendung der automatisci Zeit Position wird in voreingestellten Z Distanz 2D Position wird in voreingestellten h Tiefe Position wird in festen Intervallen Einzelne Position Die Positionserfassung wird manuell du gelöst. Route Toleranz Die akzeptable Distanz von der Route. I von der Route an. Wenn der Wert übers Richtung an, um zur Route zurück zu g Messen jede (Sek.) Verfügbar für Modus Zeit. Das Zeitinten tionserfassung einstellen. Messen jede (Sek.) Verfügbar für Modus Distanz 2D. Das I zwischen der zu erfassenden Position u muss, einstellen. Messen jede (Sek.) Verfügbar für Modus Tiefe. Das Tiefeni den Tiefe und der zuvor erfassten Tiefe	hen Vermessung von Punkten eitintervallen erfasst. orizontalen Distanzintervallen erfasst. der Tiefendifferenz erfasst. rch Drücken von Punkt speichern aus- Ein Navigationspfeil zeigt die Distanz schritten wird, zeigt die Software die elangen. rvall zwischen jeder automatischen Posi- Intervall der horizontalen Distanz, die nd der zuvor erfassten Position liegen ntervall, das zwischen der zu erfassen- e liegen muss, einstellen.
4.	Session Der bathymetrischen Sitzung einen Namen z	zuweisen.
5.	Auf Session starten tippen, um die bath starten.	ymetrische Vermessungssitzung zu
6.	Auf 🔲 Stop tippen, um die bathymetrische \	/ermessungssitzung zu stoppen.

Werkzeuge für die bathy-metrische Vermessung

Einstellung der festen Route

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Routenmodus tippen.
3.	Auf Feste Richtung tippen.
4.	Die zu befolgende Richtung der Route (Azimut) einstellen. Während der Vermessung erscheint ein Bereich, mit dessen Hilfe die vorgesehene Route beibehalten werden kann.

Einstellung einer Route über ein Zeichnungselement

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Routenmodus tippen.
3.	Auf Route aus dem CAD wählen tippen.

Schrit t	Beschreibung
4.	Eine Linie oder eine Polylinie aus dem Grafikfenster auswählen. Das ausgewählte Element wird zum Referenzelement, dem zu folgen ist. Der Bereich mit den Informationen zur Route zeigt exakt die Richtung an, die beibehalten wer- den muss, um auf der ausgewählten Route zu bleiben.

Abbrechen einer Route

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Routenmodus tippen.
3.	Auf Route löschen tippen.
4.	Die ausgewählte Route wird gelöscht.

Stoppen von Punkten und Messungen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Punkte und Messungen speichern tippen.
3.	Jeder Punkt der bathymetrischen Sitzung wird als ein Punkt und eine Messung der Vermessung gespeichert.
4.	Auf 🎛 tippen.
5.	Auf Punkte und Messungen nicht speichern tippen.
6.	Das Speichern von Punkten der bathymetrischen Sitzung als Punkte und Messungen der Vermessung wird deaktiviert.

Erstellung einer Oberfläche

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Oberfläche erstellen tippen.
3.	Basierend auf ausgewählten Sitzungen wird eine Oberfläche erstellt.

Hinzufügen einer Anmerkung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Notiz hinzufügen tippen.
3.	Beschreibende Anmerkungen und Skizzen, die als gültige Referenz bei der Verarbei- tung der gespeicherten Daten im Büro dienen können, können während der bathy- metrischen Vermessung hinzugefügt werden.

Definieren der Vermessungseinstellungen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Messeinstellungen tippen.
Schrit t	Beschreibung
-------------	--
3.	Während des Vermessungsvorgangs kann auf die Empfängereinstellungen zugegriffen werden. Siehe 5 Einstellungen.

Visualisierung von Vermessungssitzungen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Bathymetrie Sitzung tippen.
3.	Eine Liste der durchgeführten Bathymetriesitzungen wird angezeigt. Eine Sitzung auswählen, um auf zusätzliche Informationen zuzugreifen oder eine Sitzung zu löschen.

Export von Vermessungssitzungen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Export & Teilen tippen.
3.	Auf Textdatei (ASCII) tippen.
4.	Auf Bathymetrie Sitzung tippen.
5.	Daten der Bathymetriesitzungen können im ASCII-Format exportiert werden.

13.6

Schritt für Schritt: Vermessung mit Ortungsgeräten (Kabelortungsgeräte)

Die Vorgehensweise bei der GPS-Vermessung mit Ortungsgerät ist mit der Standard-GPS-Vermessung identisch. Es muss ein aktives Profil für das Ortungsgerät definiert werden, das für die Erfassung von Tiefenwerten verwendet wird.

Vermessung mit Ortungsgeräten (Kabelortungsgeräte)

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf VERMESSUNG tippen.
2.	Auf Punkte messen tippen.
3.	Wenn das Profil für das Ortungsgerät im GPS-Vermessungsfenster aktiv ist, erscheint folgende Leiste:
	Power 0.990m
4.	Auf die LOG-Taste des Ortungsgeräts drücken, um die gemessenen Tiefenwerte an die Software des Controllers zu senden. Die Software erfasst die Tiefe und speichert einen neuen Punkt unter Verwendung der aktuellen GPS-Position.

14	GPS-Absteckung		
Beschreibung	Während des Absteckvorgangs werden Informationen in grafischer und numerischer Form sowie als Sprachinformation bereitgestellt, um an einen Punkt, ein Element oder allgemein eine bestimmte Position zu gelangen. Eine Vielzahl an Optionen und Betriebsmodi sind verfügbar.		
	Bevor der Absteckvorgang durchgeführt wird, muss das Koordinatensystem des Jobs definiert werden, um die korrekte Übereinstimmung der vermessenen Positionen und der abzusteckenden Positionen sicherzustellen. Wenn kein Koordinatensystem eingestellt ist, können nur die durch WGS84-Koordinaten definierten Positionen abgesteckt werden.		
	Die Befehle zum Vermessen von Punkten werden verfügbar, wenn sich das GPS- Instrument im Rover-Modus befindet.		
14.1	Absteck-Information		
Beschreibung	Die von der Software während der Absteckung bereitgestellten Informationen zu einer Position sind in allen Modi identisch. Unabhängig davon, ob ein Punkt, ein Element oder eine Position per Versatz abgesteckt wird, gibt die Software Anweisungen mithilfe eines einfachen Schemas, um an die abzusteckende Position zu gelangen.		

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf VERMESSUNG tippen.
2.	Auf ABSTECKUNG tippen.



Siehe unten stehende Tabelle für eine Erläuterung der Legendennummern.

Die Werkzeugleiste unten ermöglicht den Zugriff auf ein Menü mit erweiterten Funktionen und Befehlen zum Messen von Punkten.

Legend e	Тур	Beschreibung
1.	Koordinaten	Die geografischen Koordinaten (Breite, Länge, Höhe) des Empfängers. Klicken, um die ebe- nen Koordinaten (Ost, Nord, Höhe) anzuzeigen. Erneut klicken, um wieder zu den geografischen Koordinaten zu wechseln.
2.	Genauigkeit	Die Farbe der Symbole, oder , gibt an, ob die in den Vermessungsparametern festgelegte Genauigkeitsstufe erreicht wurde. Die Epochen werden nur erfasst, wenn die Genauigkeitsstufe erreicht wurde (horizontale und vertikale Genau- igkeit, Mindestanzahl an Satelliten, maximale DOP-Werte, elektronische Libelle). Unter dem Symbol werden die aktuellen Genauigkeitswerte der Koordinaten (H) und der Höhe (V) ange- zeigt.
3.	Empfängerstatus	Klicken, um auf das Fenster GNSS- Status zuzugreifen.
		RTK Extra-Safe Verfügbar für Zenith 35 und Zenith 60. Der Empfänger erhält Korrekturen von einer Quelle und hat die Mehrdeutigkeiten in RTK Extra- Safe festgesetzt.

Legend e	Тур	Beschre	eibung
		- 	RTK Fixed Der Empfänger erhält Korrekturen von einer Quelle und hat die Mehrdeutigkeiten mit maxi- maler Genauigkeit festgesetzt.
		╈	Quick-Fix Verfügbar für Zenith 15, Zenith 16, Zenith 25 und Zenith 40. Der Empfänger hat Mehrdeutig- keiten festgesetzt, hat jedoch noch nicht die maximale Genauigkeit erreicht.
		\odot	RTK Float Der Empfänger erhält Korrekturen von einer Quelle, hat jedoch noch keine Mehrdeutigkeiten festgesetzt.
		\odot	DGPS Der Empfänger erhält differenzielle Korrektur im DGPS-Modus.
		\odot	Autonom Der Empfänger erhält Positionen ohne Korrektu- ren von einer beliebigen Quelle mit minimaler Genauigkeit.
4.	Satelliten	GPS 6 GLS 2	Anzahl der nachverfolgten Satelliten, für die Konstellationen GPS, GLONASS, BeiDou und SBAS.
5.	Antennenhöhe		Höhe der Empfängerantenne. Anklicken, um die Höhe zu verändern.
6.	Grafischer Bereich und aktuelle Position		Grafische Ansicht mit Visualisierung der aktuel- len Position und der Position, die erreicht werden soll Blau: Alle Betriebsparameter erfüllen die vorein- gestellte Genauigkeitsstufe. Rot: Die Genauigkeitsparameter werden nicht erfüllt.
7.	Numerische Angaben zum Erreichen der Position	 I) A I5.912m 25.811m -0.142m 	Die Angaben beziehen sich auf Nord , auf die Sonne oder auf einen Referenzpunkt . Der erste Wert stellt die Distanz nach vorne oder hinten dar. Der zweite Wert stellt die Distanz nach rechts oder links dar. Der dritte Wert gibt die Höhendifferenz an.
		•) à () 0.001m 0.002m 0.007m	
8.	Kompassanzeige		Zeigt einen Kompass an, der von der aktuel- len Position in die Richtung der zu erreichen- den Position zeigt. Im unteren Bereich wird die Distanz zum Punkt angegeben.
		28.016m	Blau: Bei einer Distanz von mehr als einem Meter bis zur Zielposition

	Legend Typ Beschreibung e				
		Rot: Wenn der Empfänger die festgelegte Genauigkeitsstufe noch nicht erreicht hat In den Absteckungseinstellungen die Distar grenzen definieren und angeben, wann die Visualisierungstyp verwendet werden soll. standardmäßige Wert ist in Metern angegel	nz- ser Der ben.		
		Wenn die Distanz zur Zielposition weniger a einen Meter beträgt, wird dieser Ansichtsm dus geöffnet. Die bereitgestellten Angaben angezeigten Positionen beziehen sich auf N oder auf die Sonne.	als 10- und Iorden		
		Der Hintergrund wird grün, wenn die Positi unter Einhaltung der Toleranzwerte erreich wird.	on t		
_					
Abstecktoleranz	Eine Position chenden Posit ckungseinstel griffen werde	wird erreicht, wenn die Distanz zwischen der aktuellen Position und der zu er tion kleiner oder gleich der Toleranz ist. Die Abstecktoleranz wird in den A llungen eingestellt. Bei jedem Absteckvorgang kann auf die Absteckparamete en, um die Toleranzwerte zu prüfen.	rrei- \bste- er zuge-		
Information in Bezug auf Norden, die Sonne oder einen Referenzpunkt	Die im rechte einen Referer rekt abzulese Zum Ändern	en Feld bereitgestellten Informationen beziehen sich auf Norden, auf die Sonn nzpunkt, einen vorherigen Punkt oder eine Referenzlinie. Um die Distanzwerte en, nach Norden, zur Sonne oder zum Referenzpunkt bzw. der Referenzlinie w des Referenzelements eine Taste anklicken.	ne, auf e kor- venden.		
	Symbol	Beschreibung			
	A N	Referenzelement ändern zu "Norden"			
	۲	Referenzelement ändern zu "Sonne"			
	xyz	Referenzelement ändern zu "Referenzpunkt"			
	A XYZ	Referenzelement ändern zu "zuvor gemessener Punkt"			
	∖ ∧	Referenzelement ändern zu "Referenzlinie"			
Grafische und analytische Ansicht	Mit den folger werden.	nden Tasten kann zwischen der analytischen und der grafischen Ansicht gewe	echselt		
	Symbol	Beschreibung			
		Aktiviert nur den Analysemodus, in dem die Distanz zum Punkt angegeber	n wird		

Aktiviert die Anzeige des Grafikfensters

Symbol



Aktiviert die geteilte Anzeige, in der sowohl die Distanz zum Punkt als auch das grafische Fenster angezeigt werden

Sprachinformationen

14.2

Mithilfe von Sprachinformationen leitet die Software den Bediener in die Nähe des Punkts, insbesondere wenn dieser noch weit vom Punkt entfernt ist. Dank der Sprachinformationen muss der Bediener nicht durchgehend auf den Controller schauen. Ein Ton gibt an, wenn die gewünschte Position, unter Berücksichtigung der festgelegten Toleranzwerte, erreicht wird.

Symbol Beschreibung Aktiviert Sprachinformationen 10)

Deaktiviert Sprachinformationen

Beschreibung

Interpretation von Infor- mationen	hdem die zu erreichende Position definiert wurde, sind zwei Regeln zu befolgen, um die ition auf möglichst effiziente Weise zu erreichen.	
	 Wenn die Distanz zum Punkt noch groß ist, die Sprachanweisungen befolgen. Dabei ist es nicht nötig, die Controlleranzeige im Blick zu behalten. Es reicht aus, die Sprachanweisun- gen der Software zu hören und zu befolgen, um in die Nähe der zu erreichenden Position zu gelangen. 	
	 Sobald die Distanz zur Position gering genug ist, d. h. bei einer Distanz von weniger als einem Meter, mit dem Controller nach Norden bzw. zur Sonne drehen. Die Antenne gemäß den Angaben auf der rechten Seite des Controllerfelds bewegen. Ein Ton gibt an, wenn die Position erreicht wird. 	

Typische Vorgänge beim Abstecken

2.

Schritt für Schritt: Messen von Punkten	Schrit t	Beschreibung
	1.	Zur Absteckposition gehen.
	2.	Auf 🖪 Messen tippen, um die Messung des Absteckpunkts zu starten.
	3.	Die Erfassung von Positionen für die in den Vermessungsparametern eingestellte Anzahl an Epochen wird gestartet. Die Epochen werden erfasst, wenn die unter Genauigkeitsprüfung definierten Bedingungen erfüllt sind. Siehe Schritt für Schritt: Genauigkeitsprüfung. Anderenfalls wartet die Software auf den manuellen Stopp oder bis die Bedingungen erfüllt sind.
	4.	Auf 🗖 Stop tippen, um die Messung zu stoppen.
	5.	Wenn die definierte Anzahl an Epochen erreicht ist, die angezeigten Absteckdaten bestätigen.
	6.	Auf Nächste tippen, um fortzufahren und die Daten des aufzuzeichnenden Punkts zu definieren.
	7.	Die Absteckdaten werden gespeichert. Wenn erforderlich, die Daten aus dem Fenster Absteck-Bericht exportieren.
	8.	Der nächste abzusteckende Punkt wird von der Software automatisch vorgeschla- gen.
Schritt für Schritt:		
Absteckparameter	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf 🖪 tippen.

Auf Vermessungseinstellungen tippen.

Schrit t	Beschreibung
3.	Auf Absteckung tippen.
4.	Siehe Registerkarte Absteckung für eine Beschreibung der Optionen.
5.	Auf Übernehmen tippen, um die Änderungen zu speichern.
6.	Bei der Arbeit im Tracking -Modus kann die aktuelle gemessene Position gespeichert werden, ohne die Messung dabei zu unterbrechen. Sobald der Punkt gespeichert ist, kann der nächste Punkt abgesteckt werden.

Schritt für Schritt: Einfügen von Anmerkungen

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf 🖪 tippen.	
2.	Auf Notiz hinzufügen tippen.	
3.	 Folgendes zum Feldbuch hinzufügen: Messungen Beschreibende Anmerkungen Skizzen, die als gültige Referenz bei der Verarbeitung der gemessenen Daten im Büro dienen können 	

Schritt für Schritt: Punkte und Messungen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖪 tippen.
2.	Auf Punkte & Messungen tippen.
3.	Siehe Verwaltung von Punkten, Messungen, Vermessungscodes und GIS-Merkmalen.

Schritt für Schritt: Referenzoberfläche

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf 🖪 tippen.	
2.	Auf Referenzoberfläche: tippen.	
3.	 Eine Referenzoberfläche zur Verwendung beim Abstecken definieren. Dadurch zeigt die Software die Höhendifferenz zwischen der aktuellen Position und der entsprechenden Höhe über der Referenzoberfläche an. Oberfläche Die anzuzeigende Oberfläche einstellen. Oberfläche anzeigen Aktiviert die Anzeige der Oberfläche 	

Automatische Aktualisierung der Ansicht

Dieser Befehl ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der automatischen Aktualisierung der Ansicht, die auf der aktuellen Position des Empfängers basiert.

Symbol	Beschreibung
	Aktiviert die automatische Aktualisierung der Ansicht, sodass die Empfängerpo- sition immer sichtbar ist Die definierte Referenz (Norden, Sonne, Referenzpunkt) wird angewendet.
b	Deaktiviert die automatische Aktualisierung der Ansicht

14.3 Absteckung

Schritt für Schritt: Punkt-
absteckungDen Modus zum Erreichen der Position definieren. Die Software leitet den Bediener auf dem
effizientesten Weg zur Position.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Abstecken tippen.
2.	Auf Punkte tippen.
3.	 Einen Modus auswählen: Topografischer Punkt Der in Bezug auf die Empfängerposition nächstgelegene topographische Punk wird automatisch ausgewählt. Automatisch nach Position
	 Der in Bezug auf die Empfängerposition nächstgelegene abzusteckende topo- graphische Punkt oder Referenzpunkt wird automatisch ausgewählt. Punktliste definieren
	 Koordinaten Manuelle Definition von Osten, Norden und abzusteckender Höhe. Koordinate können in der CAD-Zeichnung ausgewählt werden
	WGS84 Koordinaten Manuelle Definition der abzusteckenden WGS84-Koordinaten
	Manuelle Definition der abzusteckenden geozentrischen Koordinaten
Abstec	kung von Punkten aus einer Tabelle
4.	Einen Punkt aus der Liste auswählen. Das Symbol neben dem Punkt zeigt an, ob der Punkt noch abgesteckt werden mus oder bereits abgesteckt ist.
	Abzusteckender Punkt
	Bereits abgesteckter Punkt
5.	Auf 🖪 Tools tippen, um Vorgänge in der Liste auszuführen.
6.	Einen Vorgang auswählen:
	Fügt der Liste alle topographischen Punkte aus dem Job hinzu
	Alle Ref.Punkte laden Fügt der Liste alle Referenzpunkte aus dem Joh hinzu
	Aus Tabelle wählen
	Topographische Punkte aus dem Job auswählen, die der Liste hinzugefügt we den sollen
	 Aus CAD wählen Topographische Punkte im Grafikfenster auswählen, die der Liste hinzugefügt werden gellen
	Punkte löschen
	 Punkte aus der Liste auswählen, die gelöscht werden sollen. Liste löschen Löscht der Jeholt der Liste
	Liste laden
	Eine Liste von Punkten aus einer zuvor gespeicherten Datei laden.
	Speichert die Liste von Punkten in einer externen Datei, die zu einem spätere Zeitpunkt geladen werden kann
Abstec	kung von ENZ-Koordinaten
7.	O , N , Z Die Koordinaten der abzusteckenden Position eingeben.
8.	Auf Auswählen tippen, um Koordinaten durch Auswahl im Grafikfenster zu definieren.
Abstec	kung von WGS84-Koordinaten
9.	Breitengrad, Längengrad, Höhe Geografische Koordinaten der abzusteckenden Position
Abstec	kung von ECEF-Koordinaten (geozentrisch)
10.	O , N , Z Die Koordinaten der abzusteckenden Position eingeben. ECEF ist ein System, das i der DACH-Region verwendet wird.

Schrit t	Beschreibung
11.	Auf Auswählen tippen, um Koordinaten durch Auswahl im Grafikfenster zu definie- ren.

Absteckvorgang

12. Nachdem die abzusteckende Position definiert wurde, erscheint das Hauptfenster zum Abstecken.



Das bevorzugte Layout des Absteckbildschirms wird gespeichert und bis zur nächsten Änderung in allen Jobs verwendet.

Absteckung des nächsten Punkts

13. Ein anderes abzusteckendes Objekt in der aktuellen grafischen Ansicht auswählen. ODER

Auf 🔬	Veiter tippen.
-------	----------------

14.

- Den nächsten abzusteckenden Punkt auf eine der folgenden Weisen auswählen:
 Nächste
 Der nächste Punkt wird gemäß der Aufzeisbnungsreihenfolge vergeschlagen
 - Der nächste Punkt wird gemäß der Aufzeichnungsreihenfolge vorgeschlagen.Vorherige
 - Der vorherige Punkt wird gemäß der Aufzeichnungsreihenfolge vorgeschlagen. • Nächste
 - Der nächstgelegene, noch nicht abgesteckte Punkt wird vorgeschlagen. Punkt aus CAD
 - Manuelle Auswahl des abzusteckenden Punkts im Grafikfenster
 - Punkt aus Tabelle Manuelle Auswahl des abzusteckenden Punkts aus der Tabelle

Schritt für Schritt: Absteckung von Linien/Bögen/ Objekten

Präzise Absteckung entlang von geometrischen Elementen wie Linien, Bögen oder Zeichnungselementen

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf ABSTECKUNG tippen.	
2.	Auf Objekte tippen.	
3.	 Einen Modus auswählen: Linie (2 Punkte) Eine durch zwei topografische Punkte definierte Linie Bog (3 Punkte) Ein durch drei topografische Punkte definierter Bogen Bog (2 Punkte+R) Ein durch zwei topografische Punkte und den Radius definierter Bogen Zeichenobjekt Eine Linie, eine Polylinie, einen Bogen oder einen Kreis im Grafikfenster auswählen. 	
Abstec	kung einer Linie durch zwei Punkte	
4.	 Auswahl: Punkt 1 Erster Punkt der Referenzlinie Punkt 2 Zweiter Punkt der Referenzlinie Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an 	

Absteckung eines Bogens durch drei Punkte

Schrit t	Beschreibung	
5.	 Auswahl: Punkt 1 Erster Punkt des Referenzbogens Punkt 2 Zweiter Punkt des Referenzbogens Punkt 3 Dritter Punkt des Referenzbogens Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an 	
Absteckung eines Bogens durch zwei Punkte und den Radius		
6.	Auswahl: Punkt 1 Startpunkt des Referenzbogens	

- Punkt 2
 - Endpunkt des Referenzbogens
- Radius
- Radius des Referenzbogens
- Bog rechtsläufig
- Richtung des Referenzbogens
- Umkehren
- Kehrt die Richtung der Linie um Info...
 - Zeigt die Informationen zum Objekt an

Absteckung von CAD-Elementen

Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen.

Versatz

7.

- 8. Nachdem das Absteckelement definiert wurde, kann ein zusätzlicher Versatz nach rechts oder links definiert werden.
 - Versatz
 - Zu beachtende Distanz bezogen auf das Referenzelement
 - Höhendiff. Vertikaler Versatz. Von einem Referenzobjekt aus starten und einen 3D-Versatz anwenden.
 - Multiplikator

Aktiviert die Absteckung mehrerer Versätze gemäß dem eingestellten Referenzversatz. Wenn diese Option aktiv ist, zeigt die Software die Distanz vom nächsten Versatz sowie den Multiplikationsfaktor der Versatzdistanz an.

Absteckvorgang

9. Nachdem die abzusteckende Position definiert wurde, erscheint das Hauptfenster zum Abstecken.



Informationen zur Absteckung:



Die aktuelle Position befindet sich links vom Referenzelement.



Die aktuelle Position befindet sich rechts vom Referenzelement.

Schrit t	Beschreibung	
	-0.012m	Die aktuelle Position ist die Position des Referenzelements.
	Symbol	Zur Visualisierung der Distanz vom Ende des Objekts
	0-	Zur Visualisierung der Distanz vom Anfang des Objekts

Schritt für Schritt: Absteckung von Station und Versatz

Positionen bezogen auf eine Stationsdistanz und eine Versatzdistanz zu einem Referenzelement abstecken.

ĵ٦

Schrit t	Beschreibung			
1.	Auf ABSTECKUNG tippen.			
2.	Auf Objekte mit Versatz tippen.			
3.	 Einen Modus auswählen: Linie (2 Punkte) Eine durch zwei topografische Punkte definierte Linie Bog (3 Punkte) Ein durch drei topografische Punkte definierter Bogen Bog (2 Punkte+R) Ein durch zwei topografische Punkte und den Radius definierter Bogen Zeichenobjekt Eine Linie, eine Polylinie, einen Bogen oder einen Kreis im Grafikfenster auswählen. 			
Abstec	Absteckung per Versatz bezogen auf eine durch zwei Punkte definierte Linie			
4.	Auswahl: • Punkt 1 Erster Punkt der Referenzlinie • Punkt 2 Zweiter Punkt der Referenzlinie • Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um • Info Zeigt die Informationen zum Objekt an			
Abstec	kung per Versatz bezogen auf einen durch drei Punkte definierten Bogen			
5.	Auswahl: • Punkt 1 Erster Punkt des Referenzbogens • Punkt 2 Zweiter Punkt des Referenzbogens • Punkt 3 Dritter Punkt des Referenzbogens • Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um • Info			

Absteckung per Versatz bezogen auf einen durch zwei Punkte und den Radius definierten Bogen

Schrit t	Beschreibung
6.	 Auswahl: Punkt 1 Startpunkt des Referenzbogens Punkt 2 Endpunkt des Referenzbogens Radius Radius des Referenzbogens Bog rechtsläufig Richtung des Referenzbogens Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an
Abstec	kung per Versatz bezogen auf ein CAD-Element
7.	Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen.
Versatz	parameter
8.	 Definieren: Stationierung
9.	Auf Weiter tippen, um die Absteckung der berechneten Position zu starten.
Abstec	kvorgang
10	Nachdam das Deferenzelement und die Versetznarsmeter definiert wurden, erscheint

10. Nachdem das Referenzelement und die Versatzparameter definiert wurden, erscheint das Hauptfenster zum Abstecken.

Die Distanz zur Station und der Versatz der Position werden unten angezeigt. Beim Abstecken mit Versatz, die Distanz und den Versatz direkt im Absteckfenster ändern.





11.

Ein anderes abzusteckendes Objekt in der aktuellen grafischen Ansicht auswählen. ODER

Auf Weiter tippen, um die nächste Position abzustecken.

Der Vorgang führt den Bediener zu dem Feld zurück, in dem die Stationsdistanz und der Versatz definiert werden. Eine um den Intervallwert erhöhte Stationsdistanz wird vorgeschlagen.

Schritt für Schritt: Absteckung von Seitenböschungen

Positionen des Schnittpunkts der projektierten Seitenböschung mit dem bestehenden Gelände berechnen und abstecken.

Die Absteckposition wird aus den folgenden Informationen berechnet:

- Distanz von Punktposition zur Projektion der Böschung
- Distanz zum Absteckelement

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf ABSTECKUNG tippen.
2.	Auf Böschungen tippen.
3.	Es erfolgen dieselben Abfragen wie bei der Absteckung mit Versatz. Siehe Schritt für Schritt: Absteckung von Linien/Bögen/Objekten. Eine Registerkarte für die Definition der Neigungen wird hinzugefügt.
Neigungen	

Definieren:

4.

- Abtrag
 - Neigungswert im Zustand "Abtrag" (Empfängerhöhe über Starthöhe der Böschung)
 - Auftrag Neigungswert im Zustand "Auftrag" (Empfängerhöhe unter Starthöhe der Böschung)

5. Auf **Weiter** tippen, um die Absteckung der berechneten Position zu starten.

Absteckvorgang

6. Nachdem das Referenzelement, die Versatzparameter und die Neigungen definiert wurden, erscheint das Hauptfenster zum Abstecken.



Zusätzlich zu dem in vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Visualisierungsmodus enthält diese grafische Ansicht den Querschnitt der Seitenböschung und die aktuelle Position. Um den Visualisierungsmodus zu ändern, auf die Symbole (), \ und P tippen.



Schritt für Schritt: Absteckung von Seitenböschungen für Abtragungen

Seitenböschungen abstecken, die an einer geschlossenen Polylinie beginnen und zum Beispiel die Abtragsohle darstellen.

- Finden des Durchstoßpunkts mit dem bestehenden Grund
- Überprüfen der vom Bagger erzeugten Seitenböschung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf ABSTECKUNG tippen.
2.	Auf Baugruben tippen.
3.	Es erfolgen dieselben Abfragen wie bei der Absteckung mit Versatz. Siehe Schritt für Schritt: Absteckung von Station und Versatz. Die Polylinie auswählen. Eine Registerkarte für die Definition der Neigungen wird hinzugefügt.
Neigungen	

Schrit Beschreibung t . 4. Definieren: • Versatz

- Horizontale Distanz von der Position zur Seitenböschung **Neigung**
- Neigung zwischen Polylinie und der aktuellen Position
 Referenzhöhe
 - Legt die Referenzhöhe für die Höhenmessung fest



Auf **Weiter** tippen.

Absteckvorgang

5.

6. Die Position entlang der Seitenböschung wird berechnet und angezeigt.



Der erste Wert bezieht sich auf die aktuelle Höhe unter oder über der Referenzhöhe.

Der zweite Wert bezieht sich auf die horizontale Distanz von der Position zur Seitenböschung.

Der dritte Wert zeigt den aktuellen Neigungswert und die einzuschlagende Richtung, senkrecht zum Referenzelement, um den projektierten Neigungswert zu erhalten.

Schritt für Schritt: Oberflächenabsteckung

Im Feld die Entwurfshöhe einer dreidimensionalen Oberfläche, die im aktuellen Job geladen ist, bestimmen. Für jede Position wird die Höhe der aktuellen Position mit der auf der Oberfläche interpolierten Höhe verglichen und die Höhendifferenz wird berechnet.

Die Oberflächenabsteckung kann für Folgendes verwendet werden:

- Absteckung einer geplanten Oberfläche im Feld
- Qualitätssicherung durch Überprüfen der Übereinstimmung von Planung und Ausführung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Weiter tippen.
2.	Auf Oberflächen tippen.
3.	Eine abzusteckende Oberfläche aus den im Job geladenen Oberflächen auswählen.
	⊠ø 0 ≪/≜1510



Schrit t	Beschreibung	
4.	Im seitlichen Bereich wird die Höhendifferenz zwischen der aktuellen Position und der auf der Oberfläche interpolierten Höhe visualisiert.	
5.	Die Punktnamen im Eingabefeld verwalten.	

Schritt für Schritt: Absteckbericht

Alle mit der Absteckung von Punkten oder Elementen verbundenen aufgezeichneten Absteckdaten werden im Job aufgezeichnet.

Dieser Befehl ermöglicht das Lesen und Exportieren der Daten. Verfügbare Ausgabeformate:

- ASCII ٠
- CSV für Excel •
- XML für Excel
- PDF ٠ •
- HTML

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf ABSTECKUNG tippen.
2.	Auf Bericht tippen.
3.	Eine Tabelle listet alle Absteckpunkte auf, einschließlich der Differenzen hinsichtlich der Distanzen und Höhen zwischen den Entwurfskoordinaten und den abgesteckten Koordinaten.
4.	Auf Teilen tippen, um ein ASCII-, CSV-, XML- oder PDF-Dokument zu erstellen, das alle Absteckdaten aller Punkte enthält.

15	TPS -	Steuerung der Totalstation	
Beschreibung	In diesem Kapitel wird erläutert, wie die Hauptparameter der Totalstation, zum Beispiel Zieltyp oder Messmodus, geändert werden. Für automatisierte Totalstationen wird erläutert, wie die Prismensuche durchgeführt und die Richtung der Station gesteuert wird.		
	Die erläuterten Funktionen sind in allen Vermessungs- und Absteckfenstern verfügbar.		
Mechanische Totalsta- tion – Steuerungseinheit	Ermöglicht	die Steuerung der grundlegenden Funktionen einer mechanischen Totalstation	
	Schrit Beschreibung t		
	1. /	Auf 🕘 tippen.	
	Symbol	Beschreibung	
		Standard-Messmodus	
	**	Schnell-Messmodus	
	C	Tracking-Messmodus (kontinuierliche Messung)	
		Aktiviert die Visualisierung der Libelle	
		Fernsteuerung ausgeschaltet Bei Verwendung des Controllers am Lotstab: Antippen, um die Fernbedienung zu aktivieren.	
	×,»	Fernsteuerung eingeschaltet Bei Verwendung des Controllers an der Totalstation: Antippen, um die Fernbe- dienung zu deaktivieren.	
Automatisierte Totalsta- tion – Steuerungseinheit	Ermöglicht	die vollständige Steuerung aller Funktionen der automatisierten Totalstation	

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 😭 tippen.

Parameter und Optionen sind in Seiten organisiert.

Seite ROBOTIK

🔀 Robotic TPS			
	STD Standard	Auto Target	9
🔊 Search Left	💑 Search Window	Search Right	E-Level
C GNSS Position		Reticle	≅⊛ Remote III Control
ROBOTIC	ROT	ATE	JOYSTICK
\triangleleft	Tools	Ö Se	ttings

Symbol	Beschreibung		
	Prisma ist entsperrt. Zum Sperren des Prismas antippen.		
₽	Prisma ist gesperrt. Zum Entsperren des Prismas antippen.		
	Aktueller Messmodus: Standard		
	Aktueller Messmodus: Schnell		
C	Aktueller Messmodus: Tracking (kontinu	ierliche Messung)	
	Die automatische Zielerfassung des Prisi Zum Aktivieren der automatischen Ziele	mas ist deaktiviert. rfassung antippen.	
	Die automatische Zielerfassung des Pris Zum Deaktivieren der automatischen Zie	mas ist aktiviert. elerfassung antippen.	
50	Antippen, um die automatische 🛛 🛱	Das Symbol im allge- meinen Vermessungsbereich länger antippen, um die Prismensuche zu starten	
62	Antippen, um die automatische Prismensuche in einem definierten Fenster zu starten. Wurde das Fenster noch nicht defi- niert, können die Grenzen festge- legt werden.	ohne den entsprechenden Befehl im ROBOTIK -Fens- ter auswählen zu müssen.	
6,0	Antippen, um die automatische Prismensuche rechts zu starten.		
Ģ	Antippen, um die automatische Prismens tion des Empfängers am Lotstab (X-Pole Antippen, um die automatische Prismens tion des Controllers zu starten, wenn die GNSS unter Einstellungen ausgewählt	suche unter Verwendung der GPS-Posi-) zu starten. suche unter Verwendung der GPS-Posi- ! Methode Verwende das Controller- wurde.	

Symbol	Beschreibung
\odot	Antippen, um die elektronische Zieleinweishilfe für die Absteckrichtung zu akti- vieren.
	Antippen, um die Libelle anzuzeigen.
×,»	Fernsteuerung ausgeschaltet Bei Verwendung des Controllers am Lotstab: Antippen, um die Fernbedienung



Fernsteuerung eingeschaltet Bei Verwendung des Controllers an der Totalstation: Antippen, um die Fernbedienung zu deaktivieren.

Seite ROTIEREN

🔀 Robotic TPS				
nterizontal		Relative		
- 100c	R Point	(+100c		
ာ္ ြာ Change face	CAD Position	(+200c		
ROBOTIC	ROTATE	JOYSTICK		
\triangleleft	Tools			

zu aktivieren.

Symbol	Beschreibung
≵-	Antippen, um das Teleskop horizontal zu drehen.
G HA	Antippen, um die Totalstation um einen festgelegten horizontalen Winkel zu drehen.
G	Antippen, um die Totalstation um einen festgelegten Winkelwert zu drehen.
י	Antippen, um die Totalstation um 100 gon (90 Grad) nach links zu drehen.
G	Antippen, um die Totalstation bis zu einem festgelegten topographischen Punkt zu drehen. Den topographischen Punkt direkt im Grafikfenster auswählen.
?	Antippen, um die Totalstation um 100 gon (90 Grad) nach rechts zu drehen.
(୍ର)	Antippen, um die Totalstation in die andere Fernrohrlage zu drehen.

Symbol



Antippen, um die Totalstation bis zu einer Position zu drehen. Den topographischen Punkt direkt im Grafikfenster auswählen.

Antippen, um die Totalstation um 200 gon (180 Grad) nach rechts zu drehen.

Seite JOYSTICK

🔀 Robotic TPS			
	HA:14.0000c VA:100.0000c		Micro
Horizontal	Raise		rotations
			0.010m
S Left	STOP	C Right	·
	Lower		Distance
Single click for micro-rotations, hold down for long rotations. 10.000m			
ROBOTIC	ROTAT	re	JOYSTICK
\bigtriangledown	Tools	🔁 Settin	gs

Beschreibung

Verwendung der Symbole für die Drehung

Maßnahme	Beschreibung	
Halten	Die Drehgeschwindigkeit wird stufenweise erhöht und die Drehung stoppt, wenn die Taste losgelassen wird.	
Einzelner K	lick Eine minimale Drehung wird durchgeführt.	
Symbol	Beschreibung	
5	Antippen, um die Totalstation nach links zu drehen. Erneut antippen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.	
?	Antippen, um die Totalstation nach rechts zu drehen. Erneut antippen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.	
K	Antippen, um die Totalstation nach oben zu drehen. Erneut antippen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.	
	Antippen, um die Totalstation nach unten zu drehen. Erneut antippen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.	
STOP	Antippen, um die Drehung zu stoppen.	
≵	Antippen, um das Teleskop zur horizontalen Position zu drehen.	

Feld	Beschreibung	
Mikro	Legt die Genauigkeit der minimalen Drehbewegungen fest	

Feld	Beschreibung
Entfernung	Zeigt die ungefähre Distanz für die Berechnung des Winkels für die minimale Drehung an Das Feld antippen, um die Distanz zum Ziel zu messen.

Definieren des Suchbereichs für feste Ziele

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 😫 tippen.
2.	Die Einstellungen manuell oder mithilfe des Instruments definieren.
Manuel	le Definition
3.	 Die Parameter des Suchfensters definieren: Fenster suchen Aktivieren, um die automatische Prismensuche nur innerhalb des definierten Fensters zuzulassen. HW Minimum Horizontaler Winkel, der die linke Begrenzung des Suchbereichs definiert HW Maximum Horizontaler Winkel, der die rechte Begrenzung des Suchbereichs definiert VW Minimum Vertikaler Winkel, der die untere Begrenzung des Suchbereichs definiert VW Maximum Vertikaler Winkel, der die obere Begrenzung des Suchbereichs definiert
4.	 Distanzbegrenzungen definieren: Entfernungsbereich Aktivieren, um die Suche auf bestimmte Distanzbegrenzungen zu limitieren. Entf. Minimum Minimale Distanz für die Suche Entf. Maximum Maximale Distanz für die Suche
5.	 Die AiM360-Einstellungen definieren: AiM360 Modus Die automatische Kollimation gemäß den Umgebungsbedingungen konfigurie- ren: Normal, Geringe Sichtbarkeit oder Hohe Reflektivität.
Definiti	on mithilfe des Instruments
6.	Auf 🖸 tippen.
7.	Auf Fenster definieren tippen.
8.	Zunächst die untere linke Ecke des Suchfensters und anschließend die obere rechte Ecke des Suchfensters anvisieren.
9.	Auf 💽 tippen.
10.	Auf Neuer Mittelpkt tippen.
11.	Ein neues Zentrum für das Suchfenster festlegen.
12.	Auf 💽 tippen.
13.	Auf Fenster anzeigen tippen.
14.	Das definierte Suchfenster überprüfen.

Die Umgebungsparameter (Temperatur, Druck, Refraktion/Sphärizität) definieren.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 💽 tippen.
2.	Auf TPS Koeffizienten tippen.

Schrit	Beschreibung
τ	
3.	Werte definieren, die für die Berechnung der gemessenen Distanzen berücksichtigt
	werden mussen.
	Temperatur und Druck
	Atmosphärische Korrektur
	Aktivieren, um die Parameter zu definieren und einzubeziehen.
	Temperatur (°C)
	Wert der Temperatur in Grad Celsius
	• Druck (mbar)
	Wert des Drucks in Millibar
	Luftfeuchtigkeit (%)
	Wert der Feuchtigkeit in Prozent
	Atmosphärische PPM
	Das unter Berücksichtigung aller Parameter berechnete PPM wird angezeigt.
	Refraktion & Sphärizität
	Refraktion
	Aktivieren, um die Parameter zu definieren und einzubeziehen.
	Refraktionskoeffizient
	Wert der Refraktion

Suche nach festen Zielen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 💽 tippen.
2.	Auf Suche feste Ziele tippen.
3.	Der Befehl aktiviert den 360°-Scanvorgang für die Suche nach festen Zielen, um deren Positionen zu speichern und auszuschließen, wenn der Modus für die automa- tische Suche des Prismas aktiv ist.

Einstellung des Zieltyps

Ermöglicht die Bearbeitung des bei der Messung verwendeten Ziels.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🛿 🗱 🚛 tippen.

🔀 Select target			
Circular (0.0 mm)	Ú (17.5 mm)	360° (23.1 mm)	
₩— Refl.less	Prism LR	🚱 Таре	
—• Laser Pointer	🔅 Offsets	$H_{\overline{L}}^{\Gamma \overline{R}}$ Target height	
\bigtriangledown		🖍 Customize	

Symbol	Beschreibung
Sechs Fel- der oben	Die sechs Felder im oberen Bereich stellen sechs Prismentypen dar. Die Felder können mit bevorzugten Prismentypen benutzerdefiniert belegt werden.
*	Antippen, um den Modus für die Messung ohne Prisma zu aktivieren.
	Antippen, um den Long-Range-Messmodus zu aktivieren.

Symbol	Beschreibung
	Antippen, um den Modus für die Messung auf Reflexfolie zu aktivieren.
	Der Laserpointer ist deaktiviert. Zum Aktivieren des Laserpointers antippen.
*	Der Laserpointer ist aktiviert. Zum Deaktivieren des Laserpointers antippen.



Antippen, um die Prismenkonstanten zu definieren, die bei der Messung sowohl mit als auch ohne Prisma zu verwenden sind.



Antippen, um die Lotstabhöhe zu bearbeiten.

Festlegen der in den sechs oberen Symbolfeldern angezeigten bevorzugten Prismen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🗹 tippen.
2.	Auf die Tasten tippen, bis der gewünschte Prismentyp angezeigt wird.

Überprüfung und Definition von Zielkonstanten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 💽 tippen.
2.	 Die Konstanten verschiedener Prismentypen überprüfen und die Konstante angeben, die für den benutzerdefinierten Prismentyp zu verwenden ist. Reflektortyp Prismentyp Hexagon-Konstante (mm) Konstante des Prismas. Der Wert kann nur für den benutzerdefinierten Prismentyp bearbeitet werden. Prismen-Konstante abs. (mm) Absolute Konstante des Prismas. Der Wert kann nur für den benutzerdefinierten Prismentyp bearbeitet werden. Zielhöhenoffset (mm) Einen zusätzlichen Höhenversatz für jedes Ziel angeben, um sicherzustellen, dass die finale Höhe des Prismas korrekt ist. Zur Verwendung des GNSS-Lotstabs und Anpassung des Lotstabs für die Verwendung mit dem Prisma. Mit einem Adapter kann derselbe Lotstab für GNSS- und TPS-Messungen verwendet werden.
3.	 Eine Konstante definieren, die bei Messungen ohne Prisma oder mit Maßband zu verwenden ist. Zielname Benutzerdefinierter Name für das Maßband oder das reflektorlose Ziel Reflektortyp Folie oder Reflektorlos Offset Vergleichbar mit der Zielkonstante für Prismen. Zu definieren für Fälle mit festem Versatz, der bei den Messungen zu berücksichtigen ist. Zielhöhenoffset (mm) Einen zusätzlichen Höhenversatz angeben, um sicherzustellen, dass die finale Höhe der Folie oder der reflektorlosen Oberfläche korrekt ist.

Einstellung des Messmodus

Ermöglicht die Bearbeitung der Messungstypen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 💽 tippen.

Measure mode		
Direct measure	Traverse Point	Offset HA
Offset VA	offset Distance	ଦୁ 🙆 F1/F2
° Only HA	Multi target	Tilted pole (X-TILT)
	Measure with	prism offsets O
\bigtriangledown		

Symbol	Beschreibung
	Direktmessung Direkt bis zu einem Punkt messen.
	Polygonzug Punkt Legt fest, dass der nächste gemessene Punkt ein Polygonpunkt ist. Polygon- punkte werden gespeichert, um eine schnelle Änderung der Station zu ermögli- chen.
•® 	HW-Offset Nimmt eine Messung zu einem Objekt vor, bei dem das Prisma nicht an dem zu messenden Punkt platziert werden kann
	VW-Offset Nimmt eine Messung zu einem Punkt vor, der für das Prisma nicht direkt zugänglich ist, stattdessen jedoch ein Punkt darüber oder darunter
	Abstandsversatz Nimmt eine Messung zu einem Punkt vor, der für das Prisma nicht direkt zugänglich ist, stattdessen jedoch ein Punkt in einer bestimmten Distanz in der Richtung von Station zu Prisma
	Lage1/Lage2 Nimmt eine Messung zu einem Punkt in beiden Lagen vor und berechnet den Durchschnitt
HA S	Nur Winkel Nimmt nur eine Winkelmessung zu einem Punkt vor
	Kanalmeßstab Nimmt eine Messung zu einem Punkt unter Verwendung eines Mehrfachziel-Lot stabs vor
x	Geneigter Stab (X-TILT) Nimmt eine Messung zu einem Punkt anhand von zwei Messungen mit geneig- tem Lotstab vor
	Messen mit Prismen-Offset Nimmt eine Messung zu einem Punkt unter Berücksichtigung eines Versatzes zur Prismenmessung vor. Dabei kann es sich um einen Linksversatz, Rechtsver satz oder Längsversatz handeln.

Schritt für Schritt: Definition der Strategie für die Prismensuche

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Einstellungen tippen.

Schrit t	Beschreibung	
2.	Auf TPS tippen.	
3.	Auf die Seite TPS tippen.	
4.	 Eine Standardaktion definieren, für den Fall, dass das Prisma verloren wird. Keines Es wird keine Aktion ausgeführt. 360° Startet eine 360°-Prismensuche. 360° Suche Ein Suchfenster wird in dem Bereich gestartet, in dem das Prisma verloren ging, gefolgt von einer 360°-Suche. Zur letzten Pos. zurückk. Die Station kehrt in die Messrichtung zurück, in der das Prisma zuletzt erfasst wurde. Verwende das Controller-GNSS Die GPS-Position des Controllers verwenden, um das Prisma zu suchen. 	

Verwende das Controller-GNSS

Das Prisma wird basierend auf dem Standort des Controllers, der vom internen GPS des Geräts bereitgestellt wird, gesucht. Das Suchsystem kann erst starten, nachdem mindestens drei Punkte gemessen wurden. Dies ermöglicht die automatische Definition des Suchsystems SmartLokalisierung. Das System kann die Totalstation in die Richtung drehen, in der sich der Controller befindet.

Das Suchsystem verbessert kontinuierlich die Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei jeder Punktmessung. Ein Symbol zeigt an, wenn das System für die Prismensuche bereit ist:

Symbol	Beschreibung
	Das System ist für die Prismensuche bereit.



Das System ist noch nicht für die Prismensuche bereit.

Das korrekte Funktionieren des Systems hängt von der Qualität der GNSS-Position F der gespeicherten Punkte ab.

Es ist möglich, das aktuelle Berechnungssystem abzubrechen und zum Startpunkt zurückzukehren, an dem die Messung der drei Punkte gestartet wurde. Um das System zurückzusetzen, das Steuerungsfenster der automatisierten Station öffnen, auf Tools tippen und SmartLokalisierungsdaten zurücksetzen auswählen.

TPS – Grundlegendes

Beschreibung

Wenn das aktuelle Profil mit einer Totalstation verbunden ist, kann jederzeit vom Hauptmenü aus ein Fenster für einfache Messungen ohne Speicherung von Daten geöffnet werden.

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf 💩 rs oder 🚇 tippen.	
Symbol	Beschreibung	
o *	Auf die Steuerungseinheit der automatisierten Totalstation zugreifen.	

_	
	6

Auf die Steuerungseinheit der mechanischen Totalstation zugreifen.



Einen Horizontalwinkel für die Station einstellen.



Eine Messung starten. Am Ende der Messung werden die gemessenen Distanzen in den entsprechenden Feldern angezeigt.



Im oberen Bereich des Fensters kann über ein Feld auf die anderen Funktionen zur Steuerung der Totalstation zugegriffen werden.

Aktueller Zieltyp Antippen, um auf ein Fenster zuzugreifen, in dem der Zieltyp und die Zielhöhe geändert werden können. Prisma ist entsperrt. Zum Sperren des Prismas antippen. Längeres Antippen des Symbols startet die Prismensuche, ohne dass der entsprechende Befehl im Robotik TPS-Fenster ausgewählt werden muss. Doppeltes Antippen des Symbols stellt das Teleskop horizontal und startet dann die Prismensuche. Prisma ist gesperrt. Zum Entsperren des Prismas antippen. Die automatische Zielerfassung des Prismas ist deaktiviert. Zum Aktivieren der automatischen Zielerfassung antippen. Die automatische Zielerfassung des Prismas ist deaktiviert. Zum Aktivieren des Laserpointers antippen. Der Laserpointer ist deaktiviert. Zum Beaktivieren des Laserpointers antippen.	Symbol	Beschreibung
Prisma ist entsperrt. Zum Sperren des Prismas antippen. Längeres Antippen des Symbols startet die Prismensuche, ohne dass der ent- sprechende Befehl im Robotik TPS -Fenster ausgewählt werden muss. Doppeltes Antippen des Symbols stellt das Teleskop horizontal und startet dann die Prismensuche. Prisma ist gesperrt. Zum Entsperren des Prismas antippen. Die automatische Zielerfassung des Prismas ist deaktiviert. Zum Aktivieren der automatischen Zielerfassung antippen. Der Laserpointer ist deaktiviert. Zum Aktivieren des Laserpointers antippen. Der Laserpointer ist aktiviert. Zum Aktivieren des Laserpointers antippen.	夏 360° (23.1 mm)	Aktueller Zieltyp Antippen, um auf ein Fenster zuzugreifen, in dem der Zieltyp und die Zielhöhe geändert werden können.
Prisma ist gesperrt. Zum Entsperren des Prismas antippen. Die automatische Zielerfassung des Prismas ist deaktiviert. Zum Aktivieren der automatischen Zielerfassung antippen. Der Laserpointer ist deaktiviert. Zum Aktivieren des Laserpointers antippen. Der Laserpointer ist aktiviert. Zum Aktivieren des Laserpointers antippen. Der Laserpointer ist aktiviert. Zum Deaktivieren des Laserpointers antippen.		Prisma ist entsperrt. Zum Sperren des Prismas antippen. Längeres Antippen des Symbols startet die Prismensuche, ohne dass der ent- sprechende Befehl im Robotik TPS -Fenster ausgewählt werden muss. Doppeltes Antippen des Symbols stellt das Teleskop horizontal und startet dann die Prismensuche.
Die automatische Zielerfassung des Prismas ist deaktiviert. Zum Aktivieren der automatischen Zielerfassung antippen. Der Laserpointer ist deaktiviert. Zum Aktivieren des Laserpointers antippen. Der Laserpointer ist aktiviert. Zum Aktivieren des Laserpointers antippen. Der Laserpointer ist aktiviert. Zum Deaktivieren des Laserpointers antippen.	₫	Prisma ist gesperrt. Zum Entsperren des Prismas antippen.
Der Laserpointer ist deaktiviert. Zum Aktivieren des Laserpointers antippen. Der Laserpointer ist aktiviert. Zum Deaktivieren des Laserpointers antippen.		Die automatische Zielerfassung des Prismas ist deaktiviert. Zum Aktivieren der automatischen Zielerfassung antippen.
Der Laserpointer ist aktiviert. Zum Deaktivieren des Laserpointers antippen.	*	Der Laserpointer ist deaktiviert. Zum Aktivieren des Laserpointers antippen.
	*	Der Laserpointer ist aktiviert. Zum Deaktivieren des Laserpointers antippen.

Symbol	Beschreibung
	Aktueller Messmodus: Standard
	Aktueller Messmodus: Schnell
S	Aktueller Messmodus: Tracking (kontinuierliche Messung)
HS	Legt die Instrumentenhöhe fest
0	Zeigt die elektronische Libelle an

TPS – Stationierungsarten

Beschreibung

Die Orientierung der Station ist ein wesentlicher Schritt bei der Durchführung von Vermessungs-und Absteckvorgängen und automatischen Messungen mit der Totalstation.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf VERMESSUNG tippen.
2.	Auf Stationierung tippen.
3.	 Eine Methode auswählen: Vorherige Stationierung verwenden Wenn zuvor eine Orientierung eingestellt wurde, wird diese Orientierung vorgeschlagen. Die Orientierung kann akzeptiert werden oder eine neue Orientierung kann definiert werden. Orientierung eines anderen Jobs verwenden Die Software speichert die Orientierung des aktuellen Jobs, sodass diese wiederverwendet werden kann, wenn derselbe oder ein anderer Job geöffnet wird. Beim Öffnen eines anderen Jobs wird die aktuelle Orientierung vorgeschlagen. Die in der Station gespeicherte Orientierung laden Bei manchen Totalstationen ist es möglich, einen Teil der Vermessung mit der X-PAD-Version, die auf dem Instrument läuft, durchzuführen und den anderen Teil mit der Version, die auf dem externen Controller läuft. Wenn die Stationsorientierung mit einer der zwei Versionen durchgeführt wurde, kann die andere Version dieselbe Orientierung verwenden, da die Daten der Letzteren auf der Station selbst gespeichert wurden.
Vorheri	ge Stationierung verwenden



4.

Antippen, um eine neue Orientierung zu definieren.



Auf Übernehmen tippen, um die aktuelle Orientierung zu bestätigen.

\checkmark	

Orien	ntierung eines anderen Jobs verwenden
5.	Die Orientierung aus einem anderen Jobs auswählen.
Die ir	n der Station gespeicherte Orientierung laden
6.	Angeben, dass eine neue Orientierung verwendet werden soll, um die Orientierungs- daten zu laden.
7.	Interne TPS Orientierung laden auswählen. Siehe Neue Orientierung.
Punk	t für die Stationsstationierung auswählen
8.	 Die Vorgänge der Stationsstationierung haben die folgenden Optionen für die Auswahl eines oder mehrerer Punkte gemeinsam. CAD Den als Referenzpunkt zu verwendenden Punkt im CAD-Fenster auswählen. Topograph. Punkte Den als Referenzpunkt zu verwendenden Punkt aus der Tabelle der topographischen Punkte auswählen. Referenzpunkte Den Referenzpunkt aus der Tabelle der Referenzpunkte auswählen. Punkte Den Referenzpunkt aus der Tabelle der Referenzpunkte auswählen. Punkt hinzufügen Die Referenzpunktkoordinaten direkt eingeben.

Beschreibung

Die Vorgänge der Stationsstationierung haben die folgenden Optionen für die Berechnung der Instrumentenhöhe gemeinsam.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf > im Feld Instrumentenhöhe tippen.

Berechnung der Instrumentenhöhe aus der schrägen Höhe

Die schräge Höhe auf der seitlichen TPS-Markierung messen. Die Instrumentenhöhe wird unter Berücksichtigung der Referenzbreite berechnet.



Feld	Beschreibung
TPS Modell	Marke und Modell des aktiven Profils
TPS Referenzbreite (R)	Legt die Referenzbreite fest
Schräghöhe (S)	Schräge Höhe
Instrumentenhöhe (H)	Berechnete Instrumentenhöhe

Berechnung der Instrumentenhöhe aus der Tastaturhöhe

Die schräge Höhe bis zur unteren Kante der Tastatur messen. Die Instrumentenhöhe wird unter Berücksichtigung der Versatzwerte berechnet.



Feld	Beschreibung
TPS Modell	Marke und Modell des aktiven Profils
Tastatur horiz. Off- set (R)	Horizontale Distanz von der Mitte des Teleskops bis zur unteren Kante der Tastatur
Tastatur vert. Off- set (O)	Vertikale Distanz von der unteren Kante der Tastatur bis zur Mitte des Teleskops
Schräghöhe (S)	Schräge Höhe
Instrumentenhöhe (H)	Berechnete Instrumentenhöhe

Berechnung der Instrumentenhöhe aus dem Referenzpunkt

Der Referenzpunkt für die Berechnung muss gemessen werden.

Orientierung setzen

Feld	Beschreibung
Stationshöhe	Höhe der Station
Referenzwert	 Auswahl: Referenzpunkt Erfordert entweder die Koordinaten eines bekannten Punkts oder ein bekannter Punkt muss mit dem Teleskop anvisiert und gemessen werden. Referenzhöhe Erfordert das Anvisieren eines bekannten Punkts mit der gewünschten Höhe mit dem Teleskop.
Punkt	Referenzpunkt für die Berechnung Auf > tippen, um auf die Optionen zuzugreifen.
Höhe	Zeigt die Referenzhöhe gemäß dem eingestellten Referenzwert an oder legt diesen fest
Instrumentenhöhe (H)	Berechnete Instrumentenhöhe

17.1

Neue Orientierung

Beim Öffnen eines Jobs kann mit der Software eine neue Orientierung der folgenden Typen erstellt werden.

Beim Öffnen des Jobs besteht jedoch auch die Option, die zuletzt verwendete Stati-
onsstationierung zu verwenden.

Тур	Beschreibung
Stationspunkt existiert bereits.	Die Station ist bereits als Punkt in der aktuellen Job-Datei gespeichert oder die Koordinaten sind bekannt.
Stationshöhe wurde nicht berechnet.	Die Stationskoordinaten und die Stationsorientierung müssen durch Messen von vier Referenzpunkten berechnet werden.
Keine Orientierung	Die Stationsposition kann ohne eine spezifische Orientierung definiert werden.
Interne TPS Orien- tierung laden	Verfügbar für Zoom 70, Zoom 75, Zoom 80, Zoom 90 und Zoom 95 Auf den Totalstationen können Orientierungen gespeichert werden, die mit anderer Software erstellt wurden. Mit dieser Option wird die interne Orientierung der Totalstation geladen und als aktuelle Orien- tierung eingestellt. Die Orientierung besteht aus den Koordinaten der Station und der Instrumentenhöhe. Ein Korrekturwinkel von 0 wird angenommen. Mit dieser Option kann die Orientierung zwischen ver- schiedenen X-PAD-Sitzungen auf dem externen Controller oder der Station geteilt werden.

Schritt für Schritt: Neue Orientierung zu bekannter Position

Anforderungen

- Die Station ist im aktuellen Job bereits als Punkt gespeichert. Die Koordinaten der Station sind bekannt. ٠
- •

Verfügbare Methoden

Тур	Beschreibung
Rückvisur zu bekanntem Punkt	Die Station wurde an einem Punkt mit bekannten Koordinaten plat- ziert und die Orientierung wird durch die Messung eines Referenz- punkts mit bekannten Koordinaten bestimmt.
Rückvisur durch Azimut	Die Station wurde an einem Punkt mit bekannten Koordinaten plat- ziert und die Orientierung wird durch die Messung eines Referenz- punkts mit bekanntem Azimut bestimmt.
Orientierung mit mehreren Punkten	Die Station wurde an einem Punkt mit bekannten Koordinaten plat- ziert und die Orientierung wird durch die Messung mehrerer Referenz- punkte mit bekannten Koordinaten bestimmt.
Rückblick auf bekannten Punkt & Polygonzug	Die Station wurde an einem Punkt mit bekannten Koordinaten plat- ziert und die Orientierung wird durch die Messung eines Referenz- punkts mit bekannten Koordinaten und einem Polygonpunkt im Vor- blick bestimmt.

Orientierung zu bekanntem Punkt

Schrit	Beschreibung		
t			
6	Der Referenzpunkt muss in der Liste der topographischen Punkte oder in der Liste der Referenzpunkte verfügbar sein.		
1.	 Die Station definieren. Standpunkt Name der Station. Einen im Job vorhandenen Punkt auswählen. Instrumentenhöhe Höhe der Totalstation vom Boden. Die Höhe des Instruments kann auf unterschiedlichen Wegen berechnet werden. Siehe dazu Beschreibung. Auf > tippen, um auf die Optionen zuzugreifen. Code Code, der dem zu messenden Punkt zuzuweisen ist, wenn ein neuer Punkt erstellt wird O, N, Z Koordinaten der Station. Wenn ein bestehender Punkt ausgewählt wurde, können die Werte nicht bearbeitet werden. 		
2.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.		

Schrit t	Beschreibung		
3.	 Den Referenzpunkt definieren. Punkt Den Referenzpunkt angeben, der für die Berechnung der Stationsorientierung gemessen werden muss. Azimut Das Azimut zwischen der Stationsposition und dem Referenzpunkt wird berechnet. Kreis Definieren, wie der Horizontalwinkel der Station festgelegt werden soll: Aktueller Wert Der Winkel der Station wird nicht verändert. Null Der Winkel der Station wird auf den Referenzpunkt zurückgesetzt. Azimut Als Winkel der Station wird der Azimutwert verwendet. 		
4.	Den Orientierungspunkt anvisieren.		
5.	Auf Messen tippen.		
6.	Die berechneten Daten und die Differenzen hinsichtlich Winkel und Distanz werden angezeigt.		
7.	Auf Stationierung übernehmen tippen, um die eingestellten Daten zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.		
	Bei Verwendung mit mindestens drei Punkten muss der Name der Referenzpunkte nicht angegeben werden. Die Punkte anvisieren und messen. X-PAD identifiziert die Referenzpunkte aus der Liste der im Job gespeicherten Referenzpunkte. Die freie Station wird berechnet. Die Ergebnisse werden angezeigt.		

Orientierung durch Azimut

Schrit t	Beschreibung
1.	 Die Station definieren. Standpunkt Name der Station. Einen im Job vorhandenen Punkt auswählen. Instrumentenhöhe Höhe der Totalstation vom Boden. Die Höhe des Instruments kann auf unter- schiedlichen Wegen berechnet werden. Siehe dazu Beschreibung. Auf > tippen, um auf die Optionen zuzugreifen. Code Code, der dem zu messenden Punkt zuzuweisen ist, wenn ein neuer Punkt erstellt wird O, N, Z Koordinaten der Station. Wenn ein bestehender Punkt ausgewählt wurde, kön- nen die Werte nicht bearbeitet werden.
2.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.
3.	 Den Referenzpunkt definieren. Azimut Das Azimut zwischen der Stationsposition und dem Referenzpunkt wird berechnet. Kreis Definieren, wie der Horizontalwinkel der Station festgelegt werden soll: Aktueller Wert Der Winkel der Station wird nicht verändert. Null Der Winkel der Station wird auf den Referenzpunkt zurückgesetzt. Azimut Als Winkel der Station wird der Azimutwert verwendet.
4.	Den Orientierungspunkt anvisieren.
5.	Auf Messen tippen.
6.	Die berechneten Daten und die Differenzen hinsichtlich Winkel und Distanz werden angezeigt.
7.	Auf Stationierung übernehmen tippen, um die eingestellten Daten zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.

Orientierung zu mehreren Punkten

Schrit t	Beschreibung		
1.	 Die Station definieren. Standpunkt Name der Station. Einen im Job vorhandenen Punkt auswählen. Instrumentenhöhe Höhe der Totalstation vom Boden. Die Höhe des Instruments kann auf unter- schiedlichen Wegen berechnet werden. Siehe dazu Beschreibung. Auf > tippen, um auf die Optionen zuzugreifen. Code Code, der dem zu messenden Punkt zuzuweisen ist, wenn ein neuer Punkt erstellt wird O, N, Z Koordinaten der Station. Wenn ein bestehender Punkt ausgewählt wurde, kön- nen die Werte nicht bearbeitet werden. 		
2.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.		
3.	Den ersten Referenzpunkt definieren und die entsprechende Messung durchführen. Der Referenzpunkt kann durch Eingabe des Namens oder durch Auswahl aus der Liste der Punkte, aus der Liste der Referenzpunkte oder im Grafikfenster definiert werden.		
4.	Den Referenzpunkt anvisieren.		
5.	Auf Messen tippen.		
6.	Denselben Vorgang für den zweiten Referenzpunkt durchführen.		
7.	Die zwei gemessenen Punkte werden in der Tabelle aufgeführt, welche die berechne- ten Differenzen an jedem Punkt und die Gesamtstandardabweichung zur berechne- ten Orientierung enthält. Aktiviert bzw. deaktiviert die Verwendung der Messung für die Berechnung		
	Fügt die Messung weiterer Referenzpunkte für eine höhere Qualität der Berechnung und bessere Kontrolle der Daten hinzu		



Bestätigung der berechneten Daten. Ein Bericht mit den berechneten Daten wird angezeigt.

Auf **Stationierung übernehmen** tippen, um die eingestellten Daten zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen. 8.



Orientierung durch bekannten Rückblickpunkt und Polygonzug

Schrit t	Beschreibung		
1.	 Die Polygonzug-Einstellungen definieren. Messungsreihenfolge BS1-FS1-BS2-FS2 Alle Punkte werden in Lage I gemessen und anschließend in umgekehrter Reihenfolge in Lage II. BS1-FS1-BS2-FS2 Alle Punkte werden in Lage I und anschließend in Lage II gemessen. BS1-BS2-FS1-FS2 Der Rückblickpunkt wird erst in Lage I und direkt im Anschluss in Lage II gemessen. BS1-BS2-FS1-S1 Der Rückblickpunkt wird erst in Lage I und direkt im Anschluss in Lage II gemessen. BS1-BS2-FS2-FS1 Der Rückblickpunkt wird erst in Lage I und direkt im Anschluss in Lage II gemessen. BS1-BS2-FS2-FS1 Der Rückblickpunkt wird erst in Lage I und direkt im Anschluss in Lage II gemessen. BS1-FS1 Alle Punkte werden nur in Lage I gemessen. Messen L1/L2 Option, um festzulegen, ob nur ein Vorblickpunkt oder mehrere Punkte während der Sätze verwendet werden Satzanzahl Anzahl der gemessenen Sätze 		
2.	 Die Station definieren. Standpunkt Name der Station. Einen im Job vorhandenen Punkt auswählen. Instrumentenhöhe Höhe der Totalstation vom Boden. Die Höhe des Instruments kann auf unter- schiedlichen Wegen berechnet werden. Siehe dazu Beschreibung. Auf > tippen, um auf die Optionen zuzugreifen. Code Code, der dem zu messenden Punkt zuzuweisen ist, wenn ein neuer Punkt erstellt wird O, N, Z Koordinaten der Station. Wenn ein bestehender Punkt ausgewählt wurde, kön- nen die Werte nicht bearbeitet werden. 		
3.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.		
4.	Der Vorgang leitet den Bediener zur Messung des Rückblickpunkts und des nächsten Polygonpunkts im Vorblick in direkter und umgekehrter Lage und prüft auf Fehler.		
5.	Wenn die Stationierung abgeschlossen ist, leitet der Vorgang den Bediener zum nächsten Polygonpunkt und fährt mit der Verarbeitung des vorherigen Polygon- punkts im Rückblick fort.		

Schritt für Schritt: Berechnung einer neuen Orientierung mit Position

Verfügbare Methoden

Тур	Beschreibung
Freie Stationierung	Die Position und Orientierung der Station werden durch Messen von mindestens zwei Referenzpunkten mit bekannten Koordinaten bestimmt.
Auto Freie Statio- nierung	Verfügbar für automatisierte Totalstationen Führt eine automatische Suche und Messung aller Ziele um die Sta- tion herum durch. Die Position und Orientierung der Station werden durch Vergleichen der Messungen mit den Referenzpunkten bestimmt, die in dem Job vorhanden sein müssen.
Referenzachse	Die Position und Orientierung der Station werden durch Messen von zwei Referenzpunkten bestimmt. Die zwei Punkte legen den Ursprung und die Richtung der X-Achse fest.
2 Referenzachsen	Die Position und Orientierung der Station werden durch Messen von vier Referenzpunkten bestimmt. Die Punkte definieren zwei sich schneidende Achsen, deren Schnittpunkt die Position der Station bestimmt.

Тур	Beschreibung
Schnurgerüst	Die Position und Orientierung der Station werden durch Messen von drei sich schneidenden Referenzlinien bestimmt, deren Schnittpunkte die zwei Positionen darstellen, die den zwei Referenzpunkten des Pro- jekts entsprechen.
Freie Stationierung 3D	Die Position und Orientierung der Station werden durch Messen von mindestens drei Referenzpunkten mit bekannten Koordinaten bestimmt. Die Software führt eine 3D-Transformation (Helmert 3D) durch.

Stationierung

Schrit t	Beschreibung
1.	 Die Station definieren. Standpunkt Name der Station. Ein neuer Name muss definiert werden. Instrumentenhöhe Höhe der Totalstation vom Boden. Die Höhe des Instruments kann auf unter- schiedlichen Wegen berechnet werden. Siehe dazu Beschreibung. Auf > tippen, um auf die Optionen zuzugreifen. Code Code, der dem zu messenden Punkt zuzuweisen ist, wenn ein neuer Punkt erstellt wird
2.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.
3.	Den ersten Referenzpunkt definieren und die entsprechende Messung durchführen. Der Referenzpunkt kann durch Eingabe des Namens oder durch Auswahl aus der Liste der Punkte, aus der Liste der Referenzpunkte oder im Grafikfenster definiert werden.
	Select point
	CAD CAD

Topographic Points

E Reference Points

+ Add point

CANCEL

4.	Den Referenzpunkt anvisieren.
5.	Auf Messen tippen.
	Auf Stationierung übernehmen tippen, um die eingestellten Daten zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.
Verwe	ndung von X-Pole bei der X-Pole-Konfiguration
6.	Die vom GPS-Empfänger bereitgestellte Position als bekannte Position der Totalsta- tion verwenden. Wenn die Aufforderung zur Angabe des Punkts mit den bekannten Koordinaten erscheint, die Option GNSS-Messung auswählen.
7.	Den Punkt mit GPS messen.
8.	Denselben Punkt mit der Totalstation messen.
9.	Denselben Vorgang für den zweiten Referenzpunkt durchführen.
10.	Die zwei gemessenen Punkte werden in einer Tabelle angezeigt. Folgendes wird angezeigt: • Die berechnete Standardabweichung jedes Punkts

Die Gesamt-Standardabweichung der berechneten Stationsposition ٠

Schrit t	Beschreil	oung	
	🔀 Station setu	р	
	Measurements	to reference points	
	H V S2		ΔH: 0.000m ΔV: 0.000m
	H V S3		ΔH: 0.001m
	HV S4		ΔH: 0.001m ΔV: 0.000m □
	Sto	Calculation execu	ted 3m Z 0.0001m
	\bigtriangledown	+ Add point	✓ Accept setup



Aktiviert bzw. deaktiviert die Verwendung der Messung für die Berechnung der Stationsorientierung



Aktiviert bzw. deaktiviert die Verwendung der Messung für die Berechnung der Stationshöhe



Antippen, um die angezeigten Arten von Differenzen zu ändern.



Fügt die Messung weiterer Referenzpunkte für eine höhere Qualität der Berechnung und bessere Kontrolle der Daten hinzu



Bestätigung der berechneten Daten. Ein Bericht mit den berechneten Daten wird angezeigt.

11.	Auf Stationierung übernehmen tippen, um die eingestellten Daten zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.
12.	Das Instrument erfasst und verfolgt das Prisma automatisch wieder, sobald die Ergebnisse der freien Station akzeptiert wurden.

Offene Stationierung

Schrit t	Beschreibung
(f)	Der Vorgang der Stationsstationierung im Modus Freie Stationierung kann zu einem späteren Zeitpunkt während des Vermessungsvorgangs erfolgen. Es wird jedoch empfohlen, den Vorgang vor der Punktvermessung abzuschließen, auch wenn dies mit X-PAD nicht zwingend erforderlich ist. Die freie Station offen zu lassen macht es möglich, die Kontrollpunkte dann zu mes- sen, wenn der Bediener sich in deren Nähe befindet. Dabei müssen nicht zwangsläu- fig alle Kontrollpunkte – die weit voneinander entfernt liegen können – gemessen werden.
1.	Die freie Stationsstationierung erfordert die Messung von mindestens zwei Kontroll- punkten. Die Software fragt nach, ob mit der Messung der Kontrollpunkte fortgefahren wer- den soll. Auf NICHT JETZT tippen, um die Messung der Kontrollpunkte auf einen späteren Schritt zu verschieben.

Schrit t	Beschreibung
2.	 Starten der freien Station ohne Messung von Kontrollpunkten: Die Station verwendet willkürliche lokale Koordinaten und keine Orientierung. Wenn nur ein Kontrollpunkt gemessen wurde: Die Station verwendet lokale Koordinaten bezogen auf die Kontrollpunkte, jedoch keine Orientierung. Wenn zwei oder mehr Kontrollpunkte gemessen wurden: Die Station kann bereits über eine korrekte Position und Orientierung verfügen.
3.	 Zum Hinzufügen von Kontrollpunkten zu einer freien Station, die offen gelassen wurde: Auf das Datenfeld der Station klicken, um zum Befehl Punkte messen im Vorgang der Stationsstationierung zurückzukehren. Nachdem ein neuer Kontrollpunkt zur freien Station hinzugefügt wurde: Die Position und Orientierung der Station werden neu berechnet. Die Positionen aller zuvor von der Station berechneten Punkte werden neu berechnet.

Stationierung 3D

Der Orientierungsmodus Freie Stationierung 3D definiert die Position und Orientierung der Station basierend auf den Messungen von drei oder mehr Referenzpunkten. Die Berechnung basiert auf einer 3D-Transformation und nicht auf der separaten Berechnung von Koordinaten und Höhe.

Das Vorgehen ist ähnlich wie bei einer gewöhnlichen Stationierung.

Automatische Stationierung

Verfügbar für automatisierte Totalstationen

Der Orientierungsmodus Auto Freie Stationierung führt eine automatische Suche und Messung aller Ziele um die Station herum durch. Die Messungen werden mit den Koordinaten der Referenzpunkte verglichen, die zuvor zu dem Job hinzugefügt werden müssen. Anschließend berechnet die Software die Position und der Orientierung der Station.

Referenzachse

Coluit Decolucitor

t	beschreibung
1.	 Die Station definieren. Station Name der Station. Ein neuer Name muss definiert werden. Instrumentenhöhe Höhe der Totalstation vom Boden. Die Höhe des Instruments kann auf unter- schiedlichen Wegen berechnet werden. Siehe dazu Beschreibung. Auf > tippen, um auf die Optionen zuzugreifen. Code Code, der dem zu messenden Punkt zuzuweisen ist, wenn ein neuer Punkt erstellt wird
2.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.
3.	Die Koordinaten des Ursprungspunkts der Referenzachse eingeben. ODER Auf Auswählen tippen, um einen gespeicherten Punkt auszuwählen. ODER Auf Messen tippen, um einen neuen Referenzpunkt zu messen.
4.	Den Ursprungspunkt der Referenzachse anvisieren (REFACHSE-URSPRUNG).
5.	Auf Messen tippen.
6.	Den Punkt anvisieren, der die Richtung der Referenzachse (X-Achse) festlegt (REFACHSE-RICHTUNG).
7.	Auf Messen tippen.
8.	Die berechnete Achsenlänge wird angezeigt.
9.	Auf Stationierung übernehmen tippen, um den Vorgang abzuschließen.

Zwei Referenzachsen



Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Messen tippen, um zwei Punkte zu messen, welche die erste Referenzachse definieren.
2.	Auf Messen tippen, um zwei Punkte zu messen, welche die zweite Referenzachse definieren.
3.	Auf Auswählen tippen, um die erste Referenzlinie aus dem Grafikfenster auszuwählen.
4.	Die zweite Referenzlinie aus dem Grafikfenster auswählen.
5.	Die zwei möglichen Lösungen für die Position der Station werden vorgeschlagen.
6.	Auf die bevorzugte Lösung klicken.
7.	Auf Speichern tippen.
8.	Der Vorgang endet mit dem Speichern der Position und der Orientierung der Station.

Schnurgerüste



- P1 Vor Ort nicht verfügbar, Koordinaten im Job verfügbar
 P2 Vor Ort nicht verfügbar, Koordinaten im Job verfügbar
 #1 Erste Referenzlinie
 #2 Zweite Referenzlinie
 #3 Dritte Referenzlinie
| Schrit
t | Beschreibung |
|-------------|---|
| 1. | Auf Messen tippen, um zwei Punkte zu messen, welche die erste Referenzachse definieren. |
| 2. | Auf Messen tippen, um zwei Punkte zu messen, welche die zweite Referenzachse definieren. |
| 3. | Auf Messen tippen, um zwei Punkte zu messen, welche die dritte Referenzachse definieren. |
| 4. | Die gemessenen Linien werden im Grafikfenster angezeigt. |



5.	Auf Auswählen tippen, um den Punkt auszuwählen, der INT1 entspricht, wie in der Abbildung oben dargestellt.
6.	Auf Auswählen tippen, um den Punkt auszuwählen, der INT2 entspricht, wie in der Abbildung oben dargestellt.

Schritt für Schritt: Keine Orientierung

Schrit t	Beschreibung
1.	 Die Station definieren. Standpunkt Name der Station. Einen im Job vorhandenen Punkt auswählen oder einen Punkt erstellen. Instrumentenhöhe Höhe der Totalstation vom Boden. Die Höhe des Instruments kann auf unter- schiedlichen Wegen berechnet werden. Siehe dazu Beschreibung. Auf > tippen, um auf die Optionen zuzugreifen. Code Code, der dem zu messenden Punkt zuzuweisen ist, wenn ein neuer Punkt erstellt wird O, N, Z Koordinaten der Station. Wenn ein bestehender Punkt ausgewählt wurde, kön- nen die Werte nicht bearbeitet werden.
2.	Auf Stationierung übernehmen tippen, um die eingestellten Daten zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.

Werkzeuge der Orientierung

Überprüfung der Orientierung

Zur Überprüfung, ob die Orientierung der Station noch gültig ist oder erneut durchgeführt werden muss

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Orientierung prüfen im Fenster Stationierung tippen.
2.	Den Orientierungspunkt anvisieren.
3.	Ein Bericht mit den Differenzen wird angezeigt.
4.	Auf Weiter tippen.
5.	Die Software fragt nach, ob diese Messung als neue Rückblickorientierung für die nachfolgenden Messungen verwendet werden soll. Es ist zudem möglich, alle vorherigen Messungen mit der neuen Einstellung anzu- passen.

Änderung der Stationshöhe

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Instr.höhe setzen im Fenster Stationierung tippen.
2.	Die Instrumentenhöhe aller Stationsmessungen ändern.
3.	Die Höhe aller gemessenen Punkte wird neu berechnet.

Zurücksetzen der Stationshöhe

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Zurücksetzen im Fenster Stationierung tippen. Die Schaltfläche befindet sich in dem Teil des Fensters, der die Stationskoordinaten anzeigt.
2.	Als Wert für die Stationshöhe wird die vorherige Höhe eingestellt.

Einstellung der Stationshöhe vom Referenzpunkt

Schrit	Beschreibung	
τ		
13	Die Stationshöhe kann durch Messen eines oder mehrerer Referenzpunkte berechnet werden.	
1.	Auf Von einem einzelnen Punkt im Fenster Stationierung tippen. Die Schaltfläche befindet sich in dem Teil des Fensters, der die Stationskoordinaten anzeigt.	
Einstell	ung der Höhe von einem Einzelpunkt	
2.	 Den Referenzwert auswählen, um die Berechnung vorzunehmen und die Messung durchzuführen. Referenzwert Auswählen, ob der Punkt oder die Höhe als Referenzwert verwendet werden soll. Punkt Einen Punkt aus dem Job auswählen. Der Punkt wird als Referenz für die Berechnung der Stationshöhe verwendet. Höhe Die Höhe des Referenzpunkts eingeben. 	
Einstellung der Höhe von mehreren Punkten		
3.	Den Referenzpunkt auswählen, den Punkt anvisieren und messen.	
4.	Auf Punkt hinzufügen tippen, um weitere Referenzpunkte hinzuzufügen.	

TPS – Vermessung von Punkten

Beschreibung

In diesem Kapitel werden die Befehle zum Messen von Punkten mit mechanischen oder automatisierten Totalstationen erläutert.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf VERMESSUNG tippen.
2.	Auf Punkte messen tippen.



Siehe unten stehende Tabelle für eine Erläuterung der Legendennummern.

Die Werkzeugleiste unten ermöglicht den Zugriff auf ein Menü mit erweiterten Funktionen und Befehlen zum Messen von Punkten.

Die für die Aufzeichnung von Punkten erforderlichen Daten sind wie folgt:

Punkt

•

Name des zu messenden Punkts. Im Tracking-Modus kann der Name während des Messens geändert werden. Code

Code, der dem zu messenden Punkt zugewiesen wird

Legend e	Тур	Beschreibung
1.	Winkel	Die aktuellen Winkel der Totalstation
2.	Aktuelles Ziel	Der Typ des aktuellen Ziels Auf das Feld klicken, um den Zieltyp zu bearbei- ten. Siehe Einstellung des Zieltyps.
3.	Höhe des Ziels	Höhe des Ziels Anklicken, um die Höhe zu ver- ändern.
4.	Smarte Zeichnungsli- nien – Zeichnen wäh- rend der Vermessung	Zeigt den aktuellen Status der Funktion "Smarte Zeichnungslinien" an. Klicken, um ein Zeichen- werkzeug oder den auszuführenden Vorgang auszuwählen. Siehe 11.7 Smarte Zeichnungsli- nien – Zeichnen während der Vermessung.
5.	Aktuelle Station	Name und Höhe der aktuellen Station Anklicken, um auf ein Fenster zuzugreifen, in dem die Orientierung der Station geändert wer- den kann. Siehe 17 TPS – Stationierungsarten.
6.	Messmodus	Visualisiert den Messmodus
		Direktmessung Direkt bis zu einem Punkt messen.
		Polygonzug Punkt Legt fest, dass der nächste gemessene Punkt ein Polygonpunkt ist. Polygonpunkte werden gespei-

ermöglichen. HW-Offset

Nimmt eine Messung zu einem Objekt vor, bei dem das Prisma nicht an dem zu messenden Punkt platziert werden kann

chert, um eine schnelle Änderung der Station zu



VW-Offset

Nimmt eine Messung zu einem Punkt vor, der für das Prisma nicht direkt zugänglich ist, stattdessen jedoch ein Punkt darüber oder darunter

Legend e	Тур	Beschro	eibung
		+#√	Abstandsversatz Nimmt eine Messung zu einem Punkt vor, der für das Prisma nicht direkt zugänglich ist, statt- dessen jedoch ein Punkt in einer bestimmten Distanz in der Richtung von Station zu Prisma
			Lage1/Lage2 Nimmt eine Messung zu einem Punkt in beiden Lagen vor und berechnet den Durchschnitt
		HA ⁹	Nur Winkel Nimmt nur eine Winkelmessung zu einem Punkt vor
			Kanalmeßstab Nimmt eine Messung zu einem Punkt unter Ver- wendung eines Mehrfachziel-Lotstabs vor
7.	Sperrzustand des Prismas (automati- sierte Stationen)		Prisma ist entsperrt. Zum Sperren des Prismas antippen.
		₫	Prisma ist gesperrt. Zum Entsperren des Prismas antippen.
		\bigcirc	Die automatische Zielerfassung des Prismas ist deaktiviert. Zum Aktivieren der automatischen Zielerfassung antippen.
8.	Stationsstationierung (mechanische Sta- tion)		Anklicken, um auf ein Fenster zuzugreifen, in dem die Funktionsparameter der mechanischen Totalstation geändert werden können.
9.	Messmodus		 Der aktuelle Messmodus: Standard, Schnell, Tracking (kontinuierliche Messung) Bei der Arbeit im Tracking-Modus können diese Aktionen durchgeführt werden, ohne die Mes- sung dabei zu unterbrechen. Änderung der Zielhöhe Punkte mit zusätzlichen Versatzwerten messen und speichern. Vom Standard- Messmodus zur Versatzdistanz umschalten.
10.	Status der Libelle		Wird dieses Symbol rot angezeigt, bedeutet dies, dass der Lotstab über den akzeptablen Bereich hinaus geneigt ist.
11.	Grafikbereich		Grafische Ansicht mit Visualisierung der Vermes- sung und Zeichnung. Zwei mal in den grafi- schen Bereich klicken, um das Haupt-CAD-Fens- ter anzuzeigen.
12.	Aktuelle Position		Zeigt die aktuelle Position an Blau: Alle Betriebsparameter erfüllen die vorein- gestellte Genauigkeitsstufe. Rot: Die Genauigkeitsparameter werden nicht erfüllt.



Für die TPS-Orientierung müssen ein oder mehr Referenzpunkte gemessen werden. Wenn ein Referenzpunkt mit einem Foto gespeichert wurde, wird das Foto als Hilfestellung zur Identifizierung und zum Messen des richtigen Punkts angezeigt.

TPS-Anzeigemodus

Siehe 11.1 Anzeigemodus.

Automatische Aktualisierung der Ansicht

Wenn die Fernsteuerung des Instruments aktiviert ist, 🛐 verwenden, um die Richtung vom Lotstab zur Station anzuzeigen.

Schritt für Schritt: Schnelles Messen von Punkten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖪 tippen.
2.	Die Punktmessung startet. Der Punkt wird automatisch gespeichert.
3.	Auf 🗖 tippen, um die Messung zu stoppen.
4.	Wenn GIS-Merkmale für einen Punktcode erfasst werden, wird ein Fenster für die Eingabe der Attribute geöffnet.

Schritt für Schritt: Messen von Punkten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖪 tippen.
2.	Ziel messen
3.	Entscheiden, ob der Punkt aufgezeichnet wird. Der Winkel, der zu einem unzugängli- chen Punkt gemessen wurde, kann bearbeitet werden.
4.	Auf 🗖 tippen, um die Messung zu stoppen.
5.	Auf 🗹 tippen, um die Messung zu speichern und die Daten anzuzeigen.
6.	Wenn GIS-Merkmale für einen Punktcode erfasst werden, wird ein Fenster für die Eingabe der Attribute geöffnet.

Seite Daten

Feld	Beschreibung
Punkt	Name des zu speichernden Punkts
Zielhöhe	 Prismenhöhe zum Zeitpunkt der Punkterfassung Bei der Arbeit im Tracking-Modus kann die Zielhöhe während des Messens geändert werden, ohne die Messung dabei zu unterbrechen. Die zuletzt verwendete Höhe und die Zielhöhen aus einer Listen auswählen. Die Liste wird von der Software generiert und zeigt die zuletzt verwendeten Höhen.
Code	Code, der dem Punkt zugewiesen wird. Siehe 11.4 Zuweisung von Vermessungscodes und 11.5 Quick Codes.
Beschreibung	Mit dem Punkt verknüpfte erweiterte Beschreibung

Seite Skizze

Symbol	Beschreibung
Ū	Löscht die Skizze und das Foto
C	Stellt die ursprünglichen Inhalte wieder her
PT01 令	Fügt eine Beschriftung mit den Hauptinformationen zum Punkt hinzu Die Beschriftung kann in jeder Position verschoben werden.
Τ	Fügt eine Beschriftung mit Freitexteingabe hinzu Die Beschriftung kann in jeder Position verschoben werden.
1	Fügt ein Pfeilsymbol hinzu Der Pfeil kann verschoben und gedreht werden.
	Aktiviert den Modus "Freies Zeichnen"
Ó	Startet das Anwendungsprogramm und ermöglicht die Aufnahme und das Speichern eines Fotos

Seite Ergebnis

Allgemeine Informationen über den aufzuzeichnenden Punkt.

Schritt für Schritt: Messen von Polygonpunkten

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der nächste gemessene Punkt als Polygonpunkt gespeichert.

Schrit t	Beschreibung	
ß	Diese Option vor dem Messen von Punkten, die als nächste Station verwendet wer- den sollen, aktivieren.	
1.	Auf 🔢 tippen.	
2.	Auf Polygonzug Punkt tippen.	
3.	Beim Ändern der Station auf den Bereich klicken, der die Daten der aktuellen Station (Name und Höhe) enthält.	
4.	Vor dem Wechsel zum Fenster für die Stationsorientierung entscheiden, dass das Instrument auf einem der zuvor gemessenen Polygonpunkte stationiert werden soll.	
5.	Den Polygonpunkt für die Stationsstationierung auswählen.	
6.	Die Software startet den Prozess der Stationsorientierung umgehend. Der ausge- wählte Polygonpunkt wird als Station verwendet und die vorherige Station als Orien- tierungspunkt.	
6	Nachdem der Polygonpunkt gemessen wurde, wird die Option Polygonzug Punkt deaktiviert. Die Einstellungen für den nächsten Polygonpunkt wiederholen.	
3	Die Messungen werden analysiert, der Typ des Polygonzugs (geschlossen oder offen) wird definiert und Fehler (linear und Winkel) werden berechnet. Fehler können über den Polygonzug verteilt und die gemessenen Punkte erneut berechnet werden.	

Wenn diese Option aktiviert ist, kann die Position des Prismas gemessen werden, wenn dieses nicht an der exakten Position gemessen werden kann.

Bei der Arbeit im Tracking-Modus können Punkte mit zusätzlichem Versatzwert gemessen und gespeichert werden, ohne die Messung dabei zu unterbrechen. Vom Standard-Messmodus zur Versatzdistanz umschalten.

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf 🏋 tippen.	
2.	Auf HW-Offset tippen.	
3.	Das Prisma seitlich von dem Punkt am zu messenden Objekt positionieren, der eigentlich zu messen wäre.	
4.	Die Mitte des Objekts anvisieren.	
5.	Messen.	
6.	Gespeichert wird Folgendes: • Die Messung des horizontalen Winkels zur Objektmitte • Die gemessene Distanz zum Prisma	

Schritt für Schritt: Messen von Punkten mit vertikalem Winkelversatz

Wenn diese Option aktiviert ist, die Position eines Punkts messen, der sich auf der vertikalen Linie des Prismas befindet, jedoch für das Prisma selbst nicht erreichbar ist.

Bei der Arbeit im Tracking-Modus können Punkte mit zusätzlichem Versatzwert gemessen und gespeichert werden, ohne die Messung dabei zu unterbrechen. Vom Standard-Messmodus zur Versatzdistanz umschalten.

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf 🔝 tippen.	
2.	Auf VW-Offset tippen.	
3.	Das Prisma senkrecht über oder unter dem Punkt am zu messenden Objekt positio- nieren, der eigentlich zu messen wäre.	
4.	Messen.	
5.	Die Mitte des Objekts anvisieren.	
6.	Die Messung speichern.	
7.	Gespeichert wird Folgendes: • Die Messung des vertikalen Winkels zur Objektmitte • Die gemessene Distanz zum Prisma	

Schritt für Schritt: Messen von Punkten mit Versatzdistanz

Wenn diese Option aktiviert ist, die Position eines Punkts messen, der für das Prisma nicht direkt erreichbar ist, stattdessen jedoch ein Punkt in der Richtung von Station zu Prisma.

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf 👔 tippen.	
2.	Auf Abstandsversatz tippen.	
3.	Das Prisma an einer von der Totalstation aus sichtbaren und messbaren Position stationieren.	
4.	Messen.	
5.	 Die Versatzwerte eingeben: Vorwärts/Zurück Distanz in der Richtung von Station zu Prisma Rechts/Links Seitlicher Versatz bezogen auf die Richtung von Station zu Prisma Nach Oben/Nach Unten Neigungsdifferenz bezogen auf die Prismenposition Die Richtungen Vorwärts/Zurück und Rechts/Links müssen spiegelverkehrt behandelt werden, wenn im Fernsteuerungsmodus (Controller am Lotstab) gearbeitet wird.	

Schrit t	Beschreibung
6.	Die Messung speichern.

Schritt für Schritt: Messen von Punkten in Lage 1 und Lage 2

Wenn diese Option aktiviert ist, die Position eines Punkts in beiden Lagen messen und den Durchschnitt berechnen lassen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🚳 tippen.
2.	Auf Lage1/Lage2 tippen.
3.	Die Punkte in beiden Lagen messen.
4.	Wenn die Werte der beiden Messungen die festgelegte Toleranz überschreiten, erscheint eine Warnmeldung.
5.	Die Messung speichern.

Schritt für Schritt: Messen von Punkten nur mit Winkel

Wenn diese Option aktiviert ist, die Werte des horizontalen und des vertikalen Winkels messen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🝸 tippen.
2.	Auf Nur Winkel tippen.
3.	Die Winkel messen.
4.	Die Messung speichern.
5.	Da die Distanz fehlt, können die Punktkoordinaten nicht berechnet und der Punkt nicht visualisiert werden.

Schritt für Schritt: Messen von Punkten mit Mehrfachziel-Lotstab

Der Mehrfachziel-Lotstab ist ein spezieller Lotstab zum Messen in Situationen, in denen zwei oder mehr Ziele wie Prismen oder Maßbänder vorhanden sind. Der Mehrfachziel-Lotstab wird verwendet, um nicht sichtbare Punkte zu erkennen oder in Situationen, in denen der Lotstab nicht senkrecht gehalten werden kann. Die Messung von mindestens zwei Zielen ermöglicht die Berechnung der dreidimensionalen Position des Punkts.

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf 🔣 tippen.	
2.	Auf Kanalmeßstab tippen.	
3.	Auf Messen tippen, um auf das Fenster für die Lotstabmessung mit mehreren Zie- len zuzugreifen.	
Einstell	istellung der Lotstabparameter	
4.	Auf 🎛 tippen.	
5.	Auf Stab Setup tippen.	
6.	 Definieren: Länge (H) Gesamtlänge des Lotstabs Anzahl Ziele Anzahl der vorhandenen Ziele Entf. zwischen den Zielen (h) Distanz zwischen Zielen Berechnungstoleranz Toleranz für das Akzeptieren der Berechnung 	
Messen	Messen der Ziele	
7.	Die Anzahl der zu messenden Ziele auswählen.	
8.	Das erste Ziel anvisieren.	
9.	Auf Messen tippen, um die Winkel zu messen.	

Schrit t	Beschre	bibung
10.	Den Vorgang für das zweite Ziel wiederholen.	
11.	Eine Tabelle mit den Berechnungsergebnissen und den Fehlern jeder Messung wir angezeigt.	
	+	Fügt die Messung eines weiteren Ziels hinzu
	旧	Speichert die Messungen und den Punkt

Messen von Punkten mit X-Tilt für TPS

Einen unzugänglichen Punkt durch Neigen des Lotstabs in zwei Richtungen und Messen der entsprechenden Position messen. Die Position des Punkt wird automatisch berechnet.

Feld Beschreibung E-Libelle (X-TILT) Unter Verwendung des internen Neigungsmessers wird eine elektronische Libelle direkt auf dem Bildschirm angezeigt. Dadurch kann sich der Bediener auf die Anzeige konzentrieren, anstatt durchgehend den Controller und die physische Libelle am Lotstab im Auge zu behalten. Zudem kann die Software die Erfassung von Messungen unterbinden, wenn der Lotstab über das zulässige Maß hinaus geneigt ist.



Dual

Unter Verwendung des internen Neigungsmessers kann eine doppelte Messung des Punkts mit geneigtem Lotstab (bis zu 30° und mehr) durchgeführt werden, um die Position des Punkts zu bestimmen. Dieser Modus erfordert keine Systemkalibrierung und wird nicht von externen Faktoren beeinflusst. Die Messung der Punkte wird automatisch ausgeführt.

Feld	Beschreibung
Einfach	Unter Verwendung des internen Neigungsmessers und des internen Kompasses kann das System die dreidimensionale Position und die Richtung des Lotstabs bestimmen sowie die Koordinaten des Punkts am Boden berechnen, auch wenn der Lotstab geneigt ist (bis 15°). Dafür erfordert das System die Kompasskalibrierung und es kann von externen Faktoren beeinflusst werden, z. B. von Magnetfeldern, die durch vorhandene Elemente am zu vermessenden Standort erzeugt werden. Weitere Informationen zum Kalibrierungsmodus und den im Feld zu befolgenden Betriebsvorgängen sind in der mit dem Empfän- ger mitgelieferten Dokumentation zu finden. Um Punkte im Einfachmodus zu messen die Option Geneigter Stab (X-TILT) aktivieren. Vor der Verwendung dieses Modus muss die Kalibrierung des internen Kompasses durchgeführt werden.

Elektronische Libelle

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Vermessungseinstellungen tippen.
3.	Auf die Seite TPS tippen.
4.	Auf Genauigkeitsprüfung tippen.
5.	Für Sensormodus die Option E-Libelle (GNSS-Empfänger) auswählen.
6.	In den Vermessungs- und Absteckfenstern wird die Libelle angezeigt. Wenn die Neigung des Lotstabs in der Phase der Positionserfassung die eingestellte Toleranz überschreitet, dann wird die Position nicht erfasst.
7.	Auf die elektronische Libelle klicken, um die Verwendung der Libelle zu deaktivieren, die Kalibrierung zu aktivieren oder in den Einfachmodus zu wechseln.

Dualer Modus

Dieser Messmodus ermöglicht das Messen von Punkten, ohne dass der Lotstab senkrecht gehal-ten werden muss. Dafür sind zwei Messungen mit in zwei Richtungen geneigtem Lotstab erfor-derlich, wobei die Lotstabspitze auf dem Punkt gehalten werden muss.

Die Messung der Punkte wird automatisch ausgeführt.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Indirekt messb. Pkte tippen.
3.	Auf schräger Lotstab tippen.
4.	Erste Messung Die Lotstabspitze auf den zu messenden Punkt halten. Den Lotstab in eine Position neigen, in welcher der Empfänger die Position erfassen kann. Nicht über 30 bis 40° hinaus neigen. Den Lotstab ruhig halten, um die erste Position automatisch zu erfassen.
5.	Zweite Messung Die Lotstabspitze auf dem Punkt belassen und den geneigten Lotstab um den Punkt herum drehen. Auf der Karte erscheint ein Kreis, der die erste Messung darstellt, und ein zweiter Kreis, der die zweite Messung darstellt. Den Lotstab so bewegen, dass die zwei Kreise einen überlappenden Bereich und zwei Schnittpunkte bilden. Den Lotstab ruhig halten, bis die zweite Position erfasst wurde.
6.	Dritte Messung Falls erforderlich oder zur Verbesserung der Genauigkeit der berechneten Daten eine dritte Messung mit dem zuvor verwendeten Modus vornehmen.
7.	Berechnung Die Schnittpunkte der zwei Kreise werden berechnet. Den Lotstab leicht in Richtung der Senkrechten bewegen, damit die Software den zum gemessenen Punkt gehöri- gen Schnittpunkt automatisch auswählen kann.

Schrit t	Beschreibung
-	Während dieses Vorgangs muss keine Taste gedrückt werden.

Einfachmodus

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🎛 tippen.
2.	Auf Vermessungseinstellungen tippen.
3.	Auf die Seite TPS tippen.
4.	Auf Sensormodus tippen.
5.	Geneigter Stab (X-TILT) auswählen. In den Vermessungs- und Absteckfenstern wird die Libelle angezeigt. Wenn die Kali- brierung korrekt ist, dann ist die berechnete Position immer die Position des Punkts am Boden in einem beliebigen Winkel (bis 15°).
6.	Auf die elektronische Libelle klicken, um die Verwendung der Libelle zu deaktivieren, die Kalibrierung zu aktivieren oder in den Dualmodus zu wechseln.

Schritt für Schritt: Messen von Punkten mit Prismenversatz

Wände und Ecken mit TPS und Prismen in einem einzigen Schritt messen.

Schrit t	Beschreibung		
1.	Messen mit Prismen-Offset aktivieren.		
2.	Sicherstellen, dass das richtige Prisma ausgewählt ist.		
3.	 In der neuen Leiste auf den entsprechenden anzuwendenden Versatz tippen: STD Kein Versatz angewendet, Standardmessung LINKS Prisma befindet sich links vom Punkt RECHTS Prisma befindet sich rechts vom Punkt LANG Punkt liegt auf der Linie vom TPS zum Prisma RUNTER Punkt wird mit umgedrehtem Prisma gemessen 		
4.	Auf Messen oder Messen & Speichern tippen, um den Punkt unter Berücksichti- gung des ausgewählten Versatzes aufzuzeichnen.		

TPS-Absteckung

Beschreibung

Während des Absteckvorgangs werden Informationen in grafischer und numerischer Form sowie als Sprachinformation bereitgestellt, um an einen Punkt, ein Element oder allgemein eine bestimmte Position zu gelangen. Eine Vielzahl an Optionen und Betriebsmodi sind verfügbar.

Bevor der Absteckvorgang durchgeführt wird, muss die genaue Orientierung der Station definiert werden, um die korrekte Übereinstimmung der vermessenen Positionen und der abzusteckenden Positionen sicherzustellen.

19.1 Absteck-Information

Beschreibung

Die von der Software während der Absteckung bereitgestellten Informationen zu einer Position sind in allen Modi identisch. Unabhängig davon, ob ein Punkt, ein Element oder eine Position per Versatz abgesteckt wird, gibt die Software Anweisungen mithilfe eines einfachen Schemas, um an die abzusteckende Position zu gelangen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf VERMESSUNG tippen.
2.	Auf ABSTECKUNG tippen.



Siehe unten stehende Tabelle für eine Erläuterung der Legendennummern.

Die Werkzeugleiste unten ermöglicht den Zugriff auf ein Menü mit erweiterten Funktionen und Befehlen zum Messen von Punkten.

Legend e	Тур	Beschreibung		
1.	Winkel	Die aktuelle Horizontalrichtung der Totalstation		
2.	Aktuelles Ziel	Der Typ des aktuellen Ziels Anklicken, um den Zieltyp zu bearbeiten. Siehe Einstellung des Zieltyps.		
3.	Zielhöhe	Höhe des Ziels Anklicken, um die Höhe zu ver- ändern.		
4.	Aktuelle Station	Name und Höhe der aktuellen Station		
5.	Sperrzustand des Prismas (automati- sierte Stationen)	Prisma ist entsperrt. Zum Sperren des Prismas antippen.		
		Prisma ist gesperrt. Zum Entsperren des Prismas antippen.		
6.	Einstellung der Sta- tion (mechanische Station)	Anklicken, um die Parameter für die Funktions- weise der mechanischen Totalstation zu verwal- ten.		
7.	Messmodus	Der aktuelle Messmodus: Standard, Schnell, Tracking (kontinuierliche Messung) Bei der Arbeit im Tracking -Modus können diese Aktionen durchgeführt werden, ohne die Mes- sung dabei zu unterbrechen. • Speichern eines Absteckpunkts		

19

	Legend e	Тур	Beschre	ibung
	8.	Status der Libelle		Wird dieses Symbol rot angezeigt, bedeutet dies, dass der Lotstab über den akzeptablen Bereich hinaus geneigt ist.
	9.	Grafikbereich	500	Grafische Ansicht mit Visualisierung der Vermes- sung und Zeichnung.
	10.	Stationsposition		Zeigt die aktuelle Position an Blau: Alle Betriebsparameter erfüllen die vorein- gestellte Genauigkeitsstufe. Rot: Die Genauigkeitsparameter werden nicht erfüllt.
	11.	Aktuelle Richtung		Dieses Feld zeigt die aktuelle Richtung der Total- station bezogen auf die Richtung des Absteck- punkts an. Die Station zur Absteckposition dre- hen. Im unteren Bereich wird die Distanz in Metern und die Winkeldifferenz zum Punkt angegeben
			-8.771m -23.6576s	Blau: Bei einer Distanz von mehr als einem Meter bis zur Zielposition
			1.620m	Wenn eine Messung durchgeführt wird, wird die Position des Ziels bezogen auf die Station und bezogen auf die Absteckposition angezeigt. Im unteren Bereich wird die Distanz zwischen dem Ziel und der Absteckposition angegeben.
			0.009m	Der Hintergrund wird grün, wenn die Position unter Einhaltung der Toleranzwerte erreicht wird.
	12.	Numerische Angaben zum Erreichen der Position	2.849m 1.262m	Die Angaben beziehen sich auf die Richtung Sta- tion zu Ziel oder Ziel zu Station. Der erste Wert stellt die Distanz Vorwärts / Zurück dar. Der zweite Wert stellt die Distanz Rechts/Links dar. Der dritte Wert gibt die Höhendifferenz an.
			20.002m 0.003m -0.007m	
		Wenn mit Fernsteuerung vorherige Daten in der er auf die Station.	und dem ntgegenge	Controller am Lotstab gearbeitet wird, werden esetzten Richtung visualisiert. Der Bediener schaut
Abstecktoleranz	Eine Positio chenden Po ckungseinst griffen werc	n wird erreicht, wenn die sition kleiner oder gleich ællungen eingestellt. Bei den, um die Toleranzwert	e Distanz z der Tolei jedem Ab e zu prüfe	wischen der aktuellen Position und der zu errei- ranz ist. Die Abstecktoleranz wird in den Abste- steckvorgang kann auf die Absteckparameter zuge- en.
Information in Bezug auf Norden, die Sonne oder einen Referenzpunkt	Die im rech die Totalsta Taste anklic	ten Feld bereitgestellten tion, Norden oder auf eir ken.	Informationen Refere	onen beziehen sich auf die Position des Ziels, nzpunkt. Zum Ändern des Referenzelements eine

	Symbol	Beschreibung				
		Position des Ziels Von der Position des Ziels aus mit dem Controller in Richtung der Totalstation blicken.				
		Totalstation Von der Totalstation aus in Richtung des Ziels blicken.				
	A N	Nord Mit dem Controller Richtung Norden blicken.				
	A XYZ	Referenzpunkt Mit dem Controller in Richtung des Referenzpunkts blicken.				
	A XYZ	Referenzelement ändern zu "zuvor gemessener Punkt"				
	¦ ▲	Referenzelement ändern zu "Referenzlinie"				
Grafische und analytische Ansicht	Mit den folge werden.	nden Tasten kann zwischen der analytischen und der grafischen Ansicht gewechselt				
	Symbol	Beschreibung				
		Aktiviert nur den Analysemodus, in dem die Distanz zum Punkt angegeben wird				
		Aktiviert die Anzeige des Grafikfensters				
	96	Aktiviert die geteilte Anzeige, in der sowohl die Distanz zum Punkt als auch das grafische Fenster angezeigt werden				
Sprachinformationen	Mithilfe von S sondere wen Bediener nich	Sprachinformationen leitet die Software den Bediener in die Nähe des Punkts, insbe- n dieser noch weit vom Punkt entfernt ist. Dank der Sprachinformationen muss der nt durchgehend auf den Controller schauen. Ein Ton gibt an, wenn die gewünschte				
	Symbol	Beschreibung				
	(ı.	Aktiviert Sprachinformationen				
	\$	Deaktiviert Sprachinformationen				

194 TPS-Absteckung

19.2	Typische Vorgänge beim Abstecken			
Schritt für Schritt: Messen von Punkten	Schrit t	Beschreibung		
	1.	Mit dem Prisma zur Absteckposition gelangen.		
	2.	Auf 🖪 Messen tippen, um die Messung des Absteckpunkts zu starten.		
	3.	Auf Übernehmen tippen, um den Punkt aufzuzeichnen, wenn die Absteckposition erreicht ist. Beim Arbeiten im Tracking-Modus können Punkte akzeptiert und gespei- chert werden, ohne den Tracking-Vorgang zu unterbrechen. Siehe Schritt für Schritt: Absteckparameter für Informationen zur Genauigkeitsprü- fung.		
	4.	Wenn die definierte Anzahl an Epochen erreicht ist, die angezeigten Absteckdaten bestätigen.		
	5.	Auf Nächste tippen, um fortzufahren und die Daten des aufzuzeichnenden Punkts zu definieren.		
	6.	Die Absteckdaten werden gespeichert. Wenn erforderlich, die Daten aus dem Fenster Absteckungsergebnisse exportieren.		
	7.	Der nächste abzusteckende Punkt wird von der Software automatisch vorgeschla- gen.		

Schritt für Schritt:

Absteckparameter

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖪 tippen.
2.	Auf Vermessungseinstellungen tippen.
3.	Auf Absteckung tippen.
4.	Siehe Registerkarte Absteckung für eine Beschreibung der Optionen.
5.	Auf Übernehmen tippen, um die Änderungen zu speichern.
6.	Bei der Arbeit im Tracking -Modus kann die aktuelle gemessene Position gespeichert werden, ohne die Messung dabei zu unterbrechen. Sobald der Punkt gespeichert ist, kann der nächste Punkt abgesteckt werden.

Schritt für Schritt: Drehung zum Punkt

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖪 tippen.
2.	Auf Auf Punkt richten tippen.
3.	Das motorisierte Instrument dreht sich automatisch in die Richtung des Absteck- punkts.

Schritt für Schritt: Einfügen von Anmerkungen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖪 tippen.
2.	Auf Notiz hinzufügen tippen.
3.	 Folgendes zum Feldbuch hinzufügen: Messungen Beschreibende Anmerkungen Skizzen, die als gültige Referenz bei der Verarbeitung der gemessenen Daten im Büro dienen können

Schritt für Schritt: Punkte und Messungen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖪 tippen.
2.	Auf Punkte & Messungen tippen.

Schrit t	Beschreibung
3.	Siehe Verwaltung von Punkten, Messungen, Vermessungscodes und GIS-Merkmalen.

Schritt für Schritt: Anzeige der Zieltasten Auf/Ab

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖪 tippen.
2.	Auf Zeige hoch/runter Zielknöpfe tippen.
3.	Im unteren Bereich des Bildschirms werden zwei Tasten angezeigt. Im Messmodus "Reflektorlos" helfen die Tasten bei der Suche der Position am Boden, wenn die tatsächliche Position von Material bedeckt ist. Die Tasten ermöglichen die Anpassung der Zielhöhe nach oben oder unten, um die korrekte Position des Punkts über dem Material bestimmen zu können. In diesem Fall betrifft die Absteckung die X- und Y-Koordinaten, nicht jedoch die Höhe.
4.	Einmal auf ein der Tasten klicken, um die Höhe des Ziels um 1 cm zu ändern. Die Taste klicken und halten, um die Höhe um 10 cm zu ändern.
5.	Bei jeder Änderung der Höhe wird der Vertikalwinkel der Station entsprechend korri- giert.

19.3 Absteckung

Schritt für Schritt: Punkt-

absteckung

Den Modus zum Erreichen der Position definieren. Die Software leitet den Bediener auf dem effizientesten Weg zur Position.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf ABSTECKUNG tippen.
2.	Auf Punkte tippen.
3.	 Einen Modus auswählen: Punkt aus CAD Den abzusteckenden Punkt direkt im Grafikfenster auswählen. Punkt aus Tabelle Den abzusteckenden Punkt aus einer Liste von Punkten auswählen. Automatisch nach Position Der in Bezug auf die Position des Prismenstabs nächstgelegene abzusteckende Punkt wird automatisch ausgewählt. Punktliste definieren Eine Liste abzusteckender topographischer Punkte erstellen. Koordinaten Manuelle Definition von Osten, Norden und abzusteckender Höhe. Koordinaten können in der CAD-Zeichnung ausgewählt werden.
Absteck	ung von Punkten aus einer Tabelle
4.	Einen Punkt aus der Liste auswählen. Das Symbol neben dem Punkt zeigt an, ob der Punkt noch abgesteckt werden muss oder bereits abgesteckt ist. Abzusteckender Punkt
	Bereits abgesteckter Punkt

Schrit t	Beschreibung
6.	 Einen Vorgang auswählen: Alle Punkte laden Fügt der Liste alle topographischen Punkte aus dem Job hinzu Aus Tabelle wählen Topographische Punkte aus dem Job auswählen, die der Liste hinzugefügt werden sollen. Aus CAD wählen Topographische Punkte im Grafikfenster auswählen, die der Liste hinzugefügt werden sollen. Punkte löschen Punkte aus der Liste auswählen, die gelöscht werden sollen. Liste löschen Löscht den Inhalt der Liste Liste aus Datei laden Eine Liste von Punkten aus einer zuvor gespeicherten Datei laden. Liste in Datei speichern Speichert die Liste von Punkten in einer externen Datei, die zu einem späteren Zeitpunkt geladen werden kann Punkte löschen Löscht den Inhalt der Liste Alle Punkte laden Löscht den Inhalt der Liste Alle Punkte laden Lädt alle topographischen Punkte aus dem Job in die Liste
Abataal	when were ENZ Vectorianster

Absteckung von ENZ-Koordinaten

	_
7.	O, N, Z Die Koordinaten der abzusteckenden Position eingeben
-	

8. Auf **Auswählen** tippen, um Koordinaten durch Auswahl im Grafikfenster zu definieren.

Absteckvorgang

9. Nachdem die abzusteckende Position definiert wurde, erscheint das Hauptfenster zum Abstecken.



Das bevorzugte Layout des Absteckbildschirms wird gespeichert und bis zur nächsten Änderung in allen Jobs verwendet.

Absteckung des nächsten Punkts

10. Ein anderes abzusteckendes Objekt in der aktuellen grafischen Ansicht auswählen. ODER

Auf 🚮 Nächste tippen.

11.	Den	nächsten	abzusteckenden	Punkt auf	eine der	folgenden	Weisen	auswählen:
	•	Nächste	1					

- Der nächste Punkt wird gemäß der Aufzeichnungsreihenfolge vorgeschlagen. Vorherige
- Der vorherige Punkt wird gemäß der Aufzeichnungsreihenfolge vorgeschlagen. **Nächste**
- Der nächstgelegene, noch nicht abgesteckte Punkt wird vorgeschlagen. • Aus CAD wählen
- Manuelle Auswahl des abzusteckenden Punkts im Grafikfenster
 - Aus Tabelle wählen
- Manuelle Auswahl des abzusteckenden Punkts aus der Tabelle

Schritt für Schritt: Absteckung von Linien/Bögen/ Objekten

Präzise Absteckung entlang von geometrischen Elementen wie Linien, Bögen oder Zeichnungselementen

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf ABSTECKUNG tippen.

Schrit t	Beschreibung		
2.	Auf Objekte tippen.		
3.	Einen Modus auswählen:		
	Linie (2 Punkte) Eine durch zwei tenegrafische Bunkte definierte Linie		
	Bog (3 Punkte)		
	Ein durch drei topografische Punkte definierter Bogen		
	Ein durch zwei topografische Punkte und den Radius definierter Bogen		
	Zeichenobjekt		
	wählen.		
Abstec	kung einer Linie durch zwei Punkte		
4.	Auswahl:		
	Punkt 1 Erster Duplet der Deferenzlinie		
	• Punkt 2		
	Zweiter Punkt der Referenzlinie		
	Umkehren Kabit die Bichtung der Linie um		
	Info		
	Zeigt die Informationen zum Objekt an		
Abstecl	kung eines Bogens durch drei Punkte		
5.	Auswahl:		
	Punkt 1 Erster Dunkt des Deferenzhogens		
	• Punkt 2		
	Zweiter Punkt des Referenzbogens		
	Punkt 3 Dritter Punkt des Referenzhogens		
	• Umkehren		
	Kehrt die Richtung der Linie um		
	Zeigt die Informationen zum Objekt an		
Absteck	kung eines Bogens durch zwei Punkte und den Radius		
6.	Auswahl:		
	Punkt 1		
	Startpunkt des Referenzbogens		
	Endpunkt des Referenzbogens		
	• Radius		
	Radius des Referenzbogens		
	Richtung des Referenzbogens		
	Umkehren Kakat dia Diaktura dan kiria ura		
	Info		
	Zeigt die Informationen zum Objekt an		
Absteck	kung von CAD-Elementen		
7.	Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen.		
Versatz			
8.	Nachdem das Absteckelement definiert wurde, kann ein zusätzlicher Versatz nach		
	rechts oder links definiert werden.		
	Versatz Zu beachtende Distanz bezogen auf das Referenzelement		
	 Höhendiff. 		
	Vertikaler Versatz. Von einem Referenzobjekt aus starten und einen 3D-Versatz		
	anwenden. • Multiplikator		
	Aktiviert die Absteckung mehrerer Versätze gemäß dem eingestellten Referenz-		
	versatz. Wenn diese Option aktiv ist, zeigt die Software die Distanz vom nächs-		
	ten versatz sowie den Multiplikationsfaktor der Versatzdistanz an.		
Absteck	(vorgang		

 Absteckvorgang

 9.
 Nachdem die abzusteckende Position definiert wurde, erscheint das Hauptfenster zum Abstecken.

5	-	H	÷	
ŧ.				

Schrit Beschreibung



Informationen zur Absteckung:



Die aktuelle Position befindet sich links vom Referenzelement.



Die aktuelle Position befindet sich rechts vom Referenzelement.



Die aktuelle Position ist die Position des Referenzelements.

Symbol



Zur Visualisierung der Distanz vom Ende des Objekts



Zur Visualisierung der Distanz vom Anfang des Objekts

Schritt für Schritt: Absteckung von Station und Versatz

Positionen bezogen auf eine Stationsdistanz und eine Versatzdistanz zu einem Referenzelement abstecken.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf ABSTECKUNG tippen.
2.	Auf Objekte mit Versatz tippen.
3.	 Einen Modus auswählen: Linie (2 Punkte) Eine durch zwei topografische Punkte definierte Linie Bog (3 Punkte) Ein durch drei topografische Punkte definierter Bogen Bog (2 Punkte+R) Ein durch zwei topografische Punkte und den Radius definierter Bogen Zeichenobjekt Eine Linie, eine Polylinie, einen Bogen oder einen Kreis im Grafikfenster auswählen.

Absteckung per Versatz bezogen auf eine durch zwei Punkte definierte Linie

Schrit Beschreibung				
t	-			
4.	Auswahl:			
	Punkt 1			
	Erster Punkt der Referenzlinie			
	Punkt 2			
	Zweiter Punkt der Referenzlinie			
	• Umkehren			
	Kehrt die Richtung der Linie um			
	• Info			
	Zeigt die Informationen zum Objekt an			
Absteck	kung per Versatz bezogen auf einen durch drei Punkte definierten Bogen			
5.	Auswahl:			
	Punkt 1			
	Erster Punkt des Referenzbogens			
	• Punkt 2			
	Zweiter Punkt des Referenzbogens			
	• Punkt 3			
	Dritter Punkt des Referenzbogens			
	• Umkehren			
	Kehrt die Richtung der Linie um			
	• Info			
	Zeigt die Informationen zum Objekt an			
nierten	Bogen			
0.	Auswalli.			
	Startnunkt des Referenzhogens			
	• Punkt 2			
	Endnunkt des Referenzbogens			
	Badius			
	Radius des Referenzhogens			
	Bog rechtsläufig			
	Richtung des Referenzhogens			
	Rientang des Referenzbögens			
	• Umkehren			
	Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um			
	Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info			
	 Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an 			
Absteck	Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an kung per Versatz bezogen auf ein CAD-Element			
Absteck	Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an cung per Versatz bezogen auf ein CAD-Element Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen.			
Absteck 7. Versatz	Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an cung per Versatz bezogen auf ein CAD-Element Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen. parameter			
Absteck 7. Versatz 8.	Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an cung per Versatz bezogen auf ein CAD-Element Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen. iparameter Definieren:			
Absteck 7. Versatz 8.	Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an cung per Versatz bezogen auf ein CAD-Element Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen. :parameter Definieren: Stationierung			
Absteck 7. Versatz 8.	 Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an cung per Versatz bezogen auf ein CAD-Element Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen. :parameter Definieren: Stationierung Distanz zum Referenzelement, auf dem sich die zu erreichende Position befin 			
Absteck 7. Versatz 8.	 Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an cung per Versatz bezogen auf ein CAD-Element Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen. :parameter Definieren: Stationierung Distanz zum Referenzelement, auf dem sich die zu erreichende Position befin det 			
Absteck 7. Versatz 8.	 Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an cung per Versatz bezogen auf ein CAD-Element Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen. :parameter Definieren: Stationierung Distanz zum Referenzelement, auf dem sich die zu erreichende Position befin det Intervall 			
Absteck 7. Versatz 8.	 Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an cung per Versatz bezogen auf ein CAD-Element Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen. :parameter Definieren: Stationierung Distanz zum Referenzelement, auf dem sich die zu erreichende Position befin det Intervall Distanz zwischen Absteckpunkten entlang eines Referenzelements. Die Taste 			
Absteck 7. Versatz 8.	 Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an cung per Versatz bezogen auf ein CAD-Element Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen. :parameter Definieren: Stationierung Distanz zum Referenzelement, auf dem sich die zu erreichende Position befin det Intervall Distanz zwischen Absteckpunkten entlang eines Referenzelements. Die Taste rechts verwenden, um das Intervall zu berechnen, mit dem das Referenzele- 			
Absteck 7. Versatz 8.	 Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an cung per Versatz bezogen auf ein CAD-Element Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen. :parameter Definieren: Stationierung Distanz zum Referenzelement, auf dem sich die zu erreichende Position befin det Intervall Distanz zwischen Absteckpunkten entlang eines Referenzelements. Die Taste rechts verwenden, um das Intervall zu berechnen, mit dem das Referenzele- ment in eine definierte Anzahl von Teilen geteilt wird. 			

- Senkrechte Distanz zum Referenzelement. Die Taste rechts verwenden, um festzulegen, ob sich die gewünschte Position rechts oder links vom Referenzelement befindet. Höhendiff.
 - Auf den berechneten Punkt anzuwendende Höhendifferenz. Die Software interpoliert die Höhe des Referenzelements mit der definierten Stationsdistanz. Der interpolierten Höhe kann eine Neigung hinzugefügt werden.
- Knickpunkte berücksichtigen • Option zum Abstecken von Eckpunkten (Startpunkt, Endpunkt, Zwischenpunkte)

9. Auf **Weiter** tippen, um die Absteckung der berechneten Position zu starten.

Absteckvorgang

10. Nachdem das Referenzelement und die Versatzparameter definiert wurden, erscheint das Hauptfenster zum Abstecken.

Die Distanz zur Station und der Versatz der Position werden unten angezeigt. Beim Abstecken mit Versatz, die Distanz und den Versatz direkt im Absteckfenster ändern.



11. Ein anderes abzusteckendes Objekt in der aktuellen grafischen Ansicht auswählen. ODER

Auf Weiter tippen, um die nächste Position abzustecken.

Der Vorgang führt den Bediener zu dem Feld zurück, in dem die Stationsdistanz und der Versatz definiert werden. Eine um den Intervallwert erhöhte Stationsdistanz wird vorgeschlagen.

F

t

Schritt für Schritt: Absteckung von Seitenböschungen

Der Versatz kann auch direkt im Absteckfenster geändert werden, ohne ins vorherige Fenster zurückzukehren.

Positionen des Schnittpunkts der projektierten Seitenböschung mit dem bestehenden Gelände berechnen und abstecken.

Die Absteckposition wird aus den folgenden Informationen berechnet:

- Distanz von Punktposition zur Projektion der Böschung
- Distanz zum Absteckelement

Schrit	Beschreibung	
t	-	
1.	Auf ABSTECKUNG tippen.	
2.	Auf Böschungen tippen.	
3.	Es erfolgen dieselben Abfragen wie bei der Absteckung mit Versatz. Siehe Schritt für Schritt: Absteckung von Station und Versatz. Eine Registerkarte für die Definition der Neigungen wird hinzugefügt.	
Neigun	gen	
4.	Definieren:	
	 Abtrag Neigungswert im Zustand "Abtrag" (Empfängerhöhe über Starthöhe der Böschung) Auftrag 	
	Neigungswert im Zustand "Auftrag" (Empfängerhöhe unter Starthöhe der Böschung)	
5.	Auf Weiter tippen, um die Absteckung der berechneten Position zu starten.	

Absteckvorgang

6. Nachdem das Referenzelement, die Versatzparameter und die Neigungen definiert wurden, erscheint das Hauptfenster zum Abstecken.



Zusätzlich zu dem in vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Visualisierungsmodus enthält diese grafische Ansicht den Querschnitt der Seitenböschung und die aktuelle Position. Um den Visualisierungsmodus zu ändern, auf die Symbole 🔕, 📐 und 🔣 tippen.

Schrit Beschreibung

t

•)) • F 14.582m 25.625m	Der Seitenbereich enthält Informationen zur Ermittlung des Schnittpunkts. Der erste Wert bezieht sich auf die vertikale Distanz von der Position zur Seitenböschung. Der zweite Wert bezieht sich auf die horizontale Distanz von der Position
45.30%	zur Seitenboschung. Der dritte Wert zeigt den aktuellen Neigungswert und die einzuschla- gende Richtung, senkrecht zum Referenzelement, um den projektierten Neigungswert zu erhalten. Die angezeigten Informationen können geändert werden: antippen oder
	Die angezeigten Informationen können geändert werden: antippen oder scrollen

Schritt für Schritt: Absteckung von Seitenböschungen für Abtragungen

Seitenböschungen abstecken, die an einer geschlossenen Polylinie beginnen und zum Beispiel die Abtragsohle darstellen.

- Finden des Durchstoßpunkts mit dem bestehenden Grund
- Überprüfen der vom Bagger erzeugten Seitenböschung

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf ABSTECKUNG tippen.
2.	Auf Baugruben tippen.
3.	Es erfolgen dieselben Abfragen wie bei der Absteckung mit Versatz. Siehe Schritt für Schritt: Absteckung von Station und Versatz. Die Polylinie auswählen. Eine Registerkarte für die Definition der Neigungen wird hinzugefügt.

4. Definieren:

Versatz

- Horizontale Distanz von der Position zur Seitenböschung
- Neigung
- Neigung zwischen Polylinie und der aktuellen Position • **Referenzhöhe**
 - Legt die Referenzhöhe für die Höhenmessung fest



5. Auf **Weiter** tippen.

Absteckvorgang

6. Die Position entlang der Seitenböschung wird berechnet und angezeigt.



Der erste Wert bezieht sich auf die aktuelle Höhe unter oder über der Referenzhöhe.

Der zweite Wert bezieht sich auf die horizontale Distanz von der Position zur Seitenböschung.

Der dritte Wert zeigt den aktuellen Neigungswert und die einzuschlagende Richtung, senkrecht zum Referenzelement, um den projektierten Neigungswert zu erhalten.

Im Feld die Entwurfshöhe einer dreidimensionalen Oberfläche, die im aktuellen Job geladen ist, bestimmen. Für jede Position wird die Höhe der aktuellen Position mit der auf der Oberfläche interpolierten Höhe verglichen und die Höhendifferenz wird berechnet.

Die Oberflächenabsteckung kann für Folgendes verwendet werden:

- Absteckung einer geplanten Oberfläche im Feld
- Qualitätssicherung durch Überprüfen der Übereinstimmung von Planung und Ausführung

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf ABSTECKUNG tippen.	
2.	Auf Oberflächen tippen.	
3.	Eine abzusteckende Oberfläche aus den im Job geladenen Oberflächen auswählen.	
	X TPS Surface stakeout ∠ Image: Constraint of the state of t	



4. Im seitlichen Bereich wird die Höhendifferenz zwischen der aktuellen Position und der auf der Oberfläche interpolierten Höhe visualisiert.

5. Die Punktnamen im Eingabefeld verwalten.



Schritt für Schritt: Absteckung von BIM-Oberflächen

Schrit t	Beschreibung
1.	Das zu prüfende IFC/BIM-Modell auswählen.
2.	Mit der Messung fortfahren.
3.	Die Distanz zwischen dem gemessenen Punkt und der Ebene der ausgewählten Oberfläche wird angezeigt.

Schritt für Schritt: Absteckbericht

Alle mit der Absteckung von Punkten oder Elementen verbundenen aufgezeichneten Absteckdaten werden im Job aufgezeichnet.

Dieser Befehl ermöglicht das Lesen und Exportieren der Daten. Verfügbare Ausgabeformate:

ASCII

- CSV für Excel ٠ .
- XML für Excel
- PDF • •
- HTML

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf ABSTECKUNG tippen.
2.	Auf Bericht tippen.

Schrit t	Beschreibung
3.	Eine Tabelle listet alle Absteckpunkte auf, einschließlich der Differenzen hinsichtlich der Distanzen und Höhen zwischen den Entwurfskoordinaten und den abgesteckten Koordinaten.
4.	Auf Carlen tippen, um ein ASCII-, CSV-, XML- oder PDF-Dokument zu erstellen, das alle Absteckdaten aller Punkte enthält.

TPS – Automatische Messung Beschreibung Die automatische Messung ermöglicht die Überprüfung in Echtzeit basierend auf definierten Parametern sowie der Bewegung von Böschungen, Dämmen, Konstruktionen, Brücken und anderen Bauwerken. Gemessen werden Referenzpunkte von einer bekannten Station aus zur Überprüfung ihrer Position. Ein Maßstabsfaktor wird angewendet, um die gemessenen Distanzen zu korrigieren, nachdem die Umgebungstemperatur und der Druck hinzugefügt worden sind. Die Messung des Referenzpunkts wird automatisch ausgeführt und folgt einem vorgegebenen Ablauf. Am Ende der Messungssitzung wird ein Bericht erstellt. Für jeden gemessenen Punkt werden die in jeder Sitzung gemessenen Abweichungen aufgelistet. Wenn während der Messungssitzungen Probleme erkannt werden, kann eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS gesendet werden.

20.1 Einstellungen

Beschreibung

Der Vorgang der automatischen Messung unterliegt einer Reihe von Parametern und Optionen, die vollständig anpassbar sind.

Zugriff

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Automessung tippen.
2.	Auf Einstellungen tippen.

🔀 Settings			
TPS	SEND DATA	ACTIVITY L	SMTP
Tolerances			
Distance tolera	nce		0.001m
Elevation tolerance			0.010m
Measurement	ts		
Save measurer	nents on external f	iles	0
Session numbe	r	×	186 🔨
\triangleleft		🗸 Sav	e

Parameter und Optionen sind in Seiten organisiert.

Seite TPS

Feld	Beschreibung
Toleranzen	
Distanztoleranz	Maximale horizontale Distanz zwischen der aktuellen Position und der Position des zu messenden Punkts Wenn die Distanz zwischen der aktuellen Position und der gemesse- nen Position die Toleranz überschreitet, wird dies von der Software gemeldet.
Höhentoleranz	Maximale zulässige Differenz zwischen der aktuellen Höhe und der Höhe des zu messenden Punkts Wenn die Höhendifferenz die Toleranz überschreitet, wird dies von der Software gemeldet.
Messungen	
Messungen in externen Dateien speichern	Daten in einer anderen Datei als der Job-Datei speichern, damit nicht zu viele Daten im aktuellen Job gespeichert werden.
Session Nummer	Legt die Sitzungs-ID fest
Lage1 & Lage2	Die Position eines Punkts in beiden Lagen messen und den Durch- schnitt berechnen lassen.

205

Feld	Beschreibung	
AiM360 Suchmo- dus	Legt den Status der automatischen Kollimation des Prismas fest	
Messungen pro Punkt	Anzahl der pro Punkt durchzuführenden Messungen	
Messrate	 Definiert das Zeitintervall zwischen den Messungssitzungen Niemals Der automatische Messvorgang wird nie ausgeführt Alle 15 Minuten Alle 30 Minuten Stündlich Alle 2 Std. Alle 4 Std. Alle 8 Std. Einmal pro Tag Zweimal pro Tag 	
Referenzzeit	Referenzzeit des Beginns der Messungssitzung Beispiel: Referenzzeit: 08:00 Frequenz des Datenversands: Stündlich Die Sitzung beginnt um 08:00 Uhr, Versand erfolgt dann stündlich um 09:00 Uhr, 10:00 Uhr usw.	

Seite Daten senden

Feld	Beschreibung			
Bericht Datenformat				
Format	Das Format für den Export von Sitzungsergebnissen einstellen. Die Software generiert und sendet die Berichtdateien automatisch an die Empfänger (E-Mail, FTP).			
Sessions zum Exportieren	Auswählen, ob alle Sitzungen oder nur die letzte Sitzung exportiert werden soll.			
Benachrichtigung En	nail			
Benachrichtigung Email	Die Messungsbenachrichtigungen an eine E-Mail-Adresse senden.			
Email	E-Mail-Adresse, an welche die Messungsbenachrichtigungen gesendet werden			
Daten anhängen	Eine während der Messungssitzung heruntergeladene Datei für die Nachbearbeitung an die Benachrichtigungs-E-Mail anhängen.			
Server FTP1/Server	FTP2			
FTP-Server ver- wenden	Die Dateien für die Nachbearbeitung an einen FTP-Server senden.			
Host	Adresse des FTP-Servers			
Benutzer-ID	Benutzer für die Anmeldung am FTP-Server			
Passwort	Passwort für die Anmeldung am FTP-Server			
Verbindung über- prüfen	Antippen, um zu überprüfen, ob die Parameter des FTP-Servers kor- rekt sind.			
SMS Benachrichtigu	ng			
SMS Benachrichti- gung verwenden	Benachrichtigungen per SMS an die angegebenen Telefonnummern senden.			
Anzahl	Die Telefonnummer, an die Benachrichtigungen über Probleme, die während der Sitzung erkannt wurden, gesendet werden Es können mehrere Telefonnummern angegeben werden. Sie müssen durch ein Semikolon (;) getrennt werden. Beispiel: 3331234567;3318901234			
Tonbenachrichtigun	gen			
Tonbenachrichti- gungen verwenden	Aktiviert eine akustische Benachrichtigung durch den Controller, wenn eine Messung außerhalb der Toleranz liegt			
Töne	Den zu verwendenden Benachrichtigungston auswählen. Auf 💿 tippen, um den Ton anzuhören.			

Seite Aktivitätsprotokoll

Feld	Beschreibung
Datenrate senden	 Frequenz des Versands des Protokolls der Messungsaktivitäten an ein festgelegtes E-Mail-Postfach Niemals Aktivitätsprotokoll niemals senden Nach Abschluss jeder Messungssitzung wird das Aktivitätsprotokoll an die E-Mail-Adresse gesendet. Einmal pro Tag Das Aktivitätsprotokoll wird nur einmal täglich um 12:00 Uhr gesendet.
Email	E-Mail-Adresse, an die das Aktivitätsprotokoll gesendet wird

Seite SMTP

Feld	Beschreibung
Name	Name des SMTP-Servers, an den die E-Mail gesendet wird Beispiel für ein Google SMTP-Serverkonto: smtp.gmail.com
Benutzer-ID	Benutzer für die Anmeldung am SMTP-Server
Passwort	Passwort für die Anmeldung am SMTP-Server

20.2 Arbeitsschritte

Schritt für Schritt: Automatische Messung

Um den Vorgang der automatischen Messung korrekt auszuführen (manuell oder automatisch), die in der Tabelle aufgeführten Schritte befolgen. Siehe die Abschnitte in diesem Kapitel für eine nähere Beschreibung.

Schrit t	Beschreibung
1.	Die Kontrollpunkte definieren.
2.	Die Stationsorientierung basierend auf den definierten Kontrollpunkten einstellen.
3.	Die Punkte messen.
4.	Den automatischen Messvorgang starten.

Schritt für Schritt: Kontrollpunkte

Kontrollpunkte sind erforderlich, um die Position der Station in jeder automatischen Messungssitzung neu zu berechnen.

Schrit t	Beschreibung			
1.	Auf Automessung tippen.			
2.	Auf Kontrollpunkte tippen.			
3.	Control points	E N Z E N Z	-2.712m -0.438m -0.196m -2.173m -0.438m -0.196m	
	▲ ¹⁰¹	E N Z E N Z	-1.647m 3.450m -1.111m -2.712m -0.439m -0.196m	
	Control po	vints: 4 + Add		

4. Einen Punkt aus der Liste auswählen.

Das Symbol neben dem Punkt zeigt an, ob der Punkt aktiviert oder deaktiviert ist. Auf das Symbol tippen, um den Status zu ändern.

207

t	t Beschreibung
	Kontrollpunkt deaktiviert
	Kontrollpunkt aktiviert
Einfü	gen eines Kontrollpunkts
Einfü 5.	gen eines Kontrollpunkts Auf Hinzufügen tippen, um einen Punkt manuell oder durch eine direkte Mes- sung einzufügen.
Einfü 5. Bearl	 gen eines Kontrollpunkts Auf Hinzufügen tippen, um einen Punkt manuell oder durch eine direkte Messung einzufügen. beitung eines Kontrollpunkts
Einfü 5. Bear 6.	gen eines Kontrollpunkts Auf Hinzufügen tippen, um einen Punkt manuell oder durch eine direkte Mes- sung einzufügen. beitung eines Kontrollpunkts Auf Editieren tippen.

Schritt für Schritt: Zu messende Punkte

Die zu messenden Punkte sind die Punkte, die während der Sitzung gemessen und geprüft werden.

Schrit t	Beschreib	ung		
1.	Auf Automessung tippen.			
2.	Auf Zu me	ssende Pun	kte tippen.	
3.	🔀 Points to me	asure		
	1 40		E N Z	-2.712m -0.439m -0.196m
	² ∎ 139		E N Z	-1.647m 3.450m -1.111m
	¥ 138 ☑		E N Z	-2.712m -0.439m -0.196m
	137		E N Z	-1.647m 3.450m -1.111m
	126 126	Points to measur	e: 40	-2.712m
	\bigtriangledown	Tools	+ Add	

4. Aktiviert bzw. deaktiviert Punkte für den automatischen Messvorgang Das Symbol neben dem Punkt zeigt an, ob der Punkt aktiviert oder deaktiviert ist. Auf das Symbol tippen, um den Status zu ändern.



Einfügen eines Punkts

Schrit t	Beschreibung		
5.	Nach der Einstellung der Stationsorientierung können Punkte durch direkte Messung hinzugefügt werden. Auf Hinzufügen tippen.		
Bearbe	itung eines Punkts		
6.	Auf Editieren tippen.		
7.	 Zusätzlich zu den Eigenschaften des Punkts können die folgenden Einstellungen auf der Registerkarte Automessung geändert werden. Ziel definieren Ermöglicht die Auswahl eines Zieltyps für den ausgewählten Kontrollpunkt Benutzerdefinierte Prismen können verwendet werden. Toleranz definieren Ermöglicht die Anpassung von Distanz- und Höhentoleranzen für den ausgewählten kontrollpunkt 		

Schritt für Schritt: Stationsorientierung

Dieser Vorgang ermöglicht die manuelle Stationsorientierung.

Schrit Beschreibung

- 1. Auf **Automessung** tippen.
- 2. Auf **Stationierung** tippen.

Orientierungsmodus

3. Der Orientierungsmodus ist auf **Freie Stationierung** voreingestellt. Die Position und Orientierung der Station werden durch Messen von mindestens zwei Referenzpunkten mit bekannten Koordinaten bestimmt.

Stationsdaten

t

8.

- 4. Die Station definieren.
 - Standpunkt
 - Name der Station. Ein neuer Name muss definiert werden.
 - Instrumentenhöhe
 Höhe der Totalstation vom Boden. Die Höhe des Instruments kann auf unterschiedlichen Wegen berechnet werden. Siehe dazu Beschreibung. Auf > tippen, um auf die Optionen zuzugreifen.

 Code
 - Code, der dem zu messenden Punkt zuzuweisen ist, wenn ein neuer Punkt erstellt wird

Messen von Referenzpunkten

- 5. Den ersten Referenzpunkt angeben. Den Namen eingeben oder aus der Liste der Punkte oder der Liste der Kontrollpunkte auswählen.
- 6. Den Referenzpunkt anvisieren.
- 7. Auf **Messen** tippen.
 - Denselben Vorgang für den zweiten Referenzpunkt durchführen.
- Die gemessenen Punkte werden in einer Tabelle aufgelistet. Folgendes wird angezeigt:
 - Die berechnete Standardabweichung jedes Punkts
 - Die Gesamt-Standardabweichung der berechneten Stationsposition

ΔH: 0.000m ΔV: 0.000m
ΔH: 0.001m ΔV: 0.000m
ΔH: 0.001m ΔV: 0.000m
0001m
 Accept setup

10. Auf **Hinzufügen** tippen.

Fügt die Messung weiterer Referenzpunkte für eine höhere Qualität der Berechnung und bessere Kontrolle der Daten hinzu

209

	Schrit t	Beschreibung					
	11.	Auf Stationierung übernehmen tippen, um die eingestellten Daten zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.					
_	-	Während der automatischen Messung wird die Orientierung der Station automatisch basierend auf den Kontrollpunkten berechnet.					
Schritt für Schritt: Auto-							
matische Messung	t	Beschreibung					
	1.	Auf Automessung tippen.					
	2.	Auf Automatische Messung tippen.					
	3.	Auf Messung starten tippen, um den automatischen Messvorgang basierend auf definierten Parametern zu starten.					
	4.	Die Verbindung zur Station wird in definierten Zeitintervallen aktiviert und die Refe- renzpunkte gemessen.					
	5.	Die Stationsposition wird überprüft. Ein Maßstabsfaktor wird angewendet, um die gemessenen Distanzen zu korrigieren, nachdem die Umgebungstemperatur und der Druck hinzugefügt worden sind.					
	6.	Die definierten Punkte werden automatisch gemessen.					
	7.	Am Ende der Messungssitzung wird ein Bericht erstellt, der per E-Mail versendet oder auf einem FTP-Server gespeichert werden kann.					
	8.	Wenn während der Messungssitzungen Probleme erkannt werden, kann eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS gesendet werden. Probleme sind zum Beispiel nicht gemessene Punkte oder überschrittene Toleranzen.					
	9.	Auf Messung stoppen tippen, um den automatischen Messvorgang zu stoppen.					

Schritt für Schritt: Manuelle Einzelmessung

Die Punktmessung kann manuell vom Bediener gestartet werden, wenn dieser gelegentlich vor Ort ist und die Station positioniert. Die von der Software ausgeführten Vorgänge sind mit denen des Automatikmodus identisch.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Automessung tippen.
2.	Auf Einzelne Messung tippen.
3.	Auf 🖪 tippen, um die Sitzung zu starten.
4.	Auf 🗖 tippen, um die Sitzung zu stoppen.
Wenn ei werden zu wiede	n Punkt nicht vollständig oder nicht mit der erforderlichen Genauigkeit gemessen konnte, kann dieser Punkt erneut gemessen werden, ohne die Messung aller Punkte erholen.
5.	Den Punkt in der Liste Ergebnisse - Δvom Mittel auswählen. Auf Messung wiederholen tippen.
Wenn ei schlosse	n Punkt nicht die erforderliche Genauigkeit hat, kann er von der Berechnung ausge- n werden.
6.	Den Punkt in der Liste Ergebnisse - Δνοm Mittel auswählen.

Bei manuellen Sitzungen werden keine Benachrichtigungen über Probleme gesendet. F

20.3

Berichte

Schritt für Schritt: Berichte

Die Sitzungsergebnisse anzeigen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Automessung tippen.
2.	Auf Bericht tippen.

egisterkarte Punkte Folgendes wird angezeigt: • Die berechnete Standardabweichung jedes Punkts Report POINTS SESSIONS • Session #184 • 1404-14 11:449:3 • Session #183 • Session #183 • Session #183 • Session #182 • Session #184 • Session #182 • Session #182 • Session #184 • Session #185 • Session #185 • Session #185 • Session #18	chrit	Beschreibung				
Folgendes wird angezeigt: • Die berechnete Standardabweichung jedes Punkts Meport SESSIONS • PoiNTS SESSIONS • Session #184 AE 0.001m • Session #183 AE 0.001m • Session #182 AN 0.000m • Session #182 AN 0.000m • Session #182 AN 0.000m	egistei	terkarte Punkte				
POINTS SESSIONS -Session #184 AE 0.001m -New Session #183 AZ 0.001m -Session #183 AE 0.000m -Session #183 AE 0.000m -Session #182 AE 0.000m -Session #182 AE 0.000m -Leoutin H1:453 AZ 0.000m		Folgendes wird ar • Die berechne	ıgezeigt: ete Standardab	weichung j	jedes Punkt	S
POINTS SESSIONS ΔZ 0.001m Session #184 ΔE 0.019m 1404-14 11:49:53 ΔZ 0.001m Session #183 ΔE 0.019m 1404-14 11:49:53 ΔZ 0.001m Session #183 ΔE 0.009m 1404-14 11:32:13 ΔZ 0.009m Session #182 ΔE 0.019m 1404-14 11:4:33 ΔZ 0.009m		Keport				
Session #184 AE 0.019m 14-04-14 11:49:53 AN 0.009m Session #183 AE 0.019m 14-04-14 11:32:13 AZ 0.001m Session #182 AE 0.019m 14-04-14 11:32:13 AZ 0.001m Session #182 AE 0.019m 14-04-14 11:32:13 AZ 0.001m		POINTS	SESSION	is		
Session #183 ΔE 0.019m 14-04-14 11:32:13 ΔN 0.009m Session #182 ΔE 0.019m 14-04-14 11:14:53 ΔN 0.009m 14-04-14 11:14:53 ΔZ 0.001m		Session #184 14-04-14 11:49:53	ΔE ΔN ΔZ	0.019m O 0.009m O 0.001m O		
● Session #182 △E 0.019m ● 14-04-14 11:14:53 △Z 0.001m ●		Session #183 14-04-14 11:32:13	ΔE ΔN ΔZ	0.019m 🗢 0.009m 👄 0.001m 🛑		
		Session #182 14-04-14 11:14:53	ΔE ΔN ΔZ	0.019m 📿 0.009m 📮 0.001m 🛑		
Session #181 ΔΕ 0.019m		Session #181	ΔE ΔN	0.019m		
		\bigtriangledown	<\$ Share			



Die Abweichung liegt außerhalb der definierten Toleranz.

Registerkarte Sessions

4.

Folgendes wird angezeigt:

Für jede Sitzung die gemessenen Punkte mit Abweichung

🔀 Report	
POINTS	SESSIONS
 Session #100 	11-04-14 14:22:46
 Session #99 	11-04-14 12:43:40
 Session #98 	11-04-14 12:41:40
 Session #97 	11-04-14 12:39:40
• 101	ΔΕ 0.000m ● ΔΝ 0.000m ● ΔΖ 0.000m ●
• 102	ΔΕ 0.000m ΔΝ 0.000m ΔΖ 0.000m
Þ	< Share



Die Abweichung liegt innerhalb der definierten Toleranz.



Die Abweichung liegt außerhalb der definierten Toleranz.

Export und Teilen von Berichten

Schritt für Schritt: Aktivitätsprotokoll

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Automessung tippen.
2.	Auf Aktivitätsprotokoll tippen.
3.	Es werden alle während der Sitzung ausgeführten Vorgänge in chronologischer Rei-

Es werden alle während der Sitzung ausgeführten Vorgänge in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Schrit t	Beschreibung
	Activity log Heasuring in face F1 successfully #1 - 101 Heasuring in face F1 successfully #1 - 101 If/04/20161133.51 Scale factor:1.00000 If/04/20161133.48 Standard deviation R0.0003 Standard deviation Z0.0001 If/04/20161133.48 Calculation of station existion and orientation Scale factor:1.00000 If/04/2016113.348 Calculation of station existion and orientation Scale factor:1.0000 If/04/2016113.348 Calculation of station existion and orientation Scale factor:1.0000 If/04/2016113.348 Calculation of station existion and orientation Scale factor:1.0000 If/04/2016113.348 Calculation of station existion and orientation Scale factor:1.0000 Information
	Die Vorgänge wurden ohne Probleme ausgeführt.
	Achtung Es wurden Probleme erkannt, zum Beispiel bei der Berechnung einer neuen Stationsposition.
	Fehler Während der Messungen sind Fehler aufgetreten, zum Beispiel konnte die Verbindung zum Instrument nicht hergestellt werden.
4.	Auf 🛃 Aktivitätsprotokoll tippen, um das Aktivitätsprotokoll zu aktualisieren.
5.	Auf < Aktivitätsprotokoll tippen, um das Aktivitätsprotokoll zu aktualisieren.

21	Berechnungen		
Beschreibung	COGO-Befehle ermöglichen Folgendes:		
	 Erstellung von Punkten entsprechend der unterschiedlichen Methoden Abrufen von Informationen zu den Positionen von Punkten, z. B. Distan: Abrufen von Informationen zur aktuellen Empfängerposition 	zen oder Winkel	
Schritt für Schritt: Schnell-Distanz	Die Distanz zwischen zwei Punkten schnell berechnen. Auch unter Vermessung u verfügbar	nd Absteckung	
	Schrit Beschreibung t		
	1. Auf COGO tippen.		
	2. Auf Schnell-Distanz tippen.		
	 Auswahl: Punkt 1 Startpunkt der Distanz Punkt 2 Endpunkt der Distanz 		
	4. Auf Progressiv tippen, um den ersten oder zweiten Punkt zu ändern Berechnungen anzuzeigen.	und die neuen	
	5. Die Ergebnisse werden auf der rechten Seite des Felds angezeigt.		
	6. Auf Kompakt tippen, um die visualisierten Informationen zu reduzier	en.	
	7. Auf Löschen tippen, um alle vorherigen Berechnungen zu löschen.		
	8. Auf Bericht tippen, um die Berechnungen im ASCII-, CSV-, XML-, PD Format zu speichern.	F- oder HTML-	
	9. Die Ergebnisse werden auf der rechten Seite des Felds angezeigt.		
Schritt für Schritt: Distan	Perschast die Distanz und weitere Informationen zwischen einem Deferenzeleme	ant und einem	

zen

Berechnet die Distanz und weitere Informationen zwischen einem Referenzelement und einem Basispunkt oder zwischen einem Referenzelement und der aktuellen Position. Das Referenzelement kann ein weiterer Punkt, eine Linie, ein Bogen oder ein Zeichnungselement sein.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf COGO tippen.
2.	Auf Distanzen tippen.
3.	 Referenzobjekt Das Referenzelement angeben, auf das sich die Berechnung der Distanz und die weiteren Informationen beziehen. Das Referenzelement kann Folgendes sein: Punkt Distanz zwischen einem Basispunkt und einem Referenzpunkt oder zwischen der aktuellen Position und dem Referenzpunkt Linie (2 Punkte) Distanz zwischen einem Basispunkt oder der aktuellen Position und einer durch zwei Punkte definierten Linie Bog (3 Punkte) Distanz zwischen einem Basispunkt oder der aktuellen Position und einem durch drei Punkte definierten Bogen Bog (2 Punkte+R) Distanz zwischen einem Basispunkt oder der aktuellen Position und einem durch zwei Punkte definierten Bogen mit bekanntem Radius Zeichenobjekt Distanz zwischen einem Basispunkt oder der aktuellen Position und einem durch zwei Punkte afinierten Bogen mit bekanntem Radius Antennen Höhe Höhe der Empfängerantenne. Das Feld wird angezeigt, wenn die Option Aktuelle Position aktiviert ist.

Distanz bezogen auf einen Punkt

Schrit t	Beschreibung		
4.	 Berechnungsparameter Punkt 1 Referenzpunkt. Berechnet wird die Distanz zwischen dem Basispunkt und dem Referenzpunkt oder zwischen der aktuellen Position und dem Referenzpunkt. Info Zeigt die Koordinaten des Punkts an 		
5.	Auf Messen tippen.		
6.	 Referenzpunkt Aktuelle Position Aktiviert die Verwendung der Instrumentenposition zur Berechnung der Distanz in Echtzeit. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, verwendet die Software die Einstellung des Referenzpunkts. Ref.Punkt Legt den Referenzpunkt fest, von dem aus die Distanz berechnet werden soll. 		
7.	Auf Weiter tippen, um die Berechnung durchzuführen.		
Distanz	bezogen auf eine durch zwei Punkte definierte Linie		
8.	 Berechnungsparameter Punkt 1 Erster Punkt der Referenzlinie Punkt 2 Zweiter Punkt der Referenzlinie Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an 		
9.	Auf Tools tippen.		
10.	 Den ersten und zweiten Punkt der Linie auswählen. Eine der folgenden Optionen auswählen: Aktuelle Position Aktiviert die Verwendung der Instrumentenposition zur Berechnung der Distanz in Echtzeit. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, verwendet die Software die ReferenzpunktReferenzpunkt-Einstellung. Ref.Punkt Legt den Referenzpunkt fest, von dem aus die Distanz berechnet werden soll. 		
11.	Auf Weiter tippen, um die Berechnung durchzuführen.		
12.	Aktiviert die Erstellung eines Punkts auf der Projektion des Basispunkts oder der aktuellen Position auf der Referenzlinie Aktiviert den Absteckvorgang der berechneten Position auf der Projektion		
	des Basispunkts oder der aktuellen Position auf der Referenzlinie		
Distanz	bezogen auf einen durch drei Punkte definierten Bogen		
13.	 Berechnungsparameter Punkt 1 Erster Punkt des Referenzbogens Punkt 2 Zweiter Punkt des Referenzbogens Punkt 3 Dritter Punkt des Referenzbogens Umkehren Kehrt die Richtung des Bogens um Info 		

Zeigt die Informationen zum Objekt an

14. Auf **Tools** tippen.

t	Beschreibung
15.	 Den ersten und zweiten Punkt des Bogens auswählen. Eine der folgenden Optic auswählen: Aktuelle Position Aktiviert die Verwendung der Instrumentenposition zur Berechnung der Di in Echtzeit. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, verwendet die Software Referenzpunkt-Einstellung. Ref.Punkt Legt den Referenzpunkt fest, von dem aus die Distanz berechnet werden stellten s
16.	Auf Weiter tippen, um die Berechnung durchzuführen.
17.	Aktiviert die Erstellung eines Punkts auf der Projektion des Basispunkt oder der aktuellen Position auf dem Referenzbogen
	Aktiviert den Absteckvorgang der berechneten Position auf der Projekt des Basispunkts oder der aktuellen Position auf dem Referenzbogen
Distanz	bezogen auf einen durch zwei Punkte und den Radius definierten Bogen
	 Punkt 1 Startpunkt des Referenzbogens Punkt 2 Endpunkt des Referenzbogens Radius Radius des Referenzbogens Bog rechtsläufig Richtung des Referenzbogens Umkehren Kehrt die Richtung des Bogens um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an
19.	Auf Tools tippen.
20.	 Den ersten und zweiten Punkt sowie den Radius des Bogens auswählen. Eine der folgenden Optionen auswählen: Aktuelle Position Aktuelle Position Aktiviert die Verwendung der Instrumentenposition zur Berechnung der Distin Echtzeit. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, verwendet die Software or Referenzpunkt-Einstellung. Ref.Punkt Legt den Referenzpunkt fest, von dem aus die Distanz berechnet werden s
21.	Auf Weiter tippen, um die Berechnung durchzuführen.
22.	Aktiviert die Erstellung eines Punkts auf der Projektion des Basispunkt oder der aktuellen Position auf dem Referenzbogen
	Aktiviert den Absteckvorgang der berechneten Position auf der Projekt des Basispunkts oder der aktuellen Position auf dem Referenzbogen
Distanz	bezogen auf ein CAD-Element
23.	Das Referenzzeichnungselement im Grafikfenster auswählen. Die Distanz zwischen dem Referenzzeichnungselement und einem Basispunkt, d aktuellen Position oder einem Referenzpunkt wird berechnet.
24.	Wenn das ausgewählte Element eine Polylinie ist: Auswählen, ob das ausgewählte Segment oder das gesamte Objekt verwendet v den soll.
25.	Auf Weiter tippen, um die Berechnung durchzuführen.

Schrit t	Beschreibung
27.	Aktiviert die Erstellung eines Punkts auf der Projektion des Basispunkts oder der aktuellen Position auf dem Referenzelement



Aktiviert den Absteckvorgang der berechneten Position auf der Projektion



des Basispunkts oder der aktuellen Position auf dem Referenzelement

Schritt für Schritt: Referenzlinie

Berechnet die Distanz und weitere Informationen zwischen der aktuellen Position und einem Referenzelement. Das Referenzelement kann eine Linie, ein Bogen oder ein Zeichnungselement sein.

Schrit t	Beschreibung				
1.	Auf COGO tippen.				
2.	Auf Referenzlinie tippen.				
3.	 Referenzobjekt Das Referenzelement angeben, auf das sich die Berechnung der Distanz und die weiteren Informationen beziehen. Das Referenzelement kann Folgendes sein: Linie (2 Punkte) Eine durch zwei topografische Punkte definierte Linie Bog (3 Punkte) Ein durch drei topografische Punkte definierter Bogen Bog (2 Punkte+R) Ein durch zwei topografische Punkte und den Radius definierter Bogen Zeichenobjekt Ein im Grafikfenster ausgewähltes Zeichnungselement (Linie, Polylinie, Bogen, Kreis) 				
Durch z	wei Punkte definierte Linie				
4.	 Berechnungsparameter Punkt 1 Erster Punkt der Referenzlinie Punkt 2 Zweiter Punkt der Referenzlinie Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an 				
Durch c	lrei Punkte definierter Bogen				
5.	 Berechnungsparameter Punkt 1 Erster Punkt des Referenzbogens Punkt 2 Zweiter Punkt des Referenzbogens Punkt 3 Dritter Punkt des Referenzbogens Umkehren Kehrt die Richtung der Linie um Info Zeigt die Informationen zum Objekt an 				
Durch z	Durch zwei Punkte und den Radius definierter Bogen				
Schrit t	Beschreibung				
-------------	---				
6.	Berechnungsparameter				
	Punkt 1 Startpunkt des Referenzbogens				
	• Punkt 2				
	 • Radius 				
	Radius des Referenzbogens				
	Bog recitisiaurig Richtung des Referenzbogens				
	Umkehren Kehrt die Diehtung das Dagens um				
	Info				
	Zeigt die Informationen zum Objekt an				
CAD-Ele	ement				
7.	Das abzusteckende Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen.				
8.	Einen Versatzwert eingeben. Die Richtungstasten anklicken, um den Versatz nach rechts oder links anzuwenden.				
Versatz					
9.	Nachdem das Referenzelement definiert wurde, kann ein Versatz nach rechts oder links angewendet werden.				
	Zu beachtende Distanz bezogen auf das Referenzelement				
	Höhendiff. Vertikaler Versatz, Von einem Peferenzohiekt aus starten und einen 3D-Versatz				
	anwenden.				
	Multiplikator Aktiviert die Absteckung mehrerer Versätze gemäß dem eingestellten Peferenz-				
	versatz. Wenn diese Option aktiv ist, zeigt die Software die Distanz vom nächs- ten Versatz sowie den Multiplikationsfaktor der Versatzdistanz an.				
Absteck	kinformationen zur Referenzlinie				
10.	Distanz vom Anfang des Referenzelements Auf [] klicken, um die Distanz bis zum Ende des Elements zu visualisieren.				
	Distanz vom Ende des Referenzelements Auf 👔 klicken, um die Distanz bis zum Anfang des Elements zu visualisie- ren.				
	Die aktuelle Position befindet sich links vom Referenzelement.				
	Die aktuelle Position befindet sich rechts vom Referenzelement.				
	ELGIT 2.66m				
	Die aktuelle Position ist die Position des Referenzelements.				



Schrit t	Beschre	eibung
	-0.012m	
		Die Höhe entspricht der Referenzhöhe.
	Ţ	Die aktuelle Höhe liegt unter der Referenzhöhe.
		Die aktuelle Höhe liegt über der Referenzhöhe.
	¥:	Die Referenzhöhe wird auf dem Referenzelement berechnet.
	∡ ۔	Die Referenzhöhe entspricht der Höhe am Anfang des Referenzelements.
	<u>▼-</u> ,	Die Referenzhöhe entspricht der Höhe am Ende des Referenzelements.
		Aktiviert nur den Analysemodus, in dem die Distanz zum Punkt angegeben wird
	2	Aktiviert die Anzeige des Grafikfensters
	} *°	Zum Projizieren der Position auf das Referenzelement Verfügbar mit TPS und dem reflektorlosen Messmodus. Das TPS dreht zur projektierten Position und zeigt die Position mit einem Laserpointer an.



Schritt für Schritt: Abstand und Versatz

Berechnet die Koordinaten eines Punkts auf einem Referenzelement und in einer bestimmten Distanz vom Referenzelement

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf COGO tippen.

Schrit t	Beschreibung
2.	Auf Abstand & Versatz tippen.
3.	 Referenzobjekt Das Referenzelement angeben. Das Referenzelement kann Folgendes sein: Linie (2 Punkte)
	 Ein durch zwei Punkte und den Radius definierter Bogen Zeichenobjekt Im Grafikfenster ausgewähltes Zeichnungselement
Durch z	wei Punkte definierte Linie
4.	Berechnungsparameter
	Funkt 1 Erster Punkt der Referenzlinie Punkt 2 Zweiter Punkt der Referenzlinie
	• Umkehren
	Kehrt die Richtung der Linie um
	Zeigt die Informationen zum Objekt an
Durch d	rei Punkte definierter Bogen
5.	Berechnungsparameter
	• Punkt I Erster Punkt des Referenzbogens
	• Punkt 2 Zweiter Dunkt des Deferenzbegens
	• Punkt 3
	Dritter Punkt des Referenzbogens
	Kehrt die Richtung der Linie um
	Info Zeigt die Informationen zum Obiekt an
Durch z	wei Punkte und den Radius definierter Bogen
6.	Berechnungsparameter
	Punkt 1 Startnunkt des Referenzhogens
	• Punkt 2
	Endpunkt des Referenzbogens
	Radius des Referenzbogens
	Bog rechtslaufig Richtung des Referenzbogens
	Umkehren Kohrt die Richtung des Regens um
	• Info
	Zeigt die Informationen zum Objekt an
CAD-Ele	ement
7.	Das Zeichnungselement im Grafikfenster auswählen.
8.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.
9.	Parameter: • Distanz entlang Ref.
	Distanz, in der sich der Punkt entlang des Referenzelements befindet
	Seitliche Distanz, in der sich der Punkt bezogen auf das Referenzelement befin- det
	versatz-kicntung Position des Punkts rechts oder links vom Referenzelement
	Höhendifferenz
	Aur die interpolierte Hone des Punkts anzuwendende Hohendifferenz Ellipsoidaler Abstand
	Distanz bezogen auf das ausgewählte Ellipsoid Ellipsoidales Azimut Azimut bezogen auf das ausgewählte Ellipsoid

Schrit t	Beschreibung
10.	Die Koordinaten des Punkts und eine grafische Vorschau der Position werden ange- zeigt.
11.	Auf Weiter tippen, um mit der Berechnung des Punkts fortzufahren.
12.	Aktiviert die Erstellung des berechneten Punkts
	Aktiviert den Absteckvorgang für den berechneten Punkt

Schritt für Schritt: Schnittpunkt Berechnet die Koordinaten eines Punkts, der sich auf dem Schnittpunkt zweier gerader Linien befindet

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf COGO tippen.
2.	Auf Schnittpunkt tippen.
3.	 Methode Die zu verwendende Methode auswählen. Folgende Methoden können gewählt werden: Doppeldistanz Die Position des Schnittpunkts wird basierend auf zwei Distanzen bezogen auf zwei Referenzpunkte berechnet. Die Forstund Azimut
	 Distanz und Azimut Die Position des Schnittpunkts wird basierend auf der Distanz des Referenzpunkts entlang einer geraden Linie und eines zweiten Referenzpunkts berechnet. Doppelazimut
	zweier gerader Linien und zwei Referenzpunkten berechnet.
	Die Position des Schnittpunkts wird basierend auf dem Schnittpunkt zweier gerader Linien und vier Referenzpunkten berechnet.
Doppel	te Distanz
4.	 Erster Punkt: Punkt 1 Erster Bezugspunkt Distanz 1 Distanz vom ersten Referenzpunkt
5.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.
6.	Zweiter Punkt: • Punkt 2 Zweiter Bezugspunkt • Distanz 2 Distanz vom zweiten Referenzpunkt
7.	Auf Weiter tippen, um mit der Berechnung des Punkts fortzufahren.
8.	Die zwei möglichen Lösungen werden angezeigt. Die gewünschte Lösung im Grafikfenster auswählen.
9.	Aktiviert die Erstellung des berechneten Punkts
	Aktiviert den Absteckvorgang für den berechneten Punkt
Distanz	und Azimut

Schrit	Beschreibung
t	
10.	Erster Punkt:
	Erster Bezugspunkt
	Distanz 1 Distanz vom ersten Referenzpunkt
11.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.
12.	Zweiter Punkt:
	Zweiter Bezugspunkt
	Azimut 2 Azimut der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft
	Versatz
	 Versatz-Richtung
	Position des Punkts rechts oder links von der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft
13.	Auf Weiter tippen, um mit der Berechnung des Punkts fortzufahren.
14.	Die zwei möglichen Lösungen werden angezeigt. Die gewünschte Lösung im Grafikfenster auswählen.
15.	Aktiviert die Erstellung des berechneten Punkts
	Aktiviert den Absteckvorgang für den berechneten Punkt
Dennel	
16	Frster Dunkt
10.	• Punkt 1Weiter
	Erster Bezugspunkt • Azimut 1
	Azimut der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft
	Distanz zur geraden Linie, die durch den Punkt verläuft
	 Versatz-Richtung Position des Punkts rechts oder links von der geraden Linie, die durch den
	Punkt verläuft
17.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.
18.	Zweiter Punkt: • Punkt 2
	Zweiter Bezugspunkt
	Azimut der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft
	 Azimut der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz Distanz zur geraden Linie, die durch den Punkt verläuft
	 Azimut der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz Distanz zur geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz-Richtung
	 Azimut der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz Distanz zur geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz-Richtung Position des Punkts rechts oder links von der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft
19.	 Azimut der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz Distanz zur geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz-Richtung Position des Punkts rechts oder links von der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Auf Weiter tippen, um mit der Berechnung des Punkts fortzufahren.
19. 20.	 Azimut der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz Distanz zur geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz-Richtung Position des Punkts rechts oder links von der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Auf Weiter tippen, um mit der Berechnung des Punkts fortzufahren. Die Koordinaten des berechneten Punkts werden angezeigt.
19. 20. 21.	Azimut der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz Distanz zur geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz-Richtung Position des Punkts rechts oder links von der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Auf Weiter tippen, um mit der Berechnung des Punkts fortzufahren. Die Koordinaten des berechneten Punkts werden angezeigt. Aktiviert die Erstellung des berechneten Punkts
19. 20. 21.	Azimut der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz Distanz zur geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz-Richtung Position des Punkts rechts oder links von der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Auf Weiter tippen, um mit der Berechnung des Punkts fortzufahren. Die Koordinaten des berechneten Punkts werden angezeigt. Aktiviert die Erstellung des berechneten Punkts
19. 20. 21.	Azimut der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz Distanz zur geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz-Richtung Position des Punkts rechts oder links von der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Auf Weiter tippen, um mit der Berechnung des Punkts fortzufahren. Die Koordinaten des berechneten Punkts werden angezeigt. Aktiviert die Erstellung des berechneten Punkts
19. 20. 21.	Azimut der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz Distanz zur geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Versatz-Richtung Position des Punkts rechts oder links von der geraden Linie, die durch den Punkt verläuft Auf Weiter tippen, um mit der Berechnung des Punkts fortzufahren. Die Koordinaten des berechneten Punkts werden angezeigt. Aktiviert die Erstellung des berechneten Punkts Aktiviert den Absteckvorgang für den berechneten Punkt

Vier Punkte

Schrit t	Beschreibung
22.	 Erstes Segment: Punkt 1 Erster Referenzpunkt der ersten geraden Linie Punkt 2 Zweiter Referenzpunkt der ersten geraden Linie Versatz Distanz zur geraden Linie, die durch die zwei Punkte verläuft Versatz-Richtung Position des Punkts rechts oder links von der geraden Linie, die durch die zwei Punkte verläuft
23.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.
24.	 Zweites Segment: Punkt 1 Erster Referenzpunkt der zweiten geraden Linie Punkt 2 Zweiter Referenzpunkt der zweiten geraden Linie Versatz Distanz zur geraden Linie, die durch die zwei Punkte verläuft Versatz-Richtung Position des Punkts rechts oder links von der geraden Linie, die durch die zwei Punkte verläuft
25.	Auf Weiter tippen, um mit der Berechnung des Punkts fortzufahren.
26.	Die Koordinaten des berechneten Punkts werden angezeigt.
27.	Aktiviert die Erstellung des berechneten Punkts
	Aktiviert den Absteckvorgang für den berechneten Punkt

Schritt für Schritt: Unterteilung von Flächen

Teilt eine Fläche auf einer Oberfläche, die durch eine Polylinie, eine Parzelle oder eine Reihe von Punkten definiert ist. Die unterteilende Linie kann parallel oder senkrecht zu den Referenzpunkten verlaufen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf COGO tippen.
2.	Auf Flächen-Teilung tippen.
3.	 Zu unterteil. Fläche Flächentyp Die Kontur auswählen, welche die zu unterteilende Fläche definiert.
4.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.
5.	Unterteilende Linie: Methode Die Position der unterteilenden Linie bezogen auf die Referenzpunkte angeben. Parallele durch 2 Punkte Die unterteilende Linie verläuft parallel zur Linie der Referenzpunkte. Senkrechte durch 2 Punkte

- Senkrechte durch 2 Punkte Die unterteilende Linie verläuft senkrecht zur Linie der Referenzpunkte.
- Drehpunkt

•

XK

Die Berechnung basiert auf einem festen Punkt und der Größe der zu unterteilenden Fläche. Unter Verwendung des festen Punkts als Zentrum für die Drehung wird die korrekte Position der unterteilenden Linie, welche die definierte Fläche begrenzt, berechnet.

Schrit t	Beschreibung
	 Punkt 1 und Punkt 2 Referenzpunkte, welche die unterteilende Linie definieren Zu unterteil. Fläche Die zu unterteilende Fläche in der grafischen Vorschau auswählen.
6.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.
7.	 Zu unterteilende Fläche: Flächentyp Art der Eingabe des Teilungswerts: Wert Tatsächliche Größe der Fläche % Anteil Größenangabe in Prozent der Gesamtfläche Gesamtfläche Größe der Gesamtfläche Fläche (Wert) Tatsächliche Größe der Teilfläche Fläche (%) Größe der Teilfläche in Prozent
8.	Auf Weiter tippen, um die Position der Schnittpunkte anzuzeigen.
9.	Den aufzuzeichnenden oder abzusteckenden Schnittpunkt im Grafikfenster auswäh- len.
10.	Aktiviert die Erstellung des berechneten Punkts Aktiviert den Absteckvorgang für den berechneten Punkt

Schritt für Schritt: Fläche und Länge

Berechnet während des Absteckvorgangs den Umfang einer Fläche und die Länge zwischen den Punkten, welche die Fläche ergeben

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf COGO tippen.
2.	Auf Fläche & Umfang - Volumen tippen.
3.	Auf Messen tippen, um die Punkte zu messen, welche die Fläche definieren.
4.	Auf Letzten löschen tippen, um die Messung des zuletzt gespeicherten Punkts abzubrechen.

Schrit t	Beschreibung
5.	 Während der Messung können das zugehörige Volumen und die Fläche der Wände angezeigt werden: Volumen Das berechnete Volumen unter Berücksichtigung der bis dahin gemessenen Punkte Wandfläche Die berechnete Fläche der Wände, die das Volumen begrenzen, unter Berücksichtigung der bis dahin gemessenen Punkte. Eine Seite ist offen. Wandfläche (geschlossen) Die berechnete Fläche der Wände, die das Volumen begrenzen, unter Berücksichtigung der bis dahin gemessenen Punkte. Die Fläche ist om letzten gemessenen Punkte bis zum ersten Punkte geschlossen.
6.	 Flächen und Längen: Umfang 2D Zeigt die ebene Länge des Umfangs an Umfang 3D Zeigt die dreidimensionale Länge des Umfangs an Länge 2D Zeigt die ebene Länge zwischen den Punkten an Länge 3D Zeigt die dreidimensionale Länge der Linie zwischen den Punkten an
7.	Zeigt zweidimensionale Daten an Zeigt dreidimensionale Daten an

Schritt für Schritt: Ebenen überprüfen

Zeichnungselemente oder gemessene Positionen vor Ort überprüfen. Die Überprüfung kann Höhen, Distanzen, Winkel oder Oberflächen berücksichtigen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf COGO tippen.
2.	Auf Ebenen überprüfen tippen.
3.	 Methode Die zu verwendende Methode auswählen. Folgende Methoden können gewäh werden: Horizontale Ebene Überprüft die Höhendifferenz zwischen der Referenzhöhe und der vom Instrument gemessenen Höhe. Für die Überprüfung verwendet die Soft ware eine horizontale Ebene, die auf der Referenzhöhe verläuft. Vertikalebene Verfügbar für TPS-Instrumente. Überprüft die Höhendifferenz zwischen der Referenzhöhe und der vom Instrument gemessenen Höhe. Für die Überprüft die Höhendifferenz zwischen der Referenzpunkte verläuft. Ebene mit 1 Neigung Überprüft die Höhendifferenz zwischen einer definierten Ebene durch Anwendung eines Gradienten in einer Referenzrichtung und der aktuelle gemessenen Höhe Ebene mit 2 Neigungen Überprüft die Höhendifferenz zwischen einer definierten Ebene und der vom Instrument gemessenen Höhe. Die Referenzebene wird durch Anwendung einer ersten Neigung auf eine Referenzachse und einer zwei ten Neigung auf die zur ersten Referenzachse senkrecht verlaufenden Achse definiert. Ebene durch 3 Punkte Überprüft die Höhendifferenz zwischen einer Referenzebene und der ak ellen gemessenen Höhe. Die Referenzebene wird durch Messen von dre Referenzubene wird durch Messen von dre Referenzubene Höhe. Die Referenzebene wird durch Messen von dre Referenzubene Höhe. Die Referenzebene wird durch Messen von dre Referenzubene Höhe. Dis Feld wird angeze

Überprüfung der Höhe auf der horizontalen Ebene

Schrit t	Beschreibung
4.	Ref. Höhe Legt die Referenzhöhe für die Höhenmessung fest
5.	Auf Messen tippen, um die aktuelle Höhe zu messen und diese als Referenzhöhe zu verwenden.
6.	 Anzeige in Echtzeit: Differenz zwischen gemessener Höhe und Referenzhöhe Distanz zwischen Referenzpunkt und aktueller Position Neigung zwischen Referenzpunkt und aktueller Position
Überpri	üfung der Höhe auf der vertikalen Ebene
B	Verfügbar für TPS-Instrumente.
7.	Ref. Höhe Legt die Referenzhöhe für die Höhenmessung fest
8.	Auf Messen tippen, um die aktuelle Höhe zu messen und diese als Referenzhöhe zu verwenden. ODER Auf Auswählen tippen.
9.	Den Punkt messen, der die Richtung der vertikalen Achse festlegt. Auf Messen tippen.
10.	Den zweiten Referenzpunkt messen. Auf Messen tippen.
11.	Auf Messen tippen.
12.	 Anzeige in Echtzeit: Differenz zwischen gemessener Höhe und Referenzhöhe Distanz zwischen Referenzpunkt und aktueller Position Neigung zwischen Referenzpunkt und aktueller Position
Überpri	üfung der Höhe auf einer Ebene mit einer Neigung
13.	Den Ursprungspunkt der Achse definieren, auf welche die Neigung angewendet wer- den soll. Auf Messen tippen. ODER Auf Auswählen tippen.
14.	Die Richtung der Achse definieren, auf welche die Neigung angewendet werden soll. Die Position messen, welche die Richtung definiert. Auf Messen tippen.
15.	Die Längsneigung auf der Achse definieren.
16.	 Anzeige in Echtzeit: Differenz zwischen gemessener Höhe und Referenzhöhe Distanz zwischen Ursprung und Referenzlinie Neigung
Überpri	üfung der Höhe auf einer Ebene mit zwei Neigungen
17.	Den Ursprungspunkt der Achse definieren, auf welche die Neigung angewendet wer- den soll. Auf Messen tippen. ODER Auf Auswählen tippen.
18.	Die Richtung der Achse definieren, auf welche die Neigung angewendet werden soll. Die Position messen, welche die Richtung definiert. Auf Messen tippen.
19.	Die Längs- und Querneigung auf der Achse definieren.
20.	 Anzeige in Echtzeit: Differenz zwischen gemessener Höhe und Referenzhöhe Distanz zwischen Ursprung und Referenzlinie Neigung
Überpri	üfung der Höhe auf einer durch drei Punkte definierten Ebene
21.	Den ersten Punkt der Ebene definieren. Auf Messen tippen. ODER Auf Auswählen tippen.

t	Beschreibung
22.	Den zweiten Punkt der Ebene definieren. Auf Messen tippen. ODER Auf Auswählen tippen.
23.	Den dritten Punkt der Ebene definieren. Auf Messen tippen. ODER Auf Auswählen tippen.
Anzeige	e der Höhenüberprüfung
24.	Nachdem die Referenzebene erstellt wurde, erscheint ein Symbol im unteren Bereic des Fensters.
	Die aktuelle Höhe liegt unter der Referenzhöhe.
	Die aktuelle Höhe liegt über der Referenzhöhe.
	Die Höhe entspricht der Referenzhöhe.
	Distanz der Ebene zum gemessenen Punkt auf der X-Achse
	Distanz der Ebene zum gemessenen Punkt auf der Y-Achse
	Schräge Distanz vom Punkt zum Ursprungspunkt der Ebene
	Neigung zwischen dem gemessenen Punkt und dem Ursprungspunkt der Ebene

Schritt für Schritt: Verschiebung, Drehung und Skalierung

Führt verschiedenen Drehungen und Transformationen von Punkten und Zeichnungselementen durch

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf COGO tippen.
2.	Auf Verschieben, Drehen & Maßstab tippen.
3.	 Methode Die zu verwendende Methode auswählen. Folgende Methoden können gewählt werden: Manuelle Eingabe Werte für Drehung, Skalierung und Verschiebung zur Transformation von Punkten und ausgewählten Objekten eingeben. Passpunkte wählen Eine Liste von Punktpaaren erstellen, aus denen die Parameter für die Transformation von Punkten und ausgewählten Objekten berechnet werden.
Manuel	le Eingabe

Schrit t	Beschreibung	
4.	Parameter und Optionen sind in Seiten organisiert. Die Parameter für die Durchführung der Transformation eingeben.	
Seite 1		
5.	 Verschiebung Die Verschiebungswerte können als Differenz zu bestehenden topographischen Punkten oder als Differenz zu eingegebenen Koordinaten berechnet werden. ΔΟ/ΔΝ/ΔΖ Verschiebungswert der drei Achsen 	
	Start-Punkte	
	Die Koordinaten des ersten zu verschiebenden Punkts Ziel-Punkte	
	Name des Punkts, an den der erste Punkt verschoben werden soll	
6.	Auf Weiter tippen.	
Seite 2		
7.	 2. Drehung Der Drehwinkel kann als Differenz zum Azimut berechnet werden. Azimutwerte können als Richtung von bestehenden topographischen Punkten berechnet werden. • Rotationswinkel Wert der Drehung 	
	Rotations- und Maßstabspunkt	
	 Punkt Referenzpunkt f ür die Drehung und Skalierung. Dieser Punkt ist ein Festpunkt. Den Punkt eingeben oder auf tippen, um den Punkt auszuw ählen. 	
	O/N Koordinaten des Referenznunkts	
	Start-Richtung	
	Richtung Richtung für die Skalierung	
	• Von	
	Anfang für die Skalierung. Den Punkt eingeben oder auf > tippen, um den Punkt auszuwählen.	
	• Nach	
	Ende für die Skalierung. Den Punkt eingeben oder auf > tippen, um den Punkt auszuwählen.	
8.	Auf Weiter tippen.	
9.	Seite Punkte/Objekte auswählen	
	Alle Punkte Die Transformation wird auf alle Punkte des aktuellen Jobs angewendet	
	 Punkte auswählen 	
	Die Transformation wird auf die aus der Liste der topographischen Punkte aus- gewählten Punkte angewendet	
	Alle Punkte/Zeichnungen	
	Die Transformation wird auf alle Punkte und Zeichnungsobjekte des aktuellen	
	Punkte/Zeichnungen auswählen	
	Punkte und Zeichnungsobjekte, die transformiert werden müssen, aus der	
	Nur Zeichnungen	
	Die Transformation wird auf alle Zeichnungsobjekte des aktuellen Jobs ange- wendet	
	• IFC Dokumente	
	Die Transformation wird auf eine ausgewählte IFC-Datei angewendet. Die Start- und Zielposition definieren. Das IFC-Modell wird zur rechten Position verschoben, auch wenn es über lokale Koordinaten verfügt. Die verschobenen und gedrehten Elemente werden in der grafischen Ansicht angezeigt	
10.	Auf Weiter tippen.	
	And there append	

Schrit t	Beschreibung
11.	 Seite Optionen speichern Punkte / Zeichnungen überschreiben Die Punkte und Zeichnungsobjekte werden mit den neuen berechneten Positionen aktualisiert. Job sichern und Punkte / Zeichnungen überschreiben. Eine Kopie des aktuellen Jobs wird ohne die Transformation zu Sicherungszwercken gespeichert. Die Punkte und Zeichnungsobjekte werden mit den neuen berechneten Positionen im aktuellen Job aktualisiert. Als neue Punkte speichern Die Punkte mit den neuen berechneten Positionen werden als neue Punkte im aktuellen Job gespeichert. Präfix Einen Präfix für die Punkte definieren, die bei Auswahl von Als neue Punkte speichern
Passpu	nkte wählen
12.	Parameter und Optionen sind in Seiten organisiert. Die Parameter für die Durchführung der Transformation eingeben.
13.	 Berechnungsmethode Die zu verwendende Methode auswählen. Folgende Methoden können gewählt werden: Starr (Maßstab = 1)
14.	Auf Ŧ tippen, um einen neuen Punkt und die erforderlichen Daten einzugeben.
15.	 Seite Punkt hinzurugen Quelle Die zu verwendende Methode auswählen. Folgende Methoden können gewählt werden: Position von CAD wählen Den Punkt im CAD-Fenster auswählen. Punkt wählen Den Punktnamen eingeben. Punkt wählen Den Namen des Punkts oder der Position auswählen. Ziel Die zu verwendende Methode auswählen. Folgende Methoden können gewählt werden: Position von CAD wählen Den Punkt im CAD-Fenster auswählen. Ziel Die zu verwendende Methode auswählen. Folgende Methoden können gewählt werden: Position von CAD wählen Den Punkt im CAD-Fenster auswählen. Punkt wählen Den Punkt im CAD-Fenster auswählen. Punkt wählen Den Namen des Referenzpunkts oder der Position auswählen. Benutze HV Die zu verwendenden Berechnungsparameter auswählen. H + V Die Koordinaten werden für die horizontale und vertikale Transformation verwendet. Nur H Die Koordinaten werden nur für die vertikale Transformation verwendet. Nur V Die Koordinaten werden nur für die vertikale Transformation verwendet.
16.	Auf Hinzufügen tippen, um den Vorgang für die anderen passenden Punkte zu

Schrit t	Beschreibung
18.	 Seite Punkte/Objekte auswählen Alle Punkte Die Transformation wird auf alle Punkte des aktuellen Jobs angewendet. Punkte auswählen Die Transformation wird auf die aus der Liste der topographischen Punkte ausgewählten Punkte angewendet. Alle Punkte/Zeichnungen Die Transformation wird auf alle Punkte und Zeichnungsobjekte des aktuellen Jobs angewendet. Punkte/Zeichnungen auswählen Punkte und Zeichnungsobjekte, die transformiert werden müssen, aus der CAD-Ansicht auswählen. Nur Zeichnungen Die Transformation wird auf alle Zeichnungsobjekte des aktuellen Jobs ange- wendet. IFC Dokumente Die Transformation wird auf eine ausgewählte IFC-Datei angewendet. Die Start- und Zielposition definieren. Das IFC-Modell wird zur rechten Position verschoben, auch wenn es über lokale Koordinaten verfügt. Die verschobenen und gedrehten Elemente werden in der grafischen Ansicht angezeigt.
19.	Auf Weiter tippen.
20.	 Seite Optionen speichern Punkte / Zeichnungen überschreiben Die Punkte und Zeichnungsobjekte werden mit den neuen berechneten Positionen aktualisiert. Job sichern und Punkte / Zeichnungen überschreiben. Eine Kopie des aktuellen Jobs wird ohne die Transformation zu Sicherungszwecken gespeichert. Die Punkte und Zeichnungsobjekte werden mit den neuen berechneten Positionen im aktuellen Job aktualisiert. Als neue Punkte speichern Die Punkte mit den neuen berechneten Positionen werden als neue Punkte im aktuellen Job gespeichert. Präfix Einen Präfix für die Punkte definieren, die bei Auswahl von Als neue Punkte speichert werden.

Volumen und Oberflächen

Beschreibung

Volumen

Berechnet die Bewegung von Material entsprechend den unterschiedlichen Modi. Die Berechnung basiert auf einer dreieckigen, dreidimensionalen Oberfläche, die sich aus Punkten aus dem Archiv oder aus einem anderen Format importierten Punkten ergibt.

Oberflächen

Erforderliches Element für die Volumenberechnung

Es ist möglich, verschiedenen Oberflächen innerhalb desselben Jobs zu erstellen und zu verwalten.

Option für die Erstellung einer Oberfläche:

- Automatische Berechnung basierend auf den im Archiv verfügbaren Punkten oder auf den definierten Bruchkanten
- Manuelle Erstellung, um ein Ergebnis zu erhalten, das der realen Oberfläche am genauesten entspricht, indem die Berechnungsergebnisse verbessert werden

Option für die Darstellung einer Oberfläche:

- Nur mit Linien
- Mit Schattierung
- Mit Farben basierend auf der Höhe
- Mit Konturlinien

22.1 Oberfläche

Zugriff

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Volumen & Oberfläche tippen.
2.	Auf Oberflächen tippen.
3.	Es werden alle im Archiv verfügbaren Oberflächen einschließlich der minimalen und maximalen Höhe, der 2D-Oberfläche und der 3D-Oberfläche aufgelistet.

Schritt für Schritt: Erstellung einer Oberfläche

Zugriff

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🕂 tippen.
2.	Parameter und Optionen sind in Seiten organisiert. Die Daten auf den unter dieser Tabelle aufgelisteten Seiten eingeben.
3.	Auf Übernehmen tippen, um die Oberfläche zu berechnen. Sobald die Berechnung abgeschlossen ist, wird die Oberfläche in einer spezifischen Grafikansicht angezeigt.
4.	Wenn Manuelle Dreiecke ausgewählt ist, wird keine Berechnung durchgeführt. Nur die im Archiv verfügbaren Punkte werden in der Grafikansicht angezeigt. Die Befehle in der Ansicht verwenden, um die Oberfläche zu erstellen und zu bear- beiten.

Seite Eigenschaften

Feld	Beschreibung
Name	Name, welcher der Oberfläche zugewiesen wird



Feld	Beschreibung
Stil	 Darstellung der Oberfläche Drahtmodell Die Segmente der Dreiecke, welche die Oberfläche ergeben, werden gezeichnet. Schraffierung Die Flächen der Dreiecke werden abhängig von der Richtung der Lichteinstrahlung koloriert.
Farbe	 Die für die Oberfläche zu verwendende Farbe Original Die Farbe des Layers, welche die Dreiecke enthält, wird verwendet. Durch Höhe (Gelände) Die Flächen der Dreiecke werden abhängig von der Höhe des Gravitationszentrums koloriert. Die Farbskala verläuft von Grün über Gelb bis hin zu Rot. Oberfläche Eine Farbe kann im Feld Oberflächenfarbe definiert werden. Durch Höhe (Meereshöhe) Die Seiten werden abhängig von der Höhe über dem Meeresspiegel koloriert. Die Farbskala verläuft von Grün über Blau bis hin zu Rot.
Oberflächenfarbe	Die für die Oberfläche zu verwendende Farbe, wenn die Option Ober- fläche ausgewählt ist

Seite Punkte & Linien

Feld	Beschreibung
Manuelle Dreiecke	Diese Option aktivieren, um Dreiecke, welche die Oberfläche ergeben, manuell zu erstellen.
Punkte	 Den Satz Punkte definieren, der im Falle der automatischen Erstellung zu verwenden ist. Auf die Taste rechts vom Eingabefeld klicken, um auf die Liste der Punkte oder auf ein Menü für die Auswahl der Punkte zuzugreifen. Alle Punkte laden Alle im Archiv verfügbaren Punkte werden für die Berechnung der Oberfläche verwendet. Aus Tabelle wählen Punkte aus der Tabelle der Punkte auswählen. Aus CAD wählen Punkte im Grafikfenster auswählen. Punkteliste löschen Die als Eckpunkte des Dreiecks geladenen Punkte löschen.
Bruchkanten	 Die Bruchkanten angeben, um die Form der Oberfläche zu überprüfen. Die Bruchkanten müssen zuvor als Polylinien im Grafikfenster eingefügt worden sein. Auf die Taste rechts vom Eingabefeld klicken, um auf ein Menü zuzugreifen: Aus CAD wählen Die Bruchkanten im Grafikfenster auswählen. Alle entfernen Die zuvor ausgewählten Bruchkanten löschen.
Grenzen	 Konturlinien als Begrenzung der Oberfläche angeben. Die Bruchkanten müssen zuvor als Polylinien im Grafikfenster eingefügt worden sein. Auf die Taste rechts vom Eingabefeld klicken, um auf ein Menü zuzugreifen: Aus CAD wählen Die Konturlinien im Grafikfenster auswählen. Alle löschen Die zuvor ausgewählten Konturlinien löschen.

Schritt für Schritt: Bear-beitung einer Oberfläche

Schrit t	Beschreibung
1.	Eine Oberfläche aus der Liste der Oberflächen auswählen.

Schrit t	Beschreibung
2.	Auf Ansicht tippen.
3.	Die Befehle in der Grafikansicht verwenden, um die Oberfläche zu bearbeiten.

Tasten

Taste	Beschreibung
/	Daten Auf ☑ tippen, um die Parameter für die Visualisierung der Oberfläche zu bear- beiten.



Neu Ein neues Dreieck erstellen. Die drei Punkte angeben, die das Dreieck ergeben.



Tauschen Die Richtung der Flächen zweier Dreiecke ändern, die eine gemeinsame Seite haben.



B

Zu löschende Dreiecke auswählen.

Löschen

Schritt für Schritt: Visualisierung von Oberflächen in Google Maps

Um die Oberfläche in Google Maps zu visualisieren, muss ein Koordinatensystem definiert sein, das die Transformation der Koordinaten in das von Google Maps verwendete WGS84-Format ermöglicht.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 📐 tippen.
2.	Auf 🔟 tippen.

Schritt für Schritt: Visualisierung einer Oberfläche in 3D

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 📐 tippen.
2.	Auf 🛅 tippen.
3.	Auf 👓 tippen.
4.	Auf 3D-Ansicht tippen.
5.	Die Befehle in der Grafikansicht verwenden, um die Oberfläche zu bearbeiten.

Tasten

Taste	Beschreibung
/	Daten Auf D tippen, um die Parameter für die Visualisierung der Oberfläche zu bear- beiten.



Ansichten

Mithilfe der Seiten des Würfels eine der vordefinierten Ansichten auswählen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Die entsprechende Linie aus der Liste der Oberflächen auswählen.
2.	Auf Eigenschaften tippen.
3.	Die Daten auf den unter dieser Tabelle aufgelisteten Seiten bearbeiten.

Seite Eigenschaften

Feld	Beschreibung
Name	Name, welcher der Oberfläche zugewiesen wird
Stil	 Darstellung der Oberfläche Drahtmodell Die Segmente der Dreiecke, welche die Oberfläche ergeben, werden gezeichnet. Schattierung Die Flächen der Dreiecke werden abhängig von der Richtung der Lichteinstrahlung koloriert.
Farbe	 Die für die Oberfläche zu verwendende Farbe Original Die Farbe des Layers, welche die Dreiecke enthält, wird verwendet. Durch Höhe (Gelände) Die Flächen der Dreiecke werden abhängig von der Höhe des Gravitationszentrums koloriert. Die Farbskala verläuft von Grün über Gelb bis hin zu Rot. Oberfläche Eine Farbe kann im Feld Oberflächenfarbe definiert werden. Durch Höhe (Meereshöhe) Die Seiten werden abhängig von der Höhe über dem Meeresspiegel koloriert. Die Farbskala verläuft von Grün über Blau bis hin zu Rot.
Oberflächenfarbe	Die für die Oberfläche zu verwendende Farbe, wenn die Option Ober-fläche ausgewählt ist

Seite Konturlinien

Feld	Beschreibung
Konturlinien	Aktiviert die Visualisierung der Konturlinien der Oberfläche
Konturschritt	Der zum Zeichnen der Konturlinien zu verwendende Schritt
Konturfarbe	Die zum Zeichnen der Konturlinien zu verwendende Farbe

Schritt für Schritt: Schrit Beschreibung Löschen einer Oberfläche t 1. Die entsprechende Linie aus der Liste der Oberflächen auswählen. 2. Auf Löschen tippen.

Schritt für Schritt: Oberflächenabsteckung

Der Vorgang der Oberflächenabsteckung ermöglicht an jeder Position die Bestimmung der Höhendifferenz zwischen dem vorhandenen Grund und der geplanten Oberfläche.

Schrit t	Beschreibung
1.	Die entsprechende Linie aus der Liste der Oberflächen auswählen.
2.	Auf Absteckung tippen.

	Schrit t	Beschreibung	
	3.	Folgendes wird angezei • Die Versatzdifferen der Zielhöhe der C • Der Zielwert des a	gt: nz zwischen der aktuellen gemessenen Höhe und Dberfläche Iktuellen Standorts
	4.	Auf 🎛 tippen.	
	5.	Auf Oberfläche automatisch n a Wählt die zur aktuellen Position r Dabei muss der Name der Oberfl	ach Position auswählen tippen. nächstgelegene abzusteckende Oberfläche aus. äche nicht bekannt sein.
Schritt für Schritt: Import einer Oberfläche	Definierte	e Oberflächen aus Dateien im DXF-	oder LandXML-Format importieren.
	Schrit t	Beschreibung	
	1.	Auf 🎛 tippen.	
	2.	Auf Tools tippen.	
	3.	Das zu verwendende Format für	den Import auswählen.
	4.	Die zu importierende Datei auswa	ählen.
	5.	Die importierte Oberfläche wird i	n der Tabelle angezeigt.
	Schrit t	Beschreibung	
	1.	In der Liste der Oberflächen eine	Oberfläche auswählen.
	2.	Die Oberfläche antippen.	
	3.	Auf DXF exportieren tippen.	
Schritt für Schritt: Ansicht der Oberflächen in CAD	Im Haupt werden.	-Grafikfenster kann die Visualisieru	ing der im Archiv vorhandenen Oberflächen verwaltet
	t	Auf dem Tablet	Auf dem Smartnhone
	1	Auf Projektinfo tippen	
	2.	Auf N tippen.	
	3.	In der Tabelle, die erscheint, wird zeigt.	l eine Liste der vorhandenen Oberflächen ange-
	4.	Sichtbare Oberflächen werden du Unsichtbare Oberflächen werden	ırch das Symbol 🍨 markiert. durch das Symbol 🍨 markiert.
	5.	Auf das Symbol klicken, um die S	Sichtbarkeit einer Oberfläche zu ändern.
	6.	Auf 🔽 tippen, um die Visualisier zu starten.	ungsparameter zu ändern oder die Absteckvorgänge
22.2	Volum	en	
Zugriff	Volument stellung a	perechnungen durchführen und Erg Inzeigen.	ebnisse als berechnete Werte und als grafische Dar-

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Volumen & Oberfläche tippen.
2.	Auf Volumen tippen.
3.	Es werden alle im Archiv verfügbaren berechneten Volumen einschließlich Informa- tionen zur verwendeten Berechnungsart sowie dem Abtrags- und Auftragsvolumen aufgelistet.

Schritt für Schritt: Volumen bezogen auf eine Referenzhöhe

Das Volumen zwischen einer Referenzoberfläche und einer horizontalen Ebene auf einer festgelegten Höhe berechnen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🕂 Neu tippen.
2.	Auf Ref.Höhe tippen.
3.	Ref.Höhe Referenzhöhe bis zu der die Volumenberechnung erfolgt

Schritt für Schritt: Volumen bezogen auf einen Referenzpunkt

Das Volumen zwischen einer Referenzoberfläche und einer horizontalen Ebene auf einer durch einen Referenzpunkt festgelegten Höhe berechnen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🕂 Neu tippen.
2.	Auf Ref.Punkt tippen.
3.	Ref.Punkt Punkt aus dem Archiv, der die Höhe festlegt, bis zu der die Volumenberechnung erfolgt

Schritt für Schritt: Volumen von Halden oder Gruben

Bezogen auf die Referenzoberfläche eine zweite Oberfläche berechnen, wobei nur die Punkte berücksichtigt werden, die im Umfang der Referenzoberfläche enthalten sind. Es wird das Volumen zwischen der Referenzoberfläche und einer zweiten Oberfläche berechnet, die im Falle einer Halde die untere Begrenzungsfläche und im Falle einer Grube die obere Begrenzungsfläche darstellt.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖶 Neu tippen.
2.	Auf Lagerhalde/Baugrube tippen.
3.	Die Berechnungsparameter einstellen.
4.	Auf Übernehmen tippen.

Schritt für Schritt: Volumen bezogen auf eine Referenzebene

Das Volumen zwischen einer Referenzoberfläche und einer durch drei Punkte verlaufenden Ebene berechnen.

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf 🕂 Neu tippen.	
2.	Auf Referenzebene tippen.	
3.	 Volumenberechnung Punkt 1 Erster Referenzpunkt der projektierten Ebene Punkt 2 Zweiter Referenzpunkt der projektierten Ebene Punkt 3 Dritter Referenzpunkt der projektierten Ebene 	

Schrit t	Beschreibung
4.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.

Schritt für Schritt: Volumen nach Dicke

Das Volumen zwischen einer Referenzoberfläche und einer Ebene unter Berücksichtigung der Dicke der Oberfläche berechnen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🖶 Neu tippen.
2.	Auf Nach Dicke tippen.
3.	Den Wert für die Dicke eingeben.
4.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.

Schritt für Schritt: Volumen nach Oberflächendifferenz

Das Volumen zwischen zwei Oberflächen berechnen. Die zwei Oberflächen können unterschiedliche Formen besitzen. Das Volumen wird dann nur für die überlappenden Flächen berechnet. Die zwei Oberflächen können aus zwei unterschiedlichen Jobs stammen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🕂 Neu tippen.
2.	Auf Oberflächendifferenz tippen.
3.	 Volumenberechnung Oberfläche 1 Die erste Oberfläche für die Berechnung Oberfläche 2 Quelle
4.	Auf Weiter tippen, um mit dem angeleiteten Vorgang fortzufahren.

Schrit Beschreibung

τ	
1.	 Nach Auswahl der Berechnungsart die entsprechenden Parameter einstellen. Name Name, welcher der Volumenberechnung zugewiesen wird Auflockerungsfaktor Ausdehnungsfaktor für das Abtragsvolumen. Der Ausdehnungsfaktor kann manuell eingegeben oder aus einer Liste der voreingestellten Materialien aus- gewählt werden. Gewicht berechnen Aktiviert die Berechnung des abgetragenen bzw. aufgetragenen Materials unter Berücksichtigung des spezifischen Gewichts. Gewicht (t/m³) Spezifisches Gewicht in Tonnen pro Kubikmeter. Das spezifische Gewicht kann manuell eingegeben oder aus einer Liste der voreingestellten Materialien aus- gewählt werden. Autoanpassung Abtrag/Auftrag Im Falle der Volumenberechnung mit Referenzebene kann die Abtrags- und Auftragsanpassung aktiviert werden. Unter Beibehaltung der definierten Nei- gungen der Ebene wird die Ebene vertikal verschoben, um die Abtrags- und Auftragsvolumen anzugleichen. Berechnungstyp / Richtung Die Volumenberechnung für eine Oberfläche kann als Aushub (Abtrag) oder
	Auftrag von Material interpretiert werden. Beispiel: Um das Material zu berechnen, das abgetragen werden muss oder das bereits abgetragen wurde (Abtrag), das Volumen einer Oberfläche unterhalb der Referenzhöhe berech- nen. Soll das Material berechnet werden, das aufgetragen werden muss, um eine Grube zu füllen (Auftrag), dann ist die Menge identisch, die Bedeutung ist jedoch eine andere. Einen Anwendungsfall auswählen, um das Volumen als Abtrag oder Auftrag anzuzeigen. Grube auffüllen Aushub durchführen Füllmaterial entfernen Füllmaterial benötigt Oberfläche bis zur Höbe
	Höhe zur Oberfläche
2.	Auf Z Übernehmen tippen.
3.	Es wird die Liste der im Archiv verfügbaren Oberflächen angezeigt. Die Referenzoberfläche auswählen, bis zu der die Volumenberechnung erfolgen soll.
4.	Sobald die Berechnung abgeschlossen ist, werden alle Ergebnisse hinsichtlich Volu- men sowie Abtrags- und Auftragsoberflächen angezeigt.
5.	 Auf Ansicht tippen, um auf die grafische Visualisierung der berechneten Volumen zuzugreifen. Die Farbe der Dreiecke hängt von der Höhendifferenz von Abtrag und Auftrag ab: Rot Zonen mit maximalem Abtrag Gelb Zonen ohne Ab- oder Auftrag Grün Zonen mit maximalem Auftrag

Schritt für Schritt: Anzeige der berechneten Daten

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Details tippen, um auf die Informationen einer Volumenberechnung zuzugrei- fen.

Schrit t	Beschreibung
2.	 Berechnete Daten Details Liste der Daten der Volumenberechnung Auf Bericht tippen, um einen Bericht der berechneten Daten in verschiedenen Formaten zu erhalten. Ansicht Grafische Visualisierung der Volumenberechnung Rote Flächen Beziehen sich auf einen Abtrag Grüne Flächen Beziehen sich auf einen Auftrag Für GPS: Querprofil-Ansicht in 3D an der aktuellen Position Siehe Screenshot unten. Durch eine Taste in der Werkzeugleiste kann der Abfragemodus aktiviert werden die Abtrags- und Auftragsdifferenzen angezeigt. An der aktuellen Position wird die Oberfläche von einer vertikalen Ebenen, die senkrecht zur aktuellen Richtung verläuft, geschnitten. Die Querprofil-Ansicht zeigt die genaue form der Oberfläche.

Schritt für Schritt: Löschen eines berechneten Volumens

Schrit t	Beschreibung
1.	Die entsprechende Linie aus der Liste der Volumen auswählen.
2.	Auf Löschen tippen.

Trassierung

Beschreibung

Funktionen

- Verwaltung von Straßenplanungsdaten im Feld
 - Durchführung aller Absteckvorgänge unter Verwendung der originalen Planungsdaten anstelle von Punktkoordinaten
 - Die Absteckung von Trassen und das Aufzeichnen von Straßenplanungsdaten ist an jeder Station möglich.

Import

- Im LandXML-Format
- Aus Datenformat von lokaler Straßenplanungssoftware
- Aus im aktuellen Job vorhanden CAD-Polylinien

Verwaltung von Planungsdaten

- Import eines Straßenmodells aus externen Dateien Straßenmodelle durch Definieren der Hauptelemente für die horizontale und vertikale Trassierung, Querschnittvorlagen sowie Überhöhungs- und Verbreiterungsregeln entwerfen
 Direkt auf dem Controller
- Es können mehr als eine Achse gleichzeitig verwaltet werden.
- Alle Planungsdaten werden in der Planungsansicht, der Längsprofil-Ansicht und in der Querprofil-Ansicht angezeigt.

Modi

Feld	Beschreibung
Querschnitte	Der interpolierte Querschnitt wird an jeder Station berechnet.
Straßenkanten	Querschnitte werden an jeder Station aus dem Schnittpunkt mit den Polylinien, die den Straßenrand definieren, berechnet.
Querschnitts-Vor- lagen	Eine oder mehrere Querschnittvorlagen können entlang der Mittellinie angewendet werden. Eine Querschnittvorlage ist vollständig benutzer- definierbar, indem die Form des Querschnitts einschließlich Informa- tionen wie Überhöhung und Verbreiterung definiert wird.

Absteckung

Straßenplanungsdaten und Seitenböschungen an jeder Station und mit einem beliebigen Versatz abstecken.

Der abzusteckende Punkt kann in der Querschnitt-Ansicht festgelegt werden. Die aktuelle Position wird in drei unterschiedlichen Ansichten angezeigt: Plan, Längsprofil und Querschnitte.

Wo bin ich?

Der Befehl ermöglicht das Abrufen sämtlicher Planungsinformationen über die aktuelle Position entlang der Trasse:

- Station
- Versatz
- Horizontales Trassierungselement
- Vertikales Trassierungselement
- Höhendifferenz zur Entwurfshöhe
- Höhendifferenz zur aktuellen Oberfläche

Verwendung von Straßenentwurf in Kombination mit Volumen & Oberfläche

Straßenplanungsdaten können in Kombination mit der Verwendung eines dreidimensionalen Planungsmodells (Oberfläche) als Referenz für die Höhe abgesteckt werden.

23.1

Straßen-Manager

Zugriff

Der Straßen-Manager ermöglicht die Steuerung aller Daten des Straßenprojekts.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf STRASSEN tippen.
2.	Auf Straßen-Manager tippen.
3.	Es werden alle geladenen Achsen und alle geladenen seitlichen Polylinien aufgelistet.

Schritt für Schritt: Import von Straßendaten

Die Projektdaten können in verschiedenen Formaten importiert werden.

Schrit t	t Beschreibung		
Import	eines Straßenprojekts im LandXML-Format		
1.	Auf 🎛 tippen.		
2.	Auf Straßendaten importieren tippen.		
3.	Auf LandXML Format tippen.		
4.	Die zu importierende LandXML-Datei auswählen.		
5.	Alle Achsen und seitlichen Polylinien werden geladen und in der Liste angezeigt.		
Laden e	iner Straßenachse aus einer DXF-Datei		
6.	Auf 🎛 tippen.		
7.	Auf Straßendaten importieren tippen.		
8.	Auf DXF Typ tippen.		
9.	Polylinien aus der DXF-Datei werden importiert und als Straßenachsen mit planime- trischer Entwicklung, jedoch ohne Längsprofil oder Querschnitte verwendet. Die Polylinien können für die Absteckung verwendet werden, jedoch ohne Höhenre- ferenz.		
Transfo	rmation einer Polylinie in eine Straßenachse oder seitliche Polylinie		
10.	Auf 🎛 tippen.		
11.	Auf Straßendaten importieren tippen.		
12.	Auf CAD Polylinie tippen.		
13.	Eine Polylinie im Grafikfenster auswählen.		
14.	Die Polylinie wird in eine Straßenachse mit planimetrischer Entwicklung, jedoch ohne Längsprofil oder Querschnitte umgewandelt. Die Achse kann für die Absteckung verwendet werden, jedoch ohne Höhenreferenz.		
Import	eines Straßenprojekts im lokalen Format		
15.	Auf 🎛 tippen.		
16.	Auf Straßendaten importieren tippen.		
17.	Auf Lokales Format tippen.		
18.	 Eine Formatdatei auswählen. Mögliche Formate: REB (Deutschland) Umfasst REB DA21 für vertikale Trassierungen, REB DA40 für horizontale Trassierungen, REB DA45, DA58, REB DA66 für Querschnitte CLIP (Spanien) ISTRAM/ISPOL (Spanien) Fiksu (Finnland) XRoad (Finnland) 		

Schritt für Schritt: Erstellung von Straßendaten

L	•		
	L		

Die Hauptelemente wie horizontale und vertikale Trassierung, Querschnitte, Überhöhungs- und Verbreiterungsregeln definieren.

1. Auf **+Hinzufügen** tippen.

Beschreibung

Schrit



Schrit t	Beschreibung
2.	Den Straßennamen eingeben.
3.	Den Startpunkt definieren, der die Startstation und die Koordinaten bestimmt. Die Werte manuell eingeben. ODER Auf Punkt tippen, um einen bestehenden topographischen Punkt auszuwählen.
4.	Die Querschnittsbreite eingeben. Diese stellt die Weite dar, die X-PAD bei der Visualisierung der Querschnitte berück- sichtigt.
Definiti	on der horizontalen Trassierung
5.	Die Seite Horizontale Ausrichtung öffnen.
6.	Auf 🕂 Hinzufügen tippen.
7.	 Das horizontale Element des zu erstellenden Entwurfs auswählen. Gerade Gerade Das gerade Element durch Eingabe von Azimut und Länge oder durch die finale Koordinate oder den Punkt definieren. Wenn ein vorheriges Element vorhanden ist, die Taste Tangente halten verwenden, um dieses Element zur Tangente des vorherigen Elements zu machen. Kreisbogen Das Kurvenelement durch Eingabe von Richtung, Länge und Radius oder durch Eingabe des Kurvenmittelpunkts und des Endpunkts definieren. Klothoide Das Klothoidelement durch Eingabe von Richtung, Radius und Länge bzw. Parameter A und Länge definieren. Klothoid-Kurve-Klothoid In ebendieser Abfolge ein Klothoid, gefolgt von einer Kurve, gefolgt von
	einem Klothoid definieren. Klothoid, geroigt von einer Kurve, geroigt von einem Klothoid definieren. Klothoide werden durch Eingabe von Start- und Endradius und -länge oder durch Eingabe der Länge und des Parameters A definiert. Kurven werden durch Eingabe von Länge und Radius definiert.
8.	Je nach ausgewähltem Element die erforderlichen Werte eingeben, um die Geome- trie zu definieren.
9.	Auf Übernehmen tippen, um das Element zu speichern.
10.	Auf 🖶 Hinzufügen tippen, um das folgende Trassierungselement hinzuzufügen.
Definiti	on der vertikalen Trassierung
11.	Die Seite Vertikale Ausrichtung öffnen.
12.	Auf 🕂 Hinzufügen tippen.
13.	Auf TS tippen, um den ersten Tangentenschnittpunkt hinzuzufügen.
14.	Den Tangentenschnittpunkt durch Eingabe der Station, an welcher der Tangenten- schnittpunkt definiert ist, sowie der Höhe definieren.
15.	Auf Übernehmen tippen, um die Eingaben zu speichern.
16.	 Auf Hinzufügen tippen, um die folgenden Elemente einzugeben. TS Den Tangentenschnittpunkt durch Eingabe der Station, an welcher der Tangentenschnittpunkt definiert ist, sowie der Höhe definieren. Parabel Die Parabel durch Eingabe der Länge des Parabelelements definieren. Die Höhe und den Radius des Eckpunkts eingeben. Bogen
	Die Kurve durch Eingabe der Länge oder des Radius des Kurvenelements definieren. Die Höhe und den Radius des Eckpunkts eingeben.
Definiti	on der Querschnitte
17.	Die Seite Querschnitts-Vorlagen öffnen.
18.	Auf 🚰 Hinzufügen tippen.
19.	Die Station eingeben, an der die Anwendung des Querschnittmodells starten soll. Die rechte und linke Seite des Querschnitts durch Auswahl aus der Liste der vorhan- denen Querschnittvorlagen auswählen. Siehe 23.5 Querschnittvorlagen für weitere Informationen zur Erstellung von Quer- schnittvorlagen.
20.	Den Tangentenschnittpunkt durch Eingabe der Station, an welcher der Tangenten- schnittpunkt definiert ist, sowie der Höhe definieren.
21.	Auf Speichern tippen.

Schrit t	Beschreibung
22.	Der Querschnitt wird bis zur nächsten definierten Station verwendet.
Definiti	on von Überhöhungen
23.	Die Seite Überhöhung öffnen. Auf dieser Registerkarte können die Überhöhungen (Seitenböschung) festgelegt werden, die mit den Elementen des Schnittmodells zu verwenden sind.
24.	Auf 🕂 Hinzufügen tippen.
25.	Die Station eingeben, auf die sich die Überhöhungswerte beziehen. Die linke Überhöhung eingeben. Die rechte Überhöhung eingeben.
26.	Auf Speichern tippen, um die Eingaben zu speichern.
Definiti	on von Verbreiterungen
27.	Die Seite Aufweitung öffnen. Auf dieser Registerkarte können die Verbreiterungen festgelegt werden, die mit den Elementen des Schnittmodells zu verwenden sind.
28.	Auf 🕂 Hinzufügen tippen.
29.	Die Station eingeben, auf die sich die Verbreiterungswerte beziehen. Die linke Verbreiterung eingeben. Die rechte Verbreiterung eingeben.
30.	Auf Speichern tippen, um die Eingaben zu speichern.

Sobald die zu verwendenden Schnittmodelle und die Überhöhungswerte definiert wurden, kann das Programm die Projekt-Querschnitte für jede Stationierung bestimmen. Durch die Stationierung bleibt das Schnittmodell erhalten und die interpolierten Überhöhungs- und Verbreiterungswerte werden auf die entsprechenden Elemente des Schnittmodells angewendet.

Die berechneten Überhöhungs- und Verbreiterungswerte werden nur auf die Elemente des Schnittmodells angewendet, die als drehbare und vergrößerbare Elemente identifiziert wurden.

Stationsänderungen

Stationierungsänderungen nach vorne und hinten sind verfügbar, um Stationen entlang einer Trasse anzupassen.

Stationierungs- oder Stationsänderungen werden verwendet, um Anpassungen an den Stationen der Trasse vorzunehmen. Der Grund für eine Stationierungsänderung ist meistens das Einfügen oder Entfernen von Kurven während des Planungsprozesses. Durch das Einfügen oder Entfernen einer Kurve müsste die Stationierung einer ganzen Trasse neu berechnet werden. Das ist nicht nötig, wenn Stationierungsänderungen verwendet werden. Wie aus nachstehender Abbildung ersichtlich ist, kann bei einer Stationierungsänderung entweder eine Lücke oder eine Überlappung entstehen.

Stationierungsänderung mit Lücke Letzte Stationierung 10 = Nächste Stationierung 15

a Alt b Neu





Stationierungsänderung mit Überlappung Letzte Stationierung 13 = Nächste Stationierung 7



Schritt für Schritt: Bearbeitung einer Straßenachse

Bearbeitbar		Nicht bearbeitbar	
• Hinz nen • •	zufügen von zusätzlichen Informatio- zum Entwurf. Beispiel: Zu verwendende Schnittmodelle Kurvenüberhöhungen Verbreiterung in Kurven	 Projektelemente der horizontalen Stre- cke Projektelemente der vertikalen Strecke (Profil) 	
Schrit t	Beschreibung		
1.	Die zu bearbeitende Achse auswählen		
2.	Auf Modifizieren tippen. Die Projektdaten sind in Seiten organ	isiert.	
Seite Str	aße		
3.	 Name Name der Achse Anfangsstationierung Stationierung am Beginn der Ach Ost / Nord Koordinaten des Achsenstartpun 	nse kts	
Seite Ho	rizontale Ausrichtung		
4.	Die planimetrischen Elemente des Pro Im Grafikfenster wird der planimetrisc Das ausgewählte Element wird im Gra	jekts werden aufgelistet. che Verlauf angezeigt. ifikfenster in den Vordergrund gebracht.	
Seite Ve	rtikale Ausrichtung		
5.	Die Längselemente des Projekts werd Im Grafikfenster wird der altimetrisch Das ausgewählte Element wird im Gra	en aufgelistet. e Verlauf angezeigt. fikfenster in den Vordergrund gebracht.	
Seite Qu	erschnitte		
6.	Die Querschnitte des Projekts werden	aufgelistet.	
7.	Auf Ansicht tippen, um eine Liste der erhalten, die den Querschnitt ergeber	r Koordinaten für die Linien und Eckpunkte zu n.	
8.	Die Liste der Eckpunkte jedes Querschangezeigt.	nnittelements wird in einem neuen Fenster	
9.	Auf 🖽 tippen.		
10.	Auf Abspielen tippen.		

Trassierung 243

	Schrit t	Beschreibung	
	11.	 Die Querschnitte werden in aufeinanderfolgender Reihenfolge angezeigt. Station Legt die Station fest, von der aus die Reihenfolge beginnt. Wenn die Abfolge beginnt, wird die Station der Achse in der Vorschau angezeigt. Intervall Das Stationsintervall einstellen. Aktiviert die Abfolge 	
		Beendet die Abfolge	
	Seite Qu	ierschnitts-Vorlagen	
	12.	 Zusätzliche Querschnitte können definiert werden. Die Schnittmodelle angeben, die entlang der Strecke verwendet werden sollen. Stationierung Stationierung, ab der das Schnittmodell angewendet wird Links Schnittmodell, das auf der linken Seite des Querschnitts zu verwenden ist Rechts Schnittmodell, das auf der rechten Seite des Querschnitts zu verwenden ist 	
	13.	Das definierte Schnittmodell wird von der Anwendungsstationierung angewendet, bis das Ende der Strecke erreicht ist oder bis zum nächsten Intervall.	
	Seiten Überhöhung und Aufweitung		
	14.	 Die Überhöhungen (Seitenböschung) und Verbreiterungen angeben, die mit den Elementen des Schnittmodells zu verwenden sind. Stationierung Stationierung, auf die sich die Überhöhungs- und Verbreiterungswerte beziehen Links Linke Überhöhung und Verbreiterung Rechts Rechte Überhöhung und Verbreiterung 	
	15.	Sobald die zu verwendenden Schnittmodelle und die Überhöhungswerte definiert wurden, kann das Programm für jede Stationierung die Projekt-Querschnitte bestim- men. Durch die Stationierung bleibt das Modell für den Querschnitt erhalten. Die Über- höhungs- und Verbreiterungswerte werden interpoliert und auf die entsprechenden Elemente des Schnittmodells angewendet. Die berechneten Überhöhungs- und Verbreiterungswerte werden nur auf die Ele- mente des Schnittmodells angewendet, die als drehbare und vergrößerbare Ele- mente identifiziert wurden	
	Seite Straßenkanten		
	16.	Aus sämtlichen seitlichen Polylinien jene Polylinien festlegen, die zur Achse gehören und die verwendet werden müssen, um den Querschnitt zu erhalten. An jeder Stationierung stellt das Programm einen Schnittpunkt mit den seitlichen Polylinien her, um den bei der Absteckung zu verwendenden Querschnitt zu erhal- ten.	
Schritt für Schritt: Löschen einer Straßenachse	Schrit t	Beschreibung	
	1.	Die Achse oder seitliche Polylinie aus der Liste auswählen.	
	2.	Auf Löschen tippen. Alle Daten zur Achse werden gelöscht.	
23.2	Abstec	kung	

Beschreibung

Die Absteckung einer Straßenachse verläuft ähnlich wie die Absteckung eines Elements durch Stationierung und Versatz.

Zunächst die Referenzachse auswählen und anschließend die Stationierung und die Absteckdistanz festlegen.

Schritt für Schritt: Abs ckung einer Straßena

Schritt für Schritt: Abste-		
ckung einer Straßenachse	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf STRASSEN tippen.
	2.	Auf Straßen-Absteckung tippen.
	3.	Die Referenzachse auswählen.
	4.	 Die Stationierung und die Absteckdistanz definieren. Stationierung Absteckstationierung Intervall Für die Stationierungserhöhung zu verwendendes Intervall Oberfläche Wenn Querschnitte verfügbar sind, die Schnittlinie angeben, die bei der Absteckung zu verwenden ist.
	5.	Entsprechend der eingegebenen Stationierung wird der zugehörige Querschnitt interpoliert und angezeigt.
	6.	 Für den berechneten Schnitt die Distanz von der Achse angeben. Versatz Eckpunkt des abzusteckenden Querschnitts. Im Grafikfenster auswählen. Versatz Distanz von der Achse. Zusätzlichen Versatz hinzufügen. Segmentneigung Wenn ein Versatz eingegeben wird. Definiert den Versatz vom Referenzpunkt mit der Neigung des vorherigen oder folgenden Segments Höhe Absteckhöhe Einen zusätzlichen vertikalen Versatz hinzufügen. Aktiviert die Anzeigevorschau der ebenen Trassierungselemente Aktiviert die Anzeigevorschau des Längsprofils Aktiviert die Anzeigevorschau der Querschnitte
	7.	Der Vorgang wird mit denselben Funktionen fortgeführt, die im Kapitel zum Thema Absteckung erläutert wurden. Siebe 14 GPS-Absteckung und 19 TPS-Absteckung
	8.	Auf Punkt speichern tippen, um einen neuen topographischen Punkt an der berechneten Position zu erstellen, um zusätzliche Vorgänge und Berechnungen durchzuführen.
	9.	Den nächsten Punkt direkt im Absteckfenster auswählen.
23.3	Seiten	böschungen
Beschreibung Den Schnittpunkt der projektierten Seitenböschung mit dem bestehenden G und abstecken. Die Position wird basierend auf der Neigung des Projekts und bezogen auf ei bis zu einer Distanz (Versatz) auf der Referenzachse berechnet.		nittpunkt der projektierten Seitenböschung mit dem bestehenden Gelände berechnen ecken. on wird basierend auf der Neigung des Projekts und bezogen auf eine Stationierung und ier Distanz (Versatz) auf der Referenzachse berechnet.
Schritt für Schritt: Abste-		
ckung einer Seitenbö- schung	Schrit t	Beschreibung

Auf **STRASSEN** tippen.

Auf Absteckung Böschung tippen.

1. 2.

Schrit t	Beschreibung
3.	Es erfolgen dieselben Abfragen wie bei der Absteckung. Siehe 23.2 Absteckung. Eine Registerkarte für die Definition der Neigungen wird hinzugefügt.
Nejaungen	

4.

De	Definieren:			
•	Abtrag			

Neigungswert im Zustand "Abtrag" Die Empfängerhöhe liegt über der Starthöhe der Seitenböschung.

Auftrag

Neigungswert im Zustand "Auftrag" Die Empfängerhöhe liegt unter der Starthöhe der Seitenböschung.

Segmentneigung

Der Neigungswert wird gemäß dem ausgewählten Segment berechnet. Die Seitenböschung wird als Erweiterung des Segments betrachtet. Unter Umständen ist es hilfreich, den Lotstab nicht genau an der exakten Position zu platzieren, sondern ihn mit einem zusätzlichen Versatz weiter nach Außen zu versetzen. Der Versatz muss die Neigung des Segments beibehalten. Wenn der Lotstab 1 m entfernt von der korrekten Position platziert werden muss, wird die Höhe unter Berücksichtigung der aktuellen Neigung des Segments berechnet.

Aktiviert die Anzeigevorschau der ebenen Trassierungselemente





Aktiviert die Anzeigevorschau des Längsprofils



Aktiviert die Anzeigevorschau der Querschnitte

5. Auf Weiter tippen, um die Absteckung der berechneten Position zu starten.

Absteckvorgang

6.

Nachdem das Referenzelement, die Versatzparameter und die Neigungen definiert wurden, erscheint das Hauptfenster zum Abstecken.



Zusätzlich zu dem in vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Visualisierungsmodus enthält diese grafische Ansicht den Querschnitt der Seitenböschung und die aktuelle Position. Um den Visualisierungsmodus zu ändern, auf die Symbole 🔕, 📐 und 🔣 tippen.



7.

23.4

Aktuelle Position

Beschreibung

Liefert Informationen über die aktuelle Position bezogen auf das ausgewählte Straßenprojekt (Straßenplanung) oder eine 3D-Oberfläche

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf STRASSEN tippen.
2.	Auf Wo bin ich? tippen.
3.	Die Straßenplanung oder die 3D-Oberfläche auswählen.
4.	Die für die Berechnung zu verwendende Referenzachse auswählen. Das Referenz- achse kann eine beliebige Linie sein und muss nicht zwangsläufig die Mittellinie sein.
5.	Bei Verwendung einer Totalstation messen, um eine Position für die Berechnung zu erhalten.

- 6. Basierend auf der Position werden entsprechende Informationen angezeigt. Stationierung der aktuellen Position
 - Distanz von der Referenzachse
 - Element des planimetrischen Verlaufs
 - Element des altimetrischen Verlaufs
 - Absolute Höhe, Achsenhöhe, Höhendifferenz
 - Rechts oder links von der Strecke



- 7. Die Ansicht durch Antippen der Punkte im unteren Bereich der Ansicht wechseln. Weitere Informationen werden angezeigt:
 - Oberfläche
 - Oberfläche ändern Referenz

Anmerkungen mit der Möglichkeit, zu mehreren Werten zu wechseln



Drei Grafikansichten sind verfügbar: 8. Ebene

- Profil

• Schnitt

23.5 Querschnittvorlagen

Beschreibung

Definiert die Form und die Merkmale des Schnitts, der entlang der Strecke anzuwenden ist

Durch die Zusammensetzung einfacher linearer Elemente ist es auch möglich, Modelle komplexer Schnitte zu definieren, auf die Überhöhungen und Verbreiterungen in Kurven angewendet werden können.

Das Schnittmodell muss lediglich für die rechte Seite des Querschnitts definiert wer-F den. Die Definition kann anschließend für die linke Seite verwendet werden.



Schritt für Schritt: Quer- schnittvorlage	Schrit t	Beschreibung	
	1.	Auf STRASSEN tippen.	
	2.	Auf Querschnitt-Vorlagen tippen.	
	Seite Al	Igemein	
	3.	 Den Namen des Schnittmodells und die Distanz zum Drehpunkt festlegen. Seite Name Name des Schnittmodells Drehpunkt Distanz zum Drehpunkt bezogen auf die Mittelachse des Projekts. Doppelt geneigte Fahrbahn Der Drehpunkt stimmt mit der Straßenachse überein. Die Distanz zum Drehpunkt ist 0. Geteilte Fahrbahnen mit Drehung der Fahrbahnen am inneren Fahrbahnrand Die Distanz des Drehpunkts stimmt mit der Breite des inneren Fahrbahn- rands überein. Geteilte Fahrbahnen mit Drehung in Übereinstimmung mit der Achse jeder Fahrbahn Die Distanz des Drehpunkts entspricht der Breite des inneren Fahrbahn- rands überein. 	
	Seite Knickpunkt		
	4.	 Die Form des Querschnitts definieren. Jeder Eckpunkt wird durch die horizontale und vertikale Distanz bezogen auf den vorherigen Eckpunkt definiert. Typ Eingabetyp Versatz X & Y Horizontal und vertikale Distanz Versatz X & Neigung Horizontale Distanz und Neigung Seite Versatz X Horizontale Distanz vom Eckpunkt zum vorherigen Eckpunkt Seite Versatz Y Vertikale Distanz vom Eckpunkt zum vorherigen Eckpunkt Seite Neigung Neigung des Eckpunkts zum vorherigen Eckpunkt Seite Überhöhung und Aufweitung anwenden Wendet die Überhöhungs- und Verbreiterungswerte auf das Segment an. Diese Option für Teile aktivieren, die zur Fahrbahn gehören. 	
Schritt für Schritt: Bear-			
beitung einer Querschnitt- vorlage	Schrit t	Beschreibung	
	1.	Eine Vorlage aus der Liste auswählen.	
	2.	Auf Modifizieren tippen.	
	_		

Schrift für Schrift: Löschen einer Quer- schnittvorlage	Schrit t	Beschreibung
	1.	Eine Vorlage aus der Liste auswählen.
	2.	Auf Löschen tippen.

23.6	Bericht
Schritt für Schritt: Absteckbericht	Alle mit der Absteckung von Punkten oder Elementen verbundenen aufgezeichneten Absteckda- ten werden im Job aufgezeichnet.
	Dieser Befehl ermöglicht das Lesen und Exportieren der Daten in eine CSV-Datei, die z.B. mit Software wie Microsoft Excel geöffnet werden kann.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf STRASSEN tippen.

Schrit t	Beschreibung
2.	Auf Absteck-Bericht tippen.
3.	Eine Tabelle listet alle Absteckpunkte auf, einschließlich der Differenzen hinsichtlich der Distanzen und Höhen zwischen den Entwurfskoordinaten und den abgesteckten Koordinaten.
4.	Auf Teilen tippen, um ein ASCII-, CSV-, XML- PDF- oder HTML-Dokument zu erstellen, das alle Absteckdaten aller Punkte enthält.

X-PAD 365

Beschreibung

Benutzer können die Anmeldedaten ihres X-PAD 365-Kontos in der Software eingeben, um bei jeder Verwendung automatisch verbunden zu werden und Chat-Nachrichten und Benachrichtigungen sowie Zugriff auf den Speicherbereich zu erhalten.

Schritt für Schritt: Anmel-		
dung bei X-PAD 365	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf JOB tippen.
	2.	Auf X-PAD 365 tippen.
	3.	Auf 👩 tippen.
	4.	 Seite Profil BenutzerID Identifizierung des Benutzers, der für den Dienst registriert wird Passwort Passwort, das dem registrierten Benutzer vom Dienst bereitgestellt wird Automatische Anmeldung Die automatische Anmeldung beim Zugriff auf dieses Feld aktivieren.
	5.	Auf Anmelden tippen.
	6.	Auf 🎛 tippen.
	7.	 Seite Tools X-PAD 365.com Zugang zum X-PAD 365-Webportal Gemeinsam Gleichzeitige Vermessung oder Absteckung im selben Projekt durch unter- schiedliche Benutzer Assets Registrierung von Hardware und Lizenzen, um Informationen an einem Ort zu sammeln Technische Ressourcen Zugriff auf im Feld verfügbare technische Informationen und Schulungsressour- cen Backup & Wiederherstellen Erstellung einer Kopie der Einstellungen und Job-Daten für eine eventuell erfor- derliche Wiederherstellung Verwendet: und Frei Informationen über den Speicherbereich
Schritt für Schritt: Benachrichtigungen	Empfange	ene Benachrichtigungen bieten direkten Zugriff auf die Inhalte.
	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf 🚺 tippen.
	2.	 Seite Benachrichtigung Lizenzinformationen Ablaufdatum Geringer Speicherplatz Hardware-Revision erforderlich An festgelegte Benutzer (Vertriebspartner) gesendete manuelle Benachrichtigungen mit wichtigen Informationen zur Hardware oder Software
	X-CHAT is PAD Ultim	st ein Kommunikationskanal zwischen X-PAD 365 -Benutzern und ist vollständig in X- nate und in X-PAD Fusion integrierbar.
	3	X-CHAT ersetzt die Lösung X-Live.
	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf 🖸 tippen.

Schrit t	Beschreibung	
2.	Folgendes ist möglich:	
	Nachrichten unter einzelnen Benutzern und Benutzergruppen austauschen	
	Dateien unter einzelnen Benutzern und Benutzergruppen austauschen	

Schritt für Schritt: Gemeinsames Vermessen oder Abstecken in X-PAD 365

Sämtliche Verbindungen müssen im Voraus konfiguriert werden. Jeder Benutzer kann andere Benutzer, wie unten beschrieben, einladen.

Mehrere Benutzer können miteinander zusammenarbeiten, um eine Vermessungs- oder Absteckaktivität durchzuführen.

Gemeinsame Vermessungssitzungen	Gemeinsame Abstecksitzungen
Ein Benutzer lädt einen anderen Benutzer da	azu ein, an derselben Job-Datei mitzuarbeiten.
Gespeicherte Punkte und Zeichnungen wer-	Wenn ein Punkt erfolgreich abgesteckt wurde.

den in Echtzeit mit allen Teilnehmern geteilt. in Echtzeit.

Jeder Teilnehmer kann sehen, was die anderen Teilnehmer tun.

Hilfreich bei großen Projekten, an denen mehrere Teams gleichzeitig arbeiten.



Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Gemeinsam im Menü Tools tippen.
2.	Auswahl: • Gemeinsame Vermessung • Gemeinsam
3.	Als Initiator auf Neue Session tippen. Als Teilnehmer auf An Session teilnehmen tippen.

Schritt für Schritt: Assets in X-PAD 365

Die X-PAD Ultimate-Lizenz und alle verbundenen Hardware-Geräte können in X-PAD 365 registriert werden. Dank der Registrierung von Software und Hardware werden alle Informationen an einem Ort gespeichert und gepflegt.

Benachrichtigungen zum Ablaufdatum der Lizenzen und spezifische Informationen zu der registrierten Hardware werden gesendet.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Assets im Menü Tools tippen.
2.	Auf 💩 tippen.

Schrit t	Beschreibung
3.	Eingabe: • EquipmentID Die Gerätenummer der zu registrierenden Hardware • Serial Die Seriennummer der zu registrierenden Hardware
4.	Auf Übernehmen tippen.
5.	Ein registriertes Element antippen, um die zugehörigen Informationen anzuzeigen.

Schritt für Schritt: Im Feld verfügbare technische Informationen und Schulungsressourcen

Die GeoMax Akademie bietet eine Vielzahl technischer Informationen und Schulungsressourcen zu X-PAD Ultimate. Mithilfe von Videos und Dokumenten wird das Arbeiten mit der Software detailliert erklärt. X-PAD 365-Benutzer können auf diese Ressourcen nicht nur über die Online-Plattform, sondern auch direkt im Feld über X-PAD Ultimate zugreifen.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Technische Ressourcen im Menü Tools tippen. Die Informationen sind in Seiten organisiert.
2.	Auf 🗲 tippen, um eine Ressource zu öffnen.

Schritt für Schritt: Sicherung und Wiederherstellung in X-PAD 365

Tablets und Controller werden einem gewissen Risiko ausgesetzt, insbesondere, wenn sie auf Baustellen zum Einsatz kommen. Sie können irreparabel beschädigt oder gestohlen werden. In beiden Fällen gehen Daten verloren, mit allen damit verbundenen Konsequenzen.

Die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion ermöglicht Folgendes:

- Erstellung einer Kopie der Einstellungen in X-PAD 365
- Erstellung einer Kopie der Job-Daten in X-PAD 365
- Falls erforderlich, Wiederherstellung der Elemente
- Datentransfer und Überspielen der Einstellungen von einem alten Controller auf einen neuen
- Hierfür ist eine WLAN-Verbindung erforderlich.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Backup & Wiederherstellen im Menü Tools tippen. Die Informationen sind in Seiten organisiert.
Seite X-	PAD 365-Sicherung
2.	Gerätename Das Gerät, von dem eine Sicherung erstellt werden soll
3.	Auf 🕂 tippen, um eine neue Sicherung zu erstellen.
Seite Au	ıtomatisch
4.	 Ermöglicht die Speicherung aktueller Daten in X-PAD 365, um diese bei Bedarf wie derherstellen zu können Die automatische Sicherung sucht nach Dateien und Daten, die seit der letzten Sicherung geändert wurden, und lädt die Änderungen in X-PAD 365 hoch. Definieren: Gerätename Name des Geräts, von dem eine Sicherung erstellt wurde Letzte automatische Sicherung Datum und Uhrzeit der letzten Sicherung Kopierte Dateien Anzahl der gespeicherten Dateien Status der automatischen Sicherung Zeigt an, ob die Sicherung erfolgreich war

Schritt für Schritt: Organisation des Speicherbereichs in X-PAD 365 Die Menge des verfügbaren Speicherplatzes in der Cloud hängt vom X-PAD 365-Abonnement ab. Der Speicherplatz in der Cloud kann in diesem Abschnitt verwaltet werden.
Schrit t	Beschreibung
1.	Auf Verwendet: und Frei: im Menü Tools tippen.
2.	Die Dateiverwaltung für Import- und Exportvorgänge verwenden.

X-PAD 365 Professional- oder Enterprise-Konten ermöglichen die Verwaltung und Organisation des Speicherbereichs.

	Cloud Jobs	
	🖌 X-PAD365 - Root	
	🖿 DXF 2020	
	SCII	
	TEST 2021	
	🖿 DXF 2021	
	2021-3-3-Job1.dxf 521 Kbytes	04-03-21 09:3
365 X-PAD365		
💱 DropBox		
各 Google Drive		
a OneDrive		+ ./

3. Benachrichtigungen werden gesendet, wenn der verbleibende freie Speicherplatz knapp wird.

Externe Referenzen

Beschreibung

25

Externe Referenzen sind Verbindungen, die zwischen Folgendem hergestellt werden:

- Dem aktuellen Job und anderen Jobs in X-PAD
- Dem aktuellen Job und einer anderen Datei im AutoCAD DXF-Format
- Dem aktuellen Job und einer anderen Datei im Rasterkartenformat

Anstatt Daten in den aktuellen Job zu importieren, können auch Referenzen zu den Daten verwaltet werden, sodass die Daten dann bei Bedarf nur temporär geladen werden. Beim Öffnen des Haupt-Jobs können die Daten aus den verknüpften Dateien geladen werden.

Externe Referenzen bieten eine sehr flexible Möglichkeit, die für die unterschiedlichen Phasen des Jobs erforderlichen Daten zu verwalten. Externe Referenzen ermöglichen Folgendes:

- Laden nur derjenigen Daten, die benötigt werden, ohne die Hauptdatei zu ändern
- Laden der aktualisierten Version der Referenzdatei . .
- Gemeinsame Verwendung derselben Referenzdatei in unterschiedlichen Jobs

Die durch externe Referenzen importierten Elemente können nicht geändert werden. F

Nachdem eine Referenz zu einer externen Datei definiert wurde, können die folgenden Aktionen durchgeführt werden:

Maßnahme	Beschreibung
Daten-Download	Die Referenz bleibt aktiv, aber die Daten wer- den vom Speicher heruntergeladen.
Daten laden	Die Datei in den Speicher hochladen
Sichtbarkeitsstatus ändern	Daten der externen Referenzen sichtbar oder unsichtbar machen
Verknüpfungen wiederherstellen	Wenn eine externe Referenzdatei in einen neuen Ordner verschoben wurde, kann der neue Speicherort angegeben und die Ver- knüpfung wiederhergestellt werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Externe Referenzen tippen.

Schritt für Schritt: Hin-
zufügen einer externen
Referenz

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf 🕂 Neu tippen.
2.	Eine neue Referenz wird zu einem externen Dokument hinzugefügt, das zusammen mit dem aktuellen Job hochgeladen wird.
3.	 Definieren: [SWNAME] Dokument oder AutoCAD DXF oder Rasterbild Den Dokumenttyp auswählen, der als externe Referenz hinzugefügt werden soll.

Schritt für Schritt: Import einer AutoCAD DXF-Datei oder eines X-PAD-Jobs

Schrit t	Beschreibung
1.	Den zu ladenden Ordner und die zu ladende Datei auswählen.

	Schrit t	Beschreibung
	2.	 Definieren: Modus Auswählen, ob alle Daten aus dem ausgewählten Dokument in eine einzelne Layer importiert werden sollen oder ob die ursprünglichen Layer beibehalten werden. Layer Nur einen Layer für die Gruppierung der Dokumentendaten verwenden Layerfarbe Farben des Layers Orig.farbe benutzen Alle Daten in einen einzelnen Layer importieren und die ursprüngliche Farbe der Zeichnung beibehalten Punkte importieren Punkte aus der Dokumentenliste zu den Job-Punkten hinzufügen Präfix, der den Namen der aus dem Dokument geladenen Punkte hinzugefügt wird
		DWG-Zeichnungen mit kartografischen Koordinaten werden nicht unterstützt. In dem Fall muss das AUTOCAD DXF-Format verwendet werden.
_ Schritt für Schritt: Import einer IFC-Datei	Das IFC-F dieses Tyj Durch Vei der IFC-D einer Klas	Format (Industries Foundation Classes) ist die Referenz für die BIM-Methode. Dateien ps besitzen eine in Klassen unterteilte Datenstruktur. Jede Klasse enthält Objekte. rwendung einer IFC-Datei als externe Referenz werden alle Klassen und Objekte aus vatei im CAD-Fenster verfügbar. In der Projektverwaltung kann der Sichtbarkeitsstatus sse oder eines Objekts verwaltet werden.
_	3	DWG- und IFC-Dateien können von X-PAD Ultimate nicht auf Controller importiert werden, auf denen die Android-Version 5 oder älter installiert ist. Alle anderen Funktionen stehen jedoch für alle Controller mit Android-Version 4.1 oder höher zur Verfügung.
Schritt für Schritt: Import eines Rasterbilds	Schrit t	Beschreibung
	1.	Den zu ladenden Ordner und die zu ladende Datei auswählen.
	2.	 Position und Maßstab definieren: Obere linke Ecke Koordinaten der oberen linken Ecke, in der das Bild positioniert werden soll Maßstabskarte 1: Maßstabsfaktor, der für die korrekte Darstellung auf die Karte anzuwenden ist Kartenbreite Breite des Bilds in echten Koordinaten Kartenhöhe Höhe der Karte in echten Koordinaten
	3.	Wenn zur Bilddatei eine World-File gehört, werden die Positionierungsparameter, welche die Visualisierung des Bildes an der korrekten Position und mit den korrekten Dimensionen ermöglichen, lediglich visualisiert.
– Schritt für Schritt: Löschen einer externen Referenz	Schrit t	Beschreibung
	1.	Dokument auswählen.
	2.	Auf Löschen tippen.
	3.	Die Daten des externen Dokuments werden heruntergeladen und die Verknüpfung zum externen Dokument wird gelöscht.
Schritt für Schritt: Laden von Daten aus externen Referenzen	Schrit t	Beschreibung
	1.	Dokument auswählen.
	2	Auf Laden tinnen

Schrit t	Beschreibung
3.	Die Daten des externen Dokuments werden in das aktuelle Dokument geladen.

Schritt für Schritt: Herunterladen von Daten aus externen Referenzen

Schrit t	Beschreibung
1.	Dokument auswählen.
2.	Auf Entladen tippen.
3.	Die Daten werden in ein aktuelles Dokument heruntergeladen und der Speicher wird bereinigt. Die Verknüpfung zum externen Dokument bleibt bestehen.

Schritt für Schritt: Änderung des Sichtbarkeitsstatus von externen Referenzen

Im Grafikfenster kann die Visualisierung der externen Dokumente verwaltet werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Sichtbare externe Dokumente werden durch das Symbol 🌻 markiert. Unsichtbare externe Dokumente werden durch das Symbol 🍨 markiert.
2.	Auf das Symbol klicken, um die Sichtbarkeit eines externen Dokuments zu ändern.

Schritt für Schritt: Erneutes Verknüpfen einer externen Referenz

Der Speicherpfad eines externen Dokuments kann sich ändern, wenn das Dokument in einen anderen Ordner verschoben wird.

Schrit t	Beschreibung
1.	Das Dokument auswählen, zu dem erneut eine Verknüpfung erstellt werden soll.
2.	Das Element auswählen.
3.	Auf Verbinden tippen.
4.	Den neuen Dateipfad angeben.

26	Daten	limport	
Beschreibung	Importvorgänge ermöglichen das Laden von Punkten, Zeichnungen und anderen Informationen aus Dateien in verschiedenen Formaten. Zu importierende Dateien können in Geräteordnern oder in der Cloud abgelegt sein.		
Schritt für Schritt: Import einer AutoCAD DXF/DWG- Datei	Eine DXF/ Job gelade	DWG-Datei, die Zeichnungsinformationen und Punkte enthält, kann in den aktuellen en werden.	
	ESP-	DWG- und IFC-Dateien können von X-PAD Ultimate nicht auf Controller importiert werden, auf denen die Android-Version 5 oder älter installiert ist. Alle anderen Funk- tionen stehen jedoch für alle Controller mit Android-Version 4.1 oder höher zur Verfü- gung. Controller mit einer ARM64-v8A-Architektur unterstützen den DWG-Import vollstän- dig. Alle neuen Controller-Generationen unterstützen diese Architektur.	
	Schrit t	Beschreibung	
	1.	Auf Job tippen.	
	2.	Auf Import tippen.	
	3.	Auf AutoCAD DXF/DWG-Dateiimport tippen.	
	4.	Die zu ladende DXF-Datei auswählen.	
	5.	Die Importoptionen für topographische Punkte definieren.	
	Import	als topographische Punkte	
	6.	 Zeichenpunkte Aktiviert den Import von Zeichnungspunkten (PUNKT-Objekt) als topographi- sche Punkte Blöcke Aktiviert den Import von Blöcken und Blockreferenzen (Objekt zum EINFÜGEN) Nein Kein Import Als topographische Punkte Die Informationen aus Blöcken werden als einfache Punkte importiert. Als Blöcke Blöcke werden als Referenz des entsprechenden Blocks importiert. gesprengte Blockreferenzen werden in die ursprünglichen zugrunde liegenden Objekte aufgelöst. Name erkennen Aktiviert die automatische Erkennung von Punktnamen durch Suchen von Text in der Nähe des Punkts. Für jeden zu importierenden Punkt sucht die Software nach Text in der Nähe der Punktposition. Gefundener Text wird als Name des Punkts erkannt. Diese Option aktivieren, um den ursprünglichen Punktnamen aus den DXF-Zeichnungen beizubehalten. Eckpunkte v. Objekt. Aktiviert die automatische Erstellung von topographischen Punkten an den Eck- punkten von Objekten Startname Name, der dem ersten zu importierenden Punkt zugewiesen wird 	
	7.	 Nicht sichtbare Layer Ermöglicht den Import von Layern, die in der CAD-Datei nicht sichtbar sind Zu importierende Layer auswählen Ermöglicht die Auswahl der zu importierenden Layern in einem separaten Fens- ter Import 3D Aktiviert den Import von CAD-Objekten einschließlich Informationen zur Höhe. Wenn diese Option nicht aktiv ist, werden alle Objekte mit der Höhe Null importiert. Entfernungseinheit Die Einheiten für die Messungen der Zeichnung festlegen. Während des Imports führt die Software die Umwandlung der Einheiten des Jobs durch. 	
Schritt für Schritt: Import	Eine Punk	tdatei im Textformat als topographische Punkte oder Referenzpunkte importieren.	

einer Datei im ASCII-Format

Eine Punktdatei im Textformat als topographische Punkte oder Referenzpunkte importieren. Die Importparameter können in einer Vorlage gespeichert werden, die für andere Import- und Exportvorgänge geladen werden kann.

t	Beschreibung
1.	Auf Job tippen.
2.	Auf Import tippen.
3.	Auf Textdatei (ASCII) tippen.
4.	Die zu ladende Textdatei auswählen.
5.	Die Importoptionen für topographische Punkte definieren.
6.	 Die Parameter definieren: Daten Auswählen, ob die Punkte als topographische Punkte oder als Referenzpunktimportiert werden sollen. Topographische Punkte Referenzpunkte Codes Schema Das aktuell verfügbare Importschema wird vorgeschlagen. Das Schema aus wählen oder * Benutzerdefiniert * auswählen, um ein Schema zu erstelle Trennzeichen Zeichen, das Felder mit Inhalt trennt Titelzeilen Anzahl der Zeilen, aus denen die Kopfzeile der Datei besteht. Kopfzeilen werden nicht importiert. Punktüberschreibung Die bestehenden Punkte werden während der Importphase gelöscht. Layer Der Layer, auf der die Punkte gespeichert sind. Die Auswahl eines Layers president die logische Organisation der Punkte
_	ermöglicht die logische Organisation der Punkte.
8.	Für Schema * Benutzerdefiniert *: Die zu importierenden Felder auswählen und die Reihenfolge mithilfe der Tasten ändern. Zu importierende Felder auswählen
	Ausgewähltes Feld nach oben verschieben
	Ausgewähltes Feld nach unten verschieben
9.	Eine Vorschau der Importergebnisse wird angezeigt.
10.	 Für Schema * Benutzerdefiniert *: Schema speichern Zum Speichern der Einstellungen in einem Schema Name Name des zu erstellenden Schemas Import- und Exportschemata werden in einer Datei mit der Erweiterung * nsc im Ordner \SCHEMES der Software gespeichert

Schritt für Schritt: Import aus einer Datei im GSI-Format

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf JOB tippen.	
2.	Auf Daten importieren tippen.	
3.	Auf GIS-Daten tippen.	
4.	Die zu ladende GSI-Datei auswählen.	

Schrit t	Beschreibung
5.	Festlegen, ob die Daten als topographische Punkte oder als Referenzpunkte impor- tiert werden sollen.

Schritt für Schritt: Import aus einer Datei im LandXML-Format

LandXML-Dateien können verschiedene Datentypen enthalten: topographische Punkte und Messungen, Gelände- und Entwurfsoberflächen sowie Straßenplanungsdaten. Alle Datentypen werden in einer LandXML-Datei gespeichert und importiert.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Daten importieren tippen.
3.	Auf LandXML Format tippen.
4.	Die zu ladende LandXML-Datei auswählen.

Schritt für Schritt: Import aus Dateien im ESRI Shapefile-Format

Aus dem ESRI Shapefile-Format können Punkte, Polylinien und Polygone importiert werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Daten importieren tippen.
3.	Auf ESRI Shape Datei tippen.
4.	Die zu ladende Shapefile auswählen.

Schritt für Schritt: Import aus Dateien im Google Earth KML/KMZ-Format

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Daten importieren tippen.
3.	Auf Google Earth KML/KMZ tippen.
4.	Die zu ladende Datei auswählen.

Schritt für Schritt: Import einer Rasterkarte

Eine Datei für eine Karte im Rasterformat importieren. Wenn auch eine Word-Datei mit visualisierten Positionierungsparametern verfügbar ist, wird das Bild mit den korrekten Positionen und Dimensionen angezeigt.

1. Auf JOB tippen. 2. Auf Daten importieren tippen. 3. Auf Rasterbild tippen. 4. Den zu ladenden Ordner und die zu ladende Bilddatei auswählen. 5. Position und Maßstab definieren: Obere linke Ecke Koordinaten der oberen linken Ecke des Bilds Maßstabskarte 1: Maßstab, in dem das Bild erfasst wurde Kartenbreite Breite der Karte in echten Koordinaten Kartenhöhe 	Schrit t	Beschreibung		
 Auf Daten importieren tippen. Auf Rasterbild tippen. Den zu ladenden Ordner und die zu ladende Bilddatei auswählen. Position und Maßstab definieren: Obere linke Ecke Koordinaten der oberen linken Ecke des Bilds Maßstabskarte 1: Maßstab, in dem das Bild erfasst wurde Kartenbreite Breite der Karte in echten Koordinaten Kartenhöhe 	1.	Auf JOB tippen.		
 Auf Rasterbild tippen. Den zu ladenden Ordner und die zu ladende Bilddatei auswählen. Position und Maßstab definieren: Obere linke Ecke Koordinaten der oberen linken Ecke des Bilds Maßstabskarte 1: Maßstab, in dem das Bild erfasst wurde Kartenbreite Breite der Karte in echten Koordinaten Kartenhöhe 	2.	Auf Daten importieren tippen.		
 4. Den zu ladenden Ordner und die zu ladende Bilddatei auswählen. 5. Position und Maßstab definieren: Obere linke Ecke Koordinaten der oberen linken Ecke des Bilds Maßstabskarte 1: Maßstab, in dem das Bild erfasst wurde Kartenbreite Breite der Karte in echten Koordinaten Kartenhöhe 	3.	Auf Rasterbild tippen.		
 5. Position und Maßstab definieren: Obere linke Ecke Koordinaten der oberen linken Ecke des Bilds Maßstabskarte 1: Maßstab, in dem das Bild erfasst wurde Kartenbreite Breite der Karte in echten Koordinaten Kartenhöhe 	4.	Den zu ladenden Ordner und die zu ladende Bilddatei auswählen.		
	5.	 Position und Maßstab definieren: Obere linke Ecke Koordinaten der oberen linken Ecke des Bilds Maßstabskarte 1: Maßstab, in dem das Bild erfasst wurde Kartenbreite Breite der Karte in echten Koordinaten Kartenhöhe Höhe der Karte in echten Koordinaten 		
6. Das Bild wird im CAD-Grafikfenster angezeigt.	6.	Das Bild wird im CAD-Grafikfenster angezeigt.		

Schritt für Schritt: Import aus einer Datei im Trimble DC-Format

Aus dem Trimble DC-Format können Punkte und Kalibrierungen des GPS-Standorts importiert werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Daten importieren tippen.
3.	Auf Trimble DC tippen.
4.	Die zu ladende Datei auswählen.

Schritt für Schritt: Import aus einer Datei im SurvCE RW5-Format

Aus dem SurvCE RW5-Format können Punkte und Kalibrierungen des GPS-Standorts importiert werden.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Daten importieren tippen.
3.	Auf SurvCE RW5 tippen.
4.	Die zu ladende Datei auswählen.

Schritt für Schritt: Import aus einer Datei im Sokkia SDR-Format

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Daten importieren tippen.
3.	Auf Sokkia SDR-Format tippen.
4.	Die zu ladende Datei auswählen.

Datenexport

Beschreibung

Exportvorgänge ermöglichen das Exportieren von Punkten, Zeichnungen und anderen Informationen in Dateien in verschiedenen Formaten. Exportiere Dateien können in anderen Anwendungen verwendet werden. Exportierte Dateien können geteilt und direkt geöffnet werden.

Allgemeine Einstellungen für alle Formate

	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf JOB tippen.
	2.	Auf Export & Teilen tippen.
	3. Das Form Büro- und	 Definieren: Gerät/Cloud Dateien können auf den Controller exportiert oder auf der Cloud-Plattform gespeichert werden. Beim Speichern auf dem Controller den Ordner definieren, in dem die Datei gespeichert werden soll. Teilen-Datei Die Datei kann auf zwei verschiedene Arten an andere Benutzer gesendet wer- den: E-Mail Bluetooth WLAN Andere auf dem Controller verfügbare Modi Öffnen mit Einige Dateiformate können mithilfe von auf dem Controller verfügbaren Anwendungsprogrammen direkt geöffnet und visualisiert werden.
 X-PAD Ultimate Survey X-PAD Ultimate X-PAD Office Fusion 		AD Ultimate Survey AD Ultimate AD Office Fusion
	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf Job tippen.
	2.	Auf Export & Teilen tippen.
	3.	Auf X-PAD-Austausch tippen.
	4.	Das Format konsolidiert alle im Feld gespeicherten Informationen, einschließlich Fotos und Rohdaten.
	Die Punkt	e aus dem Job und der Zeichnung ins X-PAD Office Fusion-Format exportieren.
Office Fusion-Format	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf JOB tippen.
	2.	Auf Export & Teilen tippen.

3. Auf **X-PAD Office Fusion** tippen.

 Alle Job-Dateien, einschließlich der mit den Punkten verknüpften Bilder, werden in einer Einzeldatei mit XPAD-Erweiterung kombiniert.
 Die Datei kann mit der Büro-Software X-PAD Office Fusion importiert werden.

Schritt für Schritt: Export einer Datei im Auto-CAD DXF-Format Die Punkte aus dem Job und der Zeichnung ins AutoCAD DXF-Format exportieren. Gilt auch für AutoCAD 2018.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Export & Teilen tippen.
3.	Auf AutoCAD DXF tippen.
Sonst	iges
4.	 Version Version des zu erstellenden DXF-Formats Meßskizze Den Export aller Zeichnungselemente, die während der Messvorgänge mit Smart Drawing erstellt wurden, aktivieren. Zeichnung Aktiviert den Export der Zeichnungen im Job. Export 3D Aktiviet den Export der Daten mit Häbe
5. Zu ex	 Punkte exportieren Aktiviert den Export topographischer Punkte Größe Punktbeschr. (m) Textgröße für die Beschriftungen der topographischen Punkte Block mit Attributen und Symbol Aktiviert den Export topographischer Punkte aus AutoCAD-Blöcken mit Attribu- ten Export Skizzen Aktiviert den Export der mit den Punkten verbundenen Bilder. Die Bilder sind mit den Punkten verknüpft und können als Referenz (Hyperlink) aus AutoCAD geöffnet werden. Export X-Live Punkte Aktiviert den Export gemessener Punkte auch durch andere Mitglieder des X- Live-Teams, wenn diese in der Sitzung geteilt wurden Beschriftungen auf Punktlayer Aktiviert den Export aller Beschriftungen auf dem Layer des Referenzpunkts
6.	 Punktname Aktiviert den Export der Beschriftung mit Punktnamen Punkthöhe Aktiviert den Export der Beschriftung mit Punkthöhen Punktcode Aktiviert den Export der Beschriftung mit Punktcodes Punktbeschreibung Aktiviert den Export der Beschriftung mit Punktbeschreibungen
: Export Topogra : CII-For- exportion Import-	iphische Punkte, Referenzpunkte und TPS-Messungen im anpassbaren ASCII-Format eren. Die Exportparameter können in einer Vorlage gespeichert werden, die für andere und Exportvorgänge geladen werden kann.
Schri t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Export & Teilen tippen.

3.

Auf Textdatei (ASCII) tippen.

Schrit t	Beschreibung
4.	 Die Parameter definieren: Daten Den zu exportierenden Datentyp auswählen: Topographische Punkte Referenzpunkte GPS-Messungen TPS-Messungen Bathymetrische Sitzung Schema Das aktuell verfügbare Exportschema wird vorgeschlagen. Das Schema auswählen oder * Benutzerdefiniert * auswählen, um ein Schema zu erstellen. Trennzeichen Zeichen, das Felder mit Inhalt trennt Titelzeile Aktiviert den Export der Kopfzeile mit den Namen der Felder
5.	 Die Dezimalstellen festlegen: Winkel, Koordinaten, Höhe und Abstand Daten mit einer anderen Anzahl an Dezimalstellen als in den Einstellungen fest- gelegt und standardmäßig vom Anwendungsprogramm angegeben exportieren.
6.	Die Liste der Felder, die exportiert werden können, wird in einer Tabelle angezeigt.
7.	Für Schema * Benutzerdefiniert * : Die zu exportierenden Felder auswählen und die Reihenfolge mithilfe der Tasten ändern. Zu exportierende Felder auswählen
	Ausgewähltes Feld nach oben verschieben
	Ausgewähltes Feld nach unten verschieben
8.	Eine Vorschau des Exportergebnisses wird angezeigt.
9.	 Für Schema * Benutzerdefiniert *: Schema speichern Zum Speichern der Einstellungen in einem Schema Schemaname Name des zu erstellenden Schemas Import- und Exportschemata werden in einer Datei mit der Erweiterung
10.	*.psc im Ordner \SCHEMES der Software gespeichert.

Schritt für Schritt: Export einer Datei im GSI-Format

Topographische Punkte, Referenzpunkte und TPS-Messungen im GSI-Format exportieren.

Schrit t	Beschreibung
1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Export & Teilen tippen.
3.	Auf GSI-Format tippen.

	Schrit t	Beschreibung	
	4.	 Die Parameter definieren: Daten Den zu exportierenden Datentyp auswählen: Topographische Punkte Referenzpunkte TPS-Messungen Exportmodell Für topographische Punkte ein Exportmodell auswählen: Punkte für Pythagoras Punkte für CodeGrafik (rmData) Für TPS-Messungen ein Exportmodell auswählen: TPS-Messungen ein Exportmodell auswählen: TPS-Messungen Pythagoras TPS-Messungen CodeGrafik (rmData) Für TPS-Messungen CodeGrafik (rmData) Attribute exportieren Aktiviert den Export der Punktcodes als Attribut des GSI-Formats Trennzeichen Für zusammengesetzte Codes verwendetes Trennzeichen. Im Punktcode können mehr als ein Code gespeichert werden, wobei die Codes durch ein Trennzeichen, z. B. Punkt, Komma, Leerzeichen oder andere, getrennt werden. Während des Exports von Attributen wird der komplette Code basierend auf den Trennzeichen in Untercodes unterteilt. Attribute zusammenfügen Aktiviert den Export einzelner Codes, die den kompletten Code ergeben. Ein Trennzeichen wird nicht berücksichtigt. Auf GSI-Export tippen, um den Export zu starten.	
	Export: • Topo	ographische Punkte und Referenzpunkte im LandXML-Format	
	• Ursp	rünglich mit dem Volumen & Oberfläche-Modul erstellte Oberflächen	
	Schrit t	Beschreibung	
	1.	Auf JOB tippen.	
	2.	Auf Export & Teilen tippen.	
	3.	Auf LandXML-Format tippen.	
Schritt für Schritt: Export einer Datei im	Topograp	hische Punkte und Referenzpunkte im KML-Format für Google Earth exportieren.	
Google Earth KML/KMZ- Format	Schrit t	Beschreibung	
	1.	Auf JOB tippen.	

2.	Auf Export & Teilen tippen.
3.	Auf Google Earth KML tippen.

	Schrit t	Beschreibung
	4.	 Definieren: Format Format Das KML- oder KMZ-Exportformat auswählen. Mit dem KMZ-Format können auch Bilder exportiert werden. Höhenmodus Es gibt drei Möglichkeiten, Höhen zu definieren: Auf dem Boden Die Höhe wird jedoch vom 3D-Modell von Google Earth abgeleitet. Relativ zum Boden Höhen beziehen sich auf ein 3D-Modell von Google Earth abgeleitet. Relativ zum Boden Höhen sind absoluten Höhen Höhen sind absoluten Höhen. GIS Attribute exportieren Aktiviert den Export von GIS-Attributen, falls vorhanden Bilder exportieren Aktiviert den Export der im Job vorhandenen Bilder Bildtyp Den zu exportierenden Bildtyp auswählen: Skizze Original Tag Image
	5.	Wenn Google Earth auf dem Gerät installiert ist, kann der Inhalt der Datei geöffnet und angezeigt werden.
Schritt für Schritt: Export einer Datei im Gar-	Topograpi	nische Punkte und Referenzpunkte im Garmin GPX-Format exportieren.
mm GPX-ronnat	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf JOB tippen.
	2.	Auf Export & Teilen tippen.
	3.	Auf Garmin GPX-Format tippen.
Schritt für Schritt: Export einer Datei im ESRI Shapefile-Format	Topograph Im Falle t des Foton tei enthal verwaltet	nische Punkte und Referenzpunkte im ESRI Shapefile-Format exportieren. opographischer Punkte, denen ein Foto angehängt ist, werden die Punkte einschließlich amens als zusätzliches Attribut exportiert. Die Fotodateien sind in der finalen Exportda- ten. Die Fotos können dann im GIS-Tool, mit dem Shapefiles importiert werden können, werden.
	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf JOB tippen.
	2.	Auf Export & Teilen tippen.
	3.	Auf ESRI Shape Datei tippen.
	4.	Auswählen, ob Koordinaten im ebenen Format (ENZ) oder als Breite, Länge, Höhe (BLH) exportiert werden sollen.
Schritt für Schritt: Export einer Datei im Leica IDX/ IDEX-Format	Topograpi	nische Punkte und Referenzpunkte im IDX/IDEX-Format exportieren.
	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf JOB tippen.
	2.	Auf Export & Teilen tippen.
	3.	Auf IDX/IDEX-Format tippen.
Schritt für Schritt: Export einer Datei im GVX-Format	GNSS-Me	ssungsdaten im neuen GVX-Format (GNSS Vector Exchange) exportieren.

Dieses von der Organisation NGS (National Geodetic Survey, USA) definierte Format ermöglicht es Benutzern, RTK-Vektoren in OPUS-Projekte zusammen mit statischen Daten für Anpassungen des kombinierten Netzwerks nach der Methode der kleinsten Quadrate zu integrieren.

	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf JOB tippen.
	2.	Auf Export & Teilen tippen.
	3.	Auf GVX-Format tippen.
Schritt für Schritt: Export einer Datei im Sok-	Topograp	hische Punkte und Referenzpunkte im Sokkia SDR-Format exportieren.
kia SDR-Format	Schrit t	Beschreibung
	1.	Auf JOB tippen.
	2.	Auf Export & Teilen tippen.
	3.	Auf Sokkia SDR-Format tippen.

Schritt für Schritt: Export einer Datei im

Topographische Punkte und Referenzpunkte im SurvCE RW5-Format exportieren.

Export	cilici	Date	
SurvCE	RW5	-Form	at

Schrit Beschreibung

1.	Auf JOB tippen.
2.	Auf Export & Teilen tippen.
3.	Auf SurvCE RW5 tippen.

Schritt für Schritt: Export einer Datei im STAR*NET-	TPS-Messungen im STAR*NET-Format exportieren.	
Format	Schrit Beschreibung	

Schrit t	Beschreibung	
1.	Auf JOB tippen.	
2.	Auf Export & Teilen tippen.	
3.	Auf STAR*NET-Format tippen.	

Schritt für Schritt: Export von Messungen Es gibt keine spezielle Funktion, mit der explizit die im Feld erfassten Messungen exportiert werden. Die Informationen für die Messungen sind bei GPS-Messungen, Messungen versteckter Punkte, TPS-Messungen und so weiter nicht identisch.

Es wird jedoch jedes Mal, wenn ein Job geschlossen wird, automatisch die X-PAD RAW-Datei erstellt. Bei der RAW-Datei handelt es sich um eine Textdatei. Sie enthält Folgendes:

- Eine Haupteinstellungen des Jobs
- Die Koordinaten der Punkte
- Die chronologische Liste der erfassten Messungen einschließlich aller verfügbaren Informationen
- Um Messungen und Vermessungsdaten mit Softwareprodukten von Drittanbietern zu nutzen, die RAW-Datei verwenden.

Weitere Informationen zum RAW-Dateiformat von X-PAD sind im entsprechenden Handbuch zu finden.

Schritt für Schritt: Export
von MessungenDaten können abhängig von der ausgewählten Sprache in vielen verschiedenen Formaten expor-
tiert werden. Es werden laufend neue Exportformate hinzugefügt.

Beschreibung

MEP

MEP steht für "Mechanical, Electrical, and Plumbing Engineering" (Maschinen-, Elektro- und Sanitärtechnik).

Es umfasst eine Reihe von Befehlen:

- Durchführen von sanitärtechnischen Arbeiten .
- •
- Übertragen von Höhen Erstellen paralleler Linien
- Verschieben auf einer Oberfläche •
- Scannen einer Linie •

Eine motorisierte GeoMax-Totalstation ist erforderlich.

Option	Beschreibung
Lotpunkt	Um für den gemessenen Punkt den zugehö- rigen Lotpunkt (nach oben oder unten) zu bestimmen
Höhe übertragen	Um eine Referenzhöhe zu erhalten und sie auf alle anderen Oberflächen zu übertragen. Eine Referenzhöhe an der ersten Wand mes- sen, dann das Teleskop mit dem Laserpoin- ter zur nächsten Wand drehen. Auf der Wand wird dieselbe Höhe angezeigt.
Parallele Linie	Um parallel zu einer Referenzlinie verlaufende Linien auf allen Oberflächen zu bestimmen. Die Referenzlinie messen und die Distanz festlegen.
Abstand & Versatz	Um neue Positionen und Distanzen bezo- gen auf einen Startpunkt auf vertikalen Oberflächen zu bestimmen. Wenn ein Start- punkt vorhanden ist, eine relative horizontale Distanz und eine relative vertikale Distanz einstellen. Der Laserpointer zielt von allein exakt auf den angeforderten Punkt.
	Marzeta.7735c VA-81.4573c SD-3.685m Refl.ess Insert values and use the joystick for moving. ↓ 0.100m 0.200m
	↓ ↑ ← → … ○ □ II Tools

MEP 267

Option

Linienscan

Beschreibung

Um automatische Messungen mithilfe voreingestellter Distanzintervalle auf einer definierten Ebene durchzuführen. Die Ebene kann horizontal, vertikal oder geneigt sein. Der Scan kann vollumfänglich (360°) oder teilweise erfolgen. Die Richtungsänderungen der Oberflächen werden bestimmt und die Eckpunkte (Ecken) gemessen. Das Scan-Intervall kann während des Messens geändert werden.



Schrit t	Beschreibung
1.	Auf MEP tippen.
Symbol	Beschreibung



Ref. Höhe Eine Höhe von einer Oberfläche auf eine andere Oberfläche übertragen. Die Referenzhöhe kann gemessen oder manuell eingegeben werden.







Übersetzung der Urfassung (975948-1.0.0en) © 2023 GeoMax AG ist Teil von Hexagon AB. Alle Rechte vorbehalten.

> **GeoMax AG** Espenstrasse 135 9443 Widnau Switzerland

geomax-positioning.com

Manage

(SR)S

9001/ISO

